武宣桂福菌产业园项目2#厂房“7•24”一般高处坠落事故调查报告

2025-11-24 15:30　来源：武宣县应急管理局

2025年7月24日12时许，位于武宣县武宣镇的武宣桂福菌产业园项目2#厂房阁楼在开展吊装加湿器布控过程中发生一起一般高处坠落事故，死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经武宣县人民政府批准，桂福菌产业园项目2#厂房“7·24”一般高处坠落事故调查组，事故调查组由一名县人民政府办公室副主任担任组长，县住建局、县农业农村局、县工公安局、县人社局、县应急管理局、县总工会、县经贸局、县市场监管局、武宣镇人民政府等有关人员担任成员，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“实事求是、科学严谨、依法依规、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘察、调查询问，查明了事故经过人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了改措施建议。

事故调查组认定，武宣桂福菌产业园项目2#厂房“7·24”一般高处坠落事故是一起因工人安全意识淡薄，未按操作规程做好个人防护，施工单位防护措施不足导致人员死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

武宣县桂福菌业产业园项目由贵州省贵福菌业发展有限公司投资，是武宣县2024年重点引进的国家级现代农业产业化项目。项目占地约500资12亿元，分三期建设自动制棒车间、菌种研发中心、灭菌车间等配套设施。

项目新建6间厂房、1幢办公综合楼及污水、消防、雨水回收3个水池，工程由广西杰恒建设工程有限公司、贵州秉承建筑工程有限公司、广乡建设有限公司3家公司承建。

2#厂房建设属第一期建设工程，建筑面积48515.28m²，厂房主体为钢结构。承建单位为广西杰恒建设工程有限公司。2#厂房于2025年1月建设，2025年6月19日竣工，2025年7月1日通过竣工验收。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.广西鹏星城乡建设有限公司（以下简称广西鹏星公司），2013年2月27日成立，住所位于武宣镇清水安置区（一期）D164号、D165号，法姚*，注册资本肆仟万圆整。具有建筑业企业资质证书，持有效安全生产许可证。

2025年2月26日，广西鹏星公司与广西桂福菌农业发展有限公司签订《建筑工程施工合同》，合同编号：GFJ-ZLYNT-2025-2-26，工程范围业产业园项目制冷与通风系统工程、净化装饰、装修工程、自控工程。建筑面积约230000㎡，合同暂定总价（含增值税）约5860万元，工程工期年3月1日至2027年2月28日止。

2.广西桂福菌农业发展有限公司（以下简称广西桂福菌公司），2024年8月15日成立，住所位于来宾市武宣县武宣镇城东大道16号，法定代表注册资本壹亿圆整。

（三）事故有关单位安全管理情况

1.广西鹏星公司。2025年2月18日，成立了武宣桂福菌业产业园项目工程项目部，项目经理：陆*花，2025年4月23日项目经理变更为蓝*结。

项目部虽制定了施工安全管理规章制度、各工种安全技术操作规程、安全防护制度、安全事故应急预案，但未落实安全生产主体责任，未加产管理，未制定全员安全生产责任制。

2.广西桂福菌公司。该公司制定有安全生产责任制度、安全生产例检等相关制度，安全管理员每日开展巡检，项目建设期间对1家施工单位和1个部门实施处罚，2025年7月1日对2#厂房下达了一份安全隐患整改通知单。

（四）事故发生经过及救援情况

2025年7月24日上午，暖通安装现场负责人林*组织早班会，会上强调了安全事项及工作安排。会后水电班班长杨*耀安排舒*豪、舒*英、杨2#厂房出菇房进行加湿器安装作业。

7时30分许，舒*豪、舒*英、杨*峰3人到出菇房第5与第6排地面通道备料。10时30分许，舒*豪到2#厂房北边的卫生间上厕所，从厕所返回自搭乘升降车到第5排出菇房顶部，舒*英、杨*峰则继续在地面通道备料。舒*英、杨*峰许久未见舒*豪下到地面便一起到出菇房顶部寻找，舒*英、出菇房顶部只看到画好的孔位标记，并未发现舒*豪，于是2人进行打孔作业直至11时40分许。

11时50分许，在工地门口的舒*英未见舒*豪来吃午饭，于是拨打舒*豪的电话，未见接听。舒*英在等待时遇到了杨*耀，询问得知杨*耀也没豪。

12时10分许，午饭后，舒*英和杨*耀便前往2#厂房周边分头寻找舒*豪。舒*英先是在地面寻找，然后乘坐升降机到第五排出菇房顶部寻找，舒*豪。随后舒*英来到舒*豪上午打孔作业的区域查看，当舒*英向外探头看向通风道时，发现舒*豪趴在出菇房通风道内。舒*英立即打电话给杨*耀场查看舒*豪的情况，舒*英赶到现场，看见舒*豪趴在通风道沟槽上，左耳有血流出。杨*耀接到电话后也赶到现场查看情况并拨打120急救电话。

12时54分许，杨*耀电话向林*报告事故情况。林*得知后立即前往现场处置并向鹏星公司项目经理蓝*结报告。同时，广西桂福菌公司副总经理接到了报告，接报后陈*群立即从住处前往现场开展处置工作。

13时许，县人民医院120抵达事故现场，对舒*豪进行救治后，将其送至县人民医院做进一步救治。15时50分许，舒*豪经医治无效死亡。

（五）事故现场情况

事故现场位于广西桂福菌公司2#厂房。该厂房自北向南共设置6排出菇房，舒*豪坠落地点位于第4排与第5排之间排气通道内。排气通道长11.3米，通道内设有一条排水沟。出菇房高约8米，宽约25米，整体采用夹心泡沫板搭建，出菇房顶部与厂房顶部约3米，临边设置有警戒线。

坠落地点位于通风道由西向东约30米处，舒忠豪头朝通道西侧，面部朝下趴在通道内，左腿位于排水沟里，右腿位于排水沟上方。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

舒*豪，男，1983年6月出生，湖南省新晃侗族自治县晏家乡河坝村居民，系广西鹏星城乡建设有限公司暖通水电班工人，在事故中受伤后经死亡，直接经济损失约113万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故接报及响应情况

14时16分许，武宣县应急管理局接到武宣县住建局电话报告事故信息。接报后，武宣县应急管理局立即派人赶赴事故现场进行处置核实。

15时50分许，经武宣县应急管理局工作人员核实后将事故信息书面报告武宣县委办、县政府办，同时向来宾市应急管理局报告事故信息。

（二）事故善后情况

舒*豪经医治无效死亡后其遗体于事发当日18时50分许移至来宾市殡仪馆存放，7月27日广西鹏星公司与死者家属协商达成一致，由广西鹏星性赔偿死者家属113万元，7月28日死者遗体由家属运回湖南安葬。

（三）事故应急处置评估情况

事故发生后，广西鹏星公司能及时拨打120急救电话，并积极主动处理伤者医治及死亡后的善后工作。各相关部门接报后能及时赶赴现场开置工作，能及时报送事故信息。

三、事故原因分析

（一）直接原因

因该起事故发生时现场无目击者，根据公安和卫健部门的反馈排除了刑事案件和他杀的情况，事故调查组结合询问情况及现场勘察情况，综业人员舒*豪安全意识淡薄，未按操作规程做好个人防护。在出菇房顶部进行打孔作业时，不慎从离地约8米高的出菇房顶部坠落。导致其受伤，后经医当日死亡。

（二）间接原因

1.广西鹏星公司落实安全生产主体责任不到位。一是安全防护措施不足。项目部虽然在出菇房顶部临边设置警戒线，防护措施比较单一，极业人员因不安全行为导致发生事故的风险。二是安全管理制度不健全。项目部未制定全员安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查制度。三育培训走过场。从业人员接受公司和项目部的安全教育培训仅为半天，不符合安全教育相关要求。且未对考核试卷进行评分。

2.广西桂福菌公司安全监管职责不到位。一是安全责任划分不明确，广西桂福菌公司与广西鹏星公司未在施工合同中明确双方各自的安全生二是隐患排查治理不到位，未及时发现并消除广西鹏星公司项目部安全防护措施不足、制度不健全、安全教育培训不到位等风险隐患。

四、对事故相关责任人员和单位的处理建议

（一）建议不予追责人员

舒*豪，广西鹏星公司暖通水电班工人，其安全意识淡薄，未按操作规程做好个人防护。在进行打孔作业时，不慎从离地约8米高的出菇房顶伤，后经医治无效死亡。对事故发生负有直接责任，鉴于其在此次事故中死亡，不再追究责任。

（二）对事故相关责任人的处理建议

1.黄*勇。男，广西鹏星公司武宣桂福菌业产业园项目工程项目部安全管理员，未有效履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五定，隐患排查不到位，未及时发现并消除出菇房顶部安全防护不足、从业人员培训学时不足等风险隐患。对事故发生负有管理责任。依据《中华人安全生产法》第九十六条的规定，建议由武宣县应急管理局对黄*勇实施行政处罚。

2.蓝*结。男，广西鹏星公司武宣桂福菌业产业园项目工程项目部负责人，未有效履行《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第的规定，对项目部制度不健全，从业人员安全教育培训不到位，安全防范措施不足等问题失察，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国法》第九十五条第一项的规定，建议由武宣县应急管理局对蓝*结实施行政处罚。

3.陆*雍。男，广西桂福菌公司安全管理员，未有效履行《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）的规定，未及时发现并消除项目健全、出菇房顶部安全防护不足、从业人员培训学时不足等风险隐患。对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条建议由武宣县应急管理局对陆*雍实施行政处罚。

4.陈*群。男，广西桂福菌公司副总经理，未有效履行《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第（五）、（七）项的规定，对项目健全，从业人员安全教育培训不到位，安全防范措施不足等问题失察，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议由武宣县应急管理局对陈*群实施行政处罚。

（三）对事故责任单位的处理建议

1.广西鹏星公司。安全生产主体责任落实不到位。事故隐患排查不到位；未建立全员安全生产责任制、安全教育培训制度、安全检查制度。培训不到位。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款第四十一条第一款、第二款的规定，对事故的发生负依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议武宣县应急管理局对广西鹏星公司实施行政处罚。

2.广西桂福菌公司。安全生产主体责任落实不到位。对施工单位安全监管不到位，未与广西鹏星公司签订安全生产管理协议明确双方安全管未及时发现并消除项目部制度不健全、安全教育培训不到位、安全防护措施不足等风险隐患。对事故发生负有责任，其行为违反《中华人民共和国法》第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议由武宣县应急管理局对广西桂福菌公司实罚。

五、事故防范措施和整改建议

针对事故暴露出的问题，为认真汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，为严防类似事故的再次发生，提出以下防范措施和整改建i

（一）深刻汲取事故教训。广西鹏星公司、广西桂福菌公司要深刻吸取事故教训，举一反三。广西鹏星公司和广西桂福菌公司要召开事故专认真分析事故原因，针对事故中暴露的问题，采取切实有效的整改措施。广西鹏星公司要建立健全全员安全生产责任制及各类安全生产规章制度。菌公司组织各参建单位对施工现场进行全面隐患排查，对排查出的问题列出清单并落实隐患整改措施，按整改要求形成闭环。有效防范生产安全生。

（二）强化安全教育。广西鹏星公司要按照生产经营单位安全生产教育培训的要求，再次对从业人员进行安全教育培训，保证作业人员熟悉行安全生产管理制度和操作规程，从源头上制止和纠正违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。

（三）加强监管。广西桂福菌公司要认真落实业主单位安全生产主体责任，明确与广西鹏星公司及其他参建单位的安全生产责任，加强对建监管，认真督促各参建单位开展隐患排查整治工作。

（四）警示约谈。武宣县应急管理局、武宣县住房和城乡建设局按照《广西壮族自治区安全生产约谈实施办法》规定对广西鹏星公司、广西司进行安全生产约谈。