衡水天翔通讯设备有限公司“8·10”钢结构构筑物一般坍塌事故调查报告

衡水天翔通讯设备有限公司“8·10”事故调查组

2026 年 10 月 9 日

衡水天翔通讯设备有限公司“8·10”钢结构构筑物一般坍塌事故调查报告

2026年8月10日上午8时10分许，衡水天翔通讯设备有限公司实施的宁夏广播电视台旧址（741大院）广播电视传输发射塔拆除工程项目发生一起钢结构构筑物坍塌事故，造成1人死亡、1人右侧第6肋弓骨折。

事故发生后，西夏区委、政府主要领导高度重视，应急管理局、公安分局、北京西路街道等相关单位负责人及时赶赴现场，了解事故情况，协调涉事企业妥善处理善后事宜。

为全面查明事故原因，深刻汲取事故教训，追究相关责任人责任，确保人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《宁夏回族自治区安全生产条例》及有关法律法规的规定，经银川市西夏区人民政府批准，成立由应急管理局、住房城乡建设和交通局、自然资源局、北京西路街道等单位组成的衡水天翔通讯设备有限公司“8·10”事故调查组（以下简称事故调查组）。同时邀请西夏区纪委监委、检察院对事故调查进行监督。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问笔录、专家解答、综合研判等方式，查明了事故的发生、经过、原因、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质和责任，

提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范整改措施。

调查认定，衡水天翔通讯设备有限公司“8·10”钢结构构筑物坍塌事故是一起因操作不规范、建设项目安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）项目基本情况

宁夏广播电视台旧址（741大院）广播电视传输发射塔拆除工程项目于2026年7月21日开工，项目的建设单位为银川市土地储备中心，施工单位为衡水天翔通讯设备有限公司，监理单位为宁夏现代建设监理有限公司。工程主要内容为拆除高度约180米的宁夏广播电视台旧址（741大院）广播电视传输发射塔（含塔身钢结构和附属设备设施）。工程地点位于西夏区北京西路南侧，东至宁夏中医研究院用地、银川市煤气公司新城管理所及绿化带，西至育林巷，南至江南路（怡北巷）林带，北至北京西路城市主干道。拆除结构类型为桁架结构，拆除范围为广播电视传输发射塔主体结构，拆除方法为自上而下分段拆除。2026年7月17日，银川市土地储备中心向银川市西夏区住房城乡建设和交通局进行了项目备案。



图 1 事故发生前剩余未拆除塔体

1.项目建设单位：银川市土地储备中心，主任高某，注册地址：银川市金凤区宁安北街 177 号，中心性质为公益一类事业单位，负责组织实施市辖区土地收储、整理、整治、管理、供应；负责审核市辖区范围内国有土地上房屋和集体土地征收项目补偿测算方案等工作。

2.项目施工单位：衡水天翔通讯设备有限公司，成立于 2005 年 1 月 5 日，法定代表人张某平，统一社会信用代码：9113112776****1995，注册地址：河北省衡水市景县龙华工业区 008 号，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。主要经营范围：建设工程施工；广播电视传输设备制造；建筑物拆除作业（爆破作业除外）等项目。 2023 年 12 月 3 日，取得建筑

施工类安全生产许可证；2023 年 12 月 22 日，取得钢结构工程专业承包壹级建筑业企业资质证书；2024 年 4 月 9 日，取得地基基础工程专业贰级，建筑工程施工总承包贰级，特种工程专业承包（建筑物结构补强）不分等级，防水防腐保温工程专业承包贰级建筑业企业资质证书，符合工程承包资质。2026 年 7 月 17 日，银川市土地储备中心与衡水天翔通讯设备有限公司签订《宁夏广播电视台旧址（741 大院）广播电视传输发射塔拆除工程协议》，约定采取高空自上而下逐层分段切割拆除、塔身解体分解的方式，拆除的钢结构、附属设备设施（平台、爬梯、天线馈线系统、航空障碍灯、避雷针等配套设施）分类整齐堆放转运移交；塔基底座拆除，渣土及建筑垃圾清运，场地平整等，施工中标合同价为 52.17 万元。

3.项目监理单位：宁夏现代建设监理有限公司，成立于 2000 年 7 月 18 日，法定代表人张某宁，统一社会信用代码：9164000071****857B，注册地址：银川市北京东路 379 号，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），主要经营范围：建设工程监理、水利工程建设监理、工程造价咨询及工程管理服务等，符合工程监理资质。2026 年 7 月 21 日，银川市土地储备中心与宁夏现代建设监理有限公司签订《建设工程监理合同》，监理的范围和内容：本工程施工方案包含的内容，并进行本工程质量控制、进度控制、安全控制；协调业主进行投资控制；进行本工程合同信息管理；进行本工程的安全文明施工控制；协助业主进行与本工程有关的其他工作。

（三）相关人员概况

1.张某高，男，1990年8月出生，身份证号：131127********4372，衡水天翔通讯设备有限公司总经理，持有衡水市应急管理局颁发的《安全生产培训合格证》（人员类别主要负责人，证号：1311271990****4372），证书状态正常。

2.孟某福，男，1993年9月出生，身份证号：131127********4352，衡水天翔通讯设备有限公司项目经理，持有河北省住房和城乡建设厅颁发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（项目负责人），证书编号：冀建安B（2023）0410962，证书状态正常。

3.王某涛，男，1992年6月出生，身份证号：131127********4356，衡水天翔通讯设备有限公司员工，涉案项目现场负责人。

4.张某生，男，1981年7月出生，身份证号：131127********4359，衡水天翔通讯设备有限公司涉案项目专职安全员，持有河北省住房和城乡建设厅颁发的《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》，证书编号：冀建安C3（2023）04010558，证书状态正常。

5.张某福（事故中受伤人员），男，1982年4月出生，身份证号：372501********6015，衡水天翔通讯设备有限公司项目临时雇佣劳务人员，持有杨凌示范区应急管理局颁发的特种操作证，证号：T3725011982****6015，操作项目为高处安装、维护、拆除作业，证件状态正常。事故造成张某福右侧第6肋弓骨折。

6.张某保（事故中死亡人员），男，1989 年 2 月出生，身份证号：371502********6038，衡水天翔通讯设备有限公司项目施工队长，持有聊城市应急管理局颁发的特种作业操作证，操作项目为高处安装、维护、拆除作业，证件状态正常。2026 年 7 月 15 日至 7 月 21 日接受施工人员“三级”安全教育；2026 年 7 月 20 日与衡水天翔通讯设备有限公司签订短期劳务合同；2026 年 7 月 21 日接受过项目施工单位安全技术交底（高空作业）并进场作业。

7.杜某，男，1984 年 3 月出生，宁夏现代建设监理有限公司项目总监理工程师，持有住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国监理工程师注册证书》，注册编号：64****64，证书状态正常，职责为全面负责项目安全监督工作。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

经询问事故现场人员并查阅相关施工资料，2026 年 8 月 10 日 7 时 30 分许，衡水天翔通讯设备有限公司施工队长张某保与工人张某福 2 人上塔查看剩余塔体及铁塔周边施工现场，研究下一步拆除作业计划。8 时 10 分许，张某保沿东北侧主体立柱攀爬至塔顶（垂直高度约 22.5 米），张某福沿东南侧主体立柱攀爬至塔身约 8 米处时，剩余未拆除铁塔突然失稳并倒塌，张某保、张某福佩戴的安全带均连接在铁塔构件上，2 人随铁塔主体立柱倾倒一同坠落，造成张某保受伤，后经抢救无效死亡，张某福右侧第 6 肋弓骨折。



图 2 事故发生后现场照片



图 3 东北侧主体立柱基座



图 4 东北侧主体立柱上部基座处切割面（红圈标注部分）

（二）事故现场相关情况

事故发生当天，无雷暴、大风等特殊天气状况。事故发生时，作业现场（围挡）内，只有张某保、张某福 2 人，无其他人员，衡水天翔通讯设备有限公司王某涛、孟某福、张某生，宁夏现代建设监理有限公司杜某共 4 人在施工围挡西门外。作业现场周边无视频监控设施，无事故发生过程影像资料。事故发生后，张某保随主体立柱倾倒坠落至铁塔内部西北处地面，张某福随主体立柱倾倒坠落至铁塔基座内部东南处地面。上述 2 人坠落处地面见安全带、安全帽，未见其他施工工具。东北侧主体立柱（支撑）上部基座处与向南侧内部斜撑（腹杆）连接部分已被完全切割。

（三）应急救援情况

事故发生后，在场人员将张某保身上安全带切开，张某福自行解开安全带，2026 年 8 月 10 日上午 8 时 14 分许，施工单位项目现场负责人王某涛拨打 120 急救电话，8 时 25 分许，120 急救车及医护人员到达现场将受伤人员张某保、张某福送到宁夏回族自治区人民医院（西夏分院）进行紧急抢救，当日 12 时左右，张某保因失血性休克、肝破裂经抢救无效死亡。张某福经检查，为右侧第 6 肋弓骨折。

（四）应急处置评估

经评估，衡水天翔通讯设备有限公司“8·10”事故信息报送渠道通畅，信息流转及时。2026 年 8 月 10 日 9 时 50 分许，属地街道、应急管理局、公安分局等单位接报后，立即派员赶赴事故现场，核查事故相关情况，并开展应急处置工作，现场处置措施得当，在事故应急处置中无衍生事故，未发现应急指挥人员存在失职、渎职现象，应急处置措施到位，应急响应及时。衡水天翔通讯设备有限公司与死者家属就赔偿事项达成一致，已支付到位。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）死者相关情况

张某保，男，衡水天翔通讯设备有限公司项目施工队长。宁夏回族自治区人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》中张某保死亡原因为失血性休克、肝破裂。

（二）伤者相关情况

张某福，男，衡水天翔通讯设备有限公司劳务人员，岗位为

高处作业操作工。宁夏回族自治区人民医院出具的《急诊病历》张某福伤情为右侧第6肋弓骨折。

（三）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，核定事故造成直接经济损失约为180万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过查阅资料、现场勘验、询问笔录，调查认定事故直接原因为：切割、分离了东北侧主体支撑上部基座处的向南侧内部斜撑（腹杆），导致铁塔底座平面四周平衡度失衡而坍塌。

（二）间接原因分析

1.衡水天翔通讯设备有限公司。落实安全生产主体责任不到位，一是现场安全管理不规范，未严格依据施工方案安排总工程师、施工员、质量员到岗履职；二是风险隐患辨识不到位，未严格落实风险分级管控措施，事故当天作业前未开展安全技术交底，未安排高处作业安全监护人员；三是未严格落实拆除工程专项施工方案，未对拟拆除物的稳定状态进行监测，未对拆除影响结构安全的局部先加固后再拆除。

2.宁夏现代建设监理有限公司，履行监理职责不到位，未安排专业监理工程师兼安全监理工程师到场，未及时发现施工单位存在的安全管理人员履责不力、高处作业不规范、未严格按照拆除施工方案作业等问题隐患，未能有效发挥施工现场安全监督作用。

3.银川市土地储备中心，未切实履行安全生产统一协调、管

理职责，对施工单位和监理单位履行安全生产职责督促不力，安全风险管控与隐患排查治理不到位，未及时发现并消除事故隐患。

五、有关责任单位存在问题

1.衡水天翔通讯设备有限公司，作为项目施工单位，安全发展理念树得不牢，未依法健全并有效落实本单位全员安全生产责任制，安全管理人员责任悬空、履职不力，施工过程中未安排项目技术负责人、施工员等关键管理人员到场履职。现场安全管理浮于表面，风险辨识和分级管控制度及相应控制措施未落实到位[1]，对拆除作业过程中存在的安全风险认识不足；未严格落实拆除工程专项施工方案，未对拟拆除物的稳定状态进行监测[2]、未对拆除影响结构安全的局部先加固后再拆除[3]，未在每日拆除作业结束后开展次日作业安全性评估，也未形成相应书面检查记录；未组织采取有效技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[4]。

2.宁夏现代建设监理有限公司，作为项目监理单位，未按照组建监理部的文件要求配备监理人员；安全管理不到位，未对施工单位安全管理责任缺位、人员配备缺失、未按照施工方案作业等情况进行有效监理，并及时督促消除事故隐患[5]。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2] 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）：3 基本规定 3.0.8 拆除工程施工中，应对拟拆除物的稳定状态进行监测；当发现事故隐患时，必须停止作业。

[3] 《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2016）：3 基本规定 3.0.9 对局部拆除影响结构安全的，应先加固后再拆除。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查

3.银川市土地储备中心，作为项目建设单位，未牢固树立安全发展理念，未切实履行安全生产统一协调、管理职责，安全管理制度要求未全面落实到项目实际管理中，未能有效督促施工单位、监理单位依法依规全面履行安全生产责任[6]，未能严格落实隐患排查治理制度，未采取管理措施及时发现并消除项目建设中存在的人员配备缺失、未按规范和方案实施高处作业、施工和监理单位安全管理人员履责不到位等事故隐患[7]。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据国家有关法律、法规的规定，事故调查组依据事故调查情况和原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出如下处理意见:

（一）建议免予追究责任人员

张某保，衡水天翔通讯设备有限公司项目施工队长，在未进行安全技术交底、未安排现场监护人员、未落实相应风险管控措施情况下，违规开展高处作业，在事故中受伤后，经抢救无效死亡，对事故发生负有管理责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.张某高，衡水天翔通讯设备有限公司主要负责人，负责企

治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

业全面工作，未严格履行安全生产主要负责人的职责，未健全并落实本单位全员安全生产责任制，未落实好安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位施工项目安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（五）项[8]之规定，对事故发生负主要管理责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[9]之规定，由西夏区应急管理局对其实施行政处罚。

2.孟某福，衡水天翔通讯设备有限公司项目经理，负责该项目施工全面工作，履行安全生产管理人员职责不到位，未落实好风险辨识和分级管控制度，作业前未开展安全技术交底，未督促总工程师、施工员、质量员到现场，未全面检查负责项目的安全生产状况，未及时排查并消除铁塔拆除过程中未进行稳定性监测、局部拆除影响结构安全未进行加固、高处作业不规范等隐患，并提出改进安全生产管理的建议，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项[10]之规定，对事故发生负重要管理责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[12]

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定

之规定，由西夏区应急管理局对其实施行政处罚。

3.王某涛，衡水天翔通讯设备有限公司项目现场负责人，负责该项目现场施工管理，具体包括车辆设备调度，现场安全隐患排查等工作，履行安全生产管理人员职责不到位，未落实好风险辨识和分级管控制度，未严格督促落实高空拆除作业全过程安全管理要求，未及时排查安全事故隐患、提出改进安全生产管理的建议，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项[13]之规定，对事故发生负重要管理责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[14]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[15]之规定，由西夏区应急管理局对其实施行政处罚。

4.张某生，衡水天翔通讯设备有限公司项目安全员，负责该项目现场施工安全管控，督促安全文明施工，履行安全生产管理人员职责不到位，未落实好风险辨识和分级管控制度，未对铁塔进行稳定性状态检测、未进行加固，未及时排查并消除铁塔拆除过程中未进行稳定性监测、局部拆除影响结构安全未进行加固，

的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[15]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

未制止和纠正高处拆除作业过程中违反操作规程行为，未深入检查项目的安全生产状况，未及时排查安全事故隐患、提出改进安全生产管理的建议，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项[16]之规定，对事故发生负管理责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[17]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[18]之规定，由西夏区应急管理局对其实施行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

1.衡水天翔通讯设备有限公司，对事故的发生负有直接责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[19]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[20]之规定，由西夏区应急管理局实施行政处罚。

2.宁夏现代建设监理有限公司，对事故的发生负有安全生产监理责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[17]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[18]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

[19]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[20]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

条[21]之规定，由西夏区应急管理局实施行政处罚。

（四）其他处理建议

1.建议由银川市土地储备中心对此次事故相关人员进行处理，并将处理结果报事故调查组牵头部门留档保存。

2.建议由银川市土地储备中心依据项目监理合同，对项目总监未认真履行监理职责问题进行处罚，并将处理结果报事故调查组牵头部门留档保存。

七、事故主要教训

（一）施工单位安全责任悬空。安全发展理念未能贯穿生产经营全过程，未健全并落实安全责任制，安全生产管理人员未严格履职尽责，风险管控工作流于形式等。

（二）监理单位监督责任落空。对施工单位施工过程中总工程师、施工员、质量员未到现场；未依据拆除工程专项施工方案对拟拆除物的稳定状态进行监测、未对局部拆除影响结构安全的先加固后再拆除的情况失察，未对高处拆除作业等关键环节实施有效监理等。

（三）建设单位管理责任失职。风险分析研判缺失，未有效履行统一协调管理职责，对施工单位、监理单位的履职不到位等问题督促不力。

（四）行业监管部门监管责任未压实。行业管理部门专项隐患排查不到位，未能有效督促参建各方消除事故隐患。

---

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；

八、事故防范和整改措施的建议

（一）全面压实各方责任，夯实项目安全基础。事故项目各参建单位要牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产主体责任。施工单位要健全安全生产责任制和规章制度，建强安全管理机构和管理人员队伍，严格按技术规范和施工方案作业，强化隐患排查和危险作业全过程管理。监理单位要依法审查施工单位安全生产条件、安全管理体系运行及现场安全措施落实情况，确保安全培训、设施防护、隐患治理到位。建设单位要履行统一协调、管理职责，建立对施工、监理单位的考核监督机制，定期检查责任落实、风险管控、隐患排查、人员设备及高危拆除作业管控等情况，及时纠正违规行为，将安全要求融入项目管理全过程。

（二）强化行业精准监管，深化隐患排查治理。住建和交通局、自然资源局等部门要深入研判安全风险和事故隐患，反思监管薄弱环节，强化辖区内上级相关部门组织建设的市政等建设工程安全监管职责，将各类建设项目统一纳入属地监管体系，实施无差别管理。要聚焦企业主体责任落实、双重预防机制运行、分包单位及设备人员准入等重点，突出高处作业、有限空间、动火作业等关键环节，综合运用专家诊查、行业抽查、联合检查等方式，排查主体责任不落实、危险作业流程不规范等问题隐患，推进企业安全管理规范化、标准化、信息化，从源头上消除事故隐患，提升本质安全水平。

（三）深化安全警示教育，筑牢全员安全防线。住建和交通局、自然资源局等部门要以本次事故为典型案例，组织辖区重点

建设施工企业召开事故现场会或专题警示会，通报事故原因及教训，督促企业对照问题自查自纠。要推动企业将事故警示教育纳入日常安全培训，针对企业负责人、项目管理人员、一线作业人员等分类开展安全法规、操作规程、应急处置培训，提升从业人员安全意识和技能。要健全安全生产举报渠道和奖励机制，推动建设工程领域企业建立内部举报奖励制度，发挥“吹哨人”作用。要利用新媒体、宣传栏等载体，广泛宣传安全法规和典型事故案例，持续营造“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围，推动形成共同维护安全生产的工作格局。