桂黔（田林）产业园二期挤压车间厂房工程“11•9”一般高处坠落事故调查报告

2026-01-23 16:25　来源：田林县应急管理局

2025年11月9日15时18分许，桂黔（田林）经济产业园二期建设项目一工业型材挤压车间厂房工程施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死

事故发生后，田林县人民政府高度重视，立即指示旧州镇人民政府和有关部门启动应急处置。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产（国务院令第493号）等有关法律法规，11月18日，县人民政府成立了桂黔（田林）产业园二期挤压车间厂房工程“11·9”高处坠落事故调查组查组由县委常委、县人民政府副县长王艳榜同志任组长，成员由旧州镇、公安局、县应急局、县工管中心、住建局、自然资源局、人社局、县总工责事故调查工作。同时邀请县纪委监察委和县人民检察院参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议以及加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查认定，桂黔（田林）产业园二期挤压车间厂房工程“11·9”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）项目参建单位及人员基本情况

1. 项目业主：田林县恒昌开发投资有限公司（以下简称恒昌公司），统一机构代码：914510297565403577（1-1），成立日期：2004年02月0独资），法人代表：宋学滨，营业场所：田林县乐里镇河南片，经营范围：国有资产营运、国有资产基础设施、项目设施、项目投资、开发经营：设施、农业基础设施、农业综合开发、土地储备、房地产开发;房屋租赁、汽车租赁服务:农副产品、水果销售。（依法须经批准的项目，经相关部门

2. 项目总承包单位：广西金哲建设工程有限公司（以下简称金哲公司），统一机构代码：91451000MA5L37TT2K,注册资本:叁仟壹佰陆拾捌万圆投资或控股），成立日期2017年04月06日，法定代表人：陈乾智，营业期限：长期，住所：田林县乐里镇新昌村财富商城(袁彪出租房)第9层，经营屋建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，港口与航道工程施工总承包，机电安装工程施工总承包，电力工包，石油化工工程施工总承包，建筑智能化工程专业承包，消防设施工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，土石方工程专业承包，建筑装筑工程专业承包，环保工程专业承包，地基与基础工程专业承包，机电设备安装工程专业承包，建筑幕墙工程专业承包，河湖整治专业承包，特种承包，钢结构工程专业承包，起重设备安装工程专业承包，电子与智能化工程专业承包，输变电工程专业承包,施工劳务分包,桥梁工程专业承包,牌、交通设施、电子产品销售及安装，模板脚手架工程专业承包，建筑材料、五金交电、造林苗、城镇绿化苗、经济林苗种植、批发及零售，对房管理，城市建设项目的投资，投资管理咨询服务，对旅游业的投资开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）;安全生[2018]000164，有效期至:2023年09月27日至2026年09月27日。许可范围：建筑施工。

3.劳务分包单位：永州市中汇劳务有限公司（以下简称永州公司），统一机构代码：91431103MA4RNG075Q,注册资本:贰佰万元整，类型：有限
2020年09月15日，法定代表人：郭宗伟，营业期限：2020年09月15日至2070年09月14日，住所：湖南省永州市冷水滩区九大道与梧桐路北1-25-1号
建筑;建筑劳务分包;建筑幕墙工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;地基与基础工程专业承包;体育场地设施工程、地基基础工程、市政工
程、桥梁工程、隧道工程、水利工程、电力工程、防水防腐保温工程的承包及施工;对外承包工程业务;网络工程、消防设备安装工程、电梯安装工
工程服务;金属门窗工程施工:建筑钢结构、预制构件工程安装服务;钢结构工程;提供施工设备服务:道路货物运输(易燃、易爆、危险化学品除外);
防器材、建材、装饰材料销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4.项目监理单位：广西方宙工程咨询有限公司（以下简称方宙公司），统一机构代码：91450100098375426Y (5-1),注册资本:壹仟捌万整，类
控股)，成立日期2014年04月22日，法定代表人：蒋增才，营业期限：长期，住所：南宁市江南区星大道7-1号泰富大厦4A-9A室，经营范围：工程
编制可行性研究报告，项目申请报告和资金申请报告；评估咨询；工程设计；招标代理；工程监理；设备监理；工程造价咨询；工程项目管理，
程施工、环境评估，(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5.人员情况

（1）周芳井，男，432902********7818，湖南省永州市人。劳务分包单位永州公司员工，其未取得高空作业证件，只持有焊接与热切割作
2025年11月9日15时18分许，在桂黔（田林）经济产业园二期建设项目一工业型材挤压车间厂房棚顶从事推板、解绑和搬运作业过程中不慎坠落，经

（2）宋学滨，田林县恒昌开发投资有限公司法定代表人，负责田林县恒昌开发投资有限公司全面工作。

（3）陈乾智，广西金哲建设工程有限公司法定代表人，负责桂黔(田林)经济产业园二期建设项目--工业型材挤压车间厂房工程安全管理工作

（4）叶平，广西金哲建设工程有限公司专职安全员，负责对桂黔(田林)经济产业园二期建设项目--工业型材挤压车间厂房工程安全生产进行

（5）郭宗伟，永州市中汇劳务有限公司法定代表人，负责桂黔(田林)经济产业园二期建设项目--工业型材挤压车间厂房工程劳务人员现场安

（6）蒋增才，广西方宙工程咨询有限公司法定代表人，负责对桂黔(田林)经济产业园二期建设项目--工业型材挤压车间厂房工程建设施工监

（二）工程概况

桂黔(田林)经济产业园二期建设项目--工业型材挤压车间厂房工程，建设单位：田林县恒昌开发投资有限公司，施工许可证编号:451029202
廖梁旭，建筑面积 11448㎡，建筑计容面积22896㎡，建筑层数:该项目主要建设一栋屋檐为17.3米高的钢结构厂房，室内外高差0.300m，配套道
管理有限公司根据项目招标计划，于2025年5月15日向田林县住建局呈报《建设施工招标申请表》，获县住建局审批后，2025年5月19日在全国公
告，2025年6月9日在百色公共资源交易中心开标。经招投标各项工作程序，金哲公司中标，2025年6月20日与恒昌公司签订施工合同。2025年7月2
司与具有钢结构生产及安装资质的永州公司达成采购安装协议，由永州公司派遣劳务人员到项目现场安装钢结构分部工程。2025 年 7 月 14 日
11 月 9 日 15 时，周芳井在该项目工业型材挤压车间厂房顶棚屋 檐开展推板、解绑和搬运作业时不慎跌落地面，造成死亡。

（三）事故发生经过

2025年11月9日下午，带班班长郭宗敏组织工友们从事厂房顶棚盖板工作，参与本次厂房顶棚盖板工作共有7名工人在现场做工，其中2人在地
推板、解绑和搬运工作。15时18分许，死者周芳井在厂房棚顶屋檐推板、解绑和搬运作业时，因其个人没有严格按照高处作业要求，未
米高处坠落，经120救护人员抢救无效死亡。

（四）事故现场勘查情况

本次事故现场发生于桂黔（田林）经济产业园二期建设项目一工业型材挤压车间厂房内。发生事故时，死者周芳井和4名工友正在厂房顶棚
屋檐至地面的高度为17.3米，室内外高差0.300m；地面吊运板材作业由带班班长郭宗敏、工友罗超负责。（下图为施工发生事故现场图片）





事故发生当天下午15时许，现场为厂房顶棚盖板作业区域，工友们正在厂房顶棚从事盖板作业。由于当天上午下过小雨， 经勘察，作业板面有湿滑，死者周芳井及工友们都是按照要求佩戴安全带等劳动防护用品上工。现场未发现独立视频监控设备；现场提取到7人作业人员使用的安全带等井安全扣与生命线连接的直接痕迹。

（五）事故直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（定，据统计，桂黔（田林）产业园二期挤压车间厂房工程“11·9”安全事故共造成直接经济损失约159.2万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年11月9日15时18分许，带班班长郭宗敏发现员工周芳从棚顶掉下来，跌落到地面尚且意识丧失，其立即叫罗超电话报拨打120急救电话。

2025年11月9日15时20分，带班班长郭宗敏向广西金哲建设工程有限公司项目技术负责人报告事故情况。

接到电话后，金哲公司项目技术负责人立即从工地办公室赶往事故现场查看情况，并于2025年11月9日15时44分将事故情况报告旧州镇人民政

2025年11月9日15时52分，县应急管理局值班人员接到金哲公司项目技术负责人报告；桂黔（田林）经济产业园二期建设项目一工业型材挤压高处坠落事故。

2025年11月9日16时26分，县应急管理局值班人员电话向县两办报告桂黔（田林）经济产业园二期建设项目一工业型材挤压车间厂房发生事故政府分管领导带领县公安局、县应急管理局、县工业集中区管理中心、 旧州镇政府相关负责人到达现场，成立事故现场工作组，协调安排事故善后

2025年11月9日20时17分，县应急管理局值班人员接到县府办通知，将本起事故情况同步向县委办、县府办和市应急局作书面报告。

（二）事故救援情况

2025年11月9日15时18分许，死者周芳井正与4名工友在顶棚负责推板、解绑和搬运工作时，带班班长郭宗敏和罗超负责地面吊板工作，郭宗来，他立即跑过去，看到是一个人趴在地面上，意识丧失，立即叫罗超电话拨打120急救电话。大约过了二十分钟，医院救护人员赶到事故现场开展责人等有关人员陆续赶到事故现场参与事故救援工作。

18时12分许，县人民政府分管领导带领县公安局、县应急管理局、 县工业集中区管理中心、旧州镇政府相关负责人到达现场，成立事故现场和维稳工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，带班班长郭宗敏负责联系死者家属，并积极配合家属善后工作，11月10日凌晨4点，死者家属到达事故现场，于11月11日金哲公付赔偿款，死者家属将死者尸体运回湖南省永州市老家乡安葬，家属情绪总体稳定。

（四）应急处置情况评估

从本起事故应急救援处置情况看，本起事故上报、救援信息传递沟通顺畅，比较及时，并逐级上报。政府和有关部门也响应积极，能及时、有导舆论导向，社会反应较好，没有造成不良后果。在应急抢救方面，政府组织力量积极参与救援。事故应急处置和善后处理工作得当，事故危险性步扩大，事故损失被降到了最低程度。总体上本起事故应急处置和善后处理工作行动迅速，措施有力，未发生次生、衍生事件，没有因处置不力造成

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

死者周芳井安全意识淡薄，其在未取得高空作业证的情况下到桂黔（田林）经济产业园二期建设项目一工业型材挤压车间厂房屋檐从事推板、解绑中未正确佩戴安全带等防护措施，从17.3米高的厂房棚顶不慎坠落至地面导致死亡。

（二）事故间接原因

永州市中汇劳务有限公司，企业安全意识淡薄，安排未持有登高作业证的从业人员从事高处作业，存在违规用人的违法行为，负有管理责任。

四、有关单位存在的其他问题

（一）有关企业

1.广西金哲建设工程有限公司，公司持有开展本次行业活动相应的营业执照，具有相应的承包资质，对劳务分包企业未严格按照《钢结构安装全监督管理漏洞；公司专职安全生产管理人员履职不到位，对劳务公司违规用人严重行为不予以及时制止，导致事故发生，负有监督管理缺失责任。

2.广西方宙工程咨询有限公司，在项目实施过程中，没有充分发挥对项目施工监督管理职能；对从业人员未持有特许证件从事特殊作业存在监负有监管责任。

（二）有关部门

1.田林县工业集中区管理中心尽管每周赴园区对广西金哲建设工程有限公司开展检查指导工作，但对项目施工过程中存在的安全隐患问题研判防范事故风险，负有监督管理责任。

2.田林县住房和城乡建设局在对桂黔（田林）经济产业园二期建设项目一工业型材挤压车间厂房项目建设工程巡查不到位，对施工单位从业人有效地识别和防范事故风险，存在监督管理不到位情形。

3.田林县旧州镇人民政府在对广西金哲建设工程有限公司开展检查指导工作中，对桂黔（田林）经济产业园二期建设项目一工业型材挤压车间安全隐患，未能及时、有效地识别和防范事故风险，负有属地监督管理责任。

五、事故责任认定及处理建议

（一）责任单位的处理建议

1.承包单位广西金哲建设工程有限公司对事故的发生负有监督管理缺失责任；公司持有开展本次行业活动相应的营业执照，具有相应的承包资施工单位对劳务公司违规用人严重行为不予以及时制止，导致事故发生，负有监督管理责任。建议由田林县应急管理局对广西金哲建设工程罚。

2. 项目施工单位永州市中汇劳务有限公司持有开展本次行业活动相应的营业执照，具有相应的承包资质，但在开展施工作业中存在违规用人人田林县应急管理局对永州市中汇劳务有限公司违法行为予以行政处罚。

3. 广西方宙工程咨询有限公司，在项目实施过程中对劳务公司存在安排未持有特许证件的人员从事特殊作业的违法行为负有监督管理失职责任西方宙工程咨询有限公司违法行为予以行政处罚。

（二）有关责任人员处理建议

1.行政处罚

（1）周芳井，在桂黔（田林）经济产业园二期建设项目一工业型材挤压车间厂房解绑面板作业中，没有持有高空作业操作证，没有做好个人戴和使用安全带等劳动防护用品，导致从高处不慎坠落 ，对自身没有采取有效安全防护措施的情况下，擅自违章开展高空作业，缺乏自我自觉规避要责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究其责任。

（2）陈乾智，广西金哲建设工程有限公司法定代表人，没有履行好项目承包主要责负人工作职责，未落实安全责任工作制度，对从业人员未作业，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未在作业现场督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，法行为予以行政处罚。

（3）叶平，广西金哲建设工程有限公司安全员，作为专职安全生产管理人员，当时没有在施工现场对施工人员进行现场安全监督指导，对止，导致事故发生，对事故发生负有直接管理责任。建议将该违法线索移交住房和城乡建设管理管理部门依法进行处理。

（4）郭宗伟，永州市中汇劳务有限公司法定代表人，在开展施工作业中存在违规用人从事特殊作业的违法行为，建议由田林县应急管理局对

（5）蒋增才，广西方宙工程咨询有限公司法定代表人，未督促现场监察见证员认真开展巡查施工现场管理工作，对从业人员持证上岗情况任。建议由田林县应急管理局对其违法行为予以行政处罚。

2.企业内部处理

（1）刘志华，广西金哲建设工程有限公司技术负责人，没有履行好施工现场主要负责人工作职责，对从业人员持有特许作业有效证件从业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未在作业现场督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有监督工程有限公司按公司内部管理规定进行处理。

（2）韦光，广西方宙工程咨询有限公司现场监理员，未履行好现场监察见证员认真开展巡查施工现场管理工作，对从业人员持证上岗情况不现场开展监督指导工作，对事故的发生负有监督管理责任。建议由广西方宙工程咨询有限公司按公司内部管理规定进行处理。

（二）其他建议

1.建议由田林县安应委办对广西金哲建设工程有限公司、广西方宙工程咨询有限公司、永州市中汇劳务有限公司、田林县恒昌开发投资有限公

2.建议田林县住房和城乡建设局、田林县工业集中区管理中心、田林县旧州镇人民政府分别向田林县人民政府作书面检讨。

六、事故防范和整改措施

（一）认真贯彻落实县委、县政府关于安全生产的工作部署和指示精神，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责。要深刻汲取事故教训，深化危险源的辨识和风险评估工作。制定并落实相应的防范措施。组织对现场标识、安装或加高防护栏杆或平台等，符合相关国家和行业规范标准。作业过程中严格按照安全操作规程，层层压实安全责任，通过强化安全检查险，严格现场作业人员行为的管控，发现有违章、违规现象及时制止和纠正，执行相应的处罚考核。

（二）要落实企业主要负责人主体责任，健全安全生产管理规章制度；要依法履行建设工程基本建设程序，及时办理相关行政审批、备案手续的安全教育培训力度；要高度重视近期事故发生态势，开展设备检维修及高处作业等专项整治活动，实施作业全过程监督检查，特别加大高处临边使用情况以及特种作业人员持证情况的检查力度，依法打击安全生产违法违规行为，提高施工作业人员安全意识，防范此类事故再次发生。

（三）各乡（镇）人民政府和有关部门在抓发展的过程中，要牢记安全发展理念，强化底线思维和红线意识，真正把安全发展理念落到实处。管理，有效防范事故发生。加大监督检查和监管执法力度，全面排查治理建筑施工领域风险隐患，牢牢守住安全底线。

（四）强化工作措施，开展建筑施工领域安全生产专项整治活动。要进一步厘清项目建设安全监管责任，要以案为鉴，督促建筑企业切实履行施工安全，对发现的隐患，要实行台账管理，从源头杜绝事故发生。

（五）全县辖区内项目建设各方要认真落实安全生产主体责任。加强安全生产管理，排查整治存在的隐患和问题，确保施工安全。要按照规定员，严格现场安全施工，尤其要加强对危险性较大分部、分项工程的安全管理，将安全生产责任落实到岗位，落实到人头，做到安全投入到位、安急救援到位，严守法律底线，确保安全生产。

桂黔（田林）产业园二期挤压车间厂房工程

“11·9”一般高处坠落事故调查组

2026年1月23日