岑溪市新闽粤陶瓷 有限公司“6•28”事故调查报告

2021-11-09 17:45　来源：岑溪市应急管理局

2020年6月28日下午20时23分左右 ,岑溪市新闽粤陶瓷有限公司原料球磨车间发生一起淹溺安全事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律、法规的规定,岑溪市人民政办、应急局、公安局、市总工会、马路镇政府等单位人员依法成立了岑溪市新闽粤陶瓷有限公司“6·28”事故调查组(以下简称事故调查组),事详见《岑溪市人民政府办公室关于成立岑溪市新闽粤陶瓷有限公司“6·28”事故调查组的通知》(岑政办发〔2021〕65号)。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘查、取证、调查和分析等故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质和责任进行了认定，对有关责任单位及人员提出了处理建议，并针对事故存在问题，提出整改建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故发生的时间

2021年6月28日10时00分左右。

(二)事故发生的地点

岑溪市新闽粤陶瓷有限公司原料配送球磨车间6号搅浆池内

(三)事故发生单位

岑溪市新闽粤陶瓷有限公司

(四)事故类型

淹溺

(五)事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者严彩南,男,汉族,身份证号码:4524**********0434,户籍住址：广西岑溪市归义镇永和村，岑溪市新闽粤陶瓷有限球磨班班长。

(六)事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币玖拾柒万元（￥970000.00元)，主要包括严彩南的一次性死亡补助金、丧葬费及与事故相关的赔偿项目费用

(七)事故现场概况

事故现场位于广西岑溪市马路镇善村村工业园区的岑溪市新闽粤陶瓷有限公司原料配送球磨车间内，车间入口在南面，入口左边由南向北号为1-6号球磨罐体，这些球磨罐体搅浆后互相连着一管道用于输出泥浆，管道输出泥浆口有8个分别对应中间位置由南向北一字排列的1-8号搅浆池为地下密闭空间池，空间内径长6米，宽6米，深3.5米，每个浆池面上开有一个60cm×70cm长方形放（抽）浆口，放（抽）浆口内设

动的钢制过滤筛斗，预防在放浆时有杂物放入池内。每个浆池放（抽）浆口均没有设置防止人员掉入浆池的防护网或围栏等装置以及安全警示浆池与球磨罐体中间有一条用于冲洗放浆时溢出残留污泥的排污水沟，水沟上放有一台水泵机和可接驳的水管。车间入口右边由南向北一字排连体的标号为1-8号的搅浆机械。事故中心点位于该车间内的6号搅浆池，事发时该浆池口设置的可移动钢制过滤筛斗已人为拿到池口的南面位盖在池口上，池口周边有残留的泥浆水；车间北面的围墙上安装有一个正对搅浆池方向的视频摄像头，但已损坏没有摄像。周边地方没发现有迹物证。

二、基本情况

(一)事故发生单位的基本情况

事故单位岑溪市新闽粤陶瓷有限公司位于岑溪市马路镇善村工业区内，公司规模较大，有员工达300多人。其营业执照情况：统一社 91450481MA5N2R9B9B；类型：一人有限责任公司；企业住所：岑溪市马路镇善村工业区（岑溪市名爵陶瓷有限公司出租厂房）；法定代 礼；注册资本：伍佰万圆整；成立日期：2018年03月13日；营业期限：长期；经营范围：建筑陶瓷生产、销售。（依法须经批准的项目，经 后方可开展经营活动）。

(二)事故发生的经过及事故应急处置情况

2021年6月28日8时，穿着凉鞋的球磨班班长严彩南和该班工人冼天泽等6人到球磨车间各自的岗位进行正常上班工作，到岗后，班长严 的到岗情况并在微信工作群上传工作到岗情况照片，随后开始各自的工作。放浆工人冼天泽拿电筒用眼睛从搅浆池口往搅浆池内查看各个搅浆 是否需要放浆，检查至6号搅浆池口时发现池口可移动的过滤筛斗没有盖上被人为拿掉放在池口旁边南面位置，查看完后，冼天泽就和没有固 作的班长严彩南在6号搅浆池旁边一起接冲洗水沟的水管，一起接完水管后冼天泽就背向6号搅浆池在7号池负近冲洗旁边的排污水沟，班长严 搅浆池附近机动工作帮忙查看浆池情况及放浆，当冼天泽一直冲洗排污水沟至上午10时多就发现严彩南不在搅浆池附近不见人了，到11时有 长严彩南安排时发现电话也关机打不通了，由于班长严彩南工作的机动性，没有固定工作岗位，同班工作的工人对班长严彩南的失踪情况没有 到下午18时还是找不到班长严彩南后才引起重视向另一班班长周清伟报告严彩南的失踪情况，叫周清伟询问公司领导是否请假了，确认没有请 后，车间主任黄炳炽于20时23分左右向岑溪市新闽粤陶瓷有限公司的行政部报告球磨车间班长严彩南失踪的情况。该行政部接报后，立即组 进出口监控进行排查，同时安排车间工人在车间以及宿舍等区域进行详细寻找，均未找到严彩南的下落。21时40分该公司行政部向公安机关 路派出所民警到达事发地点，后经车间工人在原料球磨车间6号浆池中发现有凉鞋并打捞上来确认是严彩南上班时穿的凉鞋，该公司领导立即 织人员对6号搅浆池抽水的指令，22时13分该公司行政部按照现场公安人员的建议，拨打119消防救援电话请求消防人员到场进行救援，22时 市消防救援人员到事故发生地点，随后接报的岑溪市应急管理局、马路镇政府的领导及相关人员相继赶到事故现场依职责开展各项应急处置工 事发浆池的水位下降，最先发现了人的脚部，基本确认失踪的严彩南已掉落在6号浆池中，随后公安部门安排警力封锁事故现场，消防救援人 作，应急管理局做好协调事故应急处置工作的同时开展事故初查工作；马路镇政府指导该公司管理人员做好家属的安抚工作。6月29日凌晨1 上来的严彩南已无生命体征。

事故发生后，岑溪市应急管理局、马路镇政府的领导和工作人员与岑溪市新闽粤陶瓷有限公司的领导持续做好死者的善后工作，确保 2021年6月29日当天，岑溪市新闽粤陶瓷有限公司与死者家属协商一致，签订了赔偿协议赔偿人民币玖拾柒万元给死者家属，赔偿款现已全部 后工作处理结束。

（三)事故的报告情况

2021年6月28日上午10时同班工人发现严彩南不见，11时发现其手机关机找不见人，工人没有引起重视，不报告公司领导，直到18时仍 报告公司领导查找确认事故发生，20时23分岑溪市新闽粤陶瓷有限公司接报后组织人员开展应急处置工作，并逐级将发生事故的情况汇报 所、马路镇人民政府、岑溪市应急管理局等有关单位，各单位第一时间先后派出人员到现场依职责开展各项工作。

三、事故的原因及事故性质

（一）事故的直接原因

由于事故发生时没有现场目击证人见证和视频证实，没有直接证据证明严彩南掉进浆池的直接原因，事故调查组经现场勘查、查看周边视 员的调查询问及结合现场救援情况综合分析认定严彩南掉进浆池的直接原因有以下2点：一是严彩南上班工作时穿凉鞋，在查看搅浆池内情况 内发生事故，违反岑溪市新闽粤陶瓷有限公司制定上班时必须穿水鞋工作的劳动制度规定；二是搅浆池口没有防止人员掉入池内的防护网或围 安全警示标线标志；违规作业、安全防护措施不到位是事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

1.岑溪市新闽粤陶瓷有限公司安全生产责任制不落实，企业未逐级签订安全生产责任制，安全生产职责不清，未制定放浆岗位安全操作规程

2.岑溪市新闽粤陶瓷有限公司设置岗位的劳动组织不合理，严彩南在放浆作业时独自一人操作；

3.岑溪市新闽粤陶瓷有限公司未认真组织开展安全隐患排查治理，风险管控措施缺失；

4.岑溪市新闽粤陶瓷有限公司建设项目未按照法律法规要求进行安全设施“三同时”；

5.岑溪市新闽粤陶瓷有限公司未提供应急救援预案，且未进行备案。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定:岑溪市新闽粤陶瓷有限公司“6·28”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）严彩南是事故的直接责任人，由于其在事故中死亡，建议不予追究;

（二）岑溪市新闽粤陶瓷有限公司原料车间主任黄炳炽对其管理的原料车间的安全生产履职不到位，建议由岑溪市新闽粤陶瓷有限公司根有关制度对其进行处理。

（三）岑溪市新闽粤陶瓷有限公司对事故的发生负管理责任，建议由岑溪市应急管理局依照事故发生时的《中华人民共和国安全生产法》第（一）项的规定对该公司给予行政处罚。

（四）建议由岑溪市安委会领导对马路镇政府分管安全的领导进行提醒谈话，督促加强属地安全生产管理工作。

五、事故整改和防范措施

（一）按照“四不放过”原则，岑溪市新闽粤陶瓷有限公司必须严肃落实相关责任人的处理，加大安全生产管理力度，做好事故安全警示应的整改措施，接受相应的行政处罚，全面排查隐患并积极完成整改，经监管部门审查合格批准后，方能恢复生产工作，只有严肃处理，警钟一反三，深刻吸取事故教训。

（二）主要负责人要高度重视安全生产管理，及时建立健全的安全生产责任制、各项安全管理制度、安全操作规程和应急救援预案并组织培训，提高员工的安全意识，严防违章作业等“三违”行为的发生。

（三）加大安全生产经费的投入，完善生产现场重要部位的安全防护设施。认真贯彻落实各项安全操作规程的执行力度。

（四）建立风险分组管控和隐患排查治理双重预防机制，增强事故风险防范能力。切实组织开展安全隐患排查治理，消除安全隐患，降险；加强企业作业现场的监督管理，及时发现安全事故隐患并迅速消除，防止事故再次发生。

岑溪市新闽粤陶瓷有限公司“6·28”事故调查组

二0二一年十一月九日

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图