事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证和综合分析，事故调查组已经处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质，提出了对事故处理意见和事故防范措施的建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

平果市都阳余荣进家庭农场，成立于2020年9月24日，营业执照统一社会信用代码：92451023MA5PXAWN8B，单位类型为个体工商户，组荣进，经营范围为牲畜饲养。经营地点在平果市坡造镇都阳村三板屯四队录脉坡。该农场建设取得了坡造镇人民政府《关于都阳村余荣进、班明用地的批复》（坡政函〔2019〕40号）及平果市农业农村局审批的《动物防疫条件合格证》（（平）动防合字第2020013号）等用地及行业审批相事项决策主要是余荣进负责，日常管理主要是其子余华增及余华增表哥张友千两人负责，其妻周丽新也时常抽空到农场帮忙做工。截至目前，该农场分两次进行建设，第一次于2019年开始建设，占地面积约900平方米，可规模养猪650头，2019年底建成并开始养猪。第二次于2020年下1500平方米，可规模养猪1000头，2020年底扩建完成并开始养猪；养猪场内的化粪池于2019年同步建成，化粪池长5.7米，宽3.6米，高2.5米，出口，一个长0.86米、宽0.58米，另一个长0.67米、宽0.58米，两个化粪池进出口之间直线距离3.8米。

二、事故发生经过、救援处置和善后处理情况

（一）事故发生经过、救援处置情况

2021年5月17日10时15分左右，平果市都阳余荣进家庭农场经营者余荣进的妻子周丽新在该农场内进行化粪池清理作业时，因放置在化粪池底化粪池底有砖头及残渣等物体堵住了抽粪机的进粪口，便叫在离化粪池约15米远处进行猪粪打包的陆仕点将在该处的抽粪机通电开关关闭，并找底，沿着梯子进入到化粪池底对被堵的抽粪机进行清理。约15分钟后，在猪粪打包处休息的黄绍良和陆仕点发现周丽新进入化粪池时间过长，可化粪池口进行察看，发现周丽新身体已躺倒在粪池底梯子旁的粪渣液上，身体没有动静，黄绍良立即大喊出事了，陆仕点听到后也跑到化粪池口着梯子下化粪池去施救周丽新，在到达化粪池底并靠近周丽新后，陆仕点抓住周丽新的手将其拉往梯子旁，但在拉动过程中，陆仕点因为呼吸困粪池底。在化粪池口上面的黄绍良见状，随即也沿着梯子下化粪池底去施救，但在到距离化粪池底约1米处时，黄绍良感觉到气味很浓且呼吸困难沿着梯子往上爬，在出到化粪池口后往前走了约2米，黄绍良便昏迷倒地。约2分钟后，黄绍良逐渐清醒并电话告知农场经营者余荣进，要求余荣在南宁办事，余荣进便电话给其儿子余华增，当时正在该农场附近余荣甘养猪场做工的余华增接完电话后，便叫上当时一块做工的堂哥余华仁及其先行一路跑去施救。约8分钟后，余华增到达事故现场并进入化粪池进行施救，余华增下到池底后正准备施救，但同样突然昏迷晕倒在池底。2秀、余华师等人赶到，余华仁看到堂弟余华增、堂婶周丽新及陆仕点躺倒在化粪池底后，不顾劝告又下化粪池去施救，余华仁到池底后刚抓住余晕倒了。第一时间内赶到的坡造镇人民政府、坡造派出所、坡造镇中心卫生院等相关人员到达现场后，和在场群众找来了一根电线（约7米长）尝救，但在进入化粪池中间位置时因人呼吸困难而被及时拉上来。再后来又从附近养猪场找来两根钢筋（每根约8米长），把钢筋折弯成U型形状并伸增的衣服将他的身体向上抬，另一根钢筋套到他的胳膊下，通过两根钢筋的配合将余华增拉了上来。现场人员又用该方法将余华仁救出，因余华增下化粪池时间较短，现场救援人员便将余华仁、余华增用私家车先行送去医院抢救。后来，又用该方法先后将周丽新和陆仕点救出，救出时两象，经医护人员实施抢救无效，最终法医鉴定为两人已无生命体征宣布死亡。随后赶到的平果市消防救援、公安、农业农村、应急、120救护等市止次生事故发生等相关工作。下午2时左右，周丽新和陆仕点的尸体被送往殡仪馆，周丽新尸体于当天火化，陆仕点尸体于次日火化。

（二）善后处理情况

事故发生后，平果市都阳余荣进家庭农场积极妥善处理相关善后工作，一是农场经营者余荣进将自己的妻子周丽新进行火化及安葬；二是妥补偿工作，陆仕点尸体已及时火化并安葬，目前陆仕点家属情绪稳定；三是妥善处理好受伤人员余华增和余华仁的救治工作，医疗救治及恢复调在2021年5月31日出院，目前身体状况已恢复正常。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该事故共造成2人死亡，2人昏迷受重伤。据坡造镇中心卫生院出具周丽新的死亡证明显示为一氧化碳中毒，平果市人民医院出具的余华增、沼气中毒及急性呼吸窘迫综合征。

死亡人员情况：

周丽新，女，壮族，58岁，平果市坡造镇都阳村人，是平果市都阳余荣进家庭农场经营者余荣进的妻子。

陆仕点，男，壮族，55岁，平果市坡造镇都阳村人。

受伤人员情况：

余华增，男，壮族，32岁，坡造镇都阳村人，是平果市都阳余荣进家庭农场经营者余荣进的儿子。

余华仁，男，壮族，36岁，坡造镇都阳村人，是平果市都阳余荣进家庭农场经营者余荣进的侄子。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约80万元。

四、事故原因和性质

（一）事故直接原因

事故发生时，该农场处于上批次猪已卖完正开展下一批次养猪的空栏消毒防护、清理粪液准备期。当时在农场做工的人员只有周丽新、陆仕点绍良两人属于临时用工，其中周丽新负责清理化粪池，陆仕点和黄绍良在距周丽新约15米远的地方负责猪粪打包。周丽新进行化粪池清理作业时池内可能有沼气致人中毒造成缺氧窒息风险的存在，在未有现场监护人员和未采取相应安全保护措施的情况下，擅自下到化粪池开展清理作业，昏倒死亡。陆仕点在对周丽新进行施救时，虽意识到化粪池内可能有沼气致人中毒造成缺氧窒息风险的存在，但由于救人心切，存在侥幸心理，况下下化粪池施救，导致自己沼气中毒造成缺氧窒息昏倒死亡。黄绍良在周丽新、陆仕点沼气中毒造成缺氧窒息昏倒在化粪池内，虽意识到化粪氧窒息风险的存在，但由于救人心切，存在侥幸心理，下化粪池施救在梯子距池底1米远的时候，同样因为沼气中毒后造成缺氧窒息产生呼吸困难行走2米后昏倒。随后赶到的余华增、余华仁，虽意识到化粪池内可能有沼气致人中毒造成缺氧窒息风险的存在，但由于救人心切，存在侥幸心理受重伤。化粪池清理作业及施救人员安全意识淡薄，还有救人心切存在的侥幸心理，是导致该起事故发生的直接原因。

事故间接原因

平果市都阳余荣进家庭农场作为生产经营单位，在生产经营过程中，未能强化和落实生产经营单位的主体责任。一是未能组织制定本单位安全生产各种规章制度和操作规程特别是化粪池等密闭及有限空间的安全操作规程严重缺失。二是未能按照规定对从业人员进行安全生产教育和培的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。平时安全生产教育和培求，未能形成制度化、规范化、系统化的教育和培训制度，导致周丽新、陆仕点等人缺乏必要的安全生产知识、岗位安全操作技能及事故应急处安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。导致未能有效开展生产安全事故隐患排查治理，未能及时发现化中毒造成缺氧窒息死亡等生产安全事故隐患。四是未能为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。导致周丽新在开展化粪池清仪器检测危险程度及下池佩戴防范沼气中毒的防毒有氧面罩等安全劳动防护用品。五是未能在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备致多名救援人员无风险意识和心存侥幸下池救人。六是未能严格按照《有限空间安全作业五条规定》要求对进入密闭及有限空间开展作业进行严置、设置警示标识、现场监护措施、安全培训、应急措施等。

其上述行为是导致该起事故发生的间接原因。

（三）事故性质

根据调查认定，平果市都阳余荣进家庭农场“5·17”化粪池沼气中毒缺氧窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不再追究责任人员

周丽新，平果市都阳余荣进家庭农场经营者余荣进的妻子，安全意识淡薄，对化粪池内可能有沼气致人中毒造成缺氧窒息风险存在认识不足相应安全保护措施的情况下，擅自下到化粪池开展清理作业，导致自己沼气中毒造成缺氧窒息昏倒死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其本究其相关责任。

（二）建议给予行政处罚单位

平果市都阳余荣进家庭农场作为生产经营单位，在生产经营过程中，未能强化和落实生产经营单位的主体责任。一是未能组织制定本单位安全生产各种规章制度和操作规程特别是化粪池等密闭及有限空间的安全操作规程严重缺失。二是未能按照规定对从业人员进行安全生产教育和培的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。平时安全生产教育和培求，未能形成制度化、规范化、系统化的教育和培训制度，周丽新、陆仕点等人缺乏必要的安全生产知识、岗位安全操作技能及事故应急处理措事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。未能有效开展生产安全事故隐患排查治理，未能及时发现化粪池沼气缺氧窒息死亡等生产安全事故隐患。四是未能为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。导致周丽新在开展化粪池清理作业前危险程度及下池佩戴防范沼气中毒的防毒有氧面罩等安全劳动防护用品。五是未能在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明员无风险意识和心存侥幸下池救人。六是未能严格按照《有限空间安全作业五条规定》要求对进入密闭及有限空间开展作业进行严格审批、安全标识、现场监护措施、安全培训、应急措施等。其上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条、第十八条第二项、第二十五条第一款条、第九十六条第一项及《有限空间安全作业五条规定》，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一罚。

六、事故防范措施建议

（一）深刻汲取事故教训，扎实抓好密闭及有限空间沼气中毒缺氧窒息事故隐患排查治理工作。

根据“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”相关规定，针对我市目前农村沼气池、养殖农场多，群众及从业人员对密闭及有限空间存在的生产安全事故隐患存在麻痹、侥幸心理，建议市相关行业主管部门要加强监管行业的安全生产管理至上，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处，要在全市范围内将沼气中毒安全防范工作作为常态化坚持下去，加大密闭及有限空间的生同时要监督平果市都阳余荣进家庭农场对农场内化粪池等密闭及有限空间生产场所的安全生产整治，坚决杜绝此类事故的再次发生。

（二）加强宣传教育，提高密闭及有限空间有毒气体中毒或缺氧窒息事故预防能力。

各相关职能部门及乡镇要按照行业分类和属地管理原则，监督涉及密闭及有限空间作业的企业开展专题安全培训，大力普及密闭及有限空播、电视、政务微信、微博等媒体广泛发声，大力宣传密闭及有限空间作业安全知识，增强民众的知晓率和普及率。同时进入密闭及有限空间开空间安全作业五条规定》，一是必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业；二是必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业；四是必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业配备应急装备，严禁盲目施救。

注：正文中所用的《中华人民共和国安全生产法》法条均为2014年修正版法条。