周宁县狮城镇“9·7”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：周宁县狮城镇“9·7”事故调查组

编制日期：2025年12月23日

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故相关人员基本情况

（四）事故发生经过

（五）事故现场

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）法医鉴定情况

（五）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）直接原因

（二）间接原因

四、有关单位调查情况

（一）武汉新页建筑劳务有限公司

（二）狮城镇人民政府

（三）周宁县住房和城乡建设局

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）周 XX

（二）武汉新页建筑劳务有限公司

（三）江 XX

（四）刘 XX

（五）狮城镇人民政府

（六）周宁县住房和城乡建设局

六、事故整改和防范措施

（一）武汉新页建筑劳务有限公司

（二）属地人民政府：狮城镇人民政府

（三）行业主管单位：周宁县住房和城乡建设局

周宁县狮城镇“9·7”一般高处坠落事故调查报告

2025年9月7日17时25分左右，周宁县狮城镇武汉新页建筑劳务有限公司发生一起事故，造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》及国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的相关规定要求，经周宁县人民政府批准，于2025年9月8日，成立了由县应急局局长任组长，县政府办二级主任科员任副组长，县应急局、公安局、总工会、住建局、狮城镇政府等人员组成的周宁县狮城镇“9·7”事故调查组（以下简称调查组），同时在召开事故调查组会议时邀请纪委监委、检察院作为列席人员参会，立即开展事故调查工作。在现场勘察、查阅资料和询问有关当事人的基础上，经综合分析、调查认定，“9·7”事故是一起因安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位及相关单位概况

1.武夷（福建）物业管理有限公司宁德分公司

武夷（福建）物业管理有限公司宁德分公司成立于2015年8月10日，注册地位于福建省宁德市蕉城区前进路6号武夷天悦儒郡3幢101，类型有限责任公司分公司，负责人为叶章煌。经营范围物业管理。信用代码为91350925MA32U6530Q。

2.武汉新页建筑劳务有限公司

武汉新页建筑劳务有限公司成立于2023年1月9日，注册地位于湖北省武汉市洪山区张家湾街白沙五路12号湘龙鑫诚5栋1层19号，类型有限责任公司，法定代表人为江长荣。经营范围：**许可项目**，职业中介活动，建筑劳务分包，住宅室内装饰装修，建设工程施工，道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或者许可证件为准）。**一般项目**，对外承包工程，家用电器安装服务，机械设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，建筑材料销售，专业设计服务，土石方工程施工。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制项目）信用代码为91420111MAC6QNJF2B。

3.武夷（福建）物业管理有限公司宁德分公司和武汉新页建筑劳务有限公司隶属关系

2024年12月23日，甲方:武夷（福建）物业管理有限公司宁德分公司与乙方:武汉新页建筑劳务有限公司签订工程运维管理服务外包协议及外包安全责任协议书，合同有效期2025年1月1日起至2025年12月31日止，服务地址：宁德市周宁县武夷龙腾世纪项目，乙方承包甲方服务的周宁县武夷龙腾世纪项目公共区域工程运维管理服务，服务范围：乙方委派的工程人员按需时完成维护、保养、运行、巡视等日常工作，以及甲方委派的临时性工作，包括但不限于日常报修、临时抢修等其他工作，中大型维修不含在内。工程运维服务内容：负责对小区公共区域的房屋、设施设备、给排水等维护。外包项目安全：乙方指派专人

负责本项目安全管理工作。

（二）事故发生单位安全管理情况

武汉新页建筑劳务有限公司：安全生产工作管理不到位、现场作业人员未经派单，私自违规冒险带电作业；公司未对从业人员周 XX 进行岗前安全生产教育和培训合格就上岗作业，导致从业人员安全意识薄弱，对岗位职责及风险辨识不清；企业安全规章制度落实不到位，安全生产责任制未严格落实，未能有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（三）事故相关人员基本情况

1.周 XX（死者），男，汉族，1979 年出生，身份证号：35223XXXXXXXX,系武汉新页建筑劳务有限公司普工（水泥工）。

2.江 XX，男，民族：汉族，1989 年出生，身份证号：35078XXXXXXXX。系武汉新页建筑劳务有限公司法人。

3.刘 XX,男,汉族，1995 年出生,身份证号:35011XXXXXXXX。系武汉新页建筑劳务有限公司周宁办事处的负责人。

（四）事故发生经过

2025 年 9 月 7 日 15 时 3 分，武汉新页建筑劳务有限公司周宁办事处普工周 XX（未取得电工证）在日常巡逻时，独自进入周宁武夷龙腾世纪小区（13#楼）地下室三期供水泵房，15 时 08 分周 XX 关闭供水泵房门，同时拿着 2.6 米高简易木合梯（撑开高 2.5 米）开始带电维修供水泵房顶部照明灯具，15 时 37 分周 XX 电击失衡从简易木合梯坠落受伤，17 时 29 分李 XX 到供水泵房进行巡查（查看水位是否正常，及卫生、温湿度情况），打开

水泵房门发现周 XX 躺在地上简易木合梯旁边，呼叫没反应，立即拨打 110、120 急救电话，并向物业秩序部林 XX 主管电话汇报水泵房发生的情况，随后物业管理人员、巡特警和 120 医务人员赶到现场对伤者进行抢救，18 时 09 分周 XX 经现场抢救无效死亡。

（五）事故现场

事故现场位于周宁武夷龙腾世纪小区（13#楼）地下室三期供水泵房。现场一条简易木合梯，合梯高度 2.6 米，打开合梯高度 2.5 米，供水泵房顶部灯具距地面垂直距离 3.7 米，未维修好的顶部照明灯具，蓝线线头裸露带电，红线线头已用胶布包扎好。





周宁电力公司专业人员现场测试电路（裸露蓝色线头带电）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失180万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年9月7日下午17时29分，武汉新页建筑劳务有限公司周宁办事处李XX到周宁武夷龙腾世纪小区（13#楼）地下室三期供水泵房巡检时，发现周XX倒地不起，打电话向秩序部主管林XX汇报情况，林XX接到李XX电话后，立即要求员工李XX拨打110报警电话和120急救电话，林XX挂完电话后同客户领班到达现场并向公司领导汇报现场情况，17时31分联系家属，17时41分巡特警抵达现场，现场进行封锁及现场维护，120医

护人员抵达现场对伤者进行抢救，18 时 09 分周 XX 经现场抢救无效死亡。

（二）事故现场应急处置情况

接到事故报告后，县公安局、应急局、住建局、狮城镇政府等部门均派人员第一时间赶赴现场开展应急处置措施。一是对现场周围布置警戒、封锁，保护事发现场，对事故现场等进行封控；二是要求企业立即停工整改，防止类似事故再次发生；三是要求涉事单位配合乡镇做好死者家属的善后安抚工作；四是公安局对事发现场的相关人员开展前期调查工作。此次事故救援过程中县公安局、应急局、狮城镇政府、住建局等部门响应及时、迅速，有序、现场处置得当，未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

120 医务人员于 17 时 39 分到达现场，对死者周 XX 查体：意识丧失，瞳孔散大固定，直径约 5mm，对光反射消失，头枕部肿胀口鼻出血，左肘处见约 2cm 伤口，伴活动性出血，颈动脉无搏动，呼吸停止，抢救至 18 时 09 分无生命迹象、宣布临床死亡。

2.善后工作情况

2025 年 9 月 8 日，武汉新页建筑劳务有限公司与死者周 XX 家属达成善后赔偿协议，并取得谅解书，事故善后赔偿工作已妥善处理。

（四）法医鉴定情况

2025 年 9 月 11 日周宁县应急管理局委托福建正扬司法鉴定所对周 XX 进行尸表检验，因家属明确拒绝尸体检验，福建正扬

司法鉴定所根据周宁县应急管理局提供的现场相片及公安机关尸表检验相片，对周 XX 的死亡原因进行分析。

周 XX 左前臂上段背侧皮肤软组织损伤，中央凹陷，边缘隆起，结合其工作环境为电灯维护作业现场，考虑为电击所致皮肤特征；分析认为，周 XX 在作业过程中可能先遭受电击，导致手臂局部损伤并引发身体失控，继而从梯子上坠落。高处坠落导致头部及躯干受到严重撞击，表现为口鼻腔出血，经 120 现场抢救无效死亡，符合高坠致颅脑损伤的病理特征。

综上所述，周 XX 为电击后高坠所致颅脑损伤呼吸心搏骤停死亡。

（五）事故应急处置评估

县公安局、应急局、狮城镇政府及时启动应急响应，迅速组织有关单位开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场救援未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

周 XX 安全防范意识淡薄，对岗位职责及风险辨识不清，未接到公司派单也未向公司请示报告情况下，明知自己未取得电工操作证和高处作业证，私自违规冒险进入周宁武夷龙腾世纪小区（13#楼）地下室三期供水泵房带电维修照明灯具，因电击失衡高坠，导致事故发生。

（二）间接原因

武汉新页建筑劳务有限公司：安全生产工作管理不到位、现场作业人员未经派单，私自违规冒险带电作业；公司未对从业人

员周 XX 进行岗前安全生产教育和培训合格就上岗作业，导致从业人员安全意识薄弱，对岗位职责及风险辨识不清；企业安全规章制度落实不到位，安全生产责任制未严格落实，未能有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

四、有关单位调查情况

（一）武汉新页建筑劳务有限公司

武汉新页建筑劳务有限公司安全生产工作管理不到位、现场作业人员未经派单，私自违规冒险带电作业；公司未对从业人员周 XX 进行岗前安全生产教育和培训合格就上岗作业，导致从业人员安全意识薄弱，对岗位职责及风险辨识不清；企业安全规章制度落实不到位，安全生产责任制未严格落实，未能有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）狮城镇人民政府

狮城镇人民政府每季度召开安全生产工作部署会，组织各级工作人员参加安全生产培训 4 次；组织各村(社区)每个月按时检查并上报检查表格；第一季度部署了元旦春节期间安全检查工作，第二季度部署清明期间安全生产大检查，部署了防汛工作会议，开展了安全生产月活动等；检查记录不齐全不够细致，小区物业安全管理不够深入，安全生产属地监管责任落实不够到位。

（三）周宁县住房和城乡建设局

每季度召开安全工作部署会；每月通过闽政通平台开展监管领域物业行业企业专项督查检查；召开培训会 2 场；应急演练 1 场，二次供水水箱清洗演练观摩会 2 场；不定期对各物业服务企业进行现场抽查 4 次覆盖 20 个小区；督促物业公司严格落实企

业主体责任过程中，存在对相关企业安全生产主体责任落实情况监督检查不够细致。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）周 XX

周 XX 安全防范意识淡薄，对岗位职责及风险辨识不清，未接到公司派单也未向公司请示报告情况下，未取得电工操作证和高处作业证，私自违规冒险进入周宁武夷龙腾世纪小区（13#楼）地下室三期供水泵房带电维修照明灯具，因电击失衡高坠，导致事故发生。对事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，不再予以追究。

（二）武汉新页建筑劳务有限公司

武汉新页建筑劳务有限公司安全生产工作管理不到位、现场作业人员未经派单，私自违规冒险带电作业；公司未对从业人员周 XX 进行岗前安全生产教育和培训合格就上岗作业，导致从业人员安全意识薄弱，对岗位职责及风险辨识不清；企业安全规章制度落实不到位，安全生产责任制未严格落实，未能有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。对本次事故的发生负有责任。建议由周宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》对其予以行政处罚。

（三）江 XX

武汉新页建筑劳务有限公司法人(总经理和日常管理负责人)。对企业安全管理不到位，规章制度落实不到位，督促检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。对此次事发的发生负有领导责任，建议由周宁县应急管理局根据

《中华人民共和国安全生产法》对其予以行政处罚。

（四）刘 XX

系武汉新页建筑劳务有限公司周宁办事处的负责人。未履行安全生产管理职责，未对从业人员周 XX 进行岗前安全生产教育和培训合格就上岗作业，未能有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。对事故发生负有责任，建议由武汉新页建筑劳务有限公司依据公司相关规定对其进行处理。

（五）狮城镇人民政府

狮城镇人民政府未严格落实安全生产属地监管责任，建议由狮城镇人民政府向周宁县人民政府作出书面检查，并由狮城镇党委书记对李 XX 进行提醒谈话。

（六）周宁县住房和城乡建设局

周宁县住房和城乡建设局作为事故企业的行业主管部门，对企业安全生产主体责任落实情况监督检查不够细致，未能及时发现并纠正事故单位存在的违规行为，建议由周宁县住房和城乡建设局向周宁县人民政府作出书面检查，并由周宁县住房和城乡建设局党组对郑 XX 进行提醒谈话。

六、事故整改和防范措施

此次事故的发生，充分暴露了有关单位安全生产管理存在不足，安全生产主体责任落实不到位，有关现场安全管理人员及工人安全意识薄弱等。为预防类似事故再次发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施:

（一）武汉新页建筑劳务有限公司

要从此次事故中深刻吸取教训，辨识安全风险并落实管控措施；认真组织作业现场的隐患排查治理工作，及时制止、纠正各类违章作业。主要负责人要切实履行好安全生产第一责任人职责，严格开展安全教育和培训，强化安全检查工作，及时消除生产安全事故隐患，防止事故的发生。

（二）属地人民政府：狮城镇人民政府

要督促辖区物业公司落实安全主体责任，对其安全管理人员在岗情况、安全措施落实情况进行检查，确保物业公司严格遵守安全生产法律法规。

（三）行业主管单位：周宁县住房和城乡建设局

要严格履行行业主管的安全监管职责，开展监管领域物业行业企业专项督查检查，严格监管执法，督促物业公司严格落实企业主体责任，特种作业人员持证上岗，杜绝违章作业，加大对辖区物业单位安全隐患排查治理，加大对相关企业安全生产法律法规的宣传教育力度，提高企业责任意识，确实保障生产安全。

周宁县狮城镇“9·7”事故调查组

2025年12月23日