广西贵港市南盈饲料有限公司“ 8.14”事故调查报告

2019-10-18 16:42　来源：港南区应急管理局　作者：港南区应急管理局

2019年8月14日17:20时左右，广西贵港市南盈饲料有限公司在安装设备时发生一起物体打击伤害事故，造成一名工人重伤经医院抢救无效死《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，经港南区人民政府批准成立了由港南区应急管理局、公安分局、人社局、八塘街道办等部门和单位抽调人员组成调查组，对“8·14”事故展开调查工作。经调查取证，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和将调查情况报告如下：

一、相关企业概况

（一）广西贵港市南盈饲料有限公司于2016年11月29日成立，工商营业执照统一代码：91450800MA5KEXJL3H，法定代表人：李某某；注册资万元整；经营场所：贵港市港南区江南工业园,经营范围：饲料生产、销售。公司规模：公司占地42亩，厂房面积约1.4万平方米。该公司于2019年动工建设，总投资约1.5亿元人民币。工程分两部分：一部分是车间基础建设，主要负责建设办公楼和厂房，由广西莲城建设集团有限公司承建；是机械设备安装工程。

（二）广州博扬设备安装工程有限公司负责机械设备安装。广州博扬设备安装工程有限公司于2017年9月30日注册，注册类型：有限责任公司（资），注册地址：广州市花都区新华街龙珠路11号106-108第三层，工商营业执照统一代码：91440101MA5AKOWFOO，公司法定代表人：张经营范围：建筑安装业。

二、事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生时间：2019年8月14日17:20左右。

(二)事故发生地点：广西贵港市南盈饲料有限责任公司在建厂区内地下室入口处。

(三)事故发生现场：

事故现场位于广西贵港市南盈饲料有限公司在建厂区地下室入口处。现场停放一台重约五吨的机械设备。

（四）事故发生及救援情况：

2019年8月14日下午，广州博扬设备安装工程有限公司工人在为广西贵港市南盈饲料有限公司安装机械设备，工人顾某某和陈某某在车间地下室入用两个手拉葫芦吊移动一重约5吨的生产设备，准备将此设备转运到地下室进行安装，沈某某单独一人在另一工作岗位进行焊接作业。约17:20左右用力拉紧其中一个葫芦吊时，工人沈某某横穿安装现场去对面拿器件，刚走到葫芦吊下方，此时葫芦吊牵引带突然断裂，葫芦吊吊头掉落砸中沈某致使沈某某头部受伤倒地。事故发生后顾某某马上电话通知老板张某，陈某某打120急救中心。张某很快赶到现场组织抢救，大约20分钟后八塘卫人员到达进行施救。约40分钟后贵港市急救中心到达把受伤的沈某某送到贵港市人民医院进行抢救，2019年8月19日凌晨沈某某抢救无效死亡。

（五）人员伤亡情况：

此次事故造成一人死亡。死者：沈某某，男，54岁，身份证号码：340322XXXXXXXX5610，安徽省五河县临北乡黄十新村人，于2017年9月到广备安装工程有限公司从事电焊和设备连接工作，没有与广州博扬设备安装工程有限公司签订劳动合同。

三、事故发生的原因

（一）**直接原因**

广州博扬设备安装工程有限公司从业人员沈某某安全意识不强，没有注意施工过程中存在的危险性，在吊装施工现场随意走动，当其走到葫芦吊的下
芦吊带突然断裂，葫芦吊吊头掉落砸中沈某某头部致使其头部受重伤，经医院抢救无效死亡。
工人陈某某用力拉紧其中一个葫芦吊时，而另一个葫芦吊没有拉紧受力，导致只有一个葫芦吊在超负荷受力，致使葫芦吊带突然断裂，葫芦吊掉落在
走到葫芦吊下方的沈某某头部致使重伤，经医院抢救无效死亡。

（二）间接原因

广州博扬设备安装工程有限公司管理混乱，对作业现场没有进行严格的管理，对从业人员没有进行安全教育培训，导致从业人员安全意识淡薄，缺
范知识，自我保护意识差。

四、事故性质

经事故调查组调查认定：广西贵港市南盈饲料有限公司“8.14”物体打击致人死亡事故属一般安全生产责任事故。

五、事故责任的认定及对事故责任人的处理建议

(一）工人沈某某安全生产意识不强，缺乏安全防范知识，自我保护意识差，没有注意施工过程中存在的危险性，在施工现场随意走动，导致葫芦
葫芦吊吊头掉落砸中其头部重伤，经医院抢救无效死亡，应负本起事故的主要责任。鉴于沈某某在事故中已经死亡，建议免于追究责任。

（二）广州博扬设备安装工程有限公司对从业人员没有严格进行安全教育培训，导致从业人员安全意识淡薄，缺乏安全防范知识，自我保护意识差
《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟
安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产
训合格的从业人员，不得上岗作业。 ”的有关规定，对事故的发生负有次要责任。建议贵港市港南区应急管理局依法对广州博扬设备安装工程有
予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

广西贵港市南盈饲料有限责任公司物体打击致人死亡事故，说明设备安装施工方广州博扬设备安装工程有限公司安全生产主体责任不落实，没
行安全生产管理职责，没有正确处理好安全管理与生产关系，导致伤亡事故发生。在今后工作中要进一步贯彻落实科学发展观，务必把生产安全工
好，最大限度保障人民群众的生命财产安全，促进企业的健康发展。为认真吸取此次事故的教训，严防类似事故再次发生，现提出如下整改措施：

（一）广州博扬设备安装工程有限公司要严格履行安全管理职责，明确安全生产管理职责，加强作业现场管理，对从业人员进行安全培训，定期进
查，对排查出来的安全隐患及时进行整改。

（二）广西贵港市南盈饲料有限公司要认真吸取本次事故教训，严格履行安全生产主体责任，督查、检查本单位的安全生产工作，强化作业现
环境安全隐患的整改。

（三）相关部门和单位要认真履行职责，积极开展安全生产大检查，对排查出来的安全隐患必须采取有效措施进行整改。

广西贵港市南盈饲料有限公司“8.14”安全事故调查组

2019年10月14日

政府网站找错

主办：广西贵港市港南区人民政府　承办单位：港南区大数据发展和政务局

桂公网安备 45080302000124　桂ICP备14006736号-1　网站标识码 ： 4508030001