桂平广西蓝润物业服务有限公司“10•27” 起重伤害事故调查报告

2026-03-17 17:25　来源：桂平市应急管理局

2025年10月27日7时30分许，广西蓝润物业服务有限公司桂平市中医医院服务部发生一起载货升降平台起重伤害事故，造成1人重伤无效死亡。

为查清事故发生原因，确定事故性质，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《桂平市人民政府关于成立桂平广西蓝润物业服务有限公司“10·27”起重伤害事故调查组的批复》（浔政函〔2025〕286号）的规定和精神，市应急管理局依法牵头组织市公安局、总工会、卫健局、人力资源社会保障局、西山镇人民政府等单位成立了事故调查组对该事故开展调查，并邀请市检察院、纪委监委参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和询问人员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

广西蓝润物业服务有限公司，成立日期：2023年05月24日；统一社会信用代码：91450881MACK47LQ4D；类型：有限责任公司（自然人投资）；法定代表人：黄某彩；住所：广西贵港市桂平市西山镇圣世阳光B2#-102号；经营范围：许可项目：一般项目：物业服务；物业服务评估；住房租赁；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；文化场馆管理服务；会议及展览服务；日用百货销售；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；白蚁防治服务；工程管理服务；建筑物清洁服务；建筑材料销售；城市绿化管理；酒店管理；单位后勤管理服务；文具用品批发；养老服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；安防设备销售；商业综合体管理服务；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；城市公园管理；劳务服务（不含劳务派遣）；农村生活垃圾经营性服务；居民日常生活服务；装卸搬运；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；农副产品销售；市政设施管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；农业生产托管服务；智能农业管理；空调设备销售；家用电器销售；日用电器修理；电器辅件销售；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维修服务；机械设备销售；电气设备维修；电气设备销售；电气信号设备装置销售；电工仪器仪表销售；护理机构服务（不含医疗服务）；病人陪护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；餐饮服务；食品销售；住宅室内装饰装修；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营性活动，具体经营项目以部门批准文件或许可证为准）。

广西蓝润物业服务有限公司以开展物业服务、保洁服务、单位后勤管理服务为主的管理公司，现有员工60多人，法定代表人黄某彩管理，桂平市中医医院物业服务项目现场主管为韦某云。

（二）事发场所、设备概况

桂平市中医医院洗衣房安装有两个载货平台，分别位于洗衣房南、北两侧，事发现场在桂平市中医医院洗衣房北侧载货平台。洗衣房位于医医院3号楼西面，系一栋二层的砖混结构楼房，座西向东，一楼层高2.4米（用于停放车辆），二楼系洗衣房，楼顶晾晒衣物。洗衣房北侧有一个简易梯形载货平台，用于一楼至楼顶运送衣物。二楼洗衣房北侧墙开有门（装有横拉铁门）作载货平台出入口，西边门边设置有载货平台开关。载货平台于2014年6月由桂平市新时代冷气家电维修服务部安装，主要用角铁、方铁管等焊接制作，东侧底边长0.8米，西侧底边长1.8米，长1.75米，高1.95米，东、西两侧均安装有0.8米高的门栏，东侧为方铁管单扇门栏，西侧为不锈钢对开门栏。一楼围栏、楼顶西侧门边设有载货平台控制开关。

2025年9月，载货平台更换行程开关、复位开关；2025年10月，更换钢丝绳，加固吊箱。

（三）合同签订情况

2024年5月28日，采购人（甲方）桂平市中医医院与中标人（乙方）广西蓝润物业服务有限公司、广西龙圣物业服务有限公司（联合体）桂平市中医医院物业服务采购项目（项目编号：GGZC2024-G3-50037-GXJD）签订《桂平市中医医院物业服务采购项目合同书》（以下简称《合同书》）。《合同书》第一条第3项明确“服务期限：3年，自2024年6月1日起至2027年5月31日止。”、第五条双方的权利与义务（一）甲方义务明确“4.对作业场所的危险源及其他有可能对乙方工作人员身体健康造成危害的因素要予以标识，并进行安全交底”“8.甲方负责自料及费用：（1）洗衣房洗涤用料、洗衣房设备维修、养护；（2）新大楼开荒费用；（3）医院PVC地板及石材保养费用。”（二）乙方自

义务明确“3.乙方的工作人员应当严格遵守甲方的管理制度，爱护使用甲方的物品、设备及设施，节约用水用电。”“10.安全教育：不作，如因违章作业造成的人身损害、医院财产损失由乙方承担责任。”

（四）事故发生经过

2025年10月27日7：33：03，广西蓝润物业服务有限公司中医医院洗衣房工人甘某群将从中医医院收集的一车衣服、床单来到洗衣货平台一楼入口，随后将车推进载货平台吊箱，自己也走进吊箱随车运送至二楼，将车拖出，未将载货平台西侧不锈钢对开门关好，推车去洗。7：34：30，洗衣房工人梁某耀推一车衣物来到洗衣房北侧载货平台一楼入口，按了下载货平台控制开关后，抬头往上望了下后，洗衣房南侧载货平台方向。甘某群推车将衣物送去洗时回头发现载货平台西侧不锈钢对开门卡在二楼出入口，转身去推不锈钢对开门，推旁边的李某娜走过来和甘某群一起推。7：37：02，甘某群、李某娜将不锈钢对开门往吊箱内推动时，吊箱往下坠落，甘某群向后跌，李冲，头下脚上被吊箱顶压在二楼井壁受伤。

（五）事故应急处置、救援情况

甘某群发现李某娜出事后，马上跑到一楼找中医医院急诊医务人员。7：39许，中医医院医务人员到现场对卡在井壁的李某娜进行救治广西蓝润物业服务有限公司桂平市中医医院洗衣房主管韦某云、中医医院分管领导及后勤部人员等到现场帮助救治。7：49许，桂平市消防救援人员到达现场进行施救。8：18许，消防救援人员、中医医院医务人员、广西蓝润物业服务有限公司员工合力将李某娜救出，后送中医医院症室救治。10月29日转到桂平市人民医院救治。11月1日，李某娜经抢救无效死亡。

事故发生后，广西蓝润物业服务有限公司、桂平市中医医院、桂平市消防救援大队和有关部门应急响应迅速、及时，有序开展应急救援工作，履行了事故处置责任。

（七）人员伤亡情况

李某娜，女，45岁，身份证号：452523**********40，户籍地址：广西桂平市西山镇糖厂街，广西蓝润物业服务有限公司桂平市洗衣房工人，在事故中受伤经抢救无效死亡。

（八）直接经济损失情况

此次事故共造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故造成直接经济损失为115.5万元。

二、事故原因分析及存在的其他问题

（一）直接原因

李某娜、甘某群推拉卡住楼面的载货平台西侧不锈钢对开门时，载货平台控制处于下降状态，绞盘电机松开钢丝绳一段行程；李某群推拉卡住楼面的载货平台西侧不锈钢对开门松开后，李某娜往载货平台井前冲，载货平台往下坠落，李某娜头下脚上被载货平台箱顶压壁受伤。

（二）间接原因

广西蓝润物业服务有限公司对从业人员的安全生产教育培训不足，从业人员安全操作意识淡薄，对日常使用的载货平台了解不够，进入载货平台运送，载货平台出现卡住问题时处理不当。

广西蓝润物业服务有限公司现场安全管理松散，未在升降机门口等显眼位置张贴、悬挂警示标志标识、操作规程、注意事项等；未能及业人员违规使用载货平台、推拉卡住的载货平台不锈钢对开门等不安全行为。

（三）存在的其他问题

桂平市中医医院提供给广西蓝润物业服务有限公司使用的载货平台于2014年6月安装使用，期间多次进行过维护维修、更换钢丝绳、箱等，但该载货平台较为简易，未经专业设计，连锁装置等防护装置不全，本质安全方面较差。

三、事故性质

经调查认定，桂平广西蓝润物业服务有限公司“10·27”起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，对本起事故有关单位、人员提出以下处理

（一）不予追究责任的人员

李某娜，广西蓝润物业服务有限公司工人，推拉卡住的载货平台不锈钢对开门，是导致桂平广西蓝润物业服务有限公司“10·27”起故发生的直接原因，对事故的发生负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）予以行政处罚的人员

黄某彩，作为广西蓝润物业服务有限公司主要负责人，未履行安全管理职责，未严格落实安全生产教育和培训，从业人员对日常使用
平台了解不够、安全操作意识淡薄；未组织建立落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未及时发现、消除升降机门口等显
张贴、悬挂警示标志标识、操作规程、注意事项等生产安全事故隐患，对事故的发生负领导责任。建议由桂平市应急管理局依法给予行政处罚

韦某云，作为广西蓝润物业服务有限公司桂平市中医医院洗衣房主管，现场安全管理松散，未及时发现升降机门口等显眼位置未张贴
示标志标识、操作规程、注意事项等生产安全事故隐患；未能及时发现、制止从业人员违规使用载货平台、推拉卡住的载货平台不锈钢对开门
全行为，对事故的发生负管理责任，建议由桂平市应急管理局依法给予行政处罚。

（三）不予行政处罚的单位

广西蓝润物业服务有限公司未严格落实安全生产教育和培训，从业人员对日常使用的载货平台了解不够、安全操作意识淡薄，从业人
规使用载货平台行为；现场安全管理松散，未在升降机门口等显眼位置张贴、悬挂警示标志标识、操作规程、注意事项等；未能及时制止从业人
使用载货平台、推拉卡住的载货平台不锈钢对开门等不安全行为，对事故的发生负主体责任。鉴于其系黄某彩个人独资企业，在对黄某彩进行行
罚的基础上，建议不再对广西蓝润物业服务有限公司进行行政处罚。

（四）其他建议

甘某群，广西蓝润物业服务有限公司工人，事故发生前，存在违规使用载货平台、推拉卡住的载货平台不锈钢对开门等不安全行为，
广西蓝润物业服务有限公司按其管理规定进行处理。

桂平市中医医院，在广西蓝润物业服务有限公司进驻前，进行过相关交底；进驻后，能经常性进行生产安全检查，但未及时更换洗衣
简陋、防护装置不全的载货平台，建议其向市卫健局作出书面检查。

桂平市中医医院分管领导、后勤部相关人员对洗衣房安全隐患失察，建议由市卫健局按规定处理。

五、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，杜绝类似事故再次发生，对广西蓝润物业服务有限公司、桂平市中医医院提出如下事故防范措施建议：

广西蓝润物业服务有限公司要认真组织建立落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，及时发现、消除生产安全事故隐
对从业人员的安全生产教育、培训，切实有效提高从业人员安全生产意识，督促从业人员严格执行相关安全生产规章制度、操作规程等；加强日常
检查、巡查，严禁违规操作行为；在具有较大危险因素的场所和有关设备设施上，设置、安放明显的安全警示标志、安全操作使用说明等；
的机械和设备设施进行全面的检查、排查，保证机械和设备设施满足安全使用条件。

桂平市中医医院要严格落实安全生产一岗双责的规定，指导和督促医院各承包商，贯彻执行所经营项目的有关规定、要求和标准，
风险管控、事故隐患排查，落实安全防范措施，及时消除事故隐患；对医院提供给承包商使用的场所、机械及设备设施进行全面的检查、
保符合国家标准或要求，提高机械及设备设施本质安全性，定期做好检查维修，保证机械和设备设施满足安全使用条件，防止类似事故再

桂平广西蓝润物业服务有限公司“10·27”起重

伤害事故调查组

网站地图 联系我们

主办：桂平市人民政府办公室

桂公网安备45088102000063号　桂ICP备11004552号　网站标识码：4508810001