广西恒茂人力资源管理有限公司“9·19”一般机械伤害事故调查报告

2024年9月19日14时30分，在上思县昌菱农场工业园区发生一起广西恒茂人力资源管理有限公司一名工人在给木材削片机更换刀片时，头部被机械夹伤，经抢救无效死亡的事故。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，县人民政府于10月8日成立了广西恒茂人力资源管理有限公司“9·19”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由县政府分管领导和县政府办、应急局、公安局、工信局、林业局、在妙镇政府、司法局、检察院、人社局、总工会等单位有关人员组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、综合分析、调阅有关部门档案资料等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理以及事故防范整改措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年9月19日14时30分，上思县昌菱农场工业园区木材加工厂场地内广西恒茂人力资源管理有限公司伍XX和李XX

准备对木材削片机旁的出料传输带轴承进行更换，木材削片机操作员黄XX也叫来同班组同事覃X一起趁着停机期间更换削片机刀片。当时李XX去拿工具还未到检修现场，伍XX就先一个人在削片机传输带下方清理轴承齿轮垃圾，黄XX和覃X在削片机上更换刀片，黄XX负责更换刀片，覃X在旁辅助递工具。黄XX操控削片机液压油杆撑起用于压平木材的滚轮机盖并放置好安全支撑杆后将上半身伸入削片机内拧掉刀片上方压刀盖的螺丝，然后出来拿掉安全支撑杆，操控液压油杆降下滚轮机盖，并用螺丝将压刀盖与机盖连接固定好，黄XX再操控液压油杆将滚轮机盖升起，准备开始更换刀片。此时覃X去身后拿待换刀片，黄XX未按照削片机操作规程将安全支撑杆支撑好滚轮机盖就伸头进入滚轮机盖下部清理木屑废料，刚开始清理不久，液压油杆的油管突然爆裂，导致液压油杆支撑失效，滚轮机盖下落直接压到黄XX的头部。覃X看到黄XX头被压住，大喊压到人了，伍XX听到后立即跑上削片机查看，然后伍XX到削片机旁驾驶夹车将机盖顶起，覃X把昏迷的黄XX抱出平躺放在削片机进料传输带上，随后伍XX拨打120急救电话，同时也电话向厂领导汇报。15时05分120急救车到达现场将黄XX送去医院进行抢救，但因伤势过重，黄XX在送往上思县人民医院途中死亡。

（二）事故现场情况

事故发生时为下午，天气晴。事故现场木材削片机旁有一活

动板房改建的设备操作平台，削片机传输带上放置有5片削片机刀片，削片机进料口处滚轮机盖下方有血迹，现场散落电钻、扳手、插线板等工具。



图为事故木材削片机



图为事故现场

（三）人员伤亡和财产损失情况

事故造成黄XX死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，直接经济损失约100万元。

二、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

黄XX安全意识淡薄，未按照操作规程作业，在未使用安全支撑杆支撑好木材削片机滚轮机盖，仅靠液压油杆抬升支撑机盖的情况下，将头部伸入滚轮下部清理木屑废料，液压油杆的油管突然爆裂，导致液压油杆支撑失效，滚轮机盖直接下落压到黄XX的头部。

（二）间接原因

广西恒茂人力资源管理有限公司，建立了安全生产责任制，制定有相关安全生产规章制度和安全操作规程，日常开展有安全教育培训，但未有效教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未关注作业人员的身体、心理状态和行为习惯[1]，督促严格落实岗位安全生产责任，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[2]。

（三）事故性质

经调查组认定，广西恒茂人力资源管理有限公司“9·19”一般机械伤害事故是一起由于员工安全意识淡薄未按照操作规程作业导致的一般生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）应急处置情况

2024年9月19日14时45分，伍XX拨打120急救电话并电话向公司领导汇报情况，15时05分120急救车到达现场将黄XX送去上思县人民医院进行抢救。15时13分上思县公安局昌菱派出所接到报警，15时15分派出警力赶赴现场处置，15时

1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

20分到达现场开展事故勘察、现场证人询问调查等工作。接到事故报告后，县应急局、林业局、在妙镇政府等相关单位领导及工作人员先后赶到现场对事故开展初步调查取证和善后处置工作。

（二）事故应急处置评估

在此次事故应急处置中，广西恒茂人力资源管理有限公司在事故发生后，能及时上报事故并请求救援。县相关部门和医疗人员能够及时赶赴现场组织开展或参与应急救援处置，善后工作有序。综合评估：本次事故信息上报、伤员救治、应急救援等工作及时，善后处理、综合协调工作有效。

（三）事故善后处理情况

广西恒茂人力资源管理有限公司于9月20日与死者家属达成协商赔偿和解协议。

四、事故相关情况

（一）事故有关企业情况

广西恒茂人力资源管理有限公司，成立于2009年10月23日；注册资本为伍佰万元整，住所：南宁市高峰林场中学木工小区1幢第24间，法定代表人：伍棣光，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91450100695377831 2（1-1）。经营范围：一般项目：国内劳务派遣（有效期至2024年10月27日）；人力资源管理；物流运输管理；机械租赁；装卸服务；房屋租赁；土地开发及租赁；

汽车租赁；园林绿化工程；土地测量，劳务分包，土石方工程，建筑工程，桥梁工程，市政公用工程，公路工程，钢结构工程，消防工程，体育设施安装工程，建筑装修装饰工程，机械设备安装工程（以上项目凭资质证经营）；物业服务；家政服务；清洁服务；包装服务；礼仪服务；文化艺术活动组织服务；会展服务；林业技术研发；林业规划及设计；企事业单位安全监控服务；销售：办公用品、劳保用品（除国家专控产品）；计算机软件开发和技术服务；电子产品（除国家专控产品）、互联网设备、办公设备及智能设备销售和维护；农林产品种植管理和销售（除国家有专项规定项目外）；市场调查；商业信息咨询；企业管理信息咨询；法律咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故相关人员情况

1.黄XX，男，56岁，广西恒茂人力资源管理有限公司木材削片机操作员。在此次事故中死亡。

2.伍XX，男，56岁，广西恒茂人力资源管理有限公司任命项目主要负责人，负责项目现场管理工作，日常也负责设备维修工作。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规的规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见:

（一）责任人员及处理建议

1.黄XX，广西恒茂人力资源管理有限公司木材削片机操作员，在对木材削片机刀片进行更换作业中，安全意识淡薄，违反木材削片机安全操作规程，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

2.伍XX，广西恒茂人力资源管理有限公司木材加工项目主要负责人，未认真履行职责范围内安全生产管理职责[3]，检查安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患[4]，未有效督促作业人员严格执行落实公司规章制度及木材削片机安全操作规程，对事故发生负有责任，建议由上思县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，依法给予相应的行政处罚。

（二）责任单位及处理建议

1.广西恒茂人力资源管理有限公司，未有效教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未关注作业人员的身体、心理状态和行为习惯，督促严格落实岗位安全生产责任，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条的有关规定,建议由上思县应急管理局依法给予相应的行政处罚。

3[] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

4[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2.上思县林业局，作为林产品经营企业安全监督管理的主管部门，虽然加强本行业领域企业安全生产监管，但未能深入细致排查潜在风险隐患，建议由县安委办对县林业局主要负责人和分管领导进行警示约谈。

3.在妙镇政府，履行属地监管职责，但在开展日常检查工作方面不够深入细致，建议由县安委办对在妙镇政府主要负责人和分管领导进行警示约谈。

七、事故防范措施和建议

（一）严格落实主体责任，加强全面安全管理。广西恒茂人力资源管理有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，落实好企业主体责任，完善隐患排查治理机制。一是要建立健全并落实全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；二是加强隐患排查治理工作，排查并消除隐患，确保安全生产。三是全面开展安全生产自查自纠，切实加强对安全生产工作的监督和管理，发现问题要及时整改。

（二）加强“三违”行为检查，督促落实安全措施。广西恒茂人力资源管理有限公司要对本起事故反映出的作业人员落实安全操作规程、岗位职责等方面缺陷和漏洞问题，采取有效措施加以整改，多关注作业人员的身体、心理状况和行为习惯，坚决杜绝盲目和侥幸心理，作业前进行全面风险分析，辨识出作业过程可能出现的各类风险，同时强化对“三违”行为的检查，坚决制止和纠正违反操作规程的行为，确保作业各项安全

措施落实到位。

（三）严格落实监管责任，加大监管执法力度。

林业部门及属地人民政府要按照监管职责，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，加强对所辖生产经营单位安全生产状况的监督检查，加大巡查工作，举一反三，加强协作联动，积极落实各项应对措施，及时发现并消除存在的问题和事故隐患，督促企业落实安全生产主体责任，从严从实开展安全生产执法检查工作，严厉查处违法违规行为，彻底消除各类事故隐患，防范事故发生。