西乡塘北湖广西点面广告有限公司
“2·11”一般高处坠落事故调查报告

西乡塘区政府事故调查组

2026 年 4 月

目 录

一、事故基本情况 - 4 -
（一）涉及单位概况 - 4 -
（二）涉及项目概况 - 4 -
（三）涉及人员基本情况 - 4 -
（四）点面公司安全管理情况 - 5 -
（五）事故发生经过 - 5 -
（六）事故现场情况 - 6 -
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 - 8 -
二、事故应急处置及评估情况 - 8 -
（一）事故信息接报及响应情况 - 8 -
（二）事故现场应急处置情况 - 9 -
（三）医疗救治和善后情况 - 9 -
（四）事故应急处置评估 - 9 -
三、事故原因分析 - 10 -
（一）事故发生的直接原因 - 10 -
（二）其他可能因素排除 - 11 -
四、有关单位和个人存在的主要问题 - 11 -
（一）点面公司 - 11 -
（二）赖*艳 - 11 -
（三）黄*成 - 11 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 - 12 -
（一）建议免于追究责任的人员 - 12 -
（二）对事故有关责任人员的处理建议 - 12 -
（三）建议给予行政处罚的单位 - 12 -
六、事故主要教训 - 13 -
七、事故防范及整改措施建议 - 13 -

2026年2月11日15时许，位于西乡塘区安吉路1号维也纳酒店4楼，广西点面广告有限公司1名工人在更换“金御养生会所”的招牌时高处坠落受伤，经送医院抢救无效死亡。

事故发生后，城区党委、政府高度重视，主要领导先后作出批示，要求有关部门及时开展事故应急救援和善后处置工作，查清事故原因，深刻吸取教训，加强安全教育，强化安全防范措施，避免类似事故再发生。

为查明事故原因、分清责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）等法律法规的有关规定，城区政府成立由应急管理局牵头，住建局、总工会、西乡塘公安分局、北湖街道办事处等部门和单位的相关人员组成的西乡塘北湖广西点面广告有限公司“2·11”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则展开事故调查。通过现场勘验、调查取证、查阅资料，聘请专家协助调查等方式，基本查清事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，查明了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，该事故是一起一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉及单位概况

广西点面广告有限公司（以下简称点面公司）：成立于2022年1月13日，注册地位于广西壮族自治区南宁市江南区壮锦大道5号17号仓库，法定代表人为赖*艳，统一社会信用代码：91450105MA7FGTUN99（1-1），经营范围包括一般项目：广告设计、代理；广告制作；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；门窗制造加工；金属门窗工程施工；塑料制品销售；家具安装和维修服务等；许可项目：建设工程施工。

（二）涉及项目概况

2026年2月，南宁市西乡塘区金御养生馆店长谭*鸿通过微信联系点面公司业务员黄*成更换招牌字。2月6日晚，黄*成到南宁市西乡塘区金御养生馆开展现场勘查，双方口头商定更换招牌字总费用（包工包料包安装一口价）6360元。谭*鸿将施工费用通过微信转账给黄*成，黄*成2月7日23：13点击微信收取该笔费用。后续黄*成电话通知谭*鸿，点面公司计划于2026年2月11日开始施工。

2026年2月11日施工当日，黄*成找了重型非载货专项作业车师傅陆*开车将工人送到高处作业，双方约定报酬为600元。

（三）涉及人员基本情况

1.赖*艳：女，38岁，点面公司法定代表人，户籍住址为南宁市青秀区南阳镇留凤村波浩坡二队。

2.黄*成：男，42岁，点面公司业务员兼安全员，户籍住址为南宁市青秀区南阳镇留凤村波浩坡二队。

3.黄*锦：男，44岁，点面公司员工，户籍住址为南宁市青秀区南阳镇留凤村波浩坡二队，已在事故中死亡。

（四）点面公司安全管理情况

该公司为小微企业，在册员工4人，公司已建立本单位安全生产管理制度，明确安全生产工作责任制和安全生产工作职责；已制订吊车高空作业操作规程；根据工作需要向工人配备了安全帽、安全带等劳动防护用品。

经调查，点面公司未制定施工方案，未督促作业人员按规定佩戴安全帽，未督促作业人员正确使用安全绳等劳动防护用品，未按要求在高处作业等危险作业现场安排专门人员进行安全管理，保障安全措施落实到位。

（五）事故发生经过

2026年2月11日上午，点面公司安排黄*信、黄*锦2名作业人员到西乡塘区安吉路1号维也纳酒店四楼更换招牌字，上午已完成左侧部分招牌字的更换工作。中午吃完饭后，两人开始进行右侧部分招牌字的更换工作。大约14时15分，黄*锦乘坐维也纳酒店的电梯到达四楼，随后从四楼窗户翻到窗户外的平台；此时，陆*操作重型非载货专项作业车将黄*信和需要更换的招牌字送到四楼平台外侧，黄*信把招牌字递给黄*锦后，黄*信解开安全绳挂钩，走到四楼平台内侧。随后，黄*信开始拆除字体包装，黄*锦则去找工具拆除旧的招牌字。

15 时 4 分，黄*锦在四楼外墙拆除原招牌的“金御”两字时，未佩戴安全帽，安全带虽已穿戴，但挂钩未有效扣挂至牢固可靠的构件上，脚踩在距地面约 13 米的外墙装饰石膏线条上，石膏线条发生断裂坍塌，其随石膏线条坠落至一楼广告棚顶后掉落地面。此时黄*信仍在四楼平台内侧拆除新招牌字的外包装，听到“砰”的一声响后立即去查看，发现黄*锦已坠落到地面。黄*信立刻拨打 120，随后向黄*成电话报告，并在 120 调度人员的指导下对黄*锦开展抢救。15 时 13 分，120 医护人员到达现场后立即将黄*锦送往广西壮族自治区民族医院抢救。黄*锦经抢救无效于 18 时许死亡。

（六）事故现场情况

事故发生后，经事故调查组现场勘验并制作勘验笔录:

1.事故发生地点位于南宁市西乡塘区安吉路 1 号维也纳酒店前停车场（图 1）。



图1

2.经调取视频监控显示：2026 年 2 月 11 日 15 时 05 分，黄*锦在更换“金御养生会所”招牌发光字时，未佩戴安全帽，从 4 楼随石膏线条坠落到一楼广告棚顶后掉落地面（图 2）。



图2

3.黄*锦更换“金御养生会所”招牌发光字的位置距离地面约 13 米，酒店装饰的石膏线条有一截已坍塌，碎片洒落到地面（图 3）。



图3

4.黄*锦坠落受伤后，医护人员到现场开展抢救时，其身上穿戴有安全带（图 4）。



图4

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成 1 人死亡。

2.直接经济损失情况。事故造成直接经济损失约为 110 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.在作业现场的黄*信发现黄*锦坠落地面后，立即拨打“120”急救电话，接着电话通知相关单位负责人。

2.城区应急管理局接到事故报告后，立即联动公安、属地街道和村委等单位和部门，相继到事故现场进行处置，事故信息逐级上报到相关单位和部门。

（二）事故现场应急处置情况

1.相关单位应急处置情况：点面公司黄*成接到事故报告后，立即到达事故现场进行处置。

2.政府有关部门应急处置情况：事故发生后，南宁市公安局北湖派出所民警及时到达现场处置。城区应急管理局指挥中心接报后，立即上报城区政府总值班室，并联动公安及属地街道等单位赶赴现场处置。

（三）医疗救治和善后情况

“120”救护车到事故现场后，医护人员立即将黄*锦送广西壮族自治区民族医院抢救，黄*锦经抢救无效后死亡。事故发生后，点面公司立即联系死者家属并做好安抚死者家属等善后工作，相关单位和个人与死者家属协商，达成了工伤死亡赔偿协议，事故未引发影响社会稳定的问题。

（四）事故应急处置评估

1.根据调查情况，涉及单位和相关人员在事故发生后的应急响应及时，现场应急救援处置比较到位，未发现存在因救援不当导致事故后果扩大的情形。

2.政府有关部门处置评估：接到事故情况后，参与应急救援处置的各职能部门响应迅速。该事故处置过程中信息报送渠道通畅，信息流转及时，响应程序合理，善后处理到位，事故应急处置有效。

三、事故原因分析

（一）事故发生的直接原因

经调查认定，事故的直接原因是点面公司员工黄*锦违反高处作业有关规定冒险作业，未佩戴安全帽，未按规定正确使用安全绳，脚踩在距地面约13米的外墙装饰石膏线条上，石膏线条发生断裂坍塌，其随石膏线条坠落至一楼广告棚顶后掉落地面，经送医院抢救无效死亡，具体分析如下:

1.作业面及冒险违规施工作业情况

（1）根据《高处作业分级》（GBT 3608-2008）3.2的规定:“高处作业: 在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。”事故当事人黄*锦作业点坠落高度约13米，属于高处作业。

（2）经系统查询，事故当事人黄*锦未取得特种作业操作证（高处作业证），事故发生当天，踩在距地面高度约13米的石膏线条作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款的规定:“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业”。

（3）黄*锦未佩戴安全帽，未按规定正确使用安全绳，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定:“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”。

2.事故死亡人员的死因情况

根据广西壮族自治区民族医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，黄*锦死亡原因：“创伤性休克”。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和气候因素分析，排除人为故意、突发灾害等因素影响。

四、有关单位和个人存在的主要问题

（一）点面公司

未制定施工方案，对作业现场安全管理缺位，高处作业未安排专门人员在现场监督，未及时消除作业人员未佩戴安全帽、未按规定正确使用安全绳进行作业的事故隐患[1]。

（二）赖*艳

点面公司法定代表人，安全生产第一责任人，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除作业人员未佩戴安全帽、未按规定正确使用安全绳进行作业的事故隐患[2]。

（三）黄*成

点面公司业务员兼安全员，未检查本单位的安全生产状况，

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 ：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

未及时消除生产安全事故隐患。[3]

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

黄*锦，点面公司员工，违反高处作业有关规定冒险作业，未佩戴安全帽，未按规定正确使用安全绳，脚踩在距地面约13米的外墙装饰石膏线条上，石膏线条发生断裂坍塌，其随石膏线条坠落至一楼广告棚顶后掉落地面，经送医院抢救无效死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究安全生产责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.赖*艳，点面公司法定代表人，安全生产第一责任人，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除作业人员未佩戴安全帽、未按规定正确使用安全绳进行作业的事故隐患，导致发生生产安全事故，建议由西乡塘区应急管理局依法处理。

2.黄*成，点面公司业务员兼安全员，未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由点面公司依公司规定处理，并将处理结果报西乡塘区应急管理局备案。

（三）建议给予行政处罚的单位

点面公司，对事故发生负有责任，建议由西乡塘区应急管理

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

局依法处理。

六、事故主要教训

一是安全意识淡薄。作业人员安全意识严重不足，在高处作业时未佩戴安全帽，未按规定正确使用安全绳，对自身安全缺乏足够重视，忽视了高处坠落的巨大风险。二是安全管理缺失。施工单位安全管理存在漏洞，未对作业人员进行有效的安全教育培训，未在现场设置安全监督人员，未能及时制止和纠正作业人员的违规行为。三是现场风险评估不足。施工前，施工单位未对作业现场进行全面、细致的风险评估，未充分考虑到外墙装饰石膏线条的承载能力，未能采取有效的防护措施，导致事故发生。

七、事故防范及整改措施建议

（一）点面公司要落实安全生产的主体责任，要建立健全安全生产管理制度，加强危险作业施工现场管理，严格执行高处作业安全规定，加强对高处作业的审批和监管。作业前，要加强作业现场的勘查及人员的安全教育培训，确保作业安全。作业过程中，要设置安全警示标志，安排专人进行安全监督。

（二）属地街道要吸取事故教训，定期开展安全检查和隐患排查治理工作，及时发现和消除安全隐患。对于排查出的隐患，要建立台账，明确整改责任人、整改措施和整改期限，确保隐患整改到位。

西乡塘北湖广西点面广告有限公司

“2·11”一般高处坠落事故调查组

2026年4月1日