桂平市家炜鑫陶瓷有限公司“10.21”事故调查报告

2020-02-22 12:00　来源：桂平市应急管理局

2019年10月21日17时左右，在桂平市龙门工业区家炜鑫陶瓷有限公司压机车间发生一起一名工人（莫莲英，女，50岁，桂平市白沙镇良美人）在清理、回收陶瓷泥尘时被升降台压到颈部受伤，经送往市人民医院抢救无效于当天死亡的一般生产安全事故。

事故发生后，市委、市政府主要领导作出批示，对事故善后处置提出了明确要求，市应急局、市产业园区管委会有关领导立即连夜赶赴现场开后处理、初步调查、核实等工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《桂平市人民政府关于成立桂平市龙门工业园区家炜鑫陶瓷有限公司“10.被升降台压伤死亡事故调查组的批复》（浔政函[2019]381号）的规定和要求，桂平市应急局依法牵头组织市公安局、市总工会、市工信局、市产会、蒙圩镇政府、白沙镇政府等单位成立了事故调查组，同时邀请市监察委、市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查明了事故发生的经过人员伤亡和直接经济损失情况，分析了事故责任，认定了事故的性质，提出了对有关责任单位和责任人的处理和事故防范措施建议。现将有关情下：

一、事故发生单位概况

桂平市家炜鑫陶瓷有限公司位于桂平市龙门工业集中区，是2019年8月27日注册成立的公司，公司法定代表人张辉力，统一社会信91450881MA5P1DF807(1-1),营业期限为长期，经营范围为建筑陶瓷、卫生陶瓷原辅材料及产品的研发、生产及销售。2019年10月17日，桂平陶瓷有限公司利用租用原桂平市高贵陶瓷有限公司的厂房设施等正式投产。

桂平市家炜鑫陶瓷有限公司2019年9月15日与桂平市高贵陶瓷有限公司签订出租合同（合同编号GGZL20190915001），有效期至2024年12合同约定：乙方（桂平市家炜鑫陶瓷有限公司）租用甲方（桂平市高贵陶瓷有限公司）名下位于广西桂平市龙门工业集中区的已完成基建土地、固宿舍楼，办公楼及整套生产设备、设施及配套设施等。乙方应加强生产经营场所的安全管理（执行安全生产三级管理），违反安全生产被罚、产生故等由乙方承担。

二、事故发生经过和救援处置情况

2019年10月21日下午5点左右，桂平市家炜鑫陶瓷有限公司压机车间内共有6名工人在工作（当班人员工作时间为当天中午11点至下午7点）到带班班长陈深强大声喊关电源，正在验收模具的车间主管张乃艳跑过去看，发现负责瓷砖成形品滚棒升降平台一带清理、回收陶瓷泥尘工作的工被输送瓷砖成形品滚棒升降平台夹住颈部，张乃艳立即关掉电源后，安排陈深强及工人黎志林、陈月姣、韦献奎等人马上抢救，同时通知厂长李世部门，并拨打120呼救。张乃艳、陈深强等人用了约半个小时把升降平台拆除，将莫莲英救出后，救护车未到公司，就用公司车送莫莲英往桂平院，到蒙圩时将伤员转至到达的市人民医院急救车送往市人民医院抢救，莫莲英当晚抢救无效死亡。

三、事故人员伤亡情况

死者莫莲英，女，50岁，广西桂平市白沙镇良美村独流屯人，2018年到桂平市高贵陶瓷有限公司压机车间工作，是原桂平市高贵陶瓷有限公2019年10月，桂平市家炜鑫陶瓷有限公司租用原桂平市高贵陶瓷有限公司的厂房设施等投产后，桂平市家炜鑫陶瓷有限公司继续留用其在该公司压作，在事故中死亡。

四、事故原因分析及事故性质认定

调查组根据现场勘察情况、询问相关人员、查阅存档资料等，得出事故原因：

（一）直接原因

死者莫莲英安全生产意识淡薄，在升降台开机运行状态下，到升降台旁边或其下方进行陶瓷泥尘清理回收工作，在升降台降落时又未能及时躲降台夹住颈部，导致其死亡，死者莫莲英的不安全行为是造成事故发生的直接原因，对事故的发生负主要责任。

（二）间接原因

1、桂平市家炜鑫陶瓷有限公司，未对从业人员死者莫莲英进行安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操未在压机车间输送台升降台设置明显的安全警示标志和防护栏。未严格执行本单位的安全生产规章制度和安全管理职责，现场安全管理不到位，没现、制止和纠正死者莫莲英工作中的不安全行为，是造成事故的间接原因之一。

2、桂平市家炜鑫陶瓷有限公司法定代表人张辉力，作为该公司安全生产主要负责人，未认真履行安全职责，督促、检查该公司的安全生产工消除压机车间输送台升降台未设置明显的安全警示标志和防护栏的生产安全事故隐患，是造成事故的间接原因之一。

（三）事故性质

经事故调查组认定，桂平市家炜鑫陶瓷有限公司“10.21”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

1、死者莫莲英安全生产意识淡薄，在升降台开机运行状态下，到升降台旁边或其下方进行陶瓷泥尘清理回收工作，在升降台降落时未能及时升降台夹住颈部，导致其死亡，对事故的发生负主要责任。鉴于莫莲英已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2、桂平市家炜鑫陶瓷有限公司，未对从业人员死者莫莲英进行安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操未在压机车间输送台升降台设置明显的安全警示标志和防护栏，未严格执行本单位的安全生产规章制度和安全管理职责，现场安全管理不到位，没现、制止和纠正死者莫莲英工作中的不安全行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三十二条、第二十二条第（六）项对“10.21”事故的发生负有责任。建议由桂平市应急管理局督促桂平市家炜鑫陶瓷公司进行隐患整改并进行行政处罚。

3、桂平市家炜鑫陶瓷有限公司法定代表人张辉力，作为该公司安全生产主要负责人，未认真履行安全职责，督促、检查该公司的安全生产工消除压机车间输送台升降台未设置明显的安全警示标志和防护栏的生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的“10.21”事故的发生负有责任。建议由桂平市应急管理局依法对张辉力进行行政处罚。

六、事故防范措施及建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化工贸行业安全生产管理，促进全市工贸行业安全健康发展，提出如下建议：

1、桂平市家炜鑫陶瓷有限公司要加强工作场所的安全管理，教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，加强监杜绝“三违”行为；加强生产安全事故隐患排查治理，及时发现并消除事故隐患；认真吸取事故教训，举一反三，加强防范措施落实，防止同类事生。

2、桂平市工信局、产业园区管委会要按照习近平总书记提出的安全生产“三个必须”原则，认真履行安全生产管理职责，加大对工业园区的大检查和安全生产事故隐患排查治理工作，确保工业园区的生产安全。

3、桂平市应急管理局要加强工贸行业安全生产基础工作，保障工贸行业安全发展。

4、桂平市蒙圩镇、白沙镇人民政府按照属地管理原则，对辖区范围内企业加强安全生产检查和安全生产隐患排查治理工作。

桂平市家炜鑫陶瓷有限公司

“10.21”事故调查组

网站地图 联系我们

主办：桂平市人民政府办公室

桂公网安备45088102000063号　桂ICP备11004552号　网站标识码：4508810001