霍尔果斯会展中心升级改造项目“5·21”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月21日，12点55分许，霍尔果斯会展中心升级改造项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失136.5万元。

事故发生后，市委、政府主要领导高度重视，第一时间做出重要批示，要求进一步压实企业主体责任，依法依规处理好善后事宜，尽快查明事故原因，启动问责机制，并举一反三，汲取事故教训，做好今后安全生产工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定，5月21日，市人民政府决定，成立由副市长李子新为组长，市应急管理局、市公安局、市住建局、市人社局、市总工会为成员的霍尔果斯会展中心升级改造项目“5·21”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），特邀市检察院、市纪委监委派员参加。事故调查组下设技术组、管理组、综合组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，

提出了对有关责任单位、责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范和整改措施建议。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关人员基本情况

霍尔果斯开建发展集团有限公司（以下简称开建集团），法定代表人阮俊华。注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市炎黄路21号创新创业中心1701室。经营范围（许可项目）：建设工程施工，建设工程监理，建设工程设计，房地产开发经营等。

新疆新宏基建筑工程有限公司（以下简称新宏基公司），法定代表人鲍红。注册地址：霍尔果斯市亚欧北路7号科豪科技城1幢10层1008室。经营范围（许可项目）：建设工程施工，施工专业作业，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包，建筑物拆除作业；一般项目：土石方工程施工，金属门窗工程施工，对外承包工程，工程管理服务，体育场地设施工程施工，承接总公司工程建设业务，劳务服务（不含劳务派遣）等。持有霍尔果斯市住建局颁发的（2022年6月13日-2027年6月13日）建筑装修装饰工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级等资质，证书编号：D265180724。持有霍尔果斯市住建局颁发的（2022年5月6日-2025年5月6日）安全生产许可证，证书编号：（新）JZ安许证字〔2022〕002381，许可从事建筑施工。

席洪斌：男，霍尔果斯会展中心升级改造项目施工方现场负责人。

施工方未设立安全管理机构，未配备专职安全员。

（二）事故项目基本情况

1.项目建设情况。霍尔果斯国际会展中心项目位于中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方区域，总用地面积172693.7平方米，项目投资方为中港（霍尔果斯）投资有限公司，设计单位为中国航天建设集团有限公司，施工中标单位为新疆宏远建设集团有限公司，监理中标单位为新疆天阳建筑工程监理有限责任公司。该项目分两期工程建设，其中项目二期已于2018年2月完成竣工验收，项目一期位于地块南侧，总建筑面积69778.36平方米，于2016年6月动工建设，2017年11月20日完成主体封顶。2018年初至2024年3月处于停工状态。

2.项目二次批复情况。2023年10月17日，经批复对原有会展中心总建筑面积7万平方米进行改造提升，项目实施单位为霍尔果斯开建发展集团有限公司，项目建设期为：2023年10月至2025年12月，霍尔果斯会展中心升级改造项目开工前，未取得建设行政主管部门颁发的施工许可证。

（三）事故发生前生产经营情况

1.开建集团作为霍尔果斯会展中心升级改造项目建设单位，同意新宏基公司法定代表人鲍红组建的施工队伍进入会展中心升级改造项目进行施工建设。

2.2024年5月14日，新宏基公司法定代表人鲍红组织施工人员进入会展中心升级改造项目开展复工脚手架巡检、材料清

点、室内二次结构、屋顶龙骨铝板安装等工作。在安全防护设施完全不合格的情况下，冒险组织未取得相应资质的作业人员进行高处作业。未对员工开展三级安全教育培训，未落实作业前安全技术交底工作，未设置安全管理机构，仅现场施工负责人席洪斌口头指派周灵莉巡视巡查施工现场安全生产工作。对施工现场管理和检查不到位，高处作业现场无监护人员，未能及时检查施工现场的安全管理工作，未及时消除可能危及生命安全的事故隐患。

（四）事故发生前现场作业情况

2024年5月14日，新宏基公司法定代表人鲍红组织施工人员进入会展中心升级改造项目开始施工建设。鲍红安排施工现场负责人席洪斌对每日施工情况进行派工，席洪斌将每日施工作业内容安排到各班组长，班组长安排具体人员进行各作业面的施工作业。技术负责人强雪峰负责安全技术交底工作，指定周灵莉巡查检查施工现场安全生产工作。

5月21日8时许至13时许，班组长陶伟安排郭海松对会展中心升级改造项目东侧脚手架进行巡检，并在25米左右的高度进行铝板龙骨架加焊作业。施工现场无管理人员，无专职监护人员。

（五）所在地政府及相关负有职责的部门的安全监管情况

霍尔果斯市住建局对建筑工地安全生产工作进行了专门的安排部署，但只对备案的建筑施工项目进行复工前检查，将没有备案的建筑施工项目排除在监管之外。会展中心升级改造项目未在市住建局备案，市住建局未对会展中心升级改造项目进行检

查，没能及时发现会展中心升级改造项目开工建设。

合作中心管理办公室召开会议对会展中心升级改造项目进行了专门的安排部署，但没有及时检查，也未将国际会展中心一期开工情况及时通报至行业主管部门。

二、事故发生经过及现场救援情况

（一）事故发生经过

5月21日12点55分许，现场施工人员停止作业，撤离施工现场准备就餐。焊工郭海松从脚手架工作平台向楼顶平台撤离过程中，未正确使用五点式安全带，安全带的两个卡扣均未扣到脚手架钢管上，在行走过程中，发生坠落。

（二）事故应急救援情况

5月21日12点57份许，在会展中心升级改造项目东侧楼底捡建筑物料的工人王洲听到一声巨响，发现有人高处坠落，随即大声呼喊，并电话通知班组长陶伟。

现场负责人席洪斌听到王洲呼喊声后，立即赶赴现场，同时电话告知鲍红。鲍红要求不能移动郭海松，同时拨打120。

13点07分许，霍尔果斯市人民医院救护车到达现场，将郭海松送至霍尔果斯市人民医院进行抢救。

14点30分许，市应急管理局接到开建集团董事长阮俊华的报告后，立即组织住建、公安赶赴事故现场，并将事故情况第一时间报分管领导。

15点30分许，合作中心管理办公室了解到会展中心升级改

造项目发生事故。

鲍红对死者家属进行电话通知并安抚及善后事宜，死者家属情绪稳定，赔付资金已全部到位。

（三）应急救援评估

应急准备：施工方未按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GBT 29639-2020）的要求开展风险辨识评估和编制应急预案。施工方未按照《生产安全事故应急演练基本规范》（AQT9007-2019）的要求开展应急演练。

应急响应及信息报送：鲍红接到事故信息后，第一时间拨打120急救电话，开建集团现场负责人苏磊将事故信息报送集团负责人，并上报相关责任部门。

事故现场管理情况：对发现的外部脚手架锈蚀程度高，水平网、防坠网因长期（6年）风吹日晒导致破损等问题未及时整改，未有效落实安全风险防范措施。

事故处置：事故发生后，施工单位及时将郭海松送医急救治疗。接到事故报告后，市人民政府立即成立专项处置领导小组，统筹组织应急、公安、住建等职能部门分工开展现场应急处置、死者家属安抚和善后等工作。住建局对会展中心升级改造项目下达了停止施工的决定。应急救援过程中，相关职能部门行动迅速、协调配合，有序组织开展了应急救援和善后处置等工作。

调查评估认为：事故应急处置存在较大问题，施工方信息报送不及时，未制定有针对性的应急预案，未开展应急演练、应急

准备不足、应急处置不力。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故共造成1人死亡，直接经济损失共计136.5万元。

四、事故原因及存在的问题

（一）直接原因

焊工郭海松安全意识淡薄，在施工结束后，从脚手架工作平台向楼顶平台撤离过程中，违反安全规定和劳动纪律，未正确使用五点式安全带，安全带的两个卡扣均未扣到脚手架钢管上，在行走过程中，发生坠落。

（二）间接原因

开建集团在未取得施工许可的情况下，同意新宏基公司法定代表人鲍红组建的施工队伍进入会展中心升级改造项目进行施工建设。

新宏基公司法定代表人鲍红组建施工队伍，违法违规建设施工，施工现场管理混乱，未开展有针对性的安全教育培训。对安全防护设施进行了自检自查，发现水平网、防坠网破损，硬隔离未设置，在安全防护设施完全不合格的情况下，冒险组织人员进行高处作业。在实施高处作业前，未对作业环境进行评估，未辨识危险有害因素，未进行安全技术交底，直接安排未取得高处作业资质的人员进行高处作业，且高处作业无专人进行现场监护。

（三）事故性质

事故调查组认定，霍尔果斯会展中心升级改造项目“5·21”高处坠

落事故是一起主要因违法进行建筑施工导致的一般生产安全责任事故。

（四）事故发生单位及有关企业主要问题

开建集团

1.违法违规建设。开建集团在未取得施工许可的情况下，同意新宏基公司法定代表人鲍红组建的施工队伍进入会展中心升级改造项目进行施工建设。未向行业主管部门和属地进行开工报备。

2.未对安全生产工作统一协调、管理。对施工方不落实安全生产主体责任及存在的问题隐患，未及时督促整改。

施工方

1.工人违反劳动纪律。

施工方焊工郭海松安全意识淡薄，从事高处作业未经正规培训取得相应资质，对安全风险认识不足，在水平网、防坠网破损等隐患未消除的情况下，到不具备作业条件的高处进行焊接作业。同时违反劳动纪律，未正确使用安全带，是事故发生的主要原因。

2.违法违规施工。在明知开建集团未取得施工许可证的情况下，鲍红组建施工队伍，违法违规开展施工建设。

3.未落实安全生产主体责任。自会展中心升级改造项目施工以来，施工现场管理混乱，事故隐患排查治理不到，未及时消除事故隐患，在未实施事故防范措施的情况下冒险组织施工。施工

方未设置相应的组织机构，未设立安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员，未建立健全并落实全员安全生产责任制，入职三级安全教育培训流于形式，未开展安全风险分级管控工作，未制定生产安全事故应急预案。

五、事故责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员

郭海松，会展中心升级改造项目焊工，安全意识淡薄，违章进行高处作业，对事故发生负有主要责任，因其已经死亡，免予追究其责任。

（二）建议司法机关追究刑事责任人员

鲍红，男，群众，新宏基公司法定代表人，会展中心升级改造项目施工方负责人，违法组织人员进行施工作业，未履行建设工程项目的安全施工管理责任，涉嫌重大责任事故罪，建议按照《中华人民共和国刑法》第九十九条、第一百三十四条第一款和《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款第一项的规定，建议移送司法机关依法追究刑事责任。涉嫌违章冒险组织作业罪，建议按照《中华人民共和国刑法》第九十九条、第一百三十四条第二款和《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》第一条第二款的规定，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

（三）对相关责任人员的处理建议

1.开建集团

阮俊华，男，中共党员，霍尔果斯开建发展集团有限公司党委书记、董事长，公司安全生产工作主要负责人。履行全面领导安全生产职责不到位，对事故发生负有重要领导责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项的规定，对其处上一年年收入40%的罚款。建议由霍尔果斯市纪委监委依据《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》之规定，对其追究相关责任。

许彬，男，中共党员，霍尔果斯开建发展集团有限公司副总，分管项目建设，对施工项目安全生产监管不严不实，履行安全生产职责不到位，对已上报的安全隐患未引起高度重视，对事故发生负有主要领导责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，对其处上一年年收入30%的罚款。建议由霍尔果斯市纪委监委依据《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》之规定，对其追究相关责任。

苏磊，男，团员，霍尔果斯开建开发建设投资有限责任公司工程部职员，会展中心升级改造项目建设方负责人，未履行安全生产管理职责，对存在的问题隐患未及时督促施工方整改，对事故发生负有直接责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的

规定，对其处上一年年收入20%的罚款。作为国企公职人员，鉴于苏磊非中共党员、非监察对象，且在事故发生前已将防护网老化问题向开建集团分管领导许彬汇报。建议由开建集团党委依据《自治区各级党委（党组）运用“第一种形态”实施办法》第六条、第七条之规定，对其追究相关责任。

2.施工方

鲍红，男，群众，新宏基公司法定代表人，会展中心升级改造项目施工方负责人，违法组织人员进行施工作业，未履行建设工程项目的安全施工管理责任，对事故发生负有领导责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项的规定，对其处上一年年收入40%的罚款。

席洪斌，男，群众，会展中心升级改造项目施工方现场负责人，安全管理混乱，盲目组织无资质人员在不具备作业条件的情况下实施高处作业，对事故发生负有主要责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，对其处上一年年收入30%的罚款。

（四）对事故责任单位的处理建议

霍尔果斯开建发展集团有限公司，未取得建筑工程施工许可，且未采取措施督促施工方及时整改施工现场存在的事故隐患，综合监督管理和统筹协调作用未有效发挥。建议按照《中华

人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、第二款和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项、第十八条第三项的规定，对其进行行政处罚。

新疆新宏基建筑工程有限公司，未落实安全生产主体责任，未依法执行安全培训教育制度，未及时消除事故隐患，安全管控存在层层落空的现象，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项、第十八条第五项的规定，对其进行行政处罚。

（五）对事故发生地政府、监管部门及人员处理意见

霍尔果斯市住建局对建筑工地安全生产工作进行了专门的安排部署，但只对备案的建筑施工项目进行检查，将未备案的建筑施工项目排除在监管之外，没能及时发现会展中心升级改造项目开工建设，对既有建筑改扩建、装饰装修和工程加固的监管存有漏洞，未持续开展“打非治违”专项行动，落实行业监管责任不到位，存在失管漏管。

合作中心管理办公室对会展中心升级改造项目进行了专门的安排部署，但没有及时检查，也未将国际会展中心一期开工情况及时通报行业主管部门，落实属地监管责任不到位。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分暂行条例》《安全生产领域违法违纪行为政绩处分暂行规定》和《对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行规定》等相关规定，按照干部管理权限，调查组对

霍尔果斯会展中心升级改造项目“5·21”一般高处坠落事故相关责任单位及人员作出如下处理建议：

责成市住建局、合作中心管理办公室向霍尔果斯市政府做出深刻检查，并由市政府对市住建局、合作中心管理办公室主要负责人进行约谈。

1.霍尔果斯市住建局

刘巍，男，中共党员，市住建局副局长，分管安全生产工作，落实行业安全监管责任不到位，对建筑施工安全生产工作领导不力，对建筑施工安全监管负有主要领导责任。建议由霍尔果斯市纪委监委依据《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》之规定，对其追究相关责任。

买买提艾力·甫拉提，男，中共党员，市住建局安监站站长，具体负责建设项目安全生产工作，落实行业安全监管责任不到位，未能及时发现会展中心升级改造项目开工建设，对建筑施工安全监管负有直接责任。建议由霍尔果斯经济开发区规划建设环保局党组依据《中国共产党纪律处分条例》之规定，对其追究相关责任。

2.合作中心管理办公室

加依达尔·阿勒玛斯，男，中共党员，合作中心管理办公室副主任，分管安全生产工作，未落实属地安全监管责任，对安全生产工作重视程度不够，未有效履行对会展中心升级改造项目的检查责任，也未将该项目开工情况及时通报行业主管部门，协调

沟通机制不完善，应急处置不够有力，对辖区安全监管工作负有责任。建议由霍尔果斯经济开发区口岸管理局党组依据《中华人民共和国监察法》之规定，对其追究相关责任。

六、整改和防范措施建议

（一）强化属地行业安全监管职责。各乡、街道、有关部门要认真贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神和市委、政府关于安全生产工作的要求，牢固树立安全发展理念，坚持问题导向。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，厘清部门职责，压实属地和行业监管责任，把安全责任落实到领导、部门和岗位，强化对相关行业领域的指导督促力度，形成齐抓共管的良好局面，切实提升安全监管的针对性、实效性。要严格履行安全生产监管职责，指导和督促企业落实主体责任，建立完善以安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为重点的安全预防控制体系，切实防范化解安全风险，增强安全生产意识，确保生产安全。

（二）以案为鉴，严格落实企业主体责任。一要严格落实企业全员安全生产责任制。要建立完善覆盖全员且人岗相适的安全生产责任制并严格落实，将安全生产责任层层压实到一线员工，确保不漏一岗、不漏一人。**二要**全面开展高处作业场所风险辨识，树立安全标识和风险警示标牌，做到不留死角、不留盲区。**三要**加强特殊作业安全管理。严格落实《建筑施工高处作业安全技术

规范》要求，严格规范高处作业等特殊作业安全管理审批程序，全面分析研判作业安全风险，严格作业过程中管理制度和操作规程执行监督，对涉及承包商的外包工程，严格资质审查、安全培训和现场安全交底，加强作业现场安全管理，全过程有效实施现场监护。**四要**加强员工安全教育培训。以落实《建筑施工高处作业安全技术规范》为重点，认真开展安全警示教育、全员特殊作业安全教育培训和安全知识技能考核，提高员工安全意识和风险辨识能力。**五要**完善应急预案，强化应急演练。针对建筑施工安全生产特点，进一步细化完善应急预案和现场处置方案，通过定期开展事故应急救援演练和效果评估，提升应急演练的针对性、实战性以及员工科学救援处置能力。**六要**建立事故警示日制度，将5月21日定为本企业的事故警示日，每年定期开展事故警示活动，提高员工安全意识和防范能力，杜绝事故再次发生。

（三）夯实建设单位安全领导责任。作为建设单位，要加强安全生产的组织协调、形势分析和统一领导。要对进场施工方安全生产同标准统一管理，强化对施工单位工作人员的指导和管控；要定期分析建设施工项目的安全生产形势，及时督促施工方有效落实安全生产管理制度。要始终崩紧安全生产的弦，不断完善安全领导机制，夯实安全领导责任。

（四）强化监管执法，严查重处“三违”行为。各有关单位要全面开展安全生产大检查、特殊作业管理执法检查，重点对企业全员安全生产责任制、安全管理制度和操作规程的落实，以及特

殊作业票管理等进行重点执法检查，对检查发现的重大事故隐患要紧盯不放，采取科学处置措施进行问题整改及处理，无法保证生产安全的要依法采取停产措施；对发现存在作业“三违”行为的情况，要在依法严肃查处的同时，深挖深究企业负责人和安全管理人员责任，倒逼企业安全管理能力提升。