language

凭祥市新建崇左至凭祥铁路CPZQ4标 “7•15”一般坠落事故调查报告

2023-09-15 17:35 来源：凭祥市应急管理局

【字体：大 中 小】

2023年7月15日10时左右，在新建崇左至凭祥铁路CPZQ4标那哮双线特大桥17号墩内模拆除作业过程中发生工人坠落事故，造成2人死亡，1人

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规规定，凭祥市人民政府成立了“7·15”事故调查组（事故调查组），由市委常委、常务副市长任组长，市应急局、市公安局、市交通局、市人社局、市总工会以及上石镇人民政府派员参加，全面负责工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位资料，对相关人员进行调查询现场勘验、调查取证和综合分析，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任理建议，分析事故暴露出的问题和教训，提出防范措施建议。

事故调查组认定，凭祥市新建崇左至凭祥铁路CPZQ4标“7·15”一般坠落是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

项目名称为新建崇左至凭祥铁路CPZQ4标，属于新建崇左至凭祥铁路第四个标段，正线里程为D1K63+685.549～D1K81+160，全长17.474公里准为高速铁路。项目位于崇左市龙州县和凭祥市，终点为凭祥东站。标段共有桥梁12座/4.636公里，墩身123个。建设单位为广西南崇铁路有限公单位为中国铁路南宁局集团有限公司，施工单位为中铁一局集团有限公司第三工程分公司，监理单位为中咨工程管理咨询有限公司，劳务分包单位承茂建筑工程有限公司。

本次事故发生在那哮双线特大桥17#墩（设计墩高42m）内模拆除施工作业过程中。

（二）事故发生经过

2023年7月15日早上6时30分许，施工单位现场技术员吕某某进行安全交底和技术交底后劳务单位工人张某某带领班组其余4名工人（董某某蒲某某、杨某某）穿戴全身式安全带、佩戴安全帽后，从笼梯登上那哮双线特大桥17#墩进行拆模作业，具体分工由张某某安排：杨某某负责到墩凝土凿毛作业，谢某某和蒲某某负责在墩体外部卸拉杆螺帽，张某某、董某某、杨某负责到墩内卸拉杆螺帽、拆拉杆和拆内模，同时杨某还负责用挥吊车司机起吊模板。8时30分左右杨某某完成工作下班休息，谢某某被安排到墩外下方接吊车从墩内往外下吊的模板。当天早上工人拆除内模的拆除模板顺序为自下而上拆除，吊车司机将吊钩移动至墩顶等待拆模工人指挥，工人爬到模板上到达所需拆卸部位高度后，将安全绳扣在上方模板一个手拉葫芦将待拆除模板与旁边一块未拆除的模板连接，进行以上固定后，工人即拆除模板固定螺丝和拉杆，最后解除安全扣返回工作平台，在过拽动手拉葫芦手动链条方式松动模板并指挥吊车放下吊钩以便吊运待拆除模板。上午10时左右，张某某、董某某、杨某拆卸完第三块模板固定杆，解除安全扣回到工作平台后，拽动手拉葫芦手动链条时模板突然迅速掉落，并砸穿工作平台，张某某、董某某、杨某三人受到冲击从孔洞坠入

（三）事故现场情况

经现场勘验，事发地点为那哮双线特大桥17#墩，设计墩高42m，设计为空心墩。现状墩高28m，第一层模板高度为22米，工作平台高度为21.模板材料均为钢结构，掉落的内模板为圆弧模板，规格为200cm*100cm，重约310kg；工作平台为钢筋网结构，主筋为2根28#螺纹钢，副筋为12#螺由搭在18根25#对拉螺杆上（未用螺栓固定），平台一侧钢筋网变形下坠；现场有一只手拉葫芦，葫芦固定在第一层模板上，葫芦下勾连接坠落板，连接铁链长度约2米。

（四）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成董某某、杨某2人死亡，张某某1人受伤。按照《企业职工工伤事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，本次事故共造济损失314.9万元。

二、事故发生的原因和性质

（一）事故直接原因

经调查认定，事故的直接原因是：劳务单位工人张某某、董某某、杨某三人安全意识淡薄，未做好安全防护措施，违反操作规程，未按照审建崇左至凭祥铁路CPZQ4标段桥梁墩身模板安全专项施工方案》进行模板拆除作业，导致模板掉落砸穿工作平台，造成三人高处坠落。

（二）事故间接原因

1.劳务单位重庆天承茂建筑工程有限公司安全生产管理不到位。工程施工作业期间，未按规定指派专职安全员到施工现场履职，施工现场安不到保障，未能及时发现和有效制止作业人员违章作业行为。

2.中铁一局集团有限公司第三工程分公司对工程施工安全生产监督检查不到位。工程施工以来，未督促劳务单位履行合同规定的安全生产工定，对劳务单位未配备专职安全员行为没有指出和督促履约。

（三）事故性质

经调查认定，该起一般坠落事故是一起生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）应急救援情况

2023年7月15日上午10时30分许，劳务单位工人蒲某某登上17#墩顶取扳手，未听到工人作业声响，却听到墩内传来微弱的求救声，遂探头看，确认发生事故，随即大声求救。施工单位项目部现场技术员吕耀文在其办公室听到求救声后赶到现场核实情况，并电话报告项目部生产副经理谭某某接报后立即向项目部常务经理王某电话报告，同时按照王某的指示组织施救。10时40分许，谭某某到达工地开展救援，10时48分工人董某某外，项目部派人将其送往龙州县上降乡卫生院救治，11时45分董某某经抢救无效死亡；10时50分许，王某到达现场指挥救援，10时58分许，张某某救出墩外，项目部派人将2人送至凭祥市人民医院抢救，14时25分许，杨某经抢救无效死亡。经凭祥市公安局法医对死者董某某、杨某进行尸检，合高空坠落致死。张某某经抢救后体征平稳，无生命危险。

（二）事故现场处置情况

当天事故发生后，凭祥市委市政府高度重视，立即组织应急管理局、公安局、交通局、上石镇人民政府等单位工作人员赶赴现场开展事故调工作人员到达现场后立即进行调查取证、现场勘验，对事故发生的过程及原因进行初步核实，了解涉及事故单位和死者基本情况。组织人员开展安善后工作。

（三）善后处置情况

事故发生后，凭祥市人民政府组织有关部门、劳务单位和施工单位与2名死者的家属通过协商，签订了赔偿协议书并支付赔偿金；凭祥市委示医疗部门全力救治伤者，目前伤者已无生命危险，还在进一步治疗中。

四、事故责任单位情况

（一）事故发生企业基本情况

1.建设单位

建设单位为广西南崇铁路有限公司。统一社会信用代码：9145xxxxxxxxx7M9T；法定代表人：杨某某；类型：其他有限责任公司；成立日期5月22日；注册资本：90382万人民币；核准日期：2021年8月27日；营业期限自：2017年5月22日；营业期限至：长期；登记机关：广西壮族自治区管理局；登记状态：存续；经营场所：南宁市青秀区民族大道152号2728室；经营范围：…铁路的投资、建设…。

2.代建单位

中国铁路南宁局集团有限公司为新建崇左至凭祥铁路的代建单位。统一社会信用代码：9145xxxxxxxxx2830；法定代表人：杨某；类型：有司（非自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：1994年1月31日；注册资本：12259634万人民币；核准日期：2022年11月4日；营业期限自：131日；营业期限至：长期；登记机关：广西壮族自治区市场监督管理局；登记状态：存续；住所：南宁市青秀区佛子岭路21号；经营范围：…公输、铁路运输基础设备制造、建设工程施工…

3.施工单位

施工单位为中铁一局集团有限公司第三工程分公司。统一社会信用代码：9161xxxxxxxxx0406；负责人：潘某某；类型：有限责任公司分公然人投资或控股的法人独资）；成立日期：2005年11月14日；核准日期：2021年02月05日；营业期限自：2005年11月14日；营业期限至：长期；登宝鸡市渭滨区市场监督管理局；登记状态：开业；经营场所：陕西省宝鸡市渭滨区中滩路1号；经营范围：…可承担铁路综合工程（铁道工程施工大中型铁路铺轨架梁工程、各类隧道工程…。

其上一级公司为中铁一局集团有限公司，该公司统一社会信用代码：9161xxxxxxxxx345A；法定代表人：李某某；类型：有限责任公司（非资或控股的法人独资）；成立日期：1980年11月24日；注册资本：61521万人民币；核准日期：2023年1月11日；营业期限自：1980年11月24日；至：长期；登记机关：西安市碑林区行政审批局；登记状态：存续（在营、开业、在册）；经营场所：陕西省西安碑林区雁塔北路1号；经营范围承包工程、建设工程施工…。

资质情况：（1）建筑业企业资质证书，证书编号：D16xxxx256；资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级、公路施工总承包特级、铁路总承包特级、市政工程施工总承包特级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、铁路铺轨架梁工程专业承包壹级；业务范围：

程施工总承包、铁路工程施工总承包…；有效期：2023年1月18日至2023年12月31日；发证机关中华人民共和国住房和城乡建设部；（2）安全生产证书编号：（陕）JZ安许证字（2005）0xxxx3；许可范围：建筑施工；有效期：2022年12月5日至2023年8月16日；发证机关：陕西省住房和城乡建

2021年9月10日，中铁一局集团有限公司成立新建崇左至凭祥铁路CPZQ4标项目经理部，负责代表中铁一局集团有限公司全面履行与甲方签订议，负责项目施工生产组织，安全生产监督管理工作等。2023年2月3日，中铁一局集团有限公司人力资源部任命王亮为新建崇左至凭祥铁路CPZQ4理部常务副经理（主持工作）。

4.监理单位

监理单位为中咨工程管理咨询有限公司。统一社会信用代码：9111xxxxxxxxx4240；法定代表人：鲁某；类型：其他有限责任公司；成立日年1月26日；注册资本：15479.8762万人民币；核准日期：2023年03月06日；营业期限自：1989年1月26日；营业期限至：长期；登记机关：北京市管理局；登记状态：存续；经营场所：北京市海淀区车公庄西路32号；经营范围：…建设工程监理…。

资质情况：工程监理，证书编号：E11xxxx691；资质类别及等级：工程监理综合资质；业务范围：可承担所有专业工程类别建设工程项目的业务；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务；有效期：2020年6月5日至2025年6月5日；发证机关中华人民共和国住房和城乡建

5.劳务分包单位

重庆天承茂建筑工程有限公司为新建崇左至凭祥铁路CPZQ4标桥梁工程（扣步+香子南+那哮14-21#）的劳务分包单位。统一社会信用9150xxxxxxxxxP15E；法定代表人：胡某某；类型：有限责任公司；成立日期：2018年1月8日；注册资本：1000万人民币；核准日期：2022年05月业期限自：2018年1月8日；营业期限至：长期；登记机关：重庆市九龙坡区市场监督管理局；登记状态：存续；经营场所：重庆市九龙坡区袁家岗号重庆小时代天地项目5层525室MK525-105；经营范围：…建筑劳务分包、建筑工程…。

资质情况：（1）建筑业企业资质证书，证书编号：D35xxxx177；资质类别及等级：施工劳务不分等级、模板脚手架专业承包不分等级围：…建筑劳务分包、建筑工程…；有效期：2021年2月1日至2023年12月31日；发证机关重庆市九龙坡区住房和城乡建设委员会；（2）安全生产证书编号：（渝）JZ安许证字（2018）011143；许可范围：建筑施工；有效期：2021年6月9日至2024年6月8日；发证机关：重庆市住房和城乡建设

（二）合同签订情况

1.新建崇左至凭祥铁路委托代建合同

2021年9月9日广西南崇铁路有限公司与中国铁路南宁局集团有限公司签订合同协议书，由中国铁路南宁局集团有限公司代建新建崇左至凭祥新建正式全线长约81.522公里。代建服务内容为项目建设管理工作，包括组织施工图设计和审核、质量、安全、工期进度管理等事项。

2.新建崇左至凭祥铁路CPZQ4标段施工总承包合同

2021年10月14日，广西南崇铁路有限公司通过招投标将新建崇左至凭祥铁路CPZQ4标段工程发包给中铁一局集团有限公司，并签订了总承包全生产协议书。

2021年10月15日，中铁一局集团有限公司与中铁一局集团有限公司第三工程分公司签订内部承建协议书，将D1K63+685.594～D1K81+160段全程通过内部承建方式交由中铁一局集团有限公司第三工程分公司承建。

3.新建崇左至凭祥铁路CPZQ4标段施工监理合同

2021年11月19日，广西南崇铁路有限公司与中咨工程管理咨询有限公司签订合同协议书，委托中咨工程管理咨询有限公司对新建崇左至CPZQ4标段施工监理，监理服务期54个月（其中施工准备阶段3个月，施工阶段39个月，交工验收与缺陷责任期间断12个月），合同金额为2937万元。

4.新建崇左至凭祥铁路CPZQ4标段桥梁工程劳务分包合同

2022年8月22日，中铁一局集团有限公司第三工程分公司与重庆天承茂建筑工程有限公司签订桥梁工程劳务分包合同，将新建崇左至凭祥铁路桥梁工程（扣步+香子南+那哮14-21#）劳务分包给重庆天承茂建筑工程有限公司。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故相关单位的责任认定和处理建议

1.重庆天承茂建筑工程有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员。该公司违反了《中华国安全生产法》第二十四条的规定，在事故责任认定上，该公司对事故发生负主要责任，建议凭祥市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法十四条的规定对其进行行政处罚。

2.中铁一局集团有限公司第三工程分公司，对重庆天承茂建筑工程有限公司的安全生产工作统一协调、管理和督促检查不力，对项目工地内全隐患和问题视察。建议由凭祥市人民政府对该公司进行安全警示约谈，责成该公司向凭祥市人民政府作深刻书面检查。

（二）事故相关人员的责任认定和处理建议

1.张某某、董某某、杨某，三人均是重庆天承茂建筑工程有限公司员工。上述三人安全意识淡薄，忽视安全操作规定，在没有按照规定正确个人安全防护用品的情况下，违章作业，导致事故发生，三人对事故发生负有直接责任。鉴于董某某、杨某在事故中已死亡，张某某受伤仍住院治不追究其三人法律责任。

2.胡某某，重庆天承茂建筑工程有限公司法定代表人和主要负责人。其主要负责人安全生产管理职责履行不到位，建立健全并落实本单位全产责任制不到位，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）项和第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任。建议凭祥市应急管理局华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定对胡文俊进行行政处罚。

3.王某，中铁一局集团有限公司新建崇左至凭祥铁路CPZQ4标项目部主要负责人。其安全生产管理职责履行不到位，督促、检查本单位的安作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任。建应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定对王亮进行行政处罚。

4.谭某某，中铁一局集团有限公司新建崇左至凭祥铁路CPZQ4标项目部副经理、二工区负责人，对职责范围内的安全生产工作履职不到位，位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患工作不到位。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故发生责任。建议凭祥市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对谭晓飞进行行政处罚。

5.党某某，中铁一局集团有限公司新建崇左至凭祥铁路CPZQ4标项目部安质部副部长、二工区安全员，对职责范围内的安全生产工作履职不查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患工作不到位。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事有管理责任。建议凭祥市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对党小波进行行政处罚。

6.李某某，中咨工程管理咨询有限公司派驻项目监理工程师，未认真履行监理职责，对施工现场安全管理人员未到岗、施工人员违章作业行现场安全状况等检查和督促不到位。责成中咨工程管理咨询有限公司依照公司规章制度对其内部处理，并将处理结果于事故报告批复后一个月内报急管理局备案。

六、事故防范措施和建议

（一）提高认识，严格督促有关部门依法履行监管职责

行业主管部门要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，切实提高政治站位，真正把安全生产摆在突出位置。要坚持上”，牢固树立以人民为中心的安全发展理念。要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，认真履行安全监党政一把手要切实承担起安全生产领导责任。以《中华人民共和国安全生产法》正式实施为契机，对照《党政领导干部安全生产责任制实施细则》和政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任进一步细化，层层压紧压实责任链条，确保牢牢守住安全底线。要强化源头预防控制，系统提升本域本质安全水平。

（二）汲取教训，加强交通建设领域安全专项整治

要深刻汲取本次事故教训，举一反三，加大对交通建设工程的监管力度。要深入开展交通建设领域安全生产隐患排查治理和“打非治违”专积极推进隐患排查治理信息化，进一步加大隐患整改治理力度，坚决打击非法违法建设行为，要重点关注高处作业、隧道施工、设施设备等事故易部位和作业环节，以及主体工程外的临时工程、场站建设等管理薄弱环节。要创新监管方式，建立健全安全生产长效机制。积极推进施工企业和在目安全生产标准化建设，进一步规范企业安全生产行为，夯实安全基础。要强化对建筑企业和施工现场的安全监管，督促参建企业落实安全生产主重点整治企业违规用工、违章指挥、违章作业、违规操作等行为。

（三）强化管理，严格落实企业安全生产主体责任

行业主管部门要督促有关参建单位严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分部分项工程安定》等法律法规规定，落实企业主体责任，建立健全安全生产责任制和安全管理制度，加强对从业人员安全培训教育，提高安全意识。建设单位要设项目的安全管理，配齐配强项目管理人员，加强对各参加单位的施工质量安全管理；施工单位要强化项目现场安全生产管理，对危险性较大的分程要严格方案审批把关和实施，要强化施工作业安全和技术交底，确保施工工人严格按照操作规程和专项施工方案进行施工；监理单位要切实发挥督职能，认真履行监理职责，要严格危险性较大的分部分项工程监督管理，严格落实专项巡视检查制度。

（四）强化教育，提升员工安全意识水平。

行业主管部门要督促企业认真开展安全教育培训，各工程项目参建单位要切实加强对施工作业人员的安全教育培训，要结合本地交通建设工际，针对工人普遍存在的文化水平低、施工依靠经验、安全教育接受能力较差，安全意识淡薄、违规作业现象屡禁不止、自我安全防范意识差等问岗前培训，做到进场教育和经常性教育相结合，岗位专业性教育和事故警示案例教育相结合，以通俗易懂的内容，采取激励和惩罚相结合的手段，教育培训实效。大力宣传违法施工、违章指挥、强令冒险作业的危害，引导从业人员增强安全意识，杜绝违章作业。

凭祥市“7·15”事故调查组

2023年8月11日

政府网站找错

网站地图 联系我们 地址：凭祥市友谊关大道行政中心801号

主办：凭祥市人民政府 电话：0771-8538719

桂公网安备45148102000005 桂ICP备12000470凭祥市人民政府微博边关凭祥号-1 网站标识码：4514810001