广西贵港市平南县人民政府
www.pnxzf.gov.cn
Gvangjsih Gveigangj si Bingznamz Yen Yinzminz Cwngfuj

简体版 | 繁体版 无障碍 支持IPv

智能搜索 请输入关键词

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 其他重点公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

广西华洋矿源材料有限公司“6•5”在建成品库工程施工人员高处作业坠落死亡事故调查报告

2017-07-07 19:06　来源：平南县安全生产监督管理局　作者：平南县安全生产监督管理局　【字体：大 中 小】

2017年6月5日，广西华洋矿源材料有限公司在建轻钙成品库工程施工过程中，发生一起施工人员从10.6米高处作业坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，经平南县人民政县安监局牵头，成立由县安监局、县公安局、县监察局、县总工会、县人社局、县工商局、县工信局、县住建委及平南镇人民政府等相关单位的人西华洋矿源材料有限公司“6·5”在建成品库工程施工人员高处作业坠落死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县人民检察院派员参与工作。

事故调查组按照“四不放过”和依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效的原则。经过现场勘查、查阅相关资料、询问有关当事人、调查取分析等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理意见和防施，现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

(一)工程概况

建设单位为广西华洋矿源材料有限公司，工程名称为年产40万吨准纳米碳酸钙项目（一期）钢结构工程，本项目共分为轻钙车间、成品库、原个结构单体。其中成品库建筑总面积大约为18040m²，每平方造价603.00元，合计约为10,878,120.00元。双坡单屋脊，屋面排水坡度为8%，采天沟有组织排水，屋面为双层板上板0.5mm厚+75厚玻璃棉+底板0.326厚+屋面檩条（从上至下）。砖墙以上为双层板上板0.5mm厚+75厚玻璃+底板0.326厚；建设地点在广西平南县城东区。该公司于2013年12月5日将年产40万吨准纳米碳酸钙项目（一期）钢结构工程发包给福建联泰建限公司施工，并签订有《建设工程承包合同书》（合同编号：201301205）。

（二）事故发生单位概况

福建联泰建设工程有限公司，成立于2003年2月18日，工商注册地址为上杭县临城镇紫金路帝豪大厦16楼，统一社会913508237463798110，法定代表人黄xx，注册资本壹亿陆仟陆佰捌拾万圆整，经营期限为长期，该公司经营范围包括市政公用工程施工总承包屋建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级等。该公司持有《建筑业企业资质证书》证书编号：D135资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级等，有效期至2021年2月1日，并持有《安可证》编号：（闽）JZ安许证字〔2004〕000147-1,有效期至2019年10月18日。

（三）事故现场勘验情况

事故发生时间为2017年6月5日7时左右；事故发生地点为广西华洋矿源有限公司在建轻钙成品库，在轻钙成品库内南面上梁A轴10--11钢柱之上仰躺着一名男子，头向西北脚朝东南。头部及地面上有大量血迹，身上系有一条单钩安全带，男子南面的墙边有一顶黄色的安全帽，在该男子正面上有一块2.4m×0.9m的彩钢瓦的一端脱落悬挂在屋面内檩条下，另一端连在屋面上,屋面距地面10.6米。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2017年6月5日早上6点30分负责广西华洋矿源材料有限公司成品库在建的施工工人跟往常一样进场施工，项目经理阙xx安排一组由班长郑xx工人员（韦x、潘xx、覃xx、韦xx、梁xx、邹xx）负责轻钙成品仓库屋面彩钢瓦铺设工作，另一组由班长区xx带领14名施工人员负责墙体彩钢瓦安郑xx这组施工人员当天首先是将前一天事先吊上屋面的8捆彩钢瓦（每捆约40张，每张长21米，宽95厘米）进行铺设，铺设的顺序是从屋面自东往

早上7时左右，在铺设了10张左右的彩钢瓦后，工人们开始停下来就地休息。在休息过程中，郑xx下到南侧的桁车梁，从桁车樑上拿起半罐桶装矿
约5公斤）往上递，让正在休息的工友们喝，此时在屋面上的梁xx主动走向前去接过郑xx递上来的半桶矿泉水，将接过来的矿泉水桶抱在胸前(当时
20张彩钢瓦叠在一起的面上），然后转身往西方向行走，当他走到没有铺好的单块彩钢瓦上时，脚下的彩钢瓦迅速折弯，其一端脱离了钢架，梁xx
抱在身上的矿泉水桶一起从10.6米的屋面坠落到地面上。

事故发生后，在现场的项目经理阙xx立即拨打“120”电话求救，随后拨打“110”电话报警。7时20分左右“120”救护车赶到现场组织抢救
县人民医院提供的材料证明：在抢救过程中，医务人员发现患者蜷缩在水泥地面上，头部附近有较多鲜血流出，查体发现患者无意识，呼之不应，
端紫绀，双侧瞳孔散大固定，对光反射消失，大动脉搏消失，无自主呼吸及心跳。头颅骨破裂，见脑浆及血液流出，鼻腔有血迹，胸前见片状瘀斑
畸形。到达现场后即刻给予心肺腹复苏、肌注付肾等抢救措施，经抢救约半小时后患者心跳、呼吸仍无恢复，心电图示一直线，提示全心停搏。医
在场工友及患者老乡说明伤病情，宣布患者已临床死亡，其表示理解，对救治过程无异议。死亡诊断：1、呼吸循环衰竭，2、重型颅脑损伤，3、
折，4、全身多处软组织挫伤。

2017年6月5日8时50分左右，平南县安监局接到公安110电话报告：2017年6月5日7时左右，在广西华洋矿源材料有限公司在建轻钙成品库工
程中，发生一起施工人员从高处作业坠落事故，事故造成1人死亡。接到事故报告后，平南县安监局局长蓝毅、副局长黄德培立即带领执法人员胡
柱文、郑文志赶赴现场，会同平南镇政府、乐群派出所、广西华洋矿源材料有限公司组织开展紧急救援和事故处置工作。

（二）事故善后处理情况

平南县安监局于2017年6月5日向福建联泰建设工程有限公司下达《现场处理措施决定书》（平安监管综合现决〔2017〕事故-6号）责令立
工建设并进行整改，待安全隐患排除后，报平南县安监局批准方可恢复施工建设，并责成该公司做好善后和安抚家属工作。经福建联泰建设工程有
死者家属多次进行协商，达成了赔偿协议，善后处置工作基本结束，未引发不良后果，维护了社会的稳定。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故伤亡人员情况

事故造成1人死亡。死者：梁xx，男，汉族，1980年出生，住址：广西宾阳县黎塘镇，福建联泰建设工程有限公司临时雇请的钢结构安装工，
泰建设工程有限公司签订有建筑业劳动合同。

（二）事故直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失约为60万元人民币。

四、事故发生原因和事故性质

(一)事故调查组经对事故现场勘查分析和对有关人员调查取证，认定了事故发生的直接原因和间接原因

1.直接原因

梁xx未经过高处作业培训取得《特种作业操作证》上岗作业，在成品库屋面作业行走时，未将其自身佩戴的安全带扣在可固定的位置，导致从
的屋面坠落到地面上死亡。

2.间接原因

（1）企业主体责任不落实。福建联泰建设工程有限公司在承包广西华洋矿源材料有限公司年产40万吨准纳米碳酸钙项目（一期）钢结构工程
中，项目经理和安全员未取得相应的资格证擅自安排上岗，没有制定安全生产教育和培训计划，对临时雇请的施工人员未进行安全教育培训和安
底，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患。

（2）特殊作业人员无证上岗。雇请未按有关规定经专门安全作业培训取得特种作业操作证人员上岗作业（现场施工人员均未取得高处作业特
作证）。

（3）安全保护措施不落实。福建联泰建设工程有限公司虽然制定了《广西华洋矿源材料有限公司年产40万吨准纳米碳酸钙项目（一期）钢结
工方案》，并明确了钢结构安装措施及方法，但没有按要求落实到位，施工现场没有搭建施工平台，在钢结构屋面梁下翼缘板处没有设置安全网。

（二）事故性质

经事故调查组认定，该事故是由于企业主体责任不落实、特殊作业人员无证上岗、安全保护措施不落实而造成的一起1人死亡，直接经济损失
一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故责任相关单位认定及处理意见

福建联泰建设工程有限公司在承包广西华洋矿源材料有限公司年产40万吨准纳米碳酸钙项目（一期）钢结构工程项目过程中，企业主体不落经理和安全员未取得相应的资格证擅自安排上岗，没有制定安全生产教育和培训计划，对临时雇请的施工人员未进行安全教育培训和安全技术交底生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；特殊作业人员无证上岗，雇请未按有关规定经专门安全作业培训取得特种作业操作岗作业（现场施工人员均未取得高处作业特种作业操作证）；安全保护措施不落实，虽然制定了《广西华洋矿源材料有限公司年产40万吨准纳米碳（一期）钢结构工程施工方案》，并明确了钢结构安装措施及方法，但没有按要求落实到位，施工现场没有搭建施工平台，在钢结构屋面梁下翼缘设置安全防护网，对事故负有主要责任。建议平南县安监局按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法定对其予以行政处罚。

（二）对事故相关责任人处理意见

1.阙xx作为福建联泰建设工程有限公司广西华洋矿源材料有限公司年产40万吨准纳米碳酸钙项目（一期）钢结构工程项目负责人，未取得生产主要负责人安全生产管理资格证，没有认真履行安全生产管理职责，没有制定安全生产教育培训计划，没有对施工人员进行安全教育培训和安全技违规安排不具备高处作业资格的人员进行高处作业，对事故负有主要领导责任。建议平南县安监局按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安告和调查处理条例》等有关法律法规规定对其予以行政处罚。

2.陈x作为福建联泰建设工程有限公司广西华洋矿源材料有限公司年产40万吨准纳米碳酸钙项目（一期）钢结构工程项目专职安全员，未取得管理人员资格证，没有认真履行安全生产管理职责，现场监管不到位，没有及时发现和制止施工人员在屋面作业时，未将其自身佩戴的安全带扣在置的安全隐患，对事故负有管理责任。建议由福建联泰建设工程有限公司按公司内部管理规定予以处理，并将处理结果报平南县安监局备案。

3.死者梁xx，安全意识淡薄，在高处作业时未将其自身佩戴的安全带扣在可固定的位置，导致事故发生，对事故负直接责任。鉴于梁xx在事故建议不再追究其责任。

六、防范和整改措施

福建联泰建设工程有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，为了避免和预防类似事故再次发生，必须采取以下防范措施：

（一）要严格按照《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规的规定，认真落实企业安全生产主体责任。

（二）要严格按照《中华人民共和国安全生产法》第二十七条的相关规定，生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安训，取得相应资格，方可上岗作业。

（三）要进一步加强对作业人员的安全生产教育和培训，不断提高从业人员的安全意识和自身防范意识，要严格教育和落实从业人员严格执的安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝“三违”行为。

（四）要严格贯彻落实《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-1991）的相关要求，对从业人员逐级进行安全技术教育及交底，落实技术措施和人身防护用品。

（五）按照《钢结构施工规范》（GB50755-2012）的要求，钢结构施工作业时，为在钢梁或钢桁架上行走的作业人员统一配发双钩安全带，教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。

（六）要认真组织召开事故分析会，深刻吸取事故教训，并对相关责任人员进行处理，杜绝同类事故再次发生。

广西华洋矿源材料有限公司“6·5”在建成品库

工程施工人员高处作业坠落死亡事故调查组

2017年7月4日

网站地图 联系方式

主办单位：平南县人民政府

桂公网安备 45082102000214 桂ICP备14005977号-1 网站标识码：4508210001