保利高塑胶制品（广西）有限公司“8·16”物体打击人员死亡事故调查报告

2022年8月16日11时许，保利高塑胶制品（广西）有限公司（武林镇厂区）1名工人在卸货过程中，从1.5米高的车厢跌落地面，被重达三百多公斤的圆筒状物料顺势滚落挤压死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，经平南县人民政府授权，2022年8月16日，由县应急局牵头，成立由县应急局、县公安局、县总工会、县人社局、县工信局、县群工部、武林镇政府等相关部门单位组成保利高塑胶制品（广西）有限公司仓务部“8·16”亡人事故调查组（以下简称“8·16”事故调查组），并邀请县纪委监委参加，依法依规开展事故调查。

“8·16”事故调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、调阅有关资料和对相关人员进行询问，查清了事故发生的经过、原因及事故造成人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了对事故责任者的处理建议，针对事故原因和暴露出的问题，提出了防范整改措施，现将有关情况报告如下:

一、事故单位基本情况

保利高塑胶制品(广西)有限公司成立于2015年10月21日，注册地址：平南县武林镇(近武林港)，法定代表人：姜*，注册资本：95000万人民币，企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)，统一社会代码：91450800MA5K9GT1X7，营业期限：2015年10月21日至2065年10月20日；经营范围含下面两项：

1.一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼仪品销售(象牙及其制品除外)；五金产品制造；五金产品零售；照明器具制造；照明器具销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.许可项目：包括装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、事故发生经过及救援善后情况

(一)事故发生经过

2022年8月16日9点左右，保利高塑胶制品(广西)有限公司(武林镇厂区)工人杨*光和覃**、杨*森、杨*静四人根据公司仓务部安排，到厂区5号铁棚，从汽车上卸货。要卸的物料为圆筒状PVC软片，单件长度1.8米，直径约40厘米。按照分工，杨*光和覃**在车厢里面负责撬物料，杨*森负责在车厢尾部边缘安放

三角形阻滑架，叉车司机杨*静则负责驾驶叉车运送物料。在顺利卸完第一车货后，约在10点40分按照分工开始卸第二车物料。10点50分左右，杨*光和覃**在车厢里面提醒杨*森，叫杨*森注意安全避让，随即使用铁管撬动物料。物料装货高度比较高，物料跳动着滚向杨*森的位置。杨*森当时站立在车厢尾部边缘位置，双手反向扶着车厢。圆筒状物料跳过了三角形阻滑架后撞到杨*森的脚部位置，导致杨*森从1.5米高的车厢跌落地面，重达三百多公斤的PVC软片物料顺势滚落车厢砸压到杨*森胸口位置。杨*静和杨*光见到之后马上跑过去查看，发现杨*森正被PVC软片物料压着，不能说话。

（二）事故救援情况

事故发生后，杨*光和杨*静、覃**合力抬起物料，试探杨*森鼻子发现还有呼吸，杨*光随即扶着他的头部呼唤他，杨*森的舌头一直在动，但还是无法说话。杨*光用手按压杨*森的胸部，以心肺复苏术抢救。杨*静向仓务部领导汇报，几分钟后仓管赵**赶到现场，并打电话给120。11时左右，厂区医师陈**到达现场，发现杨*森心跳呼吸已停止，陈**立即继续予以持续心肺复苏术抢救。11时13分左右，平南县第二人民医院医务人员到达现场，立即对杨*森开展抢救，持续抢救至11时43分，宣布杨*森抢救无效死亡。平南县第二人民医院出具了《院前医疗急救出诊病历》：“出诊时间：2022年8月16日10：59。于11时13分我院医务人员到达现场，立即予以心肺复苏术抢救同时查看病人：发现患者

神志不清，呼呼无发应，无自主呼吸，颈动脉搏动未能触及，双侧瞳孔散大，直径6.0mm，对光反射消失，左前胸部局部塌陷，可触及肋骨骨折征，初步诊断：1.呼吸心跳骤停，2.胸部闭合性损伤，立即予气管插管、呼吸气囊辅助呼吸，持续胸外心脏按压等抢救，同时开通静脉通路，双管补液，每5分钟静推肾上腺素1mg等抢救治疗，同时予以心电监护监测生命征，经上述持续抢救至11时43分，患者仍无心跳呼吸，颈动脉搏动未能触及，双侧瞳孔散大固定，直径6.0mm，对光反射消失，心电图呈一直线。抢救无效，宣布临床死亡。”

（三）应急处置评估

接到事故报告后，县公安局、县应急局、武林镇政府等相关单位第一时间赶到现场，开展现场处置及善后处理工作。事故应急处置到位，避免了二次事故，降低事故负面影响，维护了社会稳定。

（四）事故善后处理工作

2022年8月18日，保利高塑胶制品（广西）有限公司与死者家属就赔偿事宜达成一致意见，并签订了赔偿协议书。目前，赔偿款已付清，死者尸体已火化处理。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故伤亡人员情况

“8·16”事故造成1人死亡。死者杨*森，男，汉族，1974年7月23日出生，身份证地址：广西平南县武林镇新贤村贤化屯*号，

身份证号码：45252419740723****，生前是保利高塑胶制品（广西）有限公司（武林镇厂区）员工。

（二）事故直接经济损失约99.39万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生直接原因

卸货工人杨*森在车厢卸货时站位不当，被物料碰撞失稳跌落倒地，物料滚落将其砸压是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.保利高塑胶制品(广西)有限公司对工人的安全生产教育培训缺少针对性，工人未具备必要的岗位安全生产知识，不熟悉岗位相关安全操作规程;未教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

2.三角形阻滑架阻滑功能与卸货实际需求不匹配。卸货过程中，三角形阻滑架不能有效阻止跳动滚落的物料。

3.杨*森，保利高塑胶制品(广西)有限公司仓务部卸货工人，安全意识淡薄，未严格落实岗位安全责任。

(三)事故性质

经调查取证和综合分析确认，该起事故是一起生产经营单位安全生产职责履行不到位;卸货工人安全意识淡薄，未严格落实岗位安全责任而导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及事故责任单位和责任人的处理建议

（一）保利高塑胶制品（广西）有限公司对工人的安全生产教育培训缺少针对性，工人未具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全操作规程；未教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款，第四十四条第一款的规定，对事故的发生负管理责任。建议由平南县应急管理局根据有关法律法规依法处理。

（二）杨*森，保利高塑胶制品（广西）有限公司仓务部卸货工人，安全意识淡薄，站位不当，未严格落实岗位安全责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对事故的发生负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

六、事故防范措施

为深刻吸取事故教训，强化企业安全生产，进一步促进全县工贸企业安全健康发展，提出如下建议：

（一）保利高塑胶制品（广西）有限公司要全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，落实企业安全生产主体责任，进一步健全完善落实全员安全生产责任制和各项管理制度，优化安全操作规程，增强全体员工的安全生产意识，提高工人安全和应急素质；加强从业人员安全教育培训，开展全员安全生产事故警示教育，必须让员工严格落实岗位安全责任，掌握本岗位的安全操作

技能，遵守安全技术要求及操作规程，确保所有员工具备必要的安全生产操作技能。

（二）相关政府职能部门应加强对企业的监管，督促企业严格落实安全生产主体责任，防范类似事故发生。

保利高塑胶制品（广西）有限公司仓务部

“8·16”亡人事故调查组（代章）

2022年10月13日