广西藤县化大砂石有限公司 “7•1”事故调查报告

2023-10-16 15:30　来源：县应急局

2022年7月1日上午8时40分许，在广西藤县化大砂石有限公司（新庆镇均平村旧义冲矿区）发生一起车辆伤害事故，该车辆是

事故发生后，县公安局、应急局，新庆镇政府等相关人员赶赴事故现场，了解事故发生经过，指导善后处理工作。根据《中华人
律法规的规定，县人民政府成立了由县政府办公室,县应急局、公安局、自然资源局、交通运输局、司法局、人社局、总工会和新庆镇人民政府等
调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作,并邀请县纪委监委机关派员指导。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问有关当事人和查阅有关资料，
了对事故责任单位、人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）涉事单位有关概况

广西藤县化大砂石有限公司：由广西应急管理厅颁发安全生产许可证，证号：（桂D）FM安许可证字[2022]0002号。《营业执照》统一社会
成立日期：2008年06月12日，公司在册员工30人。藤县新庆镇均平村旧义冲矿区建筑用花岗岩矿采矿权人为广西藤县化大砂石有限公司，为露
许可证，有效期限自2021年4月22日至2031年6月22日，发证机关为梧州市自然资源局，为矿山扩建项目，矿山由原生产规模8万m^3/年扩建至
砂、石购销等。

广西桂大爆破工程有限公司梧州分公司：系广西藤县化大砂石有限公司的外包公司，承包该公司的爆破工程作业。成立于2017年12月19日，
信用代码/税号为91450405MA5MYN0A6C，法人是黄xx，企业的经营范围为:受总公司委托联系相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批

四川锦恺达建筑工程有限公司：矿山工程施工总承包三级资质，系广西藤县化大砂石有限公司的劳务外包公司，承包该公司的穿孔作业。成
泰安街2号天泰.剑南国际食品城15栋1–2层43号，信用代码/税号为91510703MA6B1TG63B，法人是黄xx，注册资本为1000万人民币。

梧州市国隆投资有限公司：代理广西桂大爆破工程有限公司梧州分公司运输炸药，是一家从事国内货物运输代理、销售等业务的公司，成立88栋19、20号商铺。信用代码/税号为91450405MA5PANR40U，法人代表是黄xx，实际控制人是范xx。注册资本为100万人民币，有梧州市行政

（二）涉事车辆及有关人员情况

1.涉事位置：事故发生地位于藤县新庆镇均平村旧义冲矿区建筑用花岗岩矿东北方向+110平台。

2.涉事车辆：中型厢式货车，危化品运输车辆（运输炸药），有公安部门颁发的危化品运输许可，在有效期内。车辆所有人：梧州市国隆投资

3.涉事人员：

肇事车辆司机：黎xx，男。系梧州市国隆投资有限公司聘请的司机。

死者：苏xx，男。系四川锦恺达建筑工程有限公司聘请的员工。

押运员：黄xx，男。系梧州市国隆投资有限公司聘请的押运员。

现场爆破员：陈xx，男。系广西桂大爆破工程有限公司梧州分公司聘请的员工。

化大公司主要负责人：王xx，男。

化大公司安全员：王xx，男。

苏xx工友：吴xx，男。系四川锦恺达建筑工程有限公司聘请的员工。

二、事故发生经过

（一）事故发生和救援情况

2022年7月1日早上6点15分左右黄xx和黎xx驾驶桂D63492运爆车从梧州市旺甫镇龙洞村出发押运炸药到藤县新庆镇，当时黎xx作驾驶员,真爆破公司没有按规定执行警戒工作，没有派出警戒人员到达指定岗哨开展警戒，没有在卸放炸药地点张贴爆破作业项目名称、委托单位、设计施工告。车辆进入化大石场后先在下一级卸了十五箱炸药。经查现场监控视频，陈xx违规进入车厢内跟随车辆往上一级平台行驶，约8时34分到达苏xx驾驶室下车观察周围环境，一起走到车辆后方商量卸放炸药的事情。这时苏xx和吴xx正在把剩余两个炮孔进行打钻，苏xx不是爆破公司现场作业的从车尾回到驾驶室，8时42分陈xx也进入驾驶室，三人一并坐在驾驶室内。约8时43分18秒苏xx从钻孔机走到车辆后方坐下。这时驾驶室3人看到意黎xx挂挡退车，车辆退了约半米后现场有人喊“压着人了、压着人了”，黄xx和陈xx先下车，过了十几秒黎xx才下车观看。这时黎xx拨打120和11责人王xx随后电话向应急局报告。约9时20分交警、派出所和120人员先后到现场，经医护人员现场处置，约9时30分宣布死亡。

（二）善后处理情况

事故发生后，公安、应急、新庆镇等部门积极安抚死者家属及协调化大公司赔偿事宜。2022年7月6日，死者家属代表：郑xx（死者之配偶）限公司、广西桂大爆破工程有限公司梧州分公司、四川锦恺达建筑工程有限公司签订《赔偿协议书》，约定赔偿丧葬费、死亡赔偿金、交通费、误八万元整（小计：1380000元整）。同时签订《谅解书》，得到家属的谅解。

（三）司法鉴定情况

广西盛邦司法鉴定中心于2022年7月15出具了司法鉴定意见书，鉴定的意见为：死者苏xx的死亡原因符合交通事故致颅脑损伤死亡。

（四）事故伤亡和直接经济损失情况

本次事故共造成1人死亡，死者：苏xx，男。事故直接经济损失138万元，主要包括死者一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金及丧葬费等赔偿

三、事故原因和性质认定

（一）直接原因

运输炸药车辆司机黎xx在车辆停止后没有下车观察周围情况，做好警戒工作。安全意识淡薄，没有认真观察后方情况就开始倒车，导致倒车

（二）间接原因

1.死者苏xx：安全意识淡薄，违反安全基本常识，违章坐到车辆后方导致被压。

2.广西桂大爆破工程有限公司梧州分公司：一是该公司违反《民用爆炸物品安全管理条例》有关规定，在实施爆破作业过程中，没有在安全二是在装卸民用爆炸物品过程中，没有在装卸现场设置警戒，禁止无关人员进入，撤离人员；三是爆破公司以包代管，没有落实主体安全生产责任市国隆投资有限公司、四川锦恺达建筑工程公司签订相关的安全管理协议；四是现场爆破作业没有聘请安全监理开展监督工作；五是没有按照《爆设置装药警戒范围，装药时没有在警戒区边界设置明显标识并派出岗哨。

3.梧州市国隆投资有限公司：该公司代理广西桂大爆破工程有限公司梧州分公司的运输工作，负责协助广西桂大爆破工程有限公司梧州分公司公司签订相关安全管理协议；二是未按照安全操作规程装卸民用爆炸物品，没有在装卸现场设置警戒，禁止无关人员进入的措施。

4.四川锦恺达建筑工程公司：安全管理不到位，在装卸民用爆炸物品过程中没有按照规定撤离现场人员。

5.广西藤县化大砂石有限公司：一是没有建立健全外包工程安全生产考核机制，没有按规定对承包单位每年至少进行一次安全生产考核；度，上方在挖掘作业，正下方在进行钻孔作业。

（三）事故性质

综合上述原因，事故调查组认定藤县化大砂石有限公司“7·1”车辆伤害事故是一起由于广西桂大爆破工程有限公司梧州分公司爆破作业现场驾压到人员所造成的一般生产安全责任事故。

四、对事故责任单位及责任人的处理建议

（一）死者苏xx：苏xx安全意识淡薄，危险因素认识不足，违反安全基本常识，违章坐到车辆后方乘凉导致被压死亡，对事故发生负有直接

（二）黎xx，运输炸药车司机。在行驶过程中没有关闭侧门，倒车过程中没有认真观察后方，导致倒车时候压到苏xx，致使苏xx颅脑损伤并

（三）广西桂大爆破工程有限公司梧州分公司。安全生产主体责任不落实，一是违反《民用爆炸物品安全管理条例》有关规定，在实施爆破员，防止无关人员进入；二是在装卸民用爆炸物品过程中，没有在装卸现场设置警戒，禁止无关人员进入；三是以包代管，包而不管，聘用梧州市州市国隆投资有限公司和四川锦恺达建筑工程公司签订相关的安全管理协议；四是没有按照《爆破安全规程》（GB6722-2014）有关规定开展警戒明显标识并派出岗哨。在此事故中负有直接责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[①]的规定对其进

---

①《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……。

（四）黄xx，广西桂大爆破工程有限公司梧州分公司法定代表人。未落实企业主要负责人的主体责任，在对外包公司和同一区域作业的一方督促、检查本单位安全生产情况，未能及时组织消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、四十八条有依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[②]的规定进行处理。

---

②《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……。

（五）梧州市国隆投资有限公司。未按照安全操作规程装卸民用爆炸物品，没有在装卸现场设置警戒，禁止无关人员进入的措施。没有按要程中，违章让爆破公司员工陈xx进入装有炸药的车厢。以上行为违反了《民用爆炸物品安全管理条例》第二十八条第（六）项“按照安全操作规程入”和第二十八条第（二）项“经由道路运输民用爆炸物品的，应当遵守下列规定：民用爆炸物品的装载符合国家有关标准和规范，车厢内不得载人第五十二条[③]和第四十七条第（六）项[④]的规定对该单位进行处理。

---

③《民用爆炸物品安全管理条例》第五十二条　民用爆炸物品从业单位的主要负责人未履行本条例规定的安全管理责任，导致发生重大伤任；尚不构成犯罪的，对主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处2万元以上20万元以下的罚款。

④《民用爆炸物品安全管理条例》第四十七条　违反本条例规定，经由道路运输民用爆炸物品，有下列情形之一的，由公安机关责令改正，厢载人的；……。

（六）藤县化大砂石有限公司。安全管理工作落实不到位，没有严格执行交叉作业安全管理制度，现场形成交叉作业面后，没有采取防范措按规定对承包单位每年至少进行一次安全生产考核。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二项和《非煤矿山外包工程安全华人民共和国安全生产法》第一百零二条[⑤]和《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十四条[⑥]第（一）项的规定进行处理。

---

⑤《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚

⑥《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十四条 有关发包单位有下列行为之一的，责令限期改正，给予警告，并处1万元以上3万元以承包单位实施安全生产监督检查或者考核的；……。

（七）四川锦恺达建筑工程有限公司。对爆破作业有关安全规程不熟悉，未能及时撤离作业人员。该公司登记注册地在四川省，没有向作业程概况和本单位资质等级、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、主要安全设施设备等情况。以上行为违反了《非煤矿山外包工程安全《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十九条[⑦]的规定进行处理。

---

⑦《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十九条 承包单位违反本办法第二十七条的规定，在登记注册的省、自治区、直辖市以外从事门书面报告本单位取得有关许可和施工资质，以及所承包工程情况的，责令限期改正，处1万元以上3万元以下的罚款。

五、事故防范措施建议

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施：

（一）要深刻吸取“7·1”车辆伤害事故教训

各事故调查组成员单位和有关企业，一是要及时组织召开事故分析会，分析事故原因，吸取事故教训，进一步落实企业安全生产主体责任；业人员熟悉和掌握安全生产规章制度及安全操作规程；三是要及时组织开展全面性的安全隐患大排查，特别对重大事故隐患要专项排查，确保生产

（二）健全机制，全面做好外包作业安全管理

要严格把关外包作业的资质和安全工作质量，紧紧围绕外包作业队伍的准入、管控、监督等管理环节，按照“谁使用、谁管理、谁负责”和“企业要督促外包企业的主要负责人每月至少到场一次开展事故隐患排查工作，并对其进行考核。企业要加强监督检查落实主体责任，严禁以包代管

（三）做好民用爆炸物品的全过程管理

公安机关要严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》对民用爆炸物品购买、运输、爆破作业全过程的安全监督管理，防止企业因违章操作发

（四）做好重大事故隐患排查工作

应急管理部门要严格对照《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）中明确的64个方面，对非煤矿山企业全面彻底开工作，严格审核外包资质，防止企业违法分包和层层转包。

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站 自治区各市网

网站地图 联系我们

主办：藤县人民政府办公室

地址：广西藤县藤州镇登俊路57号 邮编：543300 电话：0774-7297868（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂公网安备 45042202000020号 桂ICP备12000189号-1 网站标识码 4504220003