广西博宣食品有限公司“1•4”机械伤害一般死亡事故调查报告

2020-03-17 16:55　来源：武宣县应急管理局

2020年1月4日9时47分左右，位于武宣县武宣镇仙蜜路41号的广西博宣食品有限公司压榨车间发生一起机械伤害一般死亡事故（以下简称故）。接报后，县应急管理局、县经贸局、县农业农村局、武宣镇人民政府相关人员及时到达事故现场开展处置工作。

1月6日，依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，经武宣县人民政府批准，成立武宣县广西博宣食品“1·4”事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县府办副主任李桂良任组长，县应急管理局、县公安局、县总工会、县人社局、县经宣镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、安全高质”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘验、调查取证，查明了事故经过人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了进工作的意见建议。

调查认定，武宣县广西博宣食品有限公司“1·4”机械伤害死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

广西博宣食品有限公司（以下简称“博宣公司”）成立于2001年，营业执照证号为：914513007297862203，法人代表是兰某民。公司位于宣镇仙蜜路41号，行政区划属武宣县武宣镇所辖。

博宣公司的前身是武宣县糖厂(经国务院批准成立于1973年)，为武宣县的国有企业。

2001年10月，武宣县糖厂与英国糖业（海外）有限公司合资成立了广西博宣食品有限公司，英国糖业（海外）有限公司入资6300万，武宣县2700万。广西博宣食品有限公司属于中外合资企业，注册资本9000万元。

2016年9月，公司外方股东与南宁绿华投资有限责任公司签署了股权转让协议。

2018年12月，武宣县糖厂与广西农村投资集团有限公司签署了股权转让协议。

该公司采用亚硫酸法制糖工艺，主要产品是砂糖，副产品有废糖蜜、除髓蔗渣。生产规模为15万吨/年。

2017年3月，博宣公司取得安全生产标准化三级企业证书，有效期至2020年2月。

（二）现场情况及设备运行情况

1、现场情况

B线（1670线）甘蔗自卸输送系统位于博宣公司压榨车间北面，南面为A线（2000线），东面为打包车间；其中1#、2#接土皮带机和大倾角机（部分）位于除杂机底部。1#接土皮带机南侧有通道可通往大倾角挡边皮带机底部，1#、2#接土皮带机和大倾角挡边皮带机（部分）与大倾角机设有安全防护栏。

2、设备运行情况

博宣公司B线甘蔗自卸输送系统制造商为包头市大青山机械制造有限责任公司，产品规格：8000T/D；出厂日期：2017年10月；于同年10月宣公司压榨车间北面，2017年12月甘蔗自卸输送系统正式投入生产。

甘蔗自卸输送系统由液压翻板机、一级输蔗机、大倾角挡边皮带机、抛散机、除杂机、接土皮带机、二级输蔗机七个部件组成，其中接土皮带角挡边皮带机处于地下。

B线（1670线）甘蔗自卸输送系统运行工序：

1）原料蔗从一级输蔗机输送至抛散机；

2）抛散机将原料蔗抛散至除杂机；

3）除杂机将原料蔗中的杂物通过1#、2#接土皮带机传输至大倾角挡边皮带机；

4）大倾角挡边皮带机将杂物传输至地面。

二、事故发生经过、事故救援及采取的措施情况

（一）事故发生经过

2020年1月4日凌晨2点，博宣公司压榨车间B线（1670线）丙班与乙班进行交接班，由工段长覃某带班，丙班落蔗工覃某、黄某金和季节工陈线（1670线）监控室操作。

9时20分左右，B线（1670线）2#撕解机连续出现两次打滑、堵塞导致压蔗榨量不足，工段长覃某到B线（1670线）询问落蔗工黄某金，黄某于甘蔗落得太多了操作较难，随后由覃某走到操作台进行落蔗操作。

9时40分左右，覃某通过监控视频发现B线（1670线）甘蔗自卸系统位于北边的2#机接土皮带与大倾角挡边皮带交汇处下料口堵塞。此时覃某室看到了监控视频，于是就对覃某、黄某金说：“可能是堵塞了，皮带下方甘蔗叶太多了”说完后未向覃某报告去向就自己走出操作室，覃某和黄观察落蔗情况。在此期间黄某金从监控屏幕看见覃某在护栏外用竹竿疏通甘蔗自卸系统位于北边的2#机接土皮带与大倾角挡边皮带交汇处下料口的后继续和覃某一起观察落蔗情况。过了一会黄某金再看监控屏幕发现覃某不在监控画面里，然后就喊了一声：“好像不见覃某了”。覃某听后立即操作室，黄某金也立即按下皮带紧急停机按钮，随后也跑出操作室。

根据B线（1670线）监控室录像记录，事故发生过程从9时42分56秒至9时47分48秒：

1）42分56秒至44分52秒，覃某分别在位于2#接土皮带右侧和左侧用竹竿清理下料口蔗渣；

2）45分34秒，覃某停止用竹竿清理蔗渣；

3）46分18秒，覃某从1#接土皮带南边通道走到2#接土皮带与大倾角挡边皮带底部，爬到栏杆徒手开始清理下料口蔗渣；

4）47分08秒，大倾角挡边皮带停止运行；

5）47分19秒，覃某两脚站到大倾角挡边皮带波形挡板上，徒手清理除杂机2#接土皮带下料口蔗渣；

6）47分21秒，大倾角挡边皮带突然启动运行，覃某被带入大倾角挡边皮带，先被下料口挡板挤压，后被卷入大倾角挡边皮带前端的改向压轮次挤压。

（二）事故救援及采取的措施情况

2020年1月4日9时48分许，覃某从操作室下到除杂系统，在呼喊覃某的名字不见他应答后，覃某就到除杂皮带底层寻找，发现覃某的安全帽在大倾角皮带下方地面上。随后覃某就爬到大倾角皮带上方发现覃某爬倒在皮带压轮上方，面部朝下。覃某上前拍了拍覃亮并呼喊他，不见覃某答

覃涛将覃某的身子翻过来，发现覃某面部发黑。覃某立即通过电话向车间主任廖某汇报，接着报告安环部经理陈某挽。

随后赶到现场的黄某金见状，立即到地面上呼救。原料甲班班长韦某朋、原料丙班班长李某庆、榨机班长江某军、榨机工张某海听到喊救后，事故现场参加救援。韦某朋通过电话通知车间副主任何某东。

何某东接到电话后立即拨打120急救电话并赶往现场，赶往现场途中安排人员在公司大门分岔路与生产区大门等待指引救护车赶往现场。

廖某、陈某挽在接到覃某电话后马上赶到现场参加救援，约9时54分，廖某组织现场6名工人将覃某从除杂机抬至地面等待120救援。此时，安环保员黄某平赶到现场并检查覃某伤势。发现覃某胸口发黑，鼻孔和口腔有出血，考虑到内脏损伤或有骨折，为防止二次伤害就没有对覃某进行胸救。

10时03分，武宣县人民医院120急救车到达事故现场，经医护人员对覃某现场抢救无效后死亡。

事故发生后，博宣公司立即启动应急机制，成立以总经理为组长的处置工作领导小组开展事故的调查及善后处理。同时开展事故警示教育及全治安全生产隐患。

三、善后处理情况

事故发生后，博宣公司积极处理善后工作。至2020年1月9日，企业与死者家属达成赔偿协议，事故善后工作结束。

四、事故伤亡和经济损失

此起事故造成一人死亡。死者覃某，男，53岁，身份证号：452225******018，址住：武宣县武宣镇仙蜜园小区。

截至2020年3月10日，事故调查组核定的事故造成直接经济损失1053586.57元人民币。

五、事故信息接报情况

2020年1月4日9时50分左右，武宣县应急管理局接到博宣公司安环部经理电话报告，称在广西博宣公司压榨车间发生事故导致员工覃某死后，县应急局立即派出一名领导及两名工作人员赶到现场处置。

2020年1月4日9时52分，武宣县人民医院接到博宣公司职工电话，称在武宣博宣公司压榨车间有人受伤。10时03分，武宣县人民医院120急事故现场，经医护人员现场初步检查覃某已无生命体征。

2020年1月4日9时55分左右，县应急管理局以电话方式向武宣县委、县人民政府和来宾市应急指挥中心报告事故信息。

六、事故发生的原因分析

事故调查组经过对事故现场勘察取证和调查询问，综合分析认为：

（一）事故直接原因

覃某违规操作，安全生产意识淡薄，未按操作规程进行停机清理蔗渣，并在无法清理时没有及时报告处理就擅自到大倾角挡边皮带底部站到大皮带波形挡板上徒手清理蔗渣。

（二）事故间接原因

1、安全操作规程不健全。博宣公司制定了落蔗工（甘蔗自卸除杂系统）安全操作规程，但没有制定针对除杂系统下料口堵塞清理的安全操作规

2、隐患排查治理不到位。博宣公司在日常隐患排查工作中，疏于发现在此次事故中覃某违规操作行为造成死亡的安全隐患。

七、事故性质

综合上述事故原因，“1·4”事故是一起员工安全意识淡薄，在作业中未按照操作规程操作，未消除安全隐患导致的一般生产安全责任事故。

八、事故责任分析和对事故责任者的处理建议

（一）覃某安全生产意识淡薄，违规操作。在无法清理蔗渣时，没有对2#接土皮带做停机分闸、上锁挂签等措施，并擅自进入大倾角挡边皮带上到2#接土皮带下料口站到大倾角皮带波形挡板上徒手清理蔗渣，应负此事故的直接责任。鉴于事故中本人已死亡，不再追究其责任。

（二）博宣公司安全管理不到位，安全操作规程不健全，隐患排查治理不到位。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定。建县应急管理局依据有关规定给予博宣公司处罚。

九、事故教训及应采取的措施

1、这是一起由于员工安全意识淡薄、违规操作，而导致的生产安全事故，事故暴露了该企业安全管理不到位，员工安全意识淡薄。事故的发极其深刻，企业要采取切实有效的措施，积极开展隐患排查和落实隐患整改，防止此类事故的发生。

2、全县企业应以此事故为戒，开展安全警示教育，加强隐患排查和整改工作，严格落实各项安全管理制度，加强管理层和员工的安全知识教提高作业人员安全意识和技能。

3、各行业管理部门要加大监管力度，严于执法，对违法违规行为要敢于亮剑，使企业主体责任落到实处。

广西博宣食品有限公司“1·4”事故调查组

2020年3月10日

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系我们
主办：武宣县人民政府办公室　承办：武宣县政务服务和大数据发展局
桂公网安备 45132302000113　桂ICP备12004054号-1　网站标识码：4513230001
中国互联网违法和不良信息举报中心 China Internet Illegal Information Reporting Center | 12377 www.12377.cn
武宣县互联网违法和不良信息举报平台
长按识别二维码进行举报