平桂西湾光立公司“1•20”机械伤害事故调查报告

2025-03-28 11:25 来源：贺州市平桂区应急管理局

平桂西湾光立公司“1·20”机械伤害事故

调查报告

2025年1月20日，贺州市光立粉体有限公司车间内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区安全例》等有关法律法规规定，平桂区人民政府成立了平桂西湾光立公司“1·20”事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、区应局、市公安局平桂分局、区经贸局、区总工会、高新区管委、西湾街道办事处派员参加，对事故开展调查处理工作，同时邀请区纪委监委机关派员故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一）事故发生单位、人员情况。

事故发生在贺州市光立粉体有限公司车间内的破碎生产线，事发人员郑*晚，系贺州市光立粉体有限公司从业人员。

（二）贺州市光立粉体有限公司基本情况。

贺州市光立粉体有限公司（以下简称“光立公司”）《营业执照》统一社会信用代码91451100355860157K(1-1)；类型为有限责任公司(自然或控股)；法定代表人李*臻；经营范围碳酸钙粉、砂、表面活性钙、复合型材料、塑料制品、建筑材料生产、加工、销售；住所贺州市平桂区广西千亿元产业示范基地内平工西路东侧。

（三）光立公司安全管理基本情况。

1.郑*晚于2024年12月5日入职，与光立公司签订有《劳动合同书》，工作岗位为洗石工。郑*晚入职时，光立公司组织郑*晚开展了三级安全训并经考试合格，并与其签订了安全生产告知书、职业病危害告知书、员工须知、责任状等。

2.光立公司建立有各项安全生产规章制度、安全生产责任制、安全生产操作规程等。2023年4月11日，公司任命黄*相为主要负责人，黄*礼为全员。

3.光立公司建立有安全生产教育培训制度，制定有年度安全生产教育培训计划，并提供有对从业人员开展安全生产教育培训、安全会议的记片等相关材料。

4.光立公司建立有安全检查与隐患排查治理制度，明确了排查内容、排查方法和时间等。但光立公司在开展安全检查与隐患排查治理工作位，没有提供主要负责人开展安全生产大检查的工作记录，没有提供安全员开展每日安全检查的记录。

5.光立公司建立有安全生产责任制，但在落实全员安全生产责任制中不到位，2024年安全生产责任书均为空白。

6.光立公司采取24小时工作制，但只配备了一名安全员，安全员下午下班后，夜班期间安全管理缺失。

二、现场勘查和调查情况

1.光立公司破碎车间设置有3条破碎生产线。2025年1月20日夜班，破碎车间由带班班长钟*光带领3名洗石工人在车间内作业。期间，1号破碎因故障正在停机维修，2号破碎生产线因需要清理下沉式基坑内的淤泥，正在停机清理。事故发生在2号破碎生产线下沉式基坑内。

2.2号破碎生产线下沉式基坑内的淤泥清理流程有：作业人员下到基坑内→将淤泥铲装到传输带上→人员回到地面→到传输带电源控制箱启动将淤泥传输至地面。

3.2号破碎生产线下沉式基坑的尺寸为：宽2.3米，深3.8米。

4.事故发生前，2号破碎生产线现场共3人，分别为：钟*光、郑*晚、莫*。郑*晚在2号破碎生产线下沉式基坑内，莫*则上到地面，启动传输开关，钟*光在基坑出入口处的地面上看手机。

5.2号破碎生产线基坑距离传输带的电源控制箱约16米，事故发生时，一人在基坑内，一人在地面，双方无法面视，且双方没有配备对讲机等讯工具。

6.事故发生后，郑*晚被挤压在基坑内传输带的铁架上，身体与传输带交叉成横行状，严重扭曲。

7.现场图片。

图一：该设备为破碎机，底部基坑内设置有传输带



图二：死者郑*晚被挤压在基坑内传输带的铁架上。



三、事故发生经过、救援及伤亡损失情况

（一）事故发生经过及救援情况

2025年1月20日晚，光立公司破碎车间由带班班带领3名洗石工人在车间内作业。工作期间，带班班安排郑*晚、莫*两人对2号破碎生产线下沉式基坑内自行停机清理。20时02分，郑*晚开始下到基坑内作业，*已经在基坑内作业。20时10分，莫*独自一人从基坑地面，走到传输带电源控制箱处，按下传输带电源。分24秒，电源开启后，传输带便立即转动并传输淤泥10分34秒，莫*关闭传输带电源；此时，事故已发生，上出现长条黑色的血迹，但现场的钟*光、莫*均未发光随即安排莫*到传输带的另一端清理传输上来的淤清理完传输带另一端的淤泥后，回到传输带的电源按并于20时22分0秒再次启动传输带，但该传输带未正常20时22分35秒，莫*再次下基坑内，中途在基坑内停留钟，发现郑*晚被挤压在传输带的铁架上后，于20时3回到地面，同时立即跑向堆料场，叫堆料场铲车司机通知公司领导。公司领导达到现场后，立即拨打120急救电话和119救援电话。20时58分，120急和119救援人员陆续抵达现场，开展救援工作。21时56分，119救援人员将郑*晚救至地面后，交由120医护人员现场抢救。经120医护人员现场抢救，晚抢救无效死亡，并出具了死亡证明，死亡原因为机器碾压伤、脑死亡。

经公安机关法医现场检验，死者全身多处有擦挫伤，胸廓触及骨折感，右腿部多处挫裂伤口，其中腹部、大腿部有条状压痕，符合机械挤压家属签署了《遗体处理意见书》，要求不予解剖郑*晚遗体，相关部门后续对事故原因的调查认定，家属均予认可。

（二）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者郑*晚，男，50岁，身份证号码452427******313734，家庭住址广西钟山县花山乡人。

这起事故共造成直接经济损失120万元。

四、事故原因分析和事故性质认定

（一）事故直接原因

在作业人员郑*晚仍处于传输带运转危险区域期间，莫*未确保基坑内人员安全便开启机器电源，致使郑*晚被卷入传输带中，因机器碾压致死

（二）事故间接原因

1. 光立公司带班人员未履行安全生产责任制，作业人员在盲区作业期间，未进行监护，在旁边看手机。

2. 光立公司未建立健全并落实安全生产责任制，夜班期间无安全管理人员在岗，安全管理缺失。

3. 光立公司安全检查与隐患排查治理制度流于形式，主要负责人、安全管理人员未正确履行安全管理职责，未按本单位的安全检查与隐患排度开展工作。

（三）事故性质

经调查组认定，平桂西湾光立公司“1·20”机械伤害事故是一起作业人员严重违章作业造成的生产安全责任事故。

五、事故处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1. 莫*，贺州市光立粉体有限公司作业人员，忽视他人安全，严重违章作业，对事故发生负主要责任。建议由公安机关对其是否构成重大责进行侦查。

2. 钟*光，贺州市光立粉体有限公司破碎车间带班班长，未履行安全生产责任制，作业人员在盲区作业期间，未进行监护，在旁边看手机，生负有责任。建议由光立公司依据本单位规章制度给予处分。

3. 黄*礼，贺州市光立粉体有限公司专职安全员，未按规定履行安全管理职责，未按本单位的安全检查与隐患排查治理制度开展工作，对事有责任。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

4.黄*相，贺州市光立粉体有限公司主要负责人，未按规定履行安全管理职责，未按本单位的安全检查与隐患排查治理制度开展工作，未建落实安全生产责任制，对事故发生负有责任。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

贺州市光立粉体有限公司，未建立健全并落实安全生产责任制，夜班期间无安全管理人员在岗，安全管理缺失；未落实本单位的安全检查与治理制度，未采取管理措施及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议由平桂区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行

六、整改防范措施建议

（一）贺州市光立粉体有限公司应当建立健全并落实全员安全生产责任制；完善安全管理机构的设置，配备夜班期间安全生产管理人员；从业人员的安全生产教育和培训，提高从业人员安全知识；严格落实安全检查与隐患排查治理制度，及时排查并消除事故隐患，制止从业人员违章作要负责人、安全管理人员应当严格履行安全生产管理职责。

（二）贺州高新区管委、行业主管部门及西湾街道，要针对事故暴露出的各类突出问题，逐一研究和落实防范措施，及时向各自管理范围内行通报。严格履行安全生产监管职责，指导和督促企业落实安全生产主体责任。

平桂西湾光立公司“1·20”事故调查组

2025年3月13日

网站地图　主办单位：中共贺州市平桂区委员会、贺州市平桂区人民政府

承办单位：贺州市平桂区人民政府办公室 电话：0774-8836688

地址：贺州市平桂区平桂大道1号

桂公网安备 45110202000053号　桂ICP备20003040号　网站标识码 4511000013