贵港吾悦广场售楼处加固改造工程 “4.7”伤亡事故调查报告

2020-10-16 10:25 来源： 贵港市港北区应急管理局

2020年4月7日上午9时15分许，在贵港吾悦广场售楼处加固改造工程过程中，发生玻璃幕墙倾覆事故，1名从业人员受伤，经送贵港市人民医效死亡。直接经济损失70余万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，港北区人民政府成立了贵港吾悦处加固改造工程“4.7”伤亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、区应急管理局、区住房城乡建设局、贵城街道办事处、港城派出所、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理以及事故防范和整改措

一、基本情况

（一）工程概况

业主单位：贵港市亿博房地产开发有限公司

施工单位：江苏建华建设有限公司

工程名称：贵港吾悦广场售楼处加固改造工程

工程地点：贵港市港北区金港大道与和平路交汇处

工程内容：贵港吾悦广场售楼处加固改造工程

开（竣）工日期：2020年1月15日2020年6月30日，总日历日期167天。

进场时间：工作面未移交未正式进场

（二）事故单位概况

江苏建华建设有限公司，类型有限责任公司，法定代表人李延和，住所：南京市中山北路，营业执照统一社会信用代码9132000013475146X资本1000万元整，成立日期1990年8月16日，营业期限1990年8月16日至长期，经营范围：承包特种专业工程、地基与基础工程（二级）、建筑工程（二级）、钢结构工程（三级）、预应力工程（三级），机电设备安装工程（三级），园林古建筑工程（三级），消防设施工程（三级），技技术服务，工程测量，建筑材料的研制。建筑材料、装饰材料销售。建筑工程设计、工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方营活动。）

建筑业企业资质证书2本。证书一编号：D2320959XX，有效期2021年5月6日，资质类别及等级：地基基础工程专业承包贰级，建筑装修装饰承包贰级，特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级，特种工程（结构补强）专业承包不分等级。发证机关江苏省住房和城乡建设厅。号：D3321244XX，有效期2021年6月2日，资质类别及等级：钢结构工程专业承包叁级，建筑机电安装工程专业承包叁级。发证机关南京市城乡会。

安全生产许可证，编号（苏）JZ安许证字〔2005〕010092-X，许可范围建筑施工，有效期2017年4月23日至2020年4月22日，发证机关江苏城乡建设厅。

江苏建华建设有限公司派驻贵港吾悦广场售楼处加固改造工程项目部安全管理机构为施工班长和施工队长。本次加固改造工程不含玻璃幕墙拆除

(三)现场勘查情况

1.事故发生当天当地的天气情况：多云，最高气温20℃，最低气温14℃，东北风2级。

2.事故发生现场有关情况:原售楼处大门朝北，大门往西玻璃幕墙尚有 5 片玻璃未拆除。地面 2 片玻璃倾覆未碎，呈南北朝向，一端近墙。靠西压着放在地上的木梯，木梯旁边遗留一顶安全帽及铁铲一把、铁锤 2 把。事故散落一层玻璃碎渣。西侧靠墙角落有一条约20公分的缝隙。

二、事故发生经过和事故救援处置情况

（一）事故发生的经过

4月2日，由浙江万鑫装饰工程有限公司负责拆除原售楼处北侧玻璃幕墙已经拆除至一层，售楼处大门往西共有9块玻璃待拆除。拆除施工单位除其中1块后，因下雨无法继续进行拆除作业，剩余8块未进行拆除。

江苏建华建设有限公司贵港项目部的管理人员（施工班长）刘某龙及工人张某、刘某艳、王某堂、范某海、李某东、华某文等人于2020年4月贵港。因江苏建华建设有限公司编制的贵港吾悦广场售楼处加固改造工程施工方案没有确定，没有得到进场施工许可。

4月7日8时30分，刘某龙在未取得场地移交表及开工令的情况下，擅自安排工人带着工具进入售楼处北侧围挡，打扫卫生，清理现场，做施工9时0分，想把西面的方条运过来，但是那几块玻璃挡住了，为了打通搬运方木的通道。9时15分，王某堂在未采取可靠安全措施的情况下，用木工璃的方法拆除玻璃幕墙。他右手持木工锤击打最西侧第1块玻璃，打碎第1块的时候他往东避险，玻璃碎片散落在地面上。接着王某堂击打第2块和间接合部位，打碎第2块的时候，第3块和第4块跟着一起发生倾覆，王某堂往东躲避不及，被倾覆的第3块和第4块玻璃同时压住身体倒趴在地上，法动弹。

（二）事故救援处置情况

事故发生后，张革立刻拨打120电话。刘某龙和在场的人员一起把压王某堂身上的玻璃抬起来移开。移开玻璃之后，王某堂已经不能讲话了血。9时30分，救护车到达事故现场，把王某堂送到贵港市人民医院抢救。11点13分，王某堂经抢救无效死亡。

事故善后工作开展迅速，处置得当，对死者家属安抚及时，事故赔偿合理，社会秩序稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者王某堂，男，山东省泰安市岱岳区徂徕镇人,系江苏建华建设有限公司从业人员，钢筋工。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失约70余万元。

五、事故发生的原因和事故性质

经事故调查组现场勘验、调查取证、综合分析，该事故原因和性质认定如下：

（一）直接原因

作业人员王革堂、华某文未采取可靠的安全措施，违规拆除玻璃幕墙，王某堂躲避不及，被倾覆的玻璃压在身上受伤。

（二）间接原因

1. 安全生产主体责任不落实。江苏建华建设有限公司对安全生产工作不重视，未按规定建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度。

2.安全管理机构缺失，违章指挥。江苏建华建设有限公司派驻贵港吾悦广场售楼处加固改造工程项目部未建立相应的安全管理机构，只派遣班队长进驻，项目负责人缺位，专职安全管理人员任班长。盲目组织施工，违章指挥。在施工组织方案未经审核通过、场地未移交、没有取得开工令安全开工条件的情况下，班长擅自组织人员进场违规拆除玻璃幕墙。

3.安全生产教育和培训制度不落实。江苏建华建设有限公司派驻贵港吾悦广场售楼处加固改造工程项目部，未按规定对作业人员进行安全生产训，在建设工程施工前，未按规定进行技术交底，导致作业人员缺乏本职工作所需的安全生产知识，不具备发现事故隐患或者其他不安全因素的能人员违反操作规程，事故预防和应急处理能力不强，盲目冒险作业。

（三）事故性质

经调查认定，贵港吾悦广场售楼处加固改造工程“4.7”伤亡事故是一起生产安全责任一般事故。

六、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1.江苏建华建设有限公司。安全生产主体责任不落实，管理机构缺失，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，导致事故发生。违反了民共和国安全生产法》第三条、第四条、第二十五条第一款、第四十一条规定以及《建设工程安全生产管理条例》第二十七条规定，对事故负有责

2.段某荣。江苏建华建设有限公司派驻贵港吾悦广场售楼处加固改造工程项目负责人，未履行项目负责人安全职责。违反了《中华人民共和国法》第五条、第十八条第一项、第二项、第三项、第五项规定，对事故负有责任。

3.刘某龙。江苏建华建设有限公司派驻贵港吾悦广场售楼处加固改造工程项目部专职安全生产管理人员，施工班长，未履行安全生产管理职责挥，盲目组织人员进场进行不属于本单位施工的玻璃幕墙拆除作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条规定，对事故负有责任。

4.华某文、王某堂。作业前未经安全教育培训，未采取安全措施，违规进行拆除玻璃幕墙作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十五十五条规定以及《建设工程安全生产管理条例》第三十七条规定。对事故负有直接责任。

（二）对事故责任者的处理建议

1. 江苏建华建设有限公司。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，建议由安督管理部门对其处二十万元以上五十万元以下罚款的行政处罚。

2.段某荣。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

3.刘某龙。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议由江苏建华建设有限公司暂停其与安全生产有关的资格。

4.华某文。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条规定，建议由江苏建华建设有限公司给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

5.王某堂。根据安全生产法律法规的有关规定，应当给予追究责任。鉴于其在该起事故中死亡，建议免予追究其法律责任。

七、事故防范建议和整改措施

贵港吾悦广场售楼处加固改造工程“4.7”伤亡事故的发生，暴露了当前部分建筑施工单位在落实安全生产主体责任方面存在的严重问题，教刻。提出以下事故防范和整改措施：

（一）落实安全生产主体责任。江苏建华建设有限公司要健全安全生产责任制度，加强安全施工管理活动，落实安全管理责任。要加强对从业全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程,掌握本岗位的安全操作技能，如实告知作业作岗位存在的危险因素，提高安全意识，杜绝违章与冒险作业。

（二）加强施工现场管理。要严格按照规范要求进行技术交底，交底内容要有针对性;严格落实安全生产隐患排查制度，加强安全管理人员的心，要及时对本项目组织开展全面的安全生产隐患大检查，对检查出的问题和隐患及时整改，及时消除事故隐患。

（三）强化安全监管。有关行业主管部门要对事故单位的相关责任人进行约见警示谈话，切实履行安全监管责任，强化安全管理，督促企业落产主体责任，完善安全生产责任制，加大安全生产监管力度，严防此类事故的再次发生。

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办：广西贵港市港北区人民政府
联系方式：0775-4258102
桂公网安备 45080202000131 桂ICP备12006200号 网站标识码：4508020001