仙桃摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司“11·26”一般物体打击事故调查报告

2025年11月26日14时30分许，位于仙桃市刘口工业园区桃花岭大道特1号摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司三厂区13号铸造车间发生一起一般物体打击事故，造成铸造车间操作工杨太平（男，38岁，湖北省仙桃市人）死亡，铸造车间叉车工张义（男，43岁，湖北省神农架林区大九湖镇人）受伤，直接经济损失约295万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关规定，经市人民政府批准，于2025年12月16日成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市市场监管局、市经信局、市总工会等部门相关人员组成的摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司“11·26”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），并分设技术组、管理组、综合组，对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查取证、人员问询、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质、相关单位和人员的

责任，查明了地方党委、政府在监管方面存在的问题，提出了防范整改的措施建议，现将有关情况汇报如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司，成立于2017年9月22日，统一社会信用代码：91429004MA491DFC70，注册地位于仙桃市工业园区瑞阳大道1号，法定代表人：张泽伟，注册资本3000万元。经营范围包括一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；包装材料及制品销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；节能管理服务；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司在仙桃市设有3个厂区，事故发生地位于仙桃市刘口工业园区桃花岭大道特1号的摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司刹车盘事业部（3厂区）。

（二）事故发生单位安全管理情况

摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司（三厂）现有员工400余人，设立了专门的安全管理机构安环部。公司制定了全员安全生产责任制，与员工签订了安全生产目标责任状；编制了应急救

援预案并定期开展应急演练；制定了安全风险分级管控制度，绘制了铸造车间安全风险四色图；制定了事故隐患排查治理管理机制，定期开展公司隐患排查并责任到人进行整改；建立了特种设备安全管理台账、特种作业人员安全管理台账；制定了年度安全生产教育培训计划，组织从业人员按计划开展了安全生产教育培训，并组织了考试。

（三）事故发生经过

2025 年 11 月 26 日 12 时 30 分左右，叉车司机张义驾驶叉车将模具归还至模具库 841 号货架第七层，将模具放好后抽取叉车插齿的过程中，841 号货架从第七层开始倒塌。张义立即向铸造生产线主管甄红会报告。

12 时 40 分，甄红会到达现场，检查现场情况后，向铸造经理张涛林微信和电话汇报相关情况。

12 时 50 分左右，张涛林到达车间，和甄红会前往现场查看货架、叉车、模具受损情况及人员情况，当时并无人员受伤。

13 时 13 分，张涛林将车间货架倒塌的照片发送至微信群，向常务副总经理（公司负责人）张自立、三厂总经理邹志刚、安环主管田泉汇报货架倒塌情况。同时安排甄红会协调人员清理坠落在地面的模具。

13 时 16 分，田泉看到群消息后立即赶往现场。到达现场后，田泉、张涛林、甄红会三人商讨确认模具清理措施，要求先使用吊环将坠落的模具锁紧，然后再使用叉车吊起模具，最后转运至

安全位置。随后田泉离开现场，去12和13车间过道处监督吊装作业。

14时45分，在杨太平和张义将吊环锁紧在坠落模具上的过程中，841号货架旁边的855号货架上的模具突然从第五层开始坠落，部分坠落的模具撞击到杨太平身上，将杨太平击倒在地；部分坠落的模具撞击到张义的腿部，将张义撞出1米左右。张涛林立即向张自立汇报情况。

14时47分，张涛林拨打了120急救电话。并对杨太平采取心肺复苏、人工呼吸等急救措施持续至120到达现场。

14时57分，120急救人员到达现场对杨太平开展急救后，当场宣布杨太平已无生命体征；随后120急救人员将伤者张义送往仙桃市沔州医院进行救治。

（四）事故现场情况

事故现场位于摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司（3厂区）13号厂房铸造车间模具库区，厂房为钢结构搭建，长290米，宽160米，模具库区位于厂房东北角。事故发生点位于模具库区东南角出入口至北34米，从北至南74米处（从南至北第四组第八排，从北至南第八组第十五排），模具库区东墙设置11组22排货架，货架高4.956米，长6.1米，单体宽1.2米，分七层，每层单体放置4块模具，每块模具重约300~500公斤。

（五）人员伤亡和直接经济损失

杨[redacted]（死者），男，[redacted]，汉族，[redacted]出生，

身份证号：[redacted]，家住湖北省仙桃市[redacted]（伤者），男，[redacted]岁，汉族，[redacted]出生，身份证号：[redacted]家住湖北省[redacted]。事故共造成直接经济损失约295万元，主要包括死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金、受伤人员医疗费用、设备损坏及维修费用等各项费用。

（六）事故发生当日的天气情况

历史气象资料显示，2025年11月26日，仙桃市沙嘴街道为晴天，气温13℃至20℃，西北风2级，相对湿度89%。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

14时45分，摩擦一号铸造经理张涛林向公司负责人张自立报告相关情况。

14时47分，张涛林拨打了120急救电话。

14时52分，张自立向仙桃市沙嘴街道办事处报告相关情况。

15时30分，摩擦一号公司向仙桃市公安局报告相关情况。

17时01分，仙桃市沙嘴街道办事处分别向仙桃市委、市政府值班室、市应急管理局值班室报告了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，摩擦一号铸造经理张涛林拨打了120急救电话，并报告公司负责人张自立，张自立立即向沙嘴街道办事处报告，并安排人员向市公安局、市市场监督管理局、市应急管理局等部

门报告事故情况。沙嘴街道办事处、仙桃市公安局沙嘴街道派出所和市应急管理局等部门接报后，立即赶赴现场，指导企业开展事故应急处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，摩擦一号现场工作人员协助医护人员积极进行施救。相关部门接到报告后，第一时间组织人员赶赴事故现场开展勘查、调查、处置，未造成次生安全事故。

沙嘴街道办事处组织司法所，以及应急、综治等相关单位，组建了事故善后工作专班，及时安抚死者家属情绪，积极协调善后有关事宜。2025年12月2日，死者家属与摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司自愿达成调解协议，摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司共计赔付死者家属160万元（含死亡赔偿金、丧葬费、供养直系亲属的抚恤金等所有赔偿费用）。2025年12月3日，死者遗体火化。

（四）事故应急处置评估

本次事故现场应急救援和处置科学有序，未发生次生事故。事故报告及时、客观，符合相关法律法规和文件要求。整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

三、事故原因分析

事故直接原因是：重型货架事故发生前，已发生1次坍塌而意外损伤。企业对风险预判与防范不足，在重型货架受到意外损伤时，未依据行业作业指导规范《仓储货架使用规范》（GB/T

33454-2016）和《钢结构货架使用安全与评估规范》（GB/T 41514-2022）标准要求，没有立即设置防护围挡或警示标志，未查明原因，未进行相关安全评估而开展清理作业，导致事故发生。

（一）直接原因分析

1. 物体坠落原因。重型货架事故发生前已损伤，经调查确认，重型货架发生事故前 3 小时，旁边 841 号重型货架（模具库第八排一组模具架）作业时，货架第 7 层至第 3 层已发生 1 次意外倒塌，重型货架已存在松动、断裂等风险。在未查明货架发生坍塌原因情形下，擅自进行地面清理作业，导致事故重型货架上的物体（6 组模具）因横梁插销卡扣断裂，发生轰然倒塌与坠落，造成人员伤亡。

2. 操作不当。作业人员在地面清理操作过程中，安全意识淡薄，没有预判到已受损重型货架随时可能发生高位坠落安全隐患，清理现场未设置防护围栏或警示标志。

3. 能量分析。通过计算物体从近 4 米到地面打击点的势能变化，结合物体的质量（4440 kg）和下落时间，估算出物体打击时的动能约为 174720 焦耳。该能量远远超过了人体能够承受的安全范围，是造成人员伤亡伤害的主要原因。

4. 防护措施有效性分析。现场未设置有效的防护围挡或警示标志。

5. 其他可能因素排除。通过事故现场勘查、询问和事故现场相片资料分析，排除人为故意破坏、气象、突发灾害、不可抗力

等因素。

（二）间接原因分析

一是企业未编制重型货架设备安全管理制度，主体责任落实不到位；二是对已经发生第一次倒塌的模具货架未采取安全隔离，未辨识出模具货架会有第二次倒塌的风险，未制定可行的清理方案而盲目开展作业，安全风险管控和隐患排查治理不到位。公司主要负责人、厂区负责人、安全管理人员未能全面履行安全管理职责。

经调查认定，摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司“11·26”一般物体打击事故是一起由于重型货架设备受损和风险预判不足而导致的生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未健全安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未能及时辨识事故风险及时消除事故隐患；对事故发生负有责任。

（二）有关监管部门

市经济和信息化局，在履行行业监管职责过程中，统筹发展与安全协同推进的长效机制有待进一步巩固，在指导企业加强安全生产管理，落实安全生产责任上有待加强，监管体系建设与执行效果需进一步强化。

（三）地方党委政府

沙嘴街道办事处，落实属地安全生产监管职责的深度和广度有待提升，对辖区内生产经营单位的日常检查和风险隐患排查的系统性和针对性需进一步加强。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

[redacted]（死者），汉族，身份证号：[redacted]

住址：湖北省仙桃市[redacted]，摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司铸造车间操作工。安全意识薄弱、安全知识欠缺，风险辨识能力不足，在未按照行业标准设置防护围挡或警示标志的情况下盲目开展清理作业，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的个人

1. [redacted]，男，汉族，身份证号：[redacted]；住址：[redacted]。摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司常务副总经理（主要负责人），未履行企业主要负责人安全生产管理职责，未落实本单位全员安全生产责任制；未认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力、消除生产安全事故隐患不及时，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项和第五项规定，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法对其进行行政处罚。

2. [redacted]，男，汉族，身份证号：[redacted]；住址：湖北省仙桃市[redacted]摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司安环主管，检查单位的安全生产状况不到位，排查事故隐患不力，未能及时辨识并消除模具库货架倒塌事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项、第五项规定，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法对其进行行政处罚。

3. [redacted]，男，汉族，身份证号：[redacted]；住址：[redacted]。摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司刹车盘事业部总经理，开展安全生产管理工作不到位，未对现场开展风险辨识和隐患排查，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，对事故发生负有责任，建议由仙桃市应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

摩擦一号制动科技（仙桃）有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，建议由仙桃市应急管理局依法对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

企业在货架发生坍塌后，未能有效辨识出货架再次坍塌的风险隐患，企业对风险辨识和隐患排查处置的能力明显不足；员工对重型货架使用过程中的安全风险意识薄弱，必须深刻吸取教训，从货架使用规范、使用安全和评估规范等管理方面入手，采取切

实有效的措施加以改进，加强风险辨识和隐患排查能力的教育培训，制定货架检查和管理制度，增强货架安全和应急处置措施，避免类似事故再次发生，保障企业的安全生产和员工的生命财产安全。

七、事故整改和防范措施建议

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和遏制类似事故发生，提出以下建议措施：

（一）树牢安全生产红线意识。沙嘴街道办事处要强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，全面落实属地安全监管职责。要持续开展企业主体责任落实情况的监督检查，对主要负责人不认真落实安全生产法七项职责的企业要采取有力措施督促整改；要结合辖区企业类型和特点，分领域、分行业总结分析事故类型、事故原因，持续开展安全生产警示教育活动，以案示警，做到“一厂出事，千厂受教”，严防类似事故再次发生。

（二）持续强化部门监管职责。仙桃市经济和信息化局要按照“三管三必须”的要求，认真落实行业安全管理职责，把安全生产工作与经济发展工作同部署、同安排、同落实，切实担负起工业企业安全生产的监督和指导责任，进一步树立安全发展理念，推动安全生产主体责任进一步落实，以强安全格局促进高质量发展。

（三）切实落实企业主体责任。摩擦一号制动科技（仙桃）

有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，认真落实企业安全生产主体责任，要建立健全企业安全生产规章制度和操作规程，并运用考核、宣传、激励等管理措施督促从业人员遵守安全生产规章制度和操作规程；认真落实企业事故隐患排查治理制度，强化隐患排查治理工作，采取有效的管理措施和技术手段消除事故隐患；要严格按照培训教育计划对从业人员进行安全生产教育和培训，对于初次上岗或转岗的从业人员要严格执行岗前三级教育培训，并如实记录培训内容和考核结果，确保从业人员熟知自身岗位风险，掌握突发事件应急处置能力；要针对全厂开展安全生产隐患排查，对排查出的隐患进行全面整改落实，真正提升企业本质安全水平。

摩擦一号制动科技（仙桃）有限公“11·26”

一般物体打击事故调查组

2026年1月21日

仙桃市安全生产防灾减灾救灾和突发事件应急管理委员会办公室　2026年1月26日印发