织金县桂果镇“6·28”车辆伤害事故调查报告

发布时间： 2026年03月19日 10:33:45 字体： 小 中 大

织金县人民政府事故调查组

2023年8月

目 录

一、事故基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

（二）事故涉及人员基本情况

（三）事故涉及设备基本情况及事发当天天气情况

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故经过

（二）救援处置情况

（三）事故善后处理

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

（二）间接原因

（三）事故性质

五、事故责任认定及处理建议

六、事故防范和整改措施

调查报告

2023年6月28日10时许，位于织金县桂果镇一建设磷矿发生一起机械车辆伤害事故，造成1死征，男，59岁，贵州省清镇市人，直接经济损失人民币186万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第关法律法规规定的要求，2023年6月28日，织金县应急管理局向织金县人民政府请示成立事故调查府批准成立织金县桂果镇“6•28”铲车伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），组织开展事故调查组由县安委办主任、县应急局党委书记、局长任组长，副组长及成员由县应急局、县工信局、县总工会、桂果镇人民政府和县人民政府有关部门负责同志组成，并邀请县人民检察院派人参

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查频监控、人员询问和综合分析等方式，查明了事故经过、原因、人员死亡和直接经济损失情况，认质，分清了事故责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，列出了事故防范和整改措施调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

贵州贵昱德矿业有限公司基本情况：2020年3月17日取得织金县发改局项目备案证明，单位企业，统一社会信用代码：91520524MABW******；2022年8月15日取得织金县市场监管局颁发的营定代表人：李万才；2022年10月取得省自然资源厅颁发的采矿许可证，有效期至2030年1月，矿山省织金县银厂沟磷矿，开采方式：露天/地下开采，生产规模为50万吨/年，矿区面积为1.4508平方年2月，原西南能矿集团有限公司委托贵州新思维工程技术有限公司编制了《露天开采安全设施设生产规模20万吨/年；2022年5月17日省应急厅下发了《省应急厅关于西南能矿集团股份有限公司银天开采安全设施设计审查的批复》（黔非煤项目安设审字〔2022〕003号）；2023年2月9日，经组复工复产验收后同意恢复建设，该公司正在开展工业场地平场施工。

（二）事故涉及人员基本情况

1.付凯，男，穿青人，1996年3月9日出生，27岁，织金县城关镇大寨村新寨组人，身522425199603******。付凯于2022年10月入职贵州贵昱德矿业有限公司贵州省织金县银厂沟磷矿，场管理。付凯系本起事故铲车的驾驶人。

2.黄征，男，汉族，1964年6月27日出生，59岁，贵州省清镇市一一五地质队居委会人，522525196406******，系贵州贵昱德矿业有限公司贵州省织金县银厂沟磷矿地质工程师。黄征在工时，被付凯驾驶的铲车压伤经送医抢救无效死亡，系本起事故的死者。

（三）事故涉及设备基本情况及事发当天天气情况

涉事铲车为黄色轮式雷沃牌956装载机，车架号：QLW009LFPKZ00****，发动机号：WP10G22日期：2019年，整备质量17820Kg。未列入《特种作业目录》。

事发当天天气晴，无降雨，视线良好。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故经过

2023年6月28日上午9时许，付凯驾驶铲车到矿上大门口距路边10米左右的工业广场，上午1凯驾驶的铲车完成加油，付凯驾驶铲车将铲斗升起让车，视线受阻，未仔细观察周围环境倒车压伤地取样的地质工程师黄征。

（二）救援处置情况

事故发生后，现场武金怀和刘金生大喊发生事故，示意付凯将铲车后挪。现场武金怀9时5120电话，现场其他人员郭遂营、张瑞铭组织初步救援等候120医务人员，10时40分，织金县人民医到现场开展抢救并送织金县人民医院就医，12时40分织金县人民医院宣布黄征抢救无效死亡。

（三）事故善后处理

事故发生后，贵州贵昱德矿业有限公司贵州省织金县银厂沟磷矿主动与死者家属联系，积极抚工作。2023年6月29日，贵州贵昱德矿业有限公司贵州省织金县银厂沟磷矿和死者家属自愿达成并向死者家属支付了赔偿款。2023年6月29日，黄征的尸体在织金县殡仪馆火化。至此，善后处置部结束，当地社会秩序平稳。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。死者黄征，男，汉族，1964年06月27日出生，59岁，贵州省清镇市人码：522525196406******。黄征系贵州贵昱德矿业有限公司贵州省织金县银厂沟磷矿地质工程师。

该事故造成直接经济损失人民币186万元，主要用于对死者家属的经济补偿和善后处理事项。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

付凯作为铲车操作员，安全意识淡薄，未按照生产经营单位安全教育培训规定进行培训并考凭在工地学习一段时间铲车操作技术，便在施工广场操作铲车开展作业。事故发生后，贵州贵昱德司贵州省织金县银厂沟磷矿为其代办理装载机操作证，发证时间为2023年6月28日（实际付凯未习）。付凯工作粗心大意，未按照装卸作业安全规程，在铲车运行前未仔细观察周围环境，没有及后方人员，倒车时不慎将黄征压伤致死。付凯以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五于“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作定，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

贵州贵昱德矿业有限公司贵州省织金县银厂沟磷矿安全管理混乱，企业现有车辆37辆（宽体水车3辆、皮卡车7辆、挖机10辆、装载机2台、企业通行车2台），未建立车辆台账、未制定车辆管未严格执行本企业安全生产规章制度和安全操作规程，对特殊岗位从业人员教育和督促不严，安全全员参与，新进员工岗前培训存在弄虚作假（铲车操作员付凯2022年10月到银厂沟磷矿报到入职，付凯岗前安全教育培训时间为2022年8月3日至11日），这是造成事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，织金县桂果镇“6·28”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）付凯，男，穿青人，1996年3月9日出生，27岁，织金县城关镇大寨村新寨组人，身522425199603******。付凯作为铲车操作员，安全意识淡薄，未按照生产经营单位安全教育培训规并考核合格，仅凭在工地学习一段时间铲车操作技术，便在工业广场操作铲车开展作业。工作粗心照作业安全规程，在铲车运行前未仔细观察周围环境，没有及时发现铲车后方人员，倒车时不慎将死。付凯以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定，对该起事故的发生负有直议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条规定，由贵州贵昱德矿业有限公司贵州省织金矿给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（二）贵州贵昱德矿业有限公司贵州省织金县银厂沟磷矿，安全管理不到位，对工业广场安管理不严，未建立车辆管理台账，未制定车辆管理制度等；对特殊岗位从业人员教育和督促不严，本企业安全生产规章制度和安全规程，安全教育培训未全员参与，新进员工岗前培训存在弄虚作假故的发生负有间接责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条、第一百一十四条由管理局依法对贵州贵昱德矿业有限公司贵州省织金县银厂沟磷矿予以行政处罚。

（三）景东伟，男，汉族，1986年11月2日出生，37岁，户籍地：河南省登封市大冶镇塔沟号，身份证号码：410185198611******。系贵州贵昱德矿业有限公司贵州省织金县银厂沟磷矿矿长的全员安全责任制未结合实际编制，现场指挥人员等工种未编制；针对企业现有车辆37辆（宽体车车3辆、皮卡车7辆、挖机10辆、装载机2台、企业通行车2台），未组织制定车辆管理制度等。景东违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九款、第二款有关规定，由织金县应急管理局依法对贵州贵昱德矿业有限公司贵州省织金县银厂沟磷伟予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取教训，举一反三，严防类似事故发生，提出以下防范和整改措施：

（一）贵州贵昱德矿业有限公司贵州省织金县银厂沟磷矿要加强对驾驶人员的安全教育培训意识，规范作业行为，严禁无证驾驶。要进一步建立和完善各项规章制度和各岗位、各工种的安全落实各工种安全生产责任，深化员工安全教育和岗位业务培训，教育员工树立牢固的安全理念，增的安全意识和自我保护能力。要把“6·28”事故作为公司内部安全管理的典型事故案例开展警示工了解事故经过和事故预防措施，汲取事故教训，增强员工安全意识，自觉规范安全行为。

（二）各非煤矿山企业要针对本次事故，举一反三，广泛宣传教育，切实加强事故隐患排查有力措施，加大对“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）的查处力度，要将员工的遵章安全管理人员的查处违章情况直接与经济收入挂钩，通过严厉查处“三违”规范职工操作行为，坚冒险作业。

（三）织金县应急管理局针对本次事故，举一反三，汲取事故教训，深入分析当前我县非煤临形势，采取有效防范措施，一是强化在建非煤矿山安全管理。要督促企业严格落实安全生产主体按照安全设施设计施工，建立健全安全生产责任制和各种规章制度，加强日常隐患排查治理，扎实项整治。二是狠抓作业现场安全管理。要充分发挥矿山安全管理机构或安全员作用，督促作业人员作规程施工，作业现场要设置警示标牌或警戒线，规范现场管理。三是坚持问题导向，深化开展安查，彻底排查治理安全隐患，对存在的各种安全隐患要切实做到早发现、早治理，确保不发生各类

（四）有关乡镇（街道）要严格落实“属地管理”原则，有关部门要按照“管行业必须管安必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求导向，加大检查巡查力度，强化企业落实安全生产主体责任，坚决防范各类安全事故发生，推动本产总体形势的好转与稳定。

扫一扫在手机打开当前页面

政府网站找错

网站地图 | 联系我们 | 网站年报

版权所有：贵州省织金县人民政府　贵州省织金县人民政府办公室主办　电子政务办承办

联系地址：贵州省毕节市织金县新华北路5号

联系电话：7628613（仅受理网站建设维护及政务公开相关事宜）、7621153（传真）

技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司　建议您使用Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站