周宁县李墩镇“7·17”一般物体打击事故调查报告

编制单位：周宁县李墩镇“7·17”事故调查组

编制日期：2025年9月10日

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故相关人员基本情况

（四）事故发生经过

（五）事故现场

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）直接原因

（二）间接原因

四、有关单位调查情况

（一）福建龙联新材料科技有限公司

（二）李墩镇人民政府

（三）周宁县应急管理局

（四）周宁县工业和信息化局

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）王XX

（二）福建龙联新材料科技有限公司

（三）陈XX

（四）陈XX

（五）牛XX

（六）李墩镇人民政府

（七）周宁县工业和信息化局

（八）周宁县应急管理局

六、事故整改和防范措施

（一）福建龙联新材料科技有限公司

（二）属地人民政府：李墩镇人民政府

（三）行业主管单位：周宁县工业和信息化局

（四）行业安全监管单位：周宁县应急管理局

周宁县李墩镇“7·17”一般物体打击事故调查报告

2025年7月17日15点左右，周宁县李墩镇福建龙联新材料科技有限公司发生一起事故，造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》及国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的相关规定要求，经周宁县人民政府批准，于2025年7月22日，成立了由县应急局局长任组长，县政府办副主任任副组长，县应急局、公安局、总工会、工信局、李墩镇政府等人员组成的周宁县李墩镇“7·17”事故调查组（以下简称调查组），同时在召开事故调查组会议时邀请纪委监委、检察院作为列席人员参会，立即开展事故调查工作。在现场勘察、查阅资料和询问有关当事人的基础上，经综合分析、调查认定，“7·17”事故是一起因安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

福建龙联新材料科技有限公司

福建龙联新材料科技有限公司成立于2019年7月12日，注册地位于福建省宁德市周宁县李墩镇李墩工业园区，法定代表人为陈海龙。经营范围包括新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属结构制造；金属结构销售；钢压延加工；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；金属制品销售；金属材料制造；金属制品研发。信用代码为91350925MA331HN706。

（二）事故发生单位安全管理情况

福建龙联新材料科技有限公司：安全生产工作管理不到位、安全生产主体责任落实不到位；对新员工开展入场教育学时不足，导致从业人员安全意识薄弱，对岗位职责及风险辨识不清；企业安全规章制度落实不到位，安全生产责任制未严格落实。

（三）事故相关人员基本情况

1.王XX（死者），男，汉族，1971年10月出生，身份证号：5227XXXXXXXX，系福建龙联新材料科技有限公司管件吊运工。

2.陈XX，男，汉族，1975年12月出生，身份证号：3303XXXXXXXX，系福建龙联新材料科技有限公司总经理（实际管理者）。

3.陈XX，男，汉族，1976年8月出生，身份证号：3303XXXXXXXX，系福建龙联新材料科技有限公司法定代表人。

4.陈XX，男，汉族，2001年5月出生，身份证号：3303XXXXXXXX0017，系福建龙联新材料科技有限公司安全员。

5.牛XX，男，汉族，1977年12月出生，身份证号：4113XXXXXXXX，系福建龙联新材料科技有限公司车间主任。

（四）事故发生经过

2025年7月17日15时左右，福建龙联新材料科技有限公司车间发生一起事故，吊运工王XX同时操作2部轨道电动平板车（靠车间大门1部车共14根，靠车间内侧1部车共11根），2部车共25根，一根约重417公斤，总重约10.425吨，从退火车间往5号车间酸洗平台上转运，车间内侧轨道电动平板车超高堆放2根钢管没有采取加固措施，运行过程超高堆放的2根钢管

滑落，导致王 XX 被钢管砸中受伤。福建龙联新材料科技有限公司安排车辆于 15 时 16 分送至周宁县医院抢救,16 时 32 分县医院宣布抢救无效死亡。

（五）事故现场

事故现场位于福建龙联新材料科技有限公司生产车间内的退火车间往 5 号车间酸洗平台轨道电动平板车运输轨道上。





（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失148.8万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年7月17日15时左右，福建龙联新材料科技有限公司车间发生一起事故，吊运工王XX同时操作2部轨道电动平板车（靠车间大门1部车共14根，靠车间内侧1部车共11根），2部车共25根，一根约重417公斤，总重约10.425吨，从退火车间往5号车间酸洗平台上转运，车间内侧轨道电动平板车超高堆放2根钢管没有采取加固措施，运行过程超高堆放的2根钢管滑落，导致王XX被钢管砸中受伤。福建龙联新材料科技有限公司安排车辆于15时16分送至周宁县医院抢救，由陈XX开车将受伤员工王XX送往周宁县医院实行抢救。

（二）事故现场应急处置情况

接到事故报告后，县公安局、应急局、李墩镇政府、李墩派出所等部门均派员第一时间赶赴现场开展应急处置措施。一是对现场周围布置警戒、封锁，保护事发现场，对事故现场等进行封控；二是要求企业立即停工整改，防止类似事故再次发生；三是要求涉事单位配合乡镇做好死者家属的善后安抚工作；四是李墩派出所对事发现场的相关人员开展前期调查工作。此次事故救援过程中县公安局、应急局、李墩镇政府、李墩派出所等部门响应及时、迅速，有序、现场处置得当，未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

死者王XX于15时16分到达川区医院急诊科。入院查体:意识丧失，呼之不应，血压、心率、指脉氧测不出，颈动脉搏动消失，呼吸停止，瞳孔散大，直径约6mm，对光反射消失，未闻及心音及呼吸音。顶枕部见两处伤口，最长约 4cm,见活动性出血，见左耳漏，下颌畸形、见活动性出血胸廓塌陷，阴囊肿胀，右上臂畸形,右胫腓骨下段离断,外露。入院后立即予胸外按压、气管插管、呼吸机辅助呼吸、建立静脉通路、肾上腺素应用，并子伤口包扎止血右上肢及右下肢夹板固定，同时(ICU、外科、骨科、内科)多学科会诊，参与抢救至16时32分患者仍无自主心跳、呼吸，告知患者家属病情，其表示知情理解，家属放弃进一步抢救，行心电图检查呈一条直线，宣布临床死亡。

2.善后工作情况

2025年7月20日，福建龙联新材料科技有限公司与死者王XX的家属达成善后赔偿协议，并取得谅解书，事故善后赔偿工作已妥善处理。

（四）事故应急处置评估

县公安局、应急局、李墩镇政府及时启动应急响应，迅速组织有关单位开展应急处置,信息报送及时,分工明确,职责到位,现场救援未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

王XX安全防范意识淡薄，对作业行为中潜在的安全隐患认识不足,在吊转运钢管过程中严重违反公司轨道电动平板车操作

规程，私自对轨道电动平板车超高堆放钢管并未给超高2根钢管采取加固措施，并同时操作两部平板车运行，运行过程中靠车间内侧超高堆放的轨道电动平板车上2根钢管滑落，王XX被钢管砸中受伤，导致事故发生。

（二）间接原因

福建龙联新材料科技有限公司安全生产工作管理不到位，安全生产主体责任落实不到位；对新员工开展入场教育学时不足，导致从业人员安全意识薄弱，对岗位职责及风险辨识不清；企业安全规章制度落实不到位，安全生产责任制未严格落实。

四、有关单位调查情况

（一）福建龙联新材料科技有限公司

福建龙联新材料科技有限公司安全生产工作管理不到位，安全生产主体责任落实不到位；对新员工开展入场教育学时不足，导致从业人员安全意识薄弱，对岗位职责及风险辨识不清；企业安全规章制度落实不到位，安全生产责任制未严格落实。

（二）李墩镇人民政府

李墩镇人民政府近一年开展安全生产工作部署及培训会议4次，分别是2024年12月23日开展李墩镇2025年元旦·春节两节期间暨2025年第一季度防范特大安全生产事故工作部署会，2025年4月3日开展李墩镇清明期间暨2025年第二季度防范重大安生产部署会，2025年4月27日开展周宁县李墩镇2025年五一安全生产暨防汛抗旱工作部署培训会，2025年6月20日联合应急局、工信局、总工会开展2025年李墩镇“安全生产月”培训会议及活动；班子及干部日常入企开展安全生产宣传指导工

作 8 次。召开安全生产工作李墩镇班子会议 11 次；党政主要领导开展安全生产宣传指导工作 6 次。《李墩镇党政领导干部安全生产职责清单》和周宁县李墩镇不锈钢深加工产业园企业挂钩联系表。有入企检查现场照片，但检查记录不全，检查不够规范，日常检查不够深入，安全生产属地监管责任落实不够到位。

（三）周宁县应急管理局

近一年来，周宁县应急管理局对福建龙联新材料科技有限公司采用“监管+服务”的方式，开展了安全生产行政执法、宣传教育培训和联合督促指导服务等工作。行政处罚 1 次，2024 年 6 月 12 日对福建龙联新材料科技有限公司监督检查发现的起重设备未安装防脱钩问题隐患进行立案调查。开展督促指导服务 1 次，2025 年 06 月 24 日联合李墩镇人民政府对福建龙联新材料科技有限公司开展安全生产督促指导服务工作。开展各类安全教育培训 6 场次，分别是：2024 年 12 月 27 日，举办 2024 年度安全生产工作总结暨岁末年初安全生产工作部署培训；2025 年 4 月 27 日，举办 2025 年五一节安全生产工作部署暨培训 1 次；2025 年 6 月 11 日，举办工贸企业安全生产治本攻坚三年行动推进会暨专题培训；2025 年 6 月 20 日，现场指导开展安全生产月活动和安全生产培训；2025 年 7 月 18 日，在李墩镇盟信环保一楼会议室开展警示教育；2025 年 7 月 28 日在福建龙联新材料科技有限公司举办“反违章，保安全，促发展”专项培训。但未对事故企业开展差异化安全教育培训，对事故企业的安全教育培训缺乏针对性。

（四）周宁县工业和信息化局

周宁县工业和信息化局近一年开展工业企业安全生产现场检查25家次（2025年1月15日4次，3月21日2次，4月17日2次，4月21日3次，5月29日4次，6月10日2次，6月17日1次，7月8日7次），有检查图片，有现场检查记录。近一年开展安全生产工作部署会议4次,分别为周宁县工信局2025年第一季度防范重特大安全生产事故会议；周宁县工信局2025年节后复工复产安全生产专题会议；周宁县工信局2025年第二季度防范重特大安全生产事故会议；周宁县工信局2025年第三季度防范重特大安全生产事故会议。召开班子会议研究安全生产工作4次。6月20日，县工信局联合县应急局、李墩镇人民政府等单位开展“安全生产月”活动。但未按照“管行业必须管安全”要求落实好行业监管职责,未能及时发现并纠正事故单位存在的违规行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）王XX

王XX安全防范意识淡薄，对作业行为中潜在的安全隐患认识不足,在吊转运钢管过程中严重违反公司轨道电动平板车操作规程,私自对轨道电动平板车超高堆放钢管并未给超高2根钢管采取加固措施，同时操作两部平板车运行，运行过程中靠车间内侧超高堆放的轨道电动平板车上2根钢管滑落，王XX被钢管砸中受伤，导致事故发生。对事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，不再予以追究。

（二）福建龙联新材料科技有限公司

福建龙联新材料科技有限公司安全生产工作管理不到位,安

全生产主体责任落实不到位；对新员工开展入场教育学时不足，导致从业人员安全意识薄弱，对岗位职责及风险辨识不清；企业安全规章制度落实不到位，安全生产责任制未严格落实。对本次事故的发生负有责任。建议由周宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》对其予以行政处罚。

（三）陈 XX

福建龙联新材料科技有限公司总经理和日常管理负责人。对企业安全管理不到位，规章制度落实不到位，督促检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。对此次事发的发生负有领导责任，建议由周宁县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》对其予以行政处罚。

（四）陈 XX

福建龙联新材料科技有限公司安全员。未履行安全生产管理职责，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未及时排查生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由福建龙联新材料科技有限公司依据公司相关规定对其进行处理。

（五）牛 XX

福建龙联新材料科技有限公司车间主管。车间现场管理不到位，虽对王 XX 违规操作行为有劝阻，但未采取有效措施制止，对此次事件负管理责任，建议由福建龙联新材料科技有限公司依据公司相关规定对其进行处理。

（六）李墩镇人民政府

李墩镇人民政府未严格落实安全生产属地监管责任，建议由李墩镇人民政府向周宁县人民政府作出书面检查，并由李墩镇党

委书记对郑XX进行提醒谈话。

（七）周宁县工业和信息化局

周宁县工业和信息化局作为事故企业的行业主管部门，未按照“管行业必须管安全”要求落实好行业监管职责，未能及时发现并纠正事故单位存在的违规行为，建议由周宁县工业和信息化局向周宁县人民政府作出书面检查，并由周宁县工业和信息化局党组对谢XX进行提醒谈话。

（八）周宁县应急管理局

周宁县应急管理局，作为事故企业的安全生产监督管理部门，未对事故企业开展差异化安全教育培训，对事故企业的安全教育培训缺乏针对性，建议由周宁县应急管理局向周宁县人民政府作出书面检查，并由周宁县应急局党委对邹XX进行批评教育。

六、事故整改和防范措施

此次事故的发生，充分暴露了有关单位安全生产管理存在不足，安全生产主体责任落实不到位，有关现场安全管理人员及工人安全意识薄弱等。为预防类似事故再次发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施:

（一）福建龙联新材料科技有限公司

要进一步强化安全生产主体责任意识，及时开展各类安全检查，排查并消除安全隐患，开展员工三级安全教育培训，加强员工岗位操作培训。要进一步加强企业安全规章制度的学习和落实，严格落实安全生产责任制。

（二）属地人民政府：李墩镇人民政府

要组织辖区相关行业企业召开生产安全事故通报会，并要求开展专家指导服务，排除辖区内工贸企业安全事故风险。要总结经验教训，督促各企业开展安全生产自查自纠行动，强化生产安全事故红线意识，落实安全生产主体责任。

（三）行业主管单位：周宁县工业和信息化局

要深入剖析本次事故教训，通过强化事故警示宣传教育，切实督促全县工贸企业及相关管理人员全面履行好安全生产管理职责。

（四）行业安全监管部门：周宁县应急管理局

一是要紧密结合安全生产治本攻坚三年行动，加大对全县工贸行业的安全监管力度，特别盯紧盯牢事故企业，加强对事故企业的监督检查力度，对事故隐患“零容忍”，对安全生产违法违规行为要坚决查处；二是组织开展事故警示教育，“以案为鉴，防患未然”；三是督促行业企业严格落实主体责任，督促企业做好事故隐患自查自改工作，全力确保全县安全生产形势平稳可控。

周宁县李墩镇“7·17”事故调查组

2025年9月10日