黑山县小东镇前欢村“3·31”一般物体打击事故调查报告

2026年3月31日10时34分，李某施工队在小东镇前欢村羊队吴某某流转的设施农用地上建设牛场期间发生一起一般物体打击事故，致使1人死亡，直接经济损失约120万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），按照县政府授权，县应急管理局组织县总工会、县公安局、县住建局、县农业局等单位人员组成事故调查组，邀请县纪委监委介入，对该起事故进行调查处理。事故调查组通过查看资料、调查取证、综合分析，查清了事故发生过、原因、人员伤亡及应急处置等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况告如下：

经调查认定，该起事故是一起因现场施工人员安全意识淡薄、未佩戴安全帽进入危险区域作业、直立房梁铁架未设置有效支撑，施工单位安全生产落实不到位，安全资金投入不足而导致的一起生产安全责任事故。

一、事故发生单位概况

（一）发包人与承包人基本情况

1.吴某某，牛场建设项目发包人，小东镇前欢村羊队牛场建设经营个人投资人。

2.李某施工队，该施工队负责人为李某，该施工队未在工商部门登记注册，属个人经营的投资人。

（二）项目概况

2025年12月10日，吴某某与李某签订了牛场建设工程施工合同书。工程地点：小东镇前欢村羊队甲方持有流转的设施农用地50亩。工程内容：栋牛舍，每栋牛舍养牛360头。工程造价：450万元（肆佰伍拾万元整），实际计算工程造价为432万元（肆佰叁拾贰万元整）。

二、举报案件基本情况

2026年4月2日10时30分许，黑山县应急管理局接到群众举报电话，反映2026年3月31日，在小东镇域内一个牛场建设施工过程中，发生一起死亡生产安全事故。黑山县应急管理局初步了解情况后，立即向黑山县人民政府和锦州市应急管理局进行了报告，同时成立了核查小组，并邀请锦州市国资员参与调查。在核查期间，4月3日，黑山县应急管理局接到锦州市应急管理局《安全生产举报投诉事项交办单》锦应急交【2026】01号文也涉及此件，两件举报案件合案处理。

经查，认定该起事件是一起一般生产安全事故，县应急局按照事故上报流程进行了上报。事故发生后，李某施工队向公安机关和“120”报告了事况，而未向属地政府和应急管理部门报告，属于事故报告不规范，并无主观故意不向相关部门报告事故情节，因此不属于瞒报事故。

三、现场勘查情况

事故发生在房梁铁架喷漆场地，工人鲁某某是第一天在工地工作。鲁某某在竖立的铁架和喷完漆放倒的铁架中间，竖立的两个铁架向南倾倒，将王某某砸在下面。死者鲁某某脸朝上，头朝北，腿朝南，额头上有伤口，面部被砸塌陷，身上没有外伤。

事发现场单个房梁铁架长约22米，高约2.4米，重量约350千克。

图1 事故铁架倾倒图

四、事故经过及救治情况

（一）事故发生经过

李某施工队于2025年12月10日组织工人入场，开始牛场建设作业的前期工作，后因冬季天气原因停止施工。

2026年3月上旬开始复工