language

大新县下雷镇文昌大锰残矿回收部“11•13” 触电事故调查报告

2024-01-03 15:50 来源：大新县应急管理局 【字体：大 中 小】

大新县下雷镇文昌大锰残矿回收部“11·13”

触电事故调查报告

2023年11月13日上午11时30分许，位于大新县下雷镇南方锰业矿区文昌大锰残矿回收部，因变压器地基下沉，连接10千伏电线拉力过紧，一根器10千伏高压电线接头脱接变压器，然后竖挂在旁边电线杆上，脱接变压器的接头离地面高度为120厘米。因高压线周围产生电场，加上下雨地面气湿度大，路过配电房旁边的赵某因电场产生跨步电压造成触电，经抢救无效死亡。2023年11月14日大新县人民政府立即成立事故调查组，组长委、常务副县长黎峰担任，副组长由县政府办副主任农愿科、县应急局局长黄建晓担任，组员由县应急局、人社局、总工会、公安局、工信局、广投资集团大新供电有限公司、下雷镇人民政府等部门组成。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，事故现场、查阅有关资料、调查询问有关当事人、查阅合同材料，对事故进行综合研判、分析。现将事故调查情况报告如下：

一、事故单位及死者基本情况

（一）事故单位

大新县文昌大锰残矿回收部是个体工商户，统一社会信用代码：92451424MA5LRYXXXX(1-1),经营者黄某（身份证号码：45213019680620XX营范围：装卸、搬运服务、锰产品加工、销售等，经营地址：大新县下雷镇（中信大锰矿业有限责任公司大新锰矿分公司矿区内），注册时间：20日，登记日期：2019年7月9日。

（二）死者基本情况

赵某，男，壮族，出生日期：1963年8月25日，身份证号：45213119630825XXXX，地址：广西天等县上映乡温江村温屯XXX号。工作职责：时值守，看守生产设备等。

二、事故经过

2023年11月13日大新县文昌大锰残矿回收部处于停工状态，按规定工人到厂部报到后原地休息。上午约11时30分，站在磁选平台水池边的黄某变压器旁边赵某大喊一声，黄某立即前往查看，看见赵某倒在离脱落高压线150厘米的地方，赵某脸部朝下，人倒往电线外侧，没有触碰高压线。赵某触电，于是小心用手抓住赵某上身后背衣服小心往外拉，把赵某拖离倒下的地方后，呼叫上面磁选厂的工人下来帮忙把赵某抬上水池旁边平地友们对赵某进行人工呼吸、胸外按压等心肺复苏抢救措施。现场抢救的一名工人打电话给在锰矿生活区的黄某请医护人员上来帮忙抢救，黄某立即南方锰业卫生院救护车和医护人员。大约40分钟后南方锰业救护车和医护人员赶到，医护人员立即对赵某进行抢救，一个小时后把赵某抬上救护车锰业卫生院继续抢救，到下午16时，赵某抢救无效死亡。

三、事故现场基本情况

1.大新县文昌大锰残矿回收部利用南方锰业尾矿进行磁选回收再利用，与南方锰业签定专门的安全生产管理协议，磁选出来的产品由南方锰收。2023年10月份进行磁选机调试安装，因零配件问题没能正常生产，10月份起一直停产等待配件。工人是附近当地居民，规定每天到厂部报到做，没有活就地休息，晚上回家。

2.事故现场有一根10千伏高压线脱落竖挂在电杆上，线头距离地面高度为120厘米。

3.赵某没有触碰电线，身上衣服没有被烧焦，皮肤没变黑，脱鞋后发现脚板有烧焦点，符合电场跨步电压触电特征。

4.当天天气下小雨，地面潮湿，空气湿度大。

5.变压器地基倾斜。

四、事故原因

变压器因下雨地基下沉，连接变压器10千伏高压线过于绷紧，连接变压器接头脱接，造成高压线脱落。因落下高压线裸露线头离电杆很近，电有雨水往下流，高压线因空气湿度大与电杆形成接地，电杆周围形成电场，人体靠近电场时产生跨步电压触电。

五、事故性质

2023年11月13日触电事故是非生产过程当中，因跨步电压造成一人意外触电死亡，是一起非生产安全责任事故。

六、定为非生产安全责任事故的依据

1.大新县文昌大锰残矿回收部磁选厂10月份至11月13日出事时一直处于停产状态，不是生产过程中。

2.因下雨导致变压器地基下沉，10千伏高压线连接变压器过于绷紧，造成连接变压器接头脱接，10千伏高压线脱落（属于自然灾害）。

3.赵某不是电工，不应该出现在触电地方；也不是他工作职责范围。

4.事发前晚下大雨，事发当天早上还下小雨，地面比较潮湿，空气湿度大，空气更容易导流。

5.赵某没有触碰到高压线。

依据《中华人民共和国安全生产法》第二条“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用本法”的规定，法中明确规定事故是在生产经营过程中发生的生产安全事故才能定性为安全生产责任事故。因下雨造成变压器地基下沉（自然灾害）以至连接变压器的高压线脱高压线裸露线头离电杆很近，电杆因下雨有雨水往下流，高压线因空气湿度大与电杆形成接地，电杆周围形成电场，人体靠近电场时产生跨步电压述不属于从事经营活动范围内，定为非生产安全责任事故。

七、事故处理建议

1.大新县文昌大锰残矿回收部加强对厂区进行安全生产隐患大排查，发现隐患立即整改。

2.大新县文昌大锰残矿回收部加强对用电设备维护维修工作，聘请有资质的专家对设备进行安全诊断，专家提出的整改意见立即完成整改。

3.完善各项安全管理制度和安全操作规程。加强对员工安全教育培训，熟练岗位安全操作规程。

4.变压器周边做好围栏和设置安全警示牌。

5.南方锰业集团大新锰矿分公司供电部门加强对矿区、厂区用电设备进行检修和维护，发现用电隐患立即整改。

6.南方锰业集团大新锰矿分公司加强对外包单位安全管理，签好安全生产管理协议并做好安全监督。

7.建议行业主管部门深入大新县文昌大锰残矿回收部进行安全检查，对照企业安全主体责任和重大事故隐患专项排查整治2023行动方案的相关现不具备安全生产条件的，依照相关法律法规给予行政处罚。

大新县下雷镇文昌大锰残矿回收部“11·13”触电事故调查组

2023年12月18日

网站地图 地址：大新县桃城镇民生街9号

主办：大新县人民政府 电话：0771-3622271

桂公网安备 45142402000015号　桂ICP备12005218号-1　网站标识码 ：4514240003

今日大新微信公众号　广西云