一、事故发生单位概况

平果都阳红砖厂，成立于2016年9月2日，营业执照统一社会信用代码：91451023MA5KDUKM4J，最新登记注册日期为2021年1月14日。单人。砖厂具有法律效力投资人为黄承琼，但其并未出资。实际投资人为周从和，因其个人债务原因，其委托黄承琼作为砖厂营业执照登记注册投安全生产管理。经营范围为红砖生产销售，地址为平果市坡造镇都阳村。

二、事故发生经过、救援处置和善后处理情况

（一）事故发生经过、救援处置情况

2021年1月24日8时45分，平果都阳红砖厂搅拌机配水工人黄美芳和挤砖机开关控制工人苏建灵在厂区内配合开展泥缸泥土清堵作业过程中，动轴中间并发出呼叫声，在挤砖机开关控制处的苏建灵听到呼叫声后，随即将刚启动的挤砖机主机电源开关关闭，同时快速跑到挤砖机转动轴处芳被卷到挤砖机的两条副转动轴中间。随后苏建灵和赶到的砖厂工人余荣山、李旭勤、黄艳芳、潘世新等人，用钢条戳破大褂将黄美芳从副转动轴砖厂工人覃德金电话告知周从和关于黄美芳被卷进挤砖机副转动轴的事情，周从和立即要求拨打120急救和110报警电话，同时组织人员做好伤者救政府、坡造派出所相关人员赶到现场开展处置工作。9时35分左右，120救护车到达事故现场将黄美芳送往平果市人民医院抢救。10时10分左右,黄

（二）善后处理情况

黄美芳抢救无效死亡后，周从和与死者家属就死者在医院抢救、丧葬、死亡赔偿等费用进行协商，并到律师事务所签订赔偿协议。目前死者本完成。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者黄美芳，女，壮族，59岁，平果市坡造镇都阳村三板屯人。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约70万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

在挤砖机运行中泥缸被堵后，正确的清堵操作规程是：苏建灵应先关闭挤砖机主机电源和离合器开关，然后叫在搅拌机配水处工作的黄美芳美芳负责在挤砖机副转动轴泥缸门这边进行清堵，苏建灵负责在挤砖机挤出部位泥缸这边进行清堵，当苏建灵和黄美芳将两边泥缸门垂直面的泥方。如果堵住的泥土量较多，此时两人应先撤离到安全位置后，苏建灵应再次确认黄美芳已撤离到安全位置或黄美芳撤离到安全位置后给苏建灵主机电源和离合器开关，将泥土推至泥缸口后，关闭挤砖机主机电源和离合器开关，经过再次或多次重复上述清堵操作规程至泥缸里的堵泥被全和黄美芳的清堵作业并未能完全按照上述操作规程进行开展。一是工人苏建灵和黄美芳在配合对挤砖机泥缸开展泥土清堵作业时，负责挤砖机主在未能确认黄美芳撤离到安全位置的情况下，随即启动挤砖机主机电源和离合开关，造成黄美芳被卷入挤砖机两条副转动轴中间，身体被挤压受盖的大褂服开展清堵作业，导致副转动轴上的螺母勾住大褂服将其卷入两条副转动轴中间；三是苏建灵和黄美芳安全意识淡薄，自我保护意识不识不足，没有做到相互提醒和确认，黄美芳没有规范穿着劳动服，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

1.平果都阳红砖厂未落实企业安全生产主体责任。一是未建立健全和落实安全生产责任制。未配备专职或者兼职的安全生产管理人员，未落实工安排和安全生产工作管理只是通过口头安排相关人员开展，没有按照规章制度进行任命或安排；二是未组织制定本单位安全生产规章制度和未产规章制度缺失，仅制定有安全自保互保联保管理制度；制定有码坯工、维修工、焙烧工、调车顶车工、推土取土工、装卸砖工、搅拌机、切坯未制定挤砖机泥缸泥土清堵安全操作规程，所制定的操作规程只是在砖厂办公室悬挂，未在实际工作岗位处上墙悬挂或留置，时刻提醒员工注意全生产教育和培训计划。黄美芳和苏建灵从入厂至今无任何培训记录和考试记录，未经培训考核合格即上岗作业。未对从业人员开展安全生产三

料和记录，安全生产教育只通过口头交待，从业人员未具备必要的安全生产知识，未熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，未掌握本岗位急处理措施，未知悉自身在安全生产方面的权利和义务，未经安全生产教育和培训合格后即上岗。四是未保证本单位安全生产投入并有效实施。国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。所提供的证据材料显示仅为员工提供手套劳动防护用岗位要求的劳动防护服开展工作。五是未认真督促、检查单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。未能及时提醒和制止黄美芳自行穿作业的行为。六是未制定生产安全事故应急救援预案，未开展相应的应急救援演练。

2.平果都阳红砖厂实际投资人周从和对安全生产管理工作重视不够，监管不力，投入不足。

周从和对平果都阳红砖厂安全生产管理工作重视不够，投入不足，导致砖厂未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生程；未制定并实施安全生产教育和培训计划；未保证本单位安全生产投入并有效实施；未认真督促、检查单位的安全生产工作，及时消除生产安故应急救援预案，未开展相应的应急救援演练。

3.平果都阳红砖厂具有法律效力投资人黄承琼对安全生产管理工作重视不够，监管不力，投入不足。

黄承琼作为营业执照登记注册具有法律效力的投资人，受实际投资人周从和的委托，负责平果都阳红砖厂日常管理工作包括安全生产管理，生产管理工作重视不够，投入不足，导致砖厂未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和未健全细化操作规程培训计划；未保证本单位安全生产投入并有效实施；未认真督促、检查单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未制定生产安全事故急救援演练。

（三）事故性质

事故调查组认定,平果都阳红砖厂“1•24”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故单位的处罚建议

平果都阳红砖厂未能有效履行安全生产主体责任，对砖厂的安全生产管理工作未能做到抓严抓实抓细，监管不到位，流于形式。主要有：一任制。未配备专职或者兼职的安全生产管理人员，未落实安全生产责任制，工厂的工作分工安排和安全生产工作管理只是通过口头安排相关人员排；二是未组织制定本单位安全生产规章制度和未健全细化操作规程。各种安全生产规章制度缺失，仅制定有安全自保互保联保管理制度；制定车顶车工、推土取土工、装卸砖工、搅拌机、切坯机、破碎机等安全操作规程，但未制定挤砖机泥缸泥土清堵安全操作规程，所制定的操作规程际工作岗位处上墙悬挂或留置，时刻提醒员工注意操作安全。三是未制定并实施安全生产教育和培训计划。未对从业人员开展安全生产三级教育录，安全生产教育只通过口头交待，从业人员未具备必要的安全生产知识，未熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，未掌握本岗位的安全措施，未知悉自身在安全生产方面的权利和义务，未经安全生产教育和培训合格后即上岗。四是未保证本单位安全生产投入并有效实施。未能为行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。致使黄美芳穿着不符合岗位要求的劳动防护服工作。五是未认真督及时消除生产安全事故隐患。未能及时提醒和制止黄美芳自行穿着不符合要求的劳动服进行清堵作业的行为。六是未制定生产安全事故应急救援练。以上行为事实是导致事故发生的间接原因，平果都阳红砖厂对事故的发生负有一定的监管责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产条、第二十二条、第二十五条第一、四款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第一项的规定，建议由平果市应急管理

对事故个人的处罚建议

1.周从和，群众，广西平果县马头镇古念村尚龙屯人。周从和作为平果都阳红砖厂实际投资人，对砖厂安全生产管理工作重视不够，投入不足安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和未健全细化操作规程；未制定并实施安全生产教育和培训计划；未保证本单位安全生产检查单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未制定生产安全事故应急救援预案，未开展相应的应急救援演练；未能为工作提供符合成砖厂工人缺乏相关的教育培训、缺失规章制度的约束、缺少有效的监督管理和必备的劳动防护用品。其行为违反了《中华人民共和国安全生产事故罚款处罚规定（试行）》第十九条第一款第一项的规定，建议由平果市应急管理局对其进行行政处罚。

2.黄承琼，群众，广西田阳县那坡镇地区公篓煤矿人。黄承琼作为营业执照登记注册具有法律效力的投资人，受实际投资人周从和的委托，负包括安全生产管理，对砖厂安全生产管理工作重视不够，导致砖厂未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和实施安全生产教育和培训计划；未保证本单位安全生产投入并有效实施；未认真督促、检查单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；案，未开展相应的应急救援演练；未能为工作提供符合标准及齐全的劳动防护用品。造成砖厂工人缺乏相关的教育培训、缺失规章制度的约束、

动防护用品。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条，依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十九条第一款第一项的规定进行行政处罚。

3.苏建灵，群众，广西平果县马头镇塘莲村塘念屯人。事故发生时系平果都阳红砖厂工人，负责挤砖机主机开关的操控和挤砖机泥缸泥土清堵护意识不强，未能确认黄美芳安全撤离挤砖机转动轴到达安全位置的情况下，便启动挤砖机主机的电源开关，导致黄美芳被挤砖机副转动轴卷亡。以上行为事实是导致事故发生的直接原因，苏建灵对事故的发生负有直接责任，建议由平果都阳红砖厂对其进行调查处理。

4.黄美芳，群众，广西平果县坡造镇都阳村三板屯人。事故发生时系平果都阳红砖厂工人，负责搅拌机配水和挤砖机泥缸泥土清堵作业。其强，对穿着长至膝盖的大褂服在副转动轴上进行清堵作业的危险性认识不足，在尚未撤离到安全位置的情况下，未能提醒搭档苏建灵不能启动挤行为事实是导致事故发生的直接原因，黄美芳对事故的发生负有直接责任，因其已在事故中死亡，建议对其免予追究相关责任。

六、事故防范和整改措施

针对平果都阳红砖厂“1•24”事故暴露出的问题,为深刻汲取事故教训，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，举一反三，严防类似事故再

（一）平果都阳红砖厂要认真落实生产经营单位主体责任。要结合事故调查报告，认真分析、总结事故原因，列出事故隐患清单，列出整改完成隐患整改，有效消除生产安全事故隐患。

（二）全市砖厂企业要通过这起事故，举一反三，认真学习警示、总结事故教训，开展自查自纠，严防类似事故发生。全市砖厂企业深刻汲保类似事故不再发生。要切实落实法定代表人、实际控制人的安全生产第一责任人的责任，设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员，进任制、安全生产规章制度和岗位操作规程，完善相关制度，加强安全生产管理，加大安全投入，强化隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患培训，督促企业的从业人员严格遵守企业制定的有关安全生产规章制度和岗位操作规程。在危险作业现场要安排旁站及见证等现场监管措施。

（三）行业监管部门和乡镇切实强化行业监管和属地管理。行业监管部门和乡镇要在全市砖厂领域继续深入持续地开展安全生产隐患排查治教育，提高企业主要负责人、实际控制人、分管安全负责人、安全生产管理员、企业从业人员的安全生产意识，督促企业全面落实安全生产主全、稳定运行，努力防范和最大限度地减少砖厂领域生产安全事故的发生。

友情链接　广西互联网违法和不良信息举报中心　广西互联网辟谣平台

中央部门网站　省（区市）政府网站　广西各部门网站　广西各市网站

网站地图 主办：平果市人民政府办公室

电话：0776-5886045 仅受理网站建设维护相关事宜

邮箱：pgxfbxxg@163.com

桂公网安备 45102302000015号　桂ICP备07005526号

网站标识码 ： 4510230004