武宣县河西工业园桂中子木业集团有限公司“5•7”一般高处坠落事故调查报告

2026-07-08 10:55　来源：武宣县应急管理局

2026年5月7日10时15分许，位于武宣县河西工业园的来宾市武宣县桂中子木业集团有限公司4#车间在进行煮胶作业过程中发生一起高处坠落成1人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经武宣县人民政府批准，成河西工业园桂中子木业集团有限公司“5·7”一般高处坠落事故调查组，事故调查组由一名县政府办公室副主任和县应急管理局局长担任组长，县应急县工管委、县公安局、县人社局、县总工会、武宣镇人民政府有关人员担任成员，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“实事求是、科学严谨、依法依规、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘察、调查问询，查明了事故经过、员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出整改措施建议。

事故调查组认定，武宣县河西工业园桂中子木业集团有限公司“5·7”一般高处坠落事故是一起因工人违规作业，生产经营单位安全管理不到位导伤的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

来宾市武宣县桂中子木业集团有限公司（以下简称武宣桂中子木业公司），2021年11月5日成立，统一社会信用代码91451323MAA7B8MW5Y本贰仟万圆整，地址位于武宣县武宣镇河西工业园，法定代表人覃*建。公司经营范围为一般项目：木材加工；人造板制造；建筑用木料及木材组人造板销售；建筑材料销售；软木制品制造；日用木制品制造；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

武宣桂中子木业公司是一家年产18万立方米多层实木复合贴面生态板的企业，主要产品是建筑模板、胶合板。公司占地120亩，总建筑面积4米。主要包括生产车间和仓库、产品体验展示楼、办公综合楼。公司主要设备有单板烘干机、单板翻板机、热压机、冷压机、中拼机、锯边机、砂胶机等。

（二）事故单位安全管理情况

武宣桂中子木业公司现有员工约160人，设置有生产部、销售部、行政部。公司总经理为覃*建，副总经理赵*银，厂长孙*辉；覃*建负责公司全赵*银分管销售、成品核算及公司生产管理等工作，孙*辉主要负责车间安全管理、车辆管理等工作。

公司制定有员工与管理层沟通制度、安全生产规章制度、生产安全事故应急预案。2025年9月16日，公司成立安全生产改进小组，小组主要职召开会议评估员工合理化建议、制定改进方案、落实改进措施；定期检查和评估公司各部门安全生产工作，并提出改进意见；指导制定和完善安全和制度；组织安全培训和教育活动；协调解决安全生产中的问题和隐患等，改进小组组长由覃*建担任。

事故调查期间，武宣桂中子木业公司未向事故调查组提供全员安全生产责任制、安全教育和培训制度、安全生产检查制度、车辆管理制度安全患整改记录、劳动防护用品购买、发放记录。武宣桂中子木业公司制定的安全生产规章制度主要包括进厂与上岗基本规定、设备通用安全操作规程全、作业现场卫生与定制管理、各工序安全守则，但未制定涉及煮胶平台的岗位操作规程及管理制度。

（三）主要工艺流程

胶水调制工艺流程：加料—升温—保温—胶水pH值—二次加料—成胶—保温—降温（胶水pH值）—放胶。

胶水调制主要原材料有甲醛、氨水、三聚氰胺、聚乙烯醇、尿素。工人先将甲醛、氨水、三聚氰胺、聚乙烯醇、尿素加入到煮胶容器内，煮胶至85°后停汽保温30分钟，然后分两次调整胶水pH值（第一次为5.4至6.0，第二次为7.5），调整胶水pH值后再次加入尿素和三聚氰胺；成胶后加温，待温度降至75°时再次加入尿素；温度降至50°以下时将胶水pH值调整至8.5后放胶。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年5月7日9时许，杜*俊和陈*东来到4#车间进行煮胶作业，两人依次将甲醛、氨水、三聚氰胺、聚乙烯醇、尿素加入煮胶容器后开始进行时30分许，杜*俊的朋友陈*、杜*伟（杜*俊胞弟）和王*（杜*伟朋友）到4#车间煮胶平台看杜*俊煮胶。

10时11许，杜*俊和陈*东二次往煮胶容器内添加尿素和三聚氰胺，加完后发现还缺少一袋三聚氰胺，于是杜*俊就使用停在4#车间内的叉车将三聚氰胺（三聚氰胺堆垛在板垛上）举升到煮胶平台外，陈*东便站到叉车板垛上将三聚氰胺搬到平台上，当搬运第三袋时叉车发生晃动，陈*东想到平台，跳跃时陈*东脚底不慎打滑踩空坠落，坠落时因陈*东双手抓住了平台底部并未马上坠落，陈*看到后试图拉住陈*东的手施救，但由于陈*东渍陈*还未抓稳，陈*东就从货盘与平台的间隙处坠落至地面。

陈*东坠落后，陈*和杜*伟立即从平台上下到地面查看陈*东受伤情况，杜*伟把陈*东扶坐于地上并呼喊其名字，见陈*东未应答杜*伟立即按压中位置使其恢复意识。10时27分陈*拨打120急救电话。

（二）事故信息报告

10时28分许，杜*俊电话向厂长孙*辉和总经理覃*建报告陈*东坠落情况。

10时35分，赶到事故现场的孙*辉电话向副总经理赵*银报告事故情况。

11时13分、11时56分，武宣县卫健局分别电话和书面向武宣县应急管理局报告情况。

11时58分，武宣县应急管理局书面向来宾市应急管理局报告事故情况。

（三）应急救援及处置情况

事故发生后，正在1#车间巡视的厂长孙*辉接到杜*俊的电话报告事故情况后立即赶到事故现场，到现场时看见有人扶着陈*东坐在地上。10时3拨打120急救电话，同时交代在场人员不要移动伤者，随后便到公司大门等待120救护车，约3分钟后赵*银也赶到事故现场开展处置工作。

10时43分许，武宣县人民医院120到达事故现场，医护人员对陈*东进行初步处理后便将其接回武宣县人民医院做进一步救治。

武宣县应急管理局接报后立即组织武宣镇人民政府、武宣县工业园区管理委员会赶赴事故现场开展应急处置及核查工作。

（四）事故善后情况

事故当日，陈*东收治于武宣县人民医院重症监护室，经进一步检查初步诊断：脑出血。

5月20日9时30分，陈*东转入普通病房继续治疗。6月5日，陈*东康复出院。

（五）应急处置评估

这次事故应急处置，县应急管理局、县工管委、武宣镇人民政府能在接报后第一时间赶赴现场开展处置工作，无衍生事故、没有因处置不力造会影响，事故发生后武宣桂中子木业公司能及时拨打120电话并积极医治伤员，但未及时向武宣县应急管理局报告事故信息。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

陈*东，男，1979年5月出生，山东泗水县苗馆镇西刘家庄32号居民，系武宣桂中子木业公司煮胶工，在事故中受伤后，截至6月5日，事故直失约4.8万元。

三、现场勘察情况

（一）煮胶平台情况

煮胶平台设置于4#车间东北方向，为钢结构平台，平台高4.65米，长5.5米，宽4.8米，平台围栏高度102.8厘米，平台地板采用木板铺设，平煮胶设备右侧为控制台，控制台右侧围栏上下两根横条可横向移动，平台上未见警示标识、操作规程。

（二）叉车情况

事故中用于举升煮胶原料的叉车为杭叉集团股份有限公司生产的内燃平衡重式叉车，额定起重量3500kg，最大起升高度4000mm，车辆号牌G01184，公司内编号为3#，经检验合格有效期至2027年6月止。经查，事发前3#叉车出现故障无法使用，孙*辉从公司外找人维修，修好后一直停间内，停放时间大约半个月，停放期间孙*辉未将车辆钥匙取下。

（三）作业防护情况

经查，事发当天陈*东高处作业时没有按要求佩戴安全帽，也没有系安全带，并且穿凉鞋站到叉车板垛上搬运三聚氰胺。

四、事故原因分析

（一）直接原因

陈*东违规站在距离地面约4米处的叉车上搬运原料，在高处作业时没有按要求佩戴安全帽，也没有系安全带，不慎跌落至地面，导致头部受伤此次事故发生的直接原因

（二）间接原因

1.违反作业规程。杜*俊未依法取得叉车操作证，违规操作叉车。

2.煮胶平台设计不合理。武宣桂中子木业公司在设计建造煮胶平台时未综合考虑原材料运输问题，作业人员选择使用叉车搬运原材料，存在可员伤亡风险。

3.企业安全管理不到位。一是安全生产管理制度不健全，未制定煮胶平台的岗位操作规程及管理制度；未制定全员安全生产责任制、未制定安培训制度、安全生产检查制度、车辆管理制度；二是安全管理混乱，对叉车管理不到位，孙*辉对叉车钥匙保管不善，导致叉车被无证人员操作；排查治理不到位，自煮胶平台建成至事故发生前，未对煮胶平台开展危险源辨识。

4.安全教育培训不到位。陈*东于2026年5月6日入职，直至5月7日事发前武宣桂中子木业公司未对陈*东进行岗前三级安全教育培训，2026年15月10日共开展了17次安全教育培训，事故调查组查阅安全教育培训记录发现17次安全教育培训记录受教育人签名一栏全部用“全体成员或班组成员教育人签名。

5.安全生产管理机构不健全。武宣桂中子木业公司未按规定设置安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

五、对事故相关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故相关责任人的处理建议

1.覃*建，作为武宣桂中子木业公司法定代表人，未认真履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（五）项的安全职责，未健全全员安全生产

责任制、安全教育和培训制度、安全生产检查制度、车辆管理制度，检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除煮胶平台安全事故反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发生负有领导责任，建议武宣县应急管理局依法给予行政处罚。

2.赵*银，2026年2月受聘于武宣桂中子木业公司，任副总经理，负责公司产品销售、成品核算、生产管理等工作，未认真履行《中华人民共和产法》第二十五条第（二）、（五）项的安全生产法定职责，未及时发现并消除煮胶平台安全事故隐患和车辆管理混乱等问题，未对从业人员进行岗全教育培训工作，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发生负有领导责任，建议武宣县应急管理局依法给予行政处罚。

3.孙*辉，2025年12月受聘于武宣桂中子木业公司，任厂长，负责工艺制定、人员调配、车辆管理、车间安全管理、安全教育培训等工作，未《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）项的安全生产法定职责，未对煮胶平台开展危险源辨识和评估，对车辆管理不到位，未员进行岗前三级安全教育培训工作，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发生负有管理责任，建议武宣县应急管理局依法给予行

4.陈*东，2026年5月6日受聘于武宣桂中子木业公司，任煮胶工，陈*东安全意识淡薄，未正确使用劳动防护用品，违规站在距离地面约4米高板上搬运原料，未意识到存在涉高作业安全隐患风险，不慎跌落至地面受伤，对事故发生负有直接责任，建议武宣桂中子木业公司根据公司内部东进行处理，处理结果报武宣县应急管理局。

5.杜*俊，武宣桂中子木业公司煮胶工，无证驾驶叉车，对事故发生负有管理责任。建议武宣桂中子木业公司根据公司内部规定对杜*俊进行处结果报武宣县应急管理局。

（二）对事故责任单位的处理建议

武宣桂中子木业公司，未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；安全生产管理制度不健全，车辆管理不到位，隐患排查治理不全教育培训不到位，未按规定对从业人员开展三级安全教育培训，未为作业人员提供劳动防护用品，违反《中华人民共和国安全生产法》有关规定发生负有责任，建议由武宣县应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故防范措施和整改建议

针对事故暴露出的问题，为认真汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，严防类似事故再次发生，提出以下防范措施和整改建议：

（一）深刻汲取事故教训

武宣桂中子木业公司要举一反三，严格落实《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，牢固树立“红线”意识，深刻汲取事故教“5·7”高处坠落事故警示教育活动，认真分析事故原因，增强全体员工的安全意识。针对事故中暴露的问题，采取切实有效的措施进行整改。

（二）全面开展隐患排查治理

武宣桂中子木业公司要结合《工贸企业重大事故隐患判定标准》组织开展一次全面隐患排查，重点对存在危险作业的场所和岗位做好全面风险定相应的措施。

（三）认真抓好隐患问题整改

武宣桂中子木业公司要全面落实企业安全生产主体责任，切实抓好事故调查报告所提出问题的整改工作。对煮胶平台增设升降机用于原料的搬健全并落实全员安全生产责任制，健全各类规章制度和操作规程；加强车辆管理，严禁人员无证操作；加强安全教育培训，员工未经教育培训合格作业。


中国互联网
违法和不良信息举报中心
China Internet Illegal Information Reporting Center
12377
www.12377.cn

武宣县互联网
违法和不良信息举报平台
长按识别二维码进行举报