绥中铁路物流基地
敦化市铁力劳务有限责任公司“4·2”
一般物体打击事故调查报告

绥中县政府事故调查组

2026 年 5 月

目　录

一、事故基本情况 1

（一）事故单位情况 1

（二）涉事叉车基本情况 2

（三）事故发生经过 3

（四）事故现场情况 4

（五）事故现场应急处置情况 5

（六）人员伤亡和直接损失情况 5

（七）事故信息报告 5

二、事故原因分析 5

（一）直接原因分析 5

（二）事故相关检测鉴定情况 5

（三）其他可能因素排除 6

（四）间接原因分析 6

三、事故暴露出的主要问题 8

（一）企业未严格落实安全生产主体责任 8

（二）行业主管部门未严格落实《中华人民共和国

安全生产法》“三管三必须”的要求 8

四、对有关责任人员、事故责任单位及有关责任部门

的处理建议 9

（一）对有关责任人员的处理建议 9

（二）对事故责任单位的处理建议 11

（三）对有关责任部门的处理建议 12
五、事故主要教训 12
（一）安全红线意识严重缺失.....12
（二）企业主体责任悬空是事故根源 12
（三）特种设备安全管理流于形式 12
（四）基层班组及现场管理人员履职失效.....12
（五）园区统筹监管有漏洞 13
（六）县市场监督管理局未严格落实“三管三必须”
监管要求 13
六、事故整改和防范措施建议 13
（一）涉事劳务企业全面整改.....13
（二）绥中铁路物流基地强化统一管理 14
（三）行业监管部门压实监管责任 14

2026年4月2日9时45分许，在绥中铁路物流基地发生一起叉车撞倒场地立柱砸伤另一名行走的工人，造成1人死亡的一般物体打击事故，直接经济损失约200万元。

按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查条例》（国务院令493号）和《辽宁省安全生产条例》的规定，绥中县人民政府成立了绥中铁路物流基地敦化市铁力劳务有限责任公司“4·2”一般物体打击事故调查组，2026年4月3日，市安委办下发《一般生产安全事故查处挂牌督办通知书》（葫安委办督[2026]2号），事故调查组由县应急管理局任组长单位，县总工会、沈阳铁路公安局锦州公安处绥中

北站派出所等任成员，同时邀请县纪委监委派员参加，展开事故调查和善后工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、视频分析、检测鉴定、专家论证等，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关部门存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

调查认定，绥中铁路物流基地敦化市铁力劳务有限责任公司“4·2”一般物体打击事故**是一起因从业人员违反安全管理规定、违法违章作业，而导致的生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1、敦化市铁力劳务有限责任公司。营业执照信息：法定代表人刘金艳，类型为有限责任公司，统一社会代码证号：9122240306863793X9，经营范围为一般项目：劳务服务(不含劳务派遣)；装卸搬运；园林绿化工程施工;机械设备租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该企业成立于2013年06月19日，注册资本人民币伍佰万元整，住所为敦化市大石头镇大桥乡西村。

该公司与中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳铁路物流中心签订《业务外包合同》，承包搬运货物分拣理货等业务。

中国铁路沈阳局集团有限公司大连铁路物流中心山海关营业室绥中铁路物流基地（绥中港物流基地）有专人负责基地内

装卸作业公司的日常检查与管理。

2、崔丙锋与敦化市铁力劳务有限责任公司现场负责人李海军口头约定，由崔丙锋找18名工人来绥中铁路物流基地从事汽运装卸作业，铁力劳务公司负责给工人缴纳保险，其中叉车司机8名、力工（装卸工）10名，崔丙锋报给铁力劳务公司及铁路部门备案的人员台账显示侯志海为装卸工、尹瑞东为叉车司机。每日的装卸工作是由铁力劳务公司向崔丙锋对接，崔丙锋负责18名工人的日常管理及工作安排。

（二）涉事叉车基本情况

涉事叉车所有人为沈阳铁诚物流有限公司，车牌号码为场内辽AI912E，林德（中国）叉车有限公司2025年12月6日制造，动力方式为电动，特种设备相关合格证、登记、检验等材料齐全。

2026年1月1日，沈阳铁诚物流有限公司（出借方）与敦化市铁力劳务有限公司（借用方）签订了叉车租赁协议。

（三）事故发生经过

依据现场监控，2026年4月2日9时45分25秒，尹瑞东驾驶叉车进入监控范围（见图1）；9时45分41秒，尹瑞东下车向仓储办公室走去；9时45分47秒，侯志海驾驶叉车驶入画面（见图



2）；9 时 45 分 51 秒，侯志海驾驶叉车撞向厂内立柱，立柱倾倒砸到尹瑞东头部（见图 3）。

（图 1）



（图 2）



（图 3）

（四）事故现场情况

经过现场勘查该公司从事铁路货运装卸和汽运运输装卸工作，有铁路站台和货物存储库房，装卸时均使用叉车进行作业。

被撞到的立柱是准备搭建防雨棚的支撑柱，防雨棚还未搭建，立柱高6m、直径140cm，壁厚3mm，立柱地脚是用4根螺栓与水泥地面固定。

（五）事故现场应急处置情况

事故发生后，附近工人拨打了120急救电话，4月2日10时01分，急救车到达事故现场将尹瑞东送往秦皇岛市工人医院进行抢救，直至4月5日11时10分许，尹瑞东经抢救无效死亡。

（六）人员伤亡和直接损失情况

本次事故共造成1人死亡，4月8日，敦化市铁力劳务有限责任公司与死者家属已就赔偿事宜达成一致并签署了谅解书，本次事故直接经济损失约为200万元。

（七）事故信息报告情况

2026年4月2日11时04分，敦化市铁力劳务有限责任公司现场负责人李海军在得知作业现场有人受伤时向绥中县铁路物流基地的负责人阎春涛电话报告了事故信息。

二、事故原因分析

（一）直接原因分析

侯志海在未取得特种作业资格证的前提下，驾驶叉车在作业区行驶时，因操作不当，叉车前部货叉架左侧与立柱发生碰撞，导致立柱折断砸到行走的尹瑞东头部，是事故发生的直接原因。

（二）事故相关检测鉴定情况

调查组委托葫芦岛市汽车综合性能检测中心进行了司法鉴定，根据该单位出具的司法鉴定意见书鉴定意见为叉车与路边立柱发生碰撞接触，接触部位为叉车前部左侧与立柱根部，叉

车前部左侧与立柱根部变形损坏痕迹在所处位置、高度、形态、形成机理、受力方向、微量物质转换等方面均相互吻合，符合造痕体与承痕体的对应关系，为叉车与立柱碰撞接触时形成，叉车碰撞前行驶速度约为11km/h。

（三）其他可能因素排除

经秦皇岛市工人医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，尹瑞东死亡原因为重度开放性颅脑损伤。由铁路公安机关排除他杀嫌疑。

（四）间接原因分析

1、敦化市铁力劳务有限责任公司，未建立全员安全生产责任制及监督考核机制[1]，未按照法律规定配备安全生产管理人员[2]；未建立安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条　矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

治理制度[3]；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程[4]。

2、绥中县铁路物流基地负责人阎春涛，对该公司无特种设备作业人员证驾驶叉车的违法行为，在日常检查中未能及时发现、消除敦化市铁力劳务有限责任公司作业现场的生产安全事故隐患[5]。

3、敦化市铁力劳务有限责任公司现场负责人李海军，未落实本单位全员安全生产责任制；未有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未严格落实本单位安全生产教育培训；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未能督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患[6]。

3[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

4[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

5[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

6[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

4、敦化市铁力劳务有限责任公司带工崔丙锋，负责18名工人的日常安全管理及工作安排，对侯志海频繁私自驾驶叉车的行为，未采取有效措施制止侯志海违法操作行为[7]。

5、敦化市铁力劳务有限责任公司工人侯志海，在未取得特种设备作业人员证（N1）的驾驶资质[8]的前提下，频繁驾驶（使用）厂内叉车。

6、绥中县市场监督管理局特种设备安全监察办公室及叶家分局，2026年3月绥中县市场监督管理局分管领导带领特种设备安全监察办公室及叶家分局等工作人员，对绥中铁路物流基地内装卸企业进行检查并下达监察指令书（绥市监特令[2026]第712号），后由叶家分局对绥中铁路物流基地内仓储物流公司因无证驾驶特种设备立案处理，期间未发现敦化市铁力劳务有限公司工人无证驾驶特种设备等违法行为，对特种设备行业监督管理问题负有责任[9]。

三、事故暴露出的主要问题

（一）企业未严格落实安全生产主体责任

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

7[] 《中华人民共和国安全生产法》第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

8[] 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条　特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。

9[] 《中华人民共和国特种设备安全法》第五条　国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上地方各级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。

敦化市铁力劳务有限责任公司安全管理体系不健全。未建立并落实全员安全生产责任制及考核机制；未按规定配备安全管理人员；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；特种设备管理混乱，放任从业人员无叉车作业资质违法驾驶操作；安全生产教育培训缺失，未有效督促员工执行安全规章制度和操作规程；现场管理人员履职缺位、对违章行为不予制止，现场安全管控严重失效。

（二）行业主管部门未严格落实《中华人民共和国安全生产法》“三管三必须”[10]的要求

按照《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规，绥中县市场监督管理局未将绥中物流基地内企业使用特种设备的情况上报至市局，导致该企业未被列入特种设备执法计划中，反映出特种设备行业监管工作存在盲区，且在日常监督检查过程中，未能发现涉事企业存在的无证驾驶违法行为。

四、对有关责任人员、事故责任单位及有关责任部门的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1、侯志海，男，敦化市铁力劳务有限责任公司工人。在未取得特种设备作业人员证（N1）的驾驶资质的前提下，频繁驾驶（使用）厂内叉车，造成事故发生，对本次事故的发生负有直接责任。建议由绥中县市场监督管理部门依法对其作出行政处罚，并将处罚决定报绥中县安全生产委员会办公室备案。根据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》（应急

---

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款 安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

〔2019〕54号）第三条和第二十条第一款的规定，建议司法机关依照刑法有关规定追究其刑事责任。

2、李海军，男，敦化市铁力劳务有限责任公司现场负责人。未落实本单位全员安全生产责任制；未有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未严格落实本单位安全生产教育培训；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未能督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，在本次事故中负有主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（二）、（三）、（五）项，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[11]的规定，对其处以上一年度年收入百分之四十的行政处罚**（根据其公司出具的收入证明，李海军2025年年收入为50400万元），即人民币20160元（大写贰万零壹佰陆拾元整）**。根据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》（应急〔2019〕54号）第三条和第二十条第一款的规定，建议司法机关依照刑法有关规定追究其刑事责任。

3、崔丙锋，男，敦化市铁力劳务有限责任公司带工。负责18名工人的日常安全管理及工作安排，对侯志海频繁私自驾驶叉车的行为，未采取有效措施制止侯志海违法操作行为，对事故发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

生产法》第五条、第二十五条第一款第（六）项，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]的规定，对其处以上一年度年收入百分之二十五的行政处罚（**根据**敦化市铁力劳务有限责任公司**出具的对其付款账单显示，崔丙锋2025年年收入为69500元），即人民币17375元（大写壹万柒仟叁佰柒拾伍元整**）。根据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》（应急〔2019〕54号）第三条和第二十条第一款的规定，建议司法机关依照刑法有关规定追究其刑事责任。

4、阎春涛，男，绥中县铁路物流基地负责人。未能及时消除敦化市铁力劳务有限责任公司作业现场的生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[13]的规定，对其处以上一年度年收入百分之四十的行政处罚（**根据其公司出具的收入证明，阎春涛2025年年收入为人民币107438元），即人民币42975.2元（大写肆万贰仟玖佰柒拾伍元贰角**）。

（二）对事故责任单位的处理建议

12[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

13[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

敦化市铁力劳务有限责任公司，未建立全员安全生产责任制及监督考核机制，未按照法律规定配备安全生产管理人员；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未建立安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度，在本次事故中负有主体责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十四条第二款、第四十一条第一款第二款、第四十四条第一款，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[14]的规定，对其处以人民币65万元（大写陆拾伍万元整）的行政处罚。

（三）对有关责任部门的处理建议

绥中县市场监督管理局作为特种设备行业监管部门，在日常监督检查过程中，未能发现涉事企业存在的无证驾驶违法行为，对事故发生负有责任对其存在的监管责任问题，建议移交县纪委监委介入调查。

五、事故主要教训

（一）安全红线意识严重缺失。劳务企业重生产、轻安全，漠视法律法规，放任无证人员违法操作特种设备，对现场人车混行、设施防护不足等重大隐患心存侥幸、疏于管控。

（二）企业主体责任悬空是事故根源。未健全安全责任体系、未落实双重预防机制、安全教育培训缺失、现场管理松散，制度只停留在纸面、现场违章无人制止。

（三）特种设备安全管理流于形式。未严格执行特种设备持证上岗规定，日常使用、现场管控全链条失管，无证驾叉陋习长期得不到纠正。

（四）基层班组及现场管理人员履职失效。带班、现场负责人未尽安全巡查、隐患整改、违章制止职责，基层安全第一

---

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

道防线形同虚设。

（五）园区统筹监管有漏洞。物流基地对外包劳务单位以包代管，未落实统一现场安全管理。

（六）县市场监督管理局未严格落实“三管三必须”监管要求。特种设备日常监督检查流于形式，对辖区物流基地叉车无证作业、企业安全管理缺失等违法违规行为排查管控不到位，常态化监管力度不足，未能及时发现和消除安全隐患。

六、事故整改和防范措施建议

（一）涉事劳务企业全面整改

1、立即健全**全员安全生产责任制**，配齐专（兼）职安全管理人员，建立责任考核机制，层层压实安全责任。

2、建立落实**安全风险分级管控和隐患排查治理**双重预防机制，常态化排查叉车作业、临时构筑物、人车混行等隐患，立查立改、闭环管理。

3、严格特种设备管理，所有叉车作业人员**必须持证上岗**，建立叉车台账、日常点检、专人管控，严禁无证、私自驾驶叉车。

4、常态化开展全员安全教育、操作规程培训和事故警示教育，如实告知岗位危险因素及应急措施，杜绝习惯性违章。

5、规范作业现场管理，划分叉车行驶通道与人行通道，实行人车分流；对临时立柱、棚架支撑等设施采取加固、防撞、设置警示标识及防护措施；现场管理人员全程在岗巡查，及时制止违法违规作业。

（二）绥中铁路物流基地强化统一管理

1、对园区作业区域、通行路线、临时构筑物统一规划管控，完善隔离、警示、防撞设施，定期组织联合隐患排查。

2、建立入驻企业日常安全巡查、约谈通报和清退机制，对屡次违章、安全管理混乱的作业单位严肃处理。

（三）行业监管部门压实监管责任

1、县市场监管部门加大特种设备及叉车作业执法检查力度，**严查无证上岗、违规使用、管理缺失等行为**，常态化开展专项整治。

2、落实**“三管三必须”**要求，强化物流、劳务装卸行业日常监督检查，督促企业健全安全管理制度、落实教育培训和隐患治理。

3、**全域举一反三警示教育。**全县同类铁路物流园区、劳务装卸、叉车作业企业立即开展举一反三自查自纠，全面排查无证驾叉、人车混行、临时设施不设防等隐患，组织全员事故警示教育，健全制度、堵塞漏洞，严防同类物体打击、叉车伤害事故重复发生。