咸阳乾县中科橡塑“2·22”一般机械伤害事故调查报告

乾县人民政府

陕西中科橡塑“2·22”一般机械伤害事故调查组

2024 年 9 月

目　录

乾县人民政府.....1
一、事故基本情况.....2
（一）事故单位及相关单位概况.....2
（二）事故发生的经过.....2
（三） 事故现场情况.....3
（四） 人员伤亡及经济损失情况.....3
二、事故应急处置及评估情况.....4
（一）事故信息接报及响应情况.....4
（二）事故现场应急处置情况.....4
（三）医疗救治及善后情况.....5
（四）事故应急处置评估.....5
三、事故原因分析.....6
（一）直接原因.....6
（二）间接原因.....6
四、有关责任单位存在的主要问题.....7
（一）涉事企业存在的问题.....7
（二）属地政府存在的问题.....8
（三）相关监管单位存在的问题.....8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8
（二）建议解除劳动合同并予以开除人员（1人）.....8
（三）建议给予其行政处罚人员（5人）.....9
（三）其他处理建议.....9
（四）建议给予行政处罚的单位（1家）.....10
六、事故主要教训.....10
七、事故防范和整改措施.....10
（一）切实落实有关法律法规，督促企业严格履行主体责任..10
（二）认真开展安全生产大检查，加大隐患排查治理力度。..11
（三）加强安全培训教育工作，提高员工安全意识。.....11

2024年2月22日上午9:10左右，陕西中科橡塑制品有限公司一名鼓式硫化机操作工在作业时发生了一起机械伤害事故，造成一人死亡。直接经济损失150余万元。

事故发生后，县委县政府高度重视，按照市政府领导要求全力做好死者家属安抚工作，尽快查明事故原因。常务副县长带领应急管理局主要负责同志和姜村镇政府主要负责同志第一时间赶赴事故现场组织应急救援和安排善后工作。市应急管理局主要领导带领市应急管理局相关负责人第一时间赶赴事故现场指导应急救援工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）有关法律法规的规定，按照市安委办领导批示精神,乾县人民政府立即成立由县应急局牵头，政府办、总工会、公安局、卫健局、消防救援大队等部门参加的事故调查组，并邀请县纪委监委派员参加，全面开展事故调查工作。市安委办于2024年2月23日下发《咸阳市安全生产委员会办公室督办通知书》（咸安委办督【2024】1号），对本起事故调查处理工作进行督办。

事故调查组按照“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”及“四不放过”的原则，通过现场勘验，询问事故责任单位有关人员，走访调查取证，调阅安全生产相关资料等方式，查明了事故发生的经过，原因，人员伤亡和直接经济损失等情况。认定了事故性质和事故责任，提出

了对有关责任人员，责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了事故防范措施和改进工作的建议。

经调查认定，陕西中科橡塑制品有限公司“2·22”机械伤害事故是一起生产安全事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关单位概况

陕西中科橡塑制品有限公司(以下简称“中科橡塑”)，公司类型为有限责任公司，企业住所在陕西省咸阳市秦都区咸兴路茂陵路口，法定代表人李某某，注册资本1600万元人民币，成立日期2008年4月14日，经营范围包括:橡胶，塑料制品的生产，加工，销售及研发。橡塑制品，模具设计；金属配件的加工，包装材料，化工原料(易制毒，危险，监控化学品除外）的加工及销售。

2022年2月，陕西中科橡塑制品有限公司租赁陕西成鑫橡胶工业有限公司厂房一间，共六台设备，平板硫化机五台，鼓式硫化机一台，员工5人。2024年1月，陕西中科橡塑制品有限公司逐步搬离陕西成鑫橡胶工业有限公司。

（二）事故发生的经过

2024年2月22日上午9时10分左右，畅某某（死者）在中科橡塑车间上工，对鼓式硫化机进行操作时，看到扒布辊成品不齐，便在未停机状态下违规操作用手直接进行整理，手被夹住无法及时取出，致使将人卷入垫布层与成

品层中间。发生事故时同班次的同事康某某在备料时听到畅

某某（死者）喊了一声，看过去时畅某某已经成弯腰状态了，紧急按下停机按钮，但惯性下设备还在运转，与此同时喊了现场负责人高某某，高某某赶到进行关机操作并断电，此时畅某某（死者）已无动静，高某某立即拨打了“120”急救电话和“119”救援电话，并通知企业负责人张某。

（三）事故现场情况

事故发生在中科橡塑厂房内鼓式硫化机成品区，垫布层和扒布辊之间。



鼓式硫化机成品区全图（已拆除扒布辊）

（四）人员伤亡及经济损失情况

1.死亡人员情况

本起事故共造成1人死亡。

畅某某，女，汉族，中科橡塑工人。

2.直接经济损失

事故直接经济损失150万**余元。**

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2月22日9时许，事故发生后，在中科橡塑负责生产的高某某一边抢救，一边电话向中科橡塑主要负责人张某汇报情况;

9时30分企业主要负责人张某向陕西成鑫橡胶工业有限公司汇报了事故发生情况。

9时40分县政府、县应急管理局接陕西成鑫橡胶工业有限公司报告中科橡塑发生事故、姜村镇政府、王村派出所等有关部门迅速响应，组成联合工作组赶赴现场指导事故救援处置工作。

10时30分左右县政府向市应急局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生时，同班次员工康某某在平板硫化机处备料时听到畅某某（死者）喊了一声，看过去时畅某某已经成弯腰状态了，紧急按下停机按钮，但惯性下设备还在运转，与此同时喊了现场负责人高某某，高某某赶到进行关机操

作并断电，此时畅某某（死者）已无动静，高某某立即拨打了“120”急救电话，在发现无法将人救出夹层的情况下又拨打了“119”救援电话，并向企业主要负责人张某汇报事故情况。

9时30分左右，“119”救援车来到现场对鼓式硫化机扒布辊进行破拆后，将畅某某（死者）救出。

9时30分左右，“120”急救车来到事故现场，救护人员对畅某某进行检查后，告知现场人员其已经死亡。

接到事故报告后，县委常委、常务副县长第一时间到达现场，指挥事故救援工作。乾县公安、应急、消防、等部门主要负责同志，姜村镇政府主要领导和负责同志陆续赶赴现场，参与和指导事故救援、应急处置工作，对事故现场的情况进行了勘察和初步了解,并立即成立由姜村镇政府和王村派出所民警组成善后处理组。

（三）医疗救治及善后情况

2月22日9时30分许，1辆120急救车到达，消防队将人救出后，对畅某某**进行现场抢救时发现已无生命体征。**

事故发生后，乾县立即成立由县级领导同志牵头的专班，做好死者家属心理安抚、情绪疏导、思想引导等工作；在乾县政府的组织协调下就相关赔偿事宜达成一致意见。2024年2月23日签订了赔偿协议书，中科橡塑法人李某某于2024年2月24日筹集赔偿款，善后处置工作得到家属认可，家属情绪稳定，未引起社会舆情。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，中科橡塑采取了一系列措施，组织开展了应急救援，但没有严格按照应急预案处置，企业在应急救援处置上还存在一定的问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因

畅某某违规作业，在未停机的情况下冒险用手去整理成品，未对作业环境进行观察和风险评估、安全意识不强盲目操作，在将成品整理整齐的过程中未按照操作规程关机操作，导致将右手卷进设备未能及时抽出，连带的将人卷入垫布层和扒布辊之间致其死亡。畅某某违规作业是本起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、中科橡塑安全生产责任制未落实。

（1）**安全生产责任制未落实.**现场负责人对车间的安全生产工作督促、检查不足，检查流于形式，未落实相关安全责任制，未落实相关安全管理规章制度，未监督员工严格执行鼓式硫化机操作规程;

（2）安全管理混乱、机构不健全。各项规章制度形同虚设，车间搬迁之际对员工教育培训不够，未对车间风险进行辨识，年后未开展岗前培训直接上岗，对车间员工安全监管不足;

（3）安全教育培训不足。对企业员工的安全教育培训不足，培训教育以口头训诫为主、流于形式，未向员工进

行岗位风险、安全技术交底，未进行相关安全知识的考核。

2.地方政府相关部门履行安全监管职责不到位。

（1）乾县工信局作为工业企业行政管理部门，履行行业监管职责不到位，在检查过程中，未及时发现企业安全管理存在漏洞的隐患，没有对企业的安全生产工作引起高度重视。开展重大安全隐患排查治理不细致，在多次对姜村工业企业进行安全检查后，均未发现小微企业存在的安全管理隐患。

（2）姜村镇政府作为地方政府，履行属地监管职责不到位，在多次检查中未**对中科橡塑深入检查，对中科橡塑以企业停产而规避检查的表象，没有深入现场核查和认真检查，对事故发生负有一定属地监管责任。**

（3）乾县应急管理局，履行综合监管职责不到位。因该单位未能及时进行安全生产检查，对事故发生负有一定的综合监管责任。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）涉事企业存在的问题

陕西中科橡塑制品有限公司：安全生产责任制未落实。在搬迁期间私自开工，致使该工位人员配备不足，安全管理机构不健全。对从业人员未进行专门的安全教育培训。**主要负责人未经过系统安全培训，未取得安全生产培训合格证书；员工安全意识淡薄，应急防范能力不强；生产过**

程中现场安全管理缺失，生产现场缺乏有效安全管控措施，致使违章作业行为未得到及时有效的制止和纠正。

（二）属地政府存在的问题

姜村镇人民政府履行对本地区的复产复工安全生产工作统一领导职责不到位，没有及时对镇属企业安全管理工作进行全面摸排，致使未达到复产复工“六个一”要求的企业擅自开工。

（三）相关监管单位存在的问题

1、乾县工信局履行行业监管职责不到位，开展重大安全隐患排查治理不细致，督促指导企业隐患排查及整改不力，对小微企业存在的安全问题失察。

2、乾县应急管理局履行综合监管职责不到位，**对事故发生负有一定的综合监管责任。**

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据对事故原因的分析，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故责任单位、责任人提出如下处理意见：

（一）免于追究责任人员（1人）

畅某某，死者。 本人安全意识差，违规作业导致垫布层和扒布辊将其卷入致死，对本起事故的发生负有直接责任。因其本人在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）建议解除劳动合同并予以开除人员（1人）

高某某，中科橡塑企业主管。全面负责厂区的安全、质量、日常管理等工作的协调、督促和指导。未建立健全厂子相关安全责任制，未组织制定相关安全管理规章制度，

未组织员工学习鼓式硫化机及平板硫化机操作规程，对员工的安全教育工作落实不力，对厂子的安全生产工作督促、检查不足，对本起事故的发生负有主要领导责任。建议由企业与其解除劳动合同并予以开除。

（三）建议给予其行政处罚人员（5人）

1、中科橡塑企业法人。对企业的安全生产工作督促、检查不到位，对本起事故负有领导责任。建议由乾县应急管理局依据有关法律法规的规定给予其行政处罚。

2、中科橡塑现场负责人。对企业的安全生产工作督促、检查不到位，对本起事故的发生负有领导责任。建议由乾县应急管理局依据有关法律法规的规定给予其行政处罚。

3、工信局安环股负责同志。在企业安全监管工作中，未严格履行工作职责，造成严重后果。建议工信局予以解聘。

4、姜村镇综合行政执法队负责同志。在企业安全监管工作中，未严格履行工作职责，造成严重后果。建议由纪委给予党内警告处分。

5、应急管理局工矿股负责同志。在企业安全监管工作中，未严格履行工作职责，造成严重后果。建议由纪委给予党内警告处分。

（三）其他处理建议

建议乾县工信局向乾县人民政府作出书面检查；乾县姜村镇人民政府向乾县人民政府作出书面检查。乾县应急管理局向乾县人民政府作出书面检查。

（四）建议给予行政处罚的单位（1家）

陕西中科橡塑制品有限公司：安全生产责任制未落实，未落实相关安全管理规章制度，未落实相关安全管理规章制度。在搬迁期间私自开工，致使该工位人员配备不足，安全管理机构不健全。对从业人员未进行专门的安全教育培训。**主要负责人未经过系统安全培训，未取得安全生产培训合格证书；员工安全意识淡薄，应急防范能力不强；生产过程中现场安全管理缺失，生产现场缺乏有效安全管控措施，致使违章作业行为未得到及时有效的制止和纠正。对本起事故负有企业安全生产主体责任。**建议由乾县应急局依据有关法律法规的规定给予其行政处罚。

六、事故主要教训

企业安全生产意识淡薄，安全宣传教育培训不到位，员工安全防范意识不强，未能针对应急预案开展应急演练。

七、事故防范和整改措施

针对“2.22”这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化橡胶企业安全生产工作，有效防范类似事故重复发生。提出如下措施:

（一）切实落实有关法律法规，督促企业严格履行主体责任。

加强安全生产教育培训，督促企业坚决杜绝“重效益，轻安全”思想，建立健全并严格落实以法人为核心的各级安全生产责任制，细化各个岗位安全生产操作规程，教育引导企业员工熟知并掌握各项安全操作规范，切实提高员工安全防范意识和自救互救能力。

（二）认真开展安全生产大检查，加大隐患排查治理力度。

按照“全覆盖，零容忍”的要求，在全县范围内持续深入开展安全生产大检查大排查大整治。结合本次事故教训，重点查处管理人员职责不落实，作业人员违章作业等违法违规行为，切实做到发现一处、查处一处，整治一处，确保各项规章制度和管理要求落到实处。

（三）加强安全培训教育工作，提高员工安全意识。

严格落实新进员工三级安全培训教育制度，加强对培训内容、培训人员和考核试卷等内容的管控，切实增强员工的责任意识和安全意识，提高员工事故隐患的辨识和防范能力，认真审核相关安全技术交底，确保培训教育取得实效，从源头和根本上杜绝各类违章违规行为和生产安全事故的发生。