百色广泰金属材料有限公司“2•23”高处坠落 事故调查报告

2023-09-04 20:05　来源：凌云县应急管理局

2023年2月23日13时40分许，百色广泰金属材料有限公司员工进行清理排料原料分筛滚筒时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故时任县委常委、县人民政府副县长王世凡组织县公安局、工信局、应急局、伶站瑶族乡人民政府第一时间赶赴现场开展调查处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关法律法规，经县人民政府批准，成立金属材料有限公司“2·23”高处坠落事故调查组，事故调查组由县应急局局长任组长，县公安局、总工会、工信局、应急局、人社局为成员单位，事故调查工作，同时，聘请县纪委监委驻县公安局纪检组同志参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证料、人员询问等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，百色广泰金属材料有限公司“2·23”高处坠落事故是一起因员工未经许可，未采取安全防护措施，公司现场管理混乱导致人一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

百色广泰金属材料有限公司（以下简称广泰公司），于2020年12月8日，由广西凌云县永和冶炼有限责任公司（以下简称永和公司）与湖南省广工贸有限公司合作并成立，**统一社会信用代码：**91451027MA5Q50KD0K，**法定代表人：**莫以魁，**注册地位：**广西壮族自治区百色市凌云*****期限：**2020年12月8日至无固定期限。**经营范围包括一般项目：**铁合金冶炼；煤炭及制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；成品油批发（化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；金属材料制造；国内贸易代理（除依法须项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。现有职工167人，**主要工艺设备**为2×30000KVA密闭式矿热炉并且增加产业链，**主要产品**为高碳铬铁产高碳铬铁12–15万吨，预计产值12亿元。

2019年，永和公司获得自治区工信厅批复同意，对原有的2×25000KVA矿热炉技改升级建设项目，节能报告批复（项目代码：2019–451027016036）（节能：20190051），年产硅锰合金年产硅锰合金10.88万吨，该项目于2020年12月动工建设，企业计划将产品由硅锰合金升级为高碳铬工艺设备为2×30000KVA密闭式矿热炉并且增加产业链，做煤气净化，原矿烘干、粉矿烧结，尾气发电等，预计年产高碳铬铁12–15万吨，预计元。

2022年6月，广泰公司委托广西南宁明天技术咨询有限公司编制《广西凌云县永和冶炼有限责任公司2×30000千伏安矿热炉技改升级项目安计》（以下简称《安全设施设计》），10月18日，百色市应急管理局组织有关专家对《安全设施设计》进行审查，2023年1月5日，百色市应急管理局全设施设计》审查并批复同意。事故发生时，广泰公司正处于基建期。

（二）事故单位安全管理情况

广泰公司法定代表人：莫某魁，总经理：戴某臣（受法定代表人莫某魁委托，全面负责公司生产及运营，是公司安全生产第一负责人），厂长（具体分管生产和安全生产工作），安全员：刘某震。

经现场检查及查阅材料，广泰公司安全培训记录、检查记录明显缺陷，新进员工三级教育培训不到位，现场管理混乱，危险作业场所安全警置不足。安排没有高处作业证人员进行高处作业，高处作业未履行审批手续。

（三）事故发生经过

2023年2月23日，广泰公司所在地下小雨，因滚筒筛选机位于露天，雨天滚筒筛选机上的原料因潮湿可能造成卡料，下午13时许，原料管理和祝某娣到滚筒筛选机一号原料库挡墙上查看滚筒筛机运转情况，文某言和祝某娣发现碎料滚筒筛选机上原料被卡住，机械运转不正常。在没有申批同意，没有佩戴安全防护带情况下，文某言和祝庚娣在一号料库挡墙上（挡墙离地面高3.35米，属于高处作业）用铁锹对滚筒筛选机的原料进行

13时40分许，祝某娣从墙上下来到附近上卫生间，当时文某言1人在上面进行疏通。不久，正在碎料滚筒筛选机附近的料场铲原矿放筛机的铲某菊发现有一个人趴在地上（一号料库地面），安全帽落在旁边。刘某菊立即用对讲机呼叫“你们马上上来，一号料库出事了，有人摔下来”，祝庚叫马上从卫生间跑出来，冲过去欲把文某言翻过来，过了一会，铲车组组长曾某初和另一个铲车司机也赶到场，3人把文某言翻转过来，发现文某部凹陷，面部有血流出，几分钟后隆起，曾平初用手摸文某言的脉搏发现还在跳动。

13时45分许，广泰公司厂长邹某平赶到事故现场，立即拨打120急救电话，14时许，救护人员到达现场进行抢救，14时15分许，120急救车将往百色市人民医院进行抢救。17时许，文某言因伤势过重抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事故地点位于百色广泰金属材料有限公司料场1号原料库，碎料滚筒筛选机与1号原料库有一挡墙隔开，挡墙高3.35米，宽0.4料，长45米，挡碎料滚筒筛选机进料口1米，挡墙顶部没有设置防护设施和安全警示标志。

（五）人员伤亡和财产损失情况

1．人员伤亡情况。事故造成1人死亡。

文某言，男，初中文化，身份证号码：45262819**********，家庭地址：凌云县逻楼镇*********，事发前在广泰公司任原料管理员，在亡。

2．直接经济损失。截止2023年6月10日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721–1986）等标准和规定统计，已故造成直接经济损失120.48万元人民币，其中：人身伤亡赔偿金120万元，医疗费和善后处理费用0.48万元。

二、事故应急处置情况

2023年2月23日13时40分许，广泰公司厂长邹某平接到刘某菊对讲机呼叫后立即赶到事故现场，电话向120报警请求支援并电话向公司总经报告，13时52分许，总经理戴某臣赶到现场组织施救措施，并启动应急预案。

伶站乡卫生院接到报警电话后，于14时许到达事故现场进行抢救，14时15分许，120急救车将文某言送往百色市人民医院进行抢救。

17时15分，县人民政府接到事故报告后，时任县委常委、县人民政府常务副县长立即组织公安、工信、应急、伶站乡人民政府相关领导和人场调查处置。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

文某言安全意识淡薄，自我防护意识差，对作业场所存在的危险因素认识不足，未履行高处作业审批手续，无证上岗，擅自到3.35米高的无装备的挡墙上进行碎料滚筒筛机原料清理作业，高处作业过程中，没有佩戴防护带，导致从挡墙上坠落因伤势过重抢救无效死亡，是造成事故的直

广泰公司作业现场的安全防护措施不到位，未在高处作业场所设置安全防护装置和安全警示标志，没有履行高处作业审批程序，是造成事故接原因

（二）间接原因分析

1．广泰公司对安全生产工作不重视，未履行安全生产主体责任，作业现场管理混乱，安全防护措施不到位，未在碎料滚筒筛选机挡墙等高处设置安全防护装置和安全警示标志，没有制定并落实高处作业安全管理制度。

2．广泰公司未严格落实安全教育培训制度，员工三级安全教育培训记录不齐全。

3．广泰公司安全生产责任制和安全操作规程不完善，全员岗位安全生产责任制不完善，发生事故涉及的破碎滚筒筛机、挡墙高处作业场所没全操作规程并对员工进行培训。

4．广泰公司安全风险辨识和隐患排查治理机制不完善，风险辨识不全面，没有及时发现存在的风险隐患，并采取措施及时予以管控、消除。

四、有关责任单位安全生产履职情况

调查组通过查阅相关监管部门的三定方案、日常检查和执法情况等进行调查。金属冶炼企业属于工贸行业企业，主管部门为县工信局，县应有综合监管的职责，伶站瑶族乡人民政府有属地监管职责。以上3个单位自广泰公司建设以来，都有到该企业开展检查指导工作，有现场检查记录改通知书和复查意见书和检查图片等材料，没有发现监管失职失责情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1．文某言，男，59岁，系百色广泰金属材料有限公司原料管理员，安全意识淡薄，无证上岗，在没有申请作业许可，佩带防护带情况下，擅米高的挡墙上进行碎料滚筒筛选机原料疏理作业，导致事故发生。鉴于在本次事故中死亡，不再追究其责任。

2．刘某震，男，49岁，系百色广泰金属材料有限公司安全管理员，对员工安全教育培训不到位，现场检查排除事故隐患不到位，对碎料滚墙未设置防护栏和安全警示标志等安全隐患排查不到位，负有安全管理责任，建议百色广泰金属材料有限公司按公司规定予以处理。

3．邹某平，男，38岁，系百色广泰金属材料有限公司生产厂长，具体分管安全生产工作，公司安全生产现场管理混乱，安全培训不到位，生负有重要责任，建议百色广泰金属材料有限公司按公司规定予以处理。

4．戴某臣，男，38岁，系百色广泰金属材料有限公司总经理，具体负责公司全面工作，是公司安全生产工作第一负责人，未全面履行安全职责，员工安全教育培训不到位，未督促管理人员有效的发现并消除事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议百色广泰金属材料有限公司按公司

处理。

（二）对事故有关单位的处理建议

百色广泰金属材料有限公司，生产安全管理不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程；特种作业人员未按规定经专门的安全并取得相应资格上岗作业；未在有较大危险的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志，导致事故发生，对本起事故负有主要责为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第一款、第三十五条、第四十四条。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一（一）项规定，建议由凌云县应急管理局给予行政处罚。

六、事故主要教训

该起事故发生在项目基建阶段，通过调查暴露出以下三个方 面的问题：**一是**重生产轻安全，忽视对存在高处坠落危险的安全管理，未按要求安全防护设施，没有明显的安全警示。**二是**安全风险辨识和隐患排查机制不完善，风险辨识不全面，风险管控和日常隐患排查措施不落实，对存在患没有及时管控、消除。三**是**安全培训走过场，没有针对员工岗位安全特点开展针对性培训考核，公司制定的管理制度的有关规定，安全管理人员业人员不了解具体内容要求。

七、事故整改和防范措施

（一）加强作业安全管理工作。广泰公司要全面加强作业现场安全管理工作，明确班组安全工作职责。进一步细化、明确各岗位的分工和职各岗位人员的责任落实，督促各管理人员履行岗位安全管理职责。加大作业现场安全巡查力度，落实隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措发现并消除事故隐患。

（二）认真开展安全生产教育培训工作。广泰公司要严格按照工贸行业标准制定教育和培训计划，加强员工的安全教育培训。教育培训工作际，有针对性，不能流于形式，应付了事，要严格开展教育培训考核工作，确保员工经教育培训考核合格，方可上岗作业；要让员工切实受到教育全风险辨识和化解安全风险的能力，认识到安全生产无小事，无旁观者，都是参与者，不断提高安全生产意识，掌握相关岗位安全生产知识和技能中自觉遵守有关规章制度和操作规程，做到安全生产。

（三）认真吸取事故教训，防范各类事故发生。广泰公司要开展安全警示教育工作，举一反三，认真吸取事故教训，严防各类事故发生。根业需要，进一步细化各岗位安全职责，制定各岗位安全职责清单，保证每位员工能牢记各自的安全职责，将安全职责落实到位。加强安全作业巡查绝麻痹大意、工作松懈、侥幸心理，强化安全生产红线意识，从源头上防范各类事故发生。

（四）深入开展重大事故隐患排查整治工作。各有关工贸企业要根据国务院委会部署开展重大事故隐患专项整治2023行动要求，认真按照《重大事故隐患判定标准》（应急部令第10号）和专项排查整治实施方案要求开展自查自纠，系统性对公司安全问诊把脉，扎实推进重大事故隐患排治工作。县工信局、应急局要坚决扛起防范遏制安全事故监管责任，靠前监管，主动作为，坚持从严监管和指导服务并重，把问题隐患解决在现场续推进监管责任到边到底。

百色广泰金属材料有限公司“2·23”

高处坠落事故调查组（代）

2023年8月30日

主办单位：凌云县人民政府　承办单位：凌云县人民政府办公室

桂公网安备 45102702000008　　桂ICP备12007659号-1　网站标识码 ： 4510270001

网站地图　联系电话：7612036　邮箱：LYZF036@163.com