荔波县“7·4”一般车辆伤害事故
调查报告

荔波县“7·4”一般车辆伤害事故调查组

2025年9月2日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生地点基本情况.....2
（二）建设项目单位的情况.....2
（三）车辆基本情况.....4
（四）事故驾驶人及乘车人基本情况.....5
（五）施工现场主要负责人基本情况.....6
（六）事故发生经过.....6
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）事故善后情况.....7
（四）事故应急处置评估.....8
三、事故原因分析.....8
(一)直接原因.....8
(二)间接原因.....8
四、对事故有关责任人员及责任单位处理建议.....8
（一）建议免于责任追究的人员.....8
（二）对有关责任人的处理建议.....8
（三）对有关单位的处理建议.....9
五、事故主要教训.....9
六、事故防范措施和整改建议.....10

荔波县“7·4”一般车辆伤害事故调查报告

2025年7月4日9时30分，荔波县境内荔河高速一标段（原机场高速收费站）施工工地内发生1起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约72.5万元。

2025年7月7日，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，受荔波县人民政府委托，荔波县安全生产委员会办公室成立了由县应急局、县公安局、县总工会、县交通运输局、县交警大队、玉屏街道办事处等相关部门人员参加的事故调查组，依法对该起事故开展调查，并邀请荔波县纪委县监委、检察院派员介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查取证、调阅资料等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的问题提出了事故防范措施及建议。

经调查认定：荔波县“7·4”一般车辆伤害事故是一起非施工人员进入封闭施工场地横穿施工便道被渝D95177号重型自卸货车碾压造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生地点基本情况

事故发生地点位于荔波至河池高速公路第LHTJ-1施工段荔波北互通枢纽工程原荔波机场收费站匝道与荔河高速现施工主干道之间的施工斜坡便道中部。

荔波至河池高速公路第LHTJ-1施工段荔波北互通枢纽工程范围有路基、涵洞、通道、防护、排水等工程。在维持各匝道线形指标不变，利用现有匝道作为荔波县北枢纽互通高接高匝道。匝A、匝B下穿三荔高速主线，匝A上跨匝B,既有互通的A、B、C、D匝道都采用10.0m型单向双车道断面，单车道变速车道出入口，秉着尽量利用和减小社会影响的原则，对该互通进行改扩建。A、 B、C、D匝道与三荔高速主线的变速车道维持现有单车道变速车道的设计，A、C匝道采用匝道合流方式汇流，B、D匝道采用匝道分叉方式分流。为减少施工与交通间的干扰，封闭三荔高速出站通道，封闭机场收费站上三荔高速进站匝道，采用防撞墙封闭三荔高速与A、C匝搭接处行车道及应急车道，阻断车辆下三荔高速。在搭接处封闭B匝和D匝，阻断车辆上三荔高速。在匝道与X918县道搭接处采用防撞墙和活动栏杆封闭禁止非施工车辆和人员通行，并设置施工公示与禁止通行标志，施工方在该处设置有值班室。

（二）建设项目单位的情况

1.建设单位：贵州交通建设集团有限公司，成立于2013年9月24日，企业法人为张杰，注册资本6亿元，公司位于贵州省贵阳

市贵阳国家高新技术产业开发区创业大厦B649室，统一社会信用代码：91520115078479234N。

2.施工单位：贵州路桥集团有限公司，社会信用代码：9152000021441434 8U，类型：有限责任公司，负责人：杜文昌，贵州省贵阳市乌当区高新路156号，经营范围：公路工程施工总承包特级：工程设计公路行业甲级资质；桥梁工程专业承包壹级：隧道工程专业承包壹级：市政公用工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承壹级：公路路基工程专业承包壹级；建筑工程施工总承包贰级；铁路工程施工总承包叁级；建设工程项目管理：桥梁、公路、路基、路面、隧道、市政、房屋建筑、水利、岩石、建筑工程施工、土木工程的试验检测与推广：大型、特大型桥梁和长、特长隧道以及特殊复杂结构的桥隧构造物的中修和大修工程；壹级公路和高速公路的路基、路面、中小桥、涵洞、中短隧道、绿化及沿线设施等的中修、大修养护工程施工：园林绿化工程建设、施工、养护，园林景观的设施安装；土地石漠化规划方案编制与治理：土地开发整理、土地复垦项目可行性研究、规划设计、预算编制与工程施工。

3.监理单位：贵州交通建设咨询监理有限公司，统一社会信用代码：91520000214431527U，类型：有限责任公司，法定代表人：梁德礼，注册资金：1380万元，企业地址：贵州省贵阳市高新区长岭南路178号茅台国际商务中心A栋21楼，经营范围：省内公路交

通工程管理用房及附属设施施工监理、工程监理、建设工程项目管理。

4.路基施工分包单位:贵州德尚路通劳务有限公司,统一社会信用代码:91520102590777273H,类型:有限责任公司,法人代表:罗洪平,地址:贵州省贵阳市南明区中华南路街道南明区中华南路40号联合通信大厦11层5号[中南办事处],经营范围:土石方工程施工(不含砖、沙(砂)石生产、加工)、桥梁工程施工、公路工程施工、隧道工程施工;机械设备租赁;销售:建筑材料、机械设备。2023年4月22日,贵州德尚路通劳务有限公司与贵州路桥集团有限公司签订《贵州路桥集团有限公司荔波至河池高速公路第LHTJ-1施工段项目经理部路基工程劳务分包合同》(编号:荔河1标-劳务-03),并约定了双方的安全责任,工程内容为荔波县北枢纽互通路基施工(临时便道、路基挖填方、路面等)。

5、砂石料加工运输分包单位:成都宇辰建筑劳务公司,法人代表:李玉英,统一社会信用代码:91510100MA6CPRK22G,注册资本1000万元,类型:有限责任公司,经营范围:建筑用石加工、土石方工程施工。建筑业企业纸质证书,安全生产许可证书;2023年8月10日,成都宇辰建筑劳务公司与贵州路桥集团有限公司签订《贵州路桥集团有限公司荔波至河池高速公路第LHTJ-1施工段项目经理部砂石料加工运输工程劳务分包合同》(编号:荔河1标-劳务-12),并约定了双方的安全责任,工程内容为:YK0+000-K13+440砂石料加工运输施工。

（三）车辆基本情况

1.渝D95177号重型自卸货车，车辆所有人：重庆君睿达汽车运输有限公司，经营范围：道路普通货物运输，核定载人数：3人，实载：3人，厂牌型号：红岩牌CQ3256HTV424L，车辆识别代码：LZFF25T441HD0118，发动机号码：17H00164416，车辆核定载质量：12720kg，注册登记日期：2017年8月10日，注册登记机关：重庆市公安局交通管理局，检验有效期：2025年8月31日止。经司法鉴定，渝D95177号重型自卸货车事故前转向系、制动系、行驶系安全技术状况合格[1]。

2.贵JWD585号普通二轮摩托车，车辆所有人：卢某军，住址：荔波县茂兰镇瑶埃村，核定载人数：1人，实载：2人。

（四）事故驾驶人及乘车人基本情况

1.驾驶人潘某文，男，水族，53岁，1972年9月16日出生，身份证号：522731197209l6XXXX，地址：贵州省三都县九仟镇九仟村XX组，档案编号：522700189246，初次领证日期：2006年9月16日，驶证号：522731197209l6XXXX，准驾车型：B2，有效期限:2022年8月2日至长期。事发时为成都宇辰建筑劳务有限公司员工，2025年3月1日派遣到涉事砂石料加工运输工程劳务分包项目从事砂石料加工运输施工工作。事发时在涉事砂石料加工运输分包项目工地内，驾驶涉事重型自卸货车从事运输活动。

[1][?]黔南州中正司法鉴定所司法鉴定意见书,黔司鉴255227000700100522,鉴定司法类别:痕迹司法鉴定,鉴定人:曾永黔、柏小又，机构案号：黔中正司鉴[2025]痕鉴定字第479号，统一案号：2522700100522，查询网址：12348.guizhou.gov.cn,鉴定意见:送检的渝D95177号重型自卸货车事故前转向系、制动系、行驶系安全技术状况合格。

2.驾驶人卢某军，男，57岁，布依族，1968年11月8日出生，身份证号：522722196811O8XXXX，户籍地址：荔波县茂兰镇瑶埃村XX组XX号，驾驶证号码：522722196811O8XXXX，档案编号：522701926738，初次领证日期：2012年6月13日，准驾车型：D，有效期限:2028年6月13日止，驾驶证核发机关：贵州省黔南州公安局交通警察支队。

3.乘车人卢某德，80岁，男，布依族，1945年8月10日出生，身份证号：522722194508l0XXXX，户籍地址：荔波县茂兰镇瑶埃村XX组XX号，在事故中死亡。

（五）施工现场主要负责人基本情况

罗某军，48岁，男，汉族，1977年1月15日出生，身份证号：512322197701l5XXXX，户籍地址:重庆市垫江县曹回镇银珠村XX组XXX号，贵州德尚路通劳务有限公司施工作业现场负责人。

（六）事故发生经过

2025年7月4日7时40分，卢某军驾驶贵JWD585号二轮摩托车搭载卢某德从茂兰镇瑶埃村前往玉屏街道水春村游玩，途中经过瑶庆、水功、水尧等地，行至X918县道与原荔波机场收费站匝道交汇处，卢某军驾驶摩托车通过施工方设置的活动栏杆（此时值班室值班人员上厕所）进入荔波北互通枢纽工程施工场地，达到原荔波机场收费站匝道与荔河高速现施工主干道之间的施工斜坡便道中部时摩托车滑倒翻车，翻车后卢某德左侧颧骨受伤，卢某军便搀扶卢某德至涉事货车（渝D95177号重型自卸货车）行驶方

向左侧路边树阴下休息，随后卢某军便驾驶摩托车往下到平坦地方停放。9时30分许，潘某文驾驶渝D95177重型自卸货车从荔河高速一标段（原机场高速收费站）施工场地装载砂石料前往一工区开展作业，行驶至施工便道上平台时，观察四周发现卢某军正驾驶摩托车同向行驶，判断行车安全距离足够便继续驾车前行。当行驶至施工斜坡便道中部时，看到在其货车左前方约3米处路边的卢某德突然起身，背对货车摇摇晃晃走入施工便道中间向下走，潘某文当即往右打方向避让并采取刹车措施，在车辆制动过程中，车头碰撞卢某德致其倒地后被车辆后车轮碾压，造成卢某德[2]死亡。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，核定直接经济损失为72.5万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

渝D95177号重型自卸货车驾驶人潘某文于7月4日9时30分拨打 110和120救援电话。县公安交通管理局于9时30分接警，县政协副主席、县应急管理局局长向宗荣、县公安交通管理

[2][?]贵州省荔波县公安司法鉴定中心尸体检验报告，(荔)公(司)鉴(尸检)字[2025]2号，鉴定：死者头颅碎裂脑组织外溢、胸腹部有红白相间纹理、中空性皮肤出血、表皮剥脱，胸部及右下腹外侧皮肤有皮下水泡形成，双膝关节以下组织离断，符合车轮碾压头颈部、胸腹部及双膝关节以下组织，造成头颅崩裂、锁骨、四肢及肋骨多发骨折合并胸腹腔脏器破裂出血当场死亡的尸体特征。

局、玉屏街道等相关负责人也前后赶到现场开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

2025年7月4日9时50分交警到达现场，对事故现场进行警戒；9时57分，“120”救护车到达事故现场，救护人员对伤者进行抢救，卢某德因伤势过重现场抢救无效死亡，后尸体运至荔波县长宁山庄殡仪馆。

（三）事故善后情况

事故发生后，荔波县政府成立了由玉屏街道、县公安交警等部门组成的事故善后处理工作组，联系死者家属，全力做好死者家属安抚工作。目前，当事双方已签订赔偿协议，善后工作处理完毕。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，各部门事故救援响应迅速及时，现场处置得当、救援行动有序，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范要求。

三、事故原因分析

(一)直接原因

卢某德搭乘摩托车进入封闭施工场地，横穿施工斜坡便道中部被渝D95177号重型自卸货车碾压后经抢救无效死亡，是导致本次事故的发生直接原因。

(二)间接原因

贵州德尚路通劳务有限公司安全生产主体责任落实不到位，

安全管控有漏洞。在封闭施工工地，对外来人员和外来车辆管控不到位，导致非施工车辆及人员进入施工工地引发事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位处理建议

（一）建议免于责任追究的人员

卢某德横穿施工便道，未注意观察、未主动避让施工车辆，被渝D95177号重型自卸货车碾压后经抢救无效死亡，是此次事故的直接责任者，鉴于其在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）对有关责任人的处理建议

罗某军，贵州德尚路通劳务有限公司施工作业现场负责人，未及时排查发现和消除工地封闭施工方面存在的漏洞和隐患，未认真履行《安全生产法》第二十一条第五项[3]规定的职责，对本次事故发生负有管理责任。依据《安全生产法》第九十五条第一项[4]规定，建议由荔波县应急管理局对其依法进行行政罚款。

（三）对有关单位的处理建议

贵州德尚路通劳务有限公司安全生产主体责任不落实，主要负责人履职不到位，现场安全管理存在漏洞，对事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第

---

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定：第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

一项[5]之规定，建议由荔波县应急管理局对贵州德尚路通劳务有限公司依法进行行政处罚。

五、事故主要教训

（一）安全生产责任制落实有差距。贵州德尚路通劳务有限公司全员安全生产责任制不健全，制度落实有差距，安全教育流于形式，封闭施工卡点值班值守人员对岗位职责认识不够清晰，封闭施工管理方面存在不足。

（二）从业人员安全防范意识淡薄。封闭施工卡点值班值守人员存在侥幸心理和麻痹大意思想，未能时刻保持高度警惕，临时离开岗位未采取有效管控措施，没有及时发现和阻止外来人员和车辆进入封闭施工工地，安全防范意识淡薄。

（三）施工现场安全管理不到位。贵州德尚路通劳务有限公司现场管理负责人未能排查发现和消除施工工地在管控外来车辆及人员方面的短板漏洞，导致外来人员进入施工工地没有被及时发现、阻止和劝离。

六、事故防范措施和整改建议

1.贵州德尚路通劳务有限公司，要严格落实企业安全生产主体责任，加强从业人员安全教育培训力度，增强安全教育培训效果和从业人员安全意识；要建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理工作，加强施工安全管理，督促从业人员严格执行安全

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

生产规章制度和操作规程，在施工现场采取警示、培训教育等多项安全管理和技术管理措施，确保安全施工；要高度重视施工现场的封闭管理，堵塞安全管理漏洞，严防事故再次发生。

2.贵州交通建设咨询监理有限公司要举一反三吸取教训，从严履行施工监理服务合同，加强监理巡检制度落实，切实加强现场监理对施工现场的巡查力度，严格按照安全生产管理制度对施工阶段的安全管理工作，加强对安全施工方案和措施的实施情况和自查情况的检查。

3.贵州路桥集团有限公司要认真履行安全管理职责，认真开展自查自纠和隐患排查整治工作，要加强对劳务分包公司单位作业过程中的安全监督和管理，全面开展一次对劳务分包公司单位落实安全生产主体责任情况排查工作，督促劳务分包公司单位认真开展从业人员教育培训，严格落实安全生产制度规定，切实防止发生生产安全事故。

荔波县“7·4”一般车辆伤害事故调查组

2025年9月2日