八步区贺街镇广西贺州瑞宝食品有限公司“4•27”一般触电事故调查报告

2023-07-31 10:00　来源：八步区应急管理局

2023年4月27日7时05分许，八步区贺街镇广西瑞宝食品有限公司五协生态科技园香芋深加工基地施工用电配电工程施工作业过程中发生一起一故，造成1人死亡。接到事故报告后，八步区应急管理局、区经贸局、区住建局、区现代商贸管委、贺街镇人民政府、莲塘镇人民政府等有关部门赶往事发现场，进行了断电安全措施处置和设置安全警戒线等现场处置措施。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经八步区人民政府批准步区贺街镇广西瑞宝食品有限公司“4·27”一般触电事故调查组，事故调查组由区政府办副主任岑家柳任组长，区应急管理局、区经贸局、区住人社局、区总工会、市公安局八步分局、区现代商贸管委、贺街镇人民政府、莲塘镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请区机关参与监督；并按国家规定聘请两名电气方面的专家参与事故现场勘察工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，八步区贺街镇广西贺州瑞宝食品有限公司“4·27”触电事故是一起由于项目施工单位管理混乱，安全生产管理缺失，现场人违章指挥作业，从业人员违章作业和建设单位项目发包不规范，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位而导致的一般生产安全责任事

一、事故基本情况

（一）事故发生经过。

事故调查组通过事后现场勘察和对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过：

2023年4月26日，钟X景（当天现场作业负责人）到贺街供电所办理了4月27日临时停电作业《电力线路上第一种工作票》编号：0373230411002责人：周X文，工作班人员：钟X勇、刘X平、吴X新、吴X军。4月27日6时45分，钟X景到达广西瑞宝食品有限公司五协生态科技园香芋深加工产对10KV五柏线8号桩编号为922-2、10KV工业区线9号桩编号为929-1刀闸开关拉下，由钟X伟在开关处负责看守（钟X景本人口述）。6时55分许，钟作业点10KV五柏线022号塔，告知李X双（死者）和邹X想开关已断开，可以上塔作业。邹X想负责地勤工作，李X双负责上塔挂设接地线保护。7时双先对五柏线进行验电，随后挂设好接地线上端，接着对工业园区线进行验电，随后挂接地线上端，在挂中间相线路时，李X双发生触电，因受到双身上引起着火。7时05分许，在火烧了近1分钟后，李X双腰上的安全带被烧断，致使李X双从塔上掉了下来。随后，钟X景紧急拨打了110报警电分钟后，贺街派出所到达现场。7时19分许，钟X景拨打了120电话求救。7时30分许，贺街供电所工作人员陈卫和袁经培到达现场后，对10#杆五柏区线进行悬挂了两组接地线做接地保护。7时50分，李X双经八步区贺街中心卫生院抢救无效宣布死亡。

（二）事故现场情况。

1.事故发生地点

事故发生地：贺州市临贺大道与五莲西路交汇处西北侧A地块对面空地（八步区贺街镇五协村广西贺州瑞宝食品有限公司对面空地）；具体位五柏线022#铁塔处。



事故现场全景

2. 项目工程内容

该工程为广西瑞宝食品有限公司五协生态科技园香芋深加工产业基地施工用电配电工程。工程内容：电源T接点：110kV五协变10kV五柏线22新架设架空绝缘导线JKLGYJ-70/10㎜路径约80m；2.新立12米普通杆1基（即G1配筋：中19012m 12中14），15米普通杆1基（即G2配筋：中19310*6m，上段：14中14 下段：14中16）；3.在变台双杆上安装10kV隔离开关1组、避雷器1组、智能真空断路器1台、变压器S11-100kVA1台，低压箱1面变压器周边新建1.8m 高安全围栏一座，新装拉线装置1组。

3.事故发生时作业

事故发生在对10KV工业区线022号的中间相线进行挂设接地线作业中（10kV五柏线与10kV工业区线为同塔架设）。



10kV工业区线挂设接地线现场状态

4.事故现场勘察和技术原因分析

4月27日，事故调查组对现场勘察：10kV五柏线三相线悬挂有接地线，接地端未接地；工业区线中间相线悬挂有接地线，接地端未接地。铁塔有验电笔一支。10KV五柏线8号桩编号为922-2、10KV工业区线9号桩编号为929-1刀闸开关拉下，但两处均未设挂接地线保护。李X双（死者）服、安全帽、安全带被电击烧破、烧断，未穿戴绝缘手套和绝缘靴。因安全带被电击烧断，其身体受重力从高处坠落到地面。（附件：勘验笔录片）

6月11日，经专家组进行了现场勘查、相关人员问询、资料查询和模拟推演，线路带电最大可能性是：作业人员李X双登10kV五柏线（工业区）业时，10kV工业区线未完成停电措施，该线路依然带电。（附件：关于“4·27”贺街镇五协村安全事故现场勘查情况分析报告）

（三）人员伤亡和财产损失情况。

该事故造成1人死亡。死者：李X双，男，1979年04月27日出生，身份证号码：4XXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：广西贺州市八步区莲

事故责任单位与李X双（死者）家属尚未达成赔偿协议，事故直接经济损失尚未明确。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因。

从业人员李X双（死者）：存在安全意识淡薄，未持有特种作业证和违章操作行为，触电致死。一是未经专门的安全作业培训，取得高处作业事高压电力登高作业活动；二是在挂设短路接地线时违规操作，未按先接接地端，后接导体端的正确顺序进行挂设，并且未穿戴个体防护用品（绝绝缘靴）。

（二）事故间接原因。

1.广西晨天建设集团有限公司：存在项目管理混乱，施工安全管理不到位。一是五协生态科技园香芋深加工产业基地施工用电配电工程项目电）等多个项目在承接、报备过程使用吴X军伪造的公司印章；二是对参与公司系统电气工作的李X双等从业人员，在工作前未告知现场电气设况、危险点和安全注意事项；三是安排未持有高处作业证的李X双从事电气登高作业活动；四是未教育和督促李X双严格执行挂设短路接地线操作作业；五是从业人员的劳动防护用品不齐备，未给从业人员李X双提供电气作业必需的劳动防护用品（绝缘手套和绝缘靴）。

2.广西贺州瑞宝食品有限公司：存在对五协生态科技园香芋深加工产业基地施工用电配电工程项目（03-15配电）发包不规范，安全生产工作统管理不到位。一是未与广西晨天建设集团有限公司主要负责人（或被委托人）签订规范的项目外包合同；二是未与广西晨天建设集团有限公司签订全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；三是对广西晨天建设集团有限公司组织实施项目施工作业的安全生进行统一协调、管理，在项目施工作业当天未派有公司相关管理人员到达现场进行安全生产检查。

3.贺州市桂源水利电业有限公司：存在对下属单位（贺街供电所）管理不到位。对贺街供电所工作人员赵X、谢X健违规办理《电力线路第一种会签和出具《电力线路安全技术交底单》行为未及时发现并作出处理。

（三）事故性质。

经调查，八步区贺街镇广西贺州瑞宝食品有限公司“4·27”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2023年4月27日7时15分，贺街派出所接“110”指挥中心派警称，有人在五协工业园对面触电从高处坠落，一处电力铁塔高处有着火物。接到贺街派出所立即出警，并通报给贺街镇人民政府。贺街镇人民政府主要领导第一时间带队前往现场处置，并电话报告八步区应急管理局。八步区应接到报告后，立即组织市公安局八步分局、区住建局、区经贸局相关负责人前往事故现场进行核查，向事故现场相关人员了解事故相关情况，并作置。

（二）善后处理情况。

期间，事故调查组督促相关责任单位全力做好死者家属安抚和善后工作,对死者家属来访作出解释和正确引导工作，没有出现由此引发的社会素。目前，相关责任单位尚未与死者家属沟通协商达成一致意见，死者李X双已于5月12日对进行了土葬。

四、事故责任单位相关情况

（一）事故企业基本情况。

1.建设单位：广西贺州瑞宝食品有限公司，统一社会信用代码：91451102MA5QKNAX5R，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所临贺大道与五莲西路交汇处西北侧A地块，法定代表人：黄礼讯，注册资本：叁佰万圆整，成立日期：2021年07月08日，营业期限：长期，经营范项目：食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品生产；水产养殖；动物饲养；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品互联网销售

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：食用农产品级农产品收购；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农作物栽培服务；林业产品销售；农副产品销售；采务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园艺产品销售；休闲观光活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主活动）。

2.施工单位：广西晨天建设集团有限公司，统一社会信用代码：91450100552261639K，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独所：广西-东盟经济技术开发区武华大道168号华天茗城6幢1单元501号房，法定代表人：王绍宁，注册资本：陆仟万圆整，成立日期：2010年03月业期限：长期，经营范围：一般项目：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、输变电工程专业承包、土石方工程专业承包、建筑装程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、钢结构工程专业承包、特种工程（结构补强）专业承包、电力工程施工总承包、消防设施工程专业承工程施工总承包、地基基础工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、古建筑工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、管道工程（以上项目经营）；建筑技术咨询、电力技术咨询服务、建筑材料（除危险化学品）、装饰材料（除危险化学品）、电气设备、水暖器材、照明器材、消防器家强制性认证的器材外）的购销代理；建筑设备租赁；道路货物运输（具体项目以审批部门批准为准）；电力设备维护保养（除国家有专项规定外能源、电力的投资；电力生产、电力的销售（以上具体项目以审批部门批准为准）；电力工程（凭资质证经营）；电力设备设计及安装；商务服务专项规定除外）；企业管理信息咨询服务；企业管理策划、企业形象策划、企业投资信息咨询（金融、证券、期货等国家禁止或限制的项目外）；设计、输变电工程、园林绿化工程、园林绿化养护（以上凭资质证经营）；管道和机械设备安装；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，照依法自主开展经营活动）。持有《安全生产许可证》编号：（桂）JZ安许证字〔2010〕000122、《建筑业企业资质证书》证书编号：D345001214（修、试）电力设施许可证》编号：6-2-00020-2010。

3.配电单位：贺州市桂源水利电业有限公司，统一社会信用代码：91451100672451461U(1-1)，类型：其他有限责任公司，住所：贺州市建设中法定代表人：蒋志勇，注册资本：陆亿壹仟肆佰叁拾万陆仟肆佰圆整，成立日期：2008年02月20日，营业期限：长期，经营范围：许可经营项目电，趸购、直供、电力零售，公共供水、生活饮用水集中式供水（限分公司经营）；一般经营项目：电力投资开发；发电、供电、供水工程设备、销售，技术咨询服务；水利综合开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

4.当天现场作业负责人：钟X景，男，1982年11月13日出生，身份证号码：4XXXXXXXXXXXXXXXXX，家庭住址：广西贺州市八步区莲塘镇李X双（死者）、钟X伟、邹X响等从业人员。

（二）合同关系。

1.2023年2月25日，广西贺州瑞宝食品有限公司与广西荣贺电力安装有限公司签订有《电力工程施工合同》，未实际开展合同项目施工作业活动

2.广西贺州瑞宝食品有限公司与广西晨天建设集团有限公司签订有《施工委托书》，周X文负责项目材料报审，吴X军负责项目承接，钟X景负工，该项目所涉及资料文本为钟X景提供，广西晨天建设集团有限公司印章为吴X军伪造。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对责任人处理建议（共7人）。

1.李X双（死者）：安全意识淡薄，未持有特种作业证和违章操作行为，触电致死。一是未经专门的安全作业培训，取得高处作业资格，从事登高作业活动；二是在挂设短路接地线时违规操作，未按先接接地端，后接导体端的正确顺序进行挂设，并且未穿戴个体防护用品（绝缘手套和绝对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议免于责任追究。

2.周X文（广西晨天建设集团有限公司贺州分公司负责人）：广西贺州瑞宝食品有限公司的五协生态科技园香芋深加工产业基地施工用电配电（03-15配电）工作负责人，负责项目资料报备提交，存在未按照《施工方案》内容要求组织现场施工作业活动，现场安全生产管理严重缺失。一去贺街供电所办理《电力线路第一种工作票》会签；二是未按照《施工方案》相关要求组织施工作业活动，未第一时间到作业现场进行与供电部门作业签字确认，未对钟X景私自拉闸断电行为进行制止，未对工作班人员进行身份确认（李X双、邹X想、钟X伟非工作班组成员）并做好安全技术是未对钟X景违章指挥李X双（未持有高处作业证）登塔作业、李X双违反挂设接地线操作规程的行为作出制止和纠正。其行为涉嫌触犯《中华人民法》第一百三十四条第一款①，对事故发生负有重要责任，可能构成重大责任事故罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条②之规定，贺州市公安局八步分局依法立案侦查，追究其刑事责任。

3.钟X景（当天现场作业负责人）：伙同他人承揽项目工程，负责组织五协生态科技园香芋深加工产业基地施工用电配电工程作业和违章指为。一是为承揽五协生态科技园香芋深加

工项目（03-15配电）施工当天现场作业活动，存在未经许可私自工产业基地施工用电配电工程项目（03-15配电）、办理配电审批手续、工作中提供相关资料文本和冒人签名；二是未严格执行《电力线路第一种工作票》工作要求，在贺街供电所相关人员未到达作业现场前私自拉闸断电，要求挂设短路接地线保护；三是指派未取得高处作业证的李X双从事高压电气登高作业活动；四是未给李X双提供符合国家标准或者电气行业标准护用品（绝缘手套和绝缘靴）；五是未制止和纠正李X双违反挂设短路接地线保护操作规程行为。其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百第一款①，对事故发生负有重要责任，可能构成重大责任事故罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条②之规定，建议移送贺州市公安局依法立案侦查，追究其刑事责任。

4.吴X军（广西晨天建设集团有限公司项目工作人员）：负责承揽广西贺州瑞宝食品有限公司的五协生态科技园香芋深加工产业基地施工用电项目（03-15配电），存在伪造使用公司印章用于项目承接有关事项。一是私自伪造有广西晨天建设集团有限公司印章一枚；二是使用该伪造的公揽广西贺州瑞宝食品有限公司的五协生态科技园香芋深加工产业基地施工用电配电工程项目（03-15配电）等多个项目；三是在向贺州市桂源水利公司提交项目报审相关材料中使用该伪造的公司印章。其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款①之规定，对事故发生负有重可能构成伪造公司印章罪，建议广西晨天建设集团有限公司到公司属地公安机关报案，追究其刑事责任。

5.黄X讯（广西贺州瑞宝食品有限公司法定代表人、总经理）：对公司外包项目安全生产管理不到位。在五协生态科技园香芋深加工产业基地配电工程停电施工项目施工作业当天本人（或安全生产管理人员）未到现场进行安全生产管理工作，未能对作业当天施工单位工作负责人周X文未到现场组织施工作业活动；对钟X景未经许可私自拉闸断电；李X双、邹X想、钟X伟非工作班组成员身份；李X双无高处作业证从事高压电气登塔及李X双违反挂设接地线保护操作规程行为提出意见并督促整改消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款③之规定，建议由八步区应急管理局给予行政处罚。

6.赵X（贺街供电所副所长）：存在违反公司电力线路工作

票技术规范管理规定。非项目工作负责人（钟X景）前来办理《电力线路第一种工作票》和《电力线路安全技术交底单》，对身份不符和冒人仍给予办理会签和出具。其行为违反《贺州市桂源水利电业有限公司电力线路工作票技术规范》第4.1.1.4 4）项①之规定，建议由贺州市桂源水利公司按照公司工作职责有关规定作出处理，处理结果报八步区应急管理局备案。

7.谢X健（贺街供电所值班负责人）：存在违反公司电力线路工作票技术规范管理规定。非项目工作负责人（钟X景）前来办理《电力线路第票》和《电力线路安全技术交底单》，对身份不符和冒人签名行为仍给予办理会签和出具。其行为违反《贺州市桂源水利电业有限公司电力线路工规范》第4.1.1.4 4）②之规定，建议由贺州市桂源水利电业有限公司按照公司工作职责有关规定作出处理，处理结果报八步区应急管理局备案。

（二）对责任单位处理建议（共3家）。

1.广西晨天建设集团有限公司：项目管理混乱，施工安全管理不到位。一是五协生态科技园香芋深加工产业基地施工用电配电工程项目（03-15多个项目在承接、报备过程使用吴X军伪造的公司印章；二是对参与公司系统电气工作的李X双等从业人员，在工作前未告知现场电气设备接线情点和安全注意事项；三是安排未持有高处作业证的李X双从事电气登高作业活动；四是未教育和督促李X双严格执行挂设短路接地线操作规程实施是从业人员的劳动防护用品不齐备，未给从业人员李X双提供电气作业必需的劳动防护用品（绝缘手套和绝缘靴）。其行为违反了《中华人民共和产法》第二十八条第一款①、第三十条第一款②、第四十四条第一款③和第四十五条④之规定，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国法》第一百一十四条第（一）⑤项之规定，建议由八步区应急管理局给予行政处罚。

2.广西贺州瑞宝食品有限公司：对五协生态科技园香芋深加工产业基地施工用电配电工程项目（03-15配电）发包不规范，安全生产工作统一协不到位。一是未与广西晨天建设集团有限公司主要负责人（或被委托人）签订规范的项目外包合同；二是未与广西晨天建设集团有限公司签订专门产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；三是对广西晨天建设集团有限公司组织实施项目施工作业的安全生产工统一协调、管理，在项目施工作业当天未派有公司相关管理人员到达现场进行安全生产检查。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十款①之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款②之规定，建议由八步区应急管理局给予行政处罚。

3.贺州市桂源水利电业有限公司：对下属单位（贺街供电所）管理不到位。对贺街供电所工作人员赵X、谢X健违规会签《电力线路第一种工作具《电力线路安全技术交底单》行为未及时发现并作出处理。建议由八步区经贸局作出约见警示，处理结果报八步区应急管理局备案。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施：

（一）广西贺州瑞宝食品有限公司、广西晨天建设集团有限公司要深刻吸取“4·27”触电事故教训。一是要学法知法，敬畏法律，牢固树立红线意识，压实企业安全生产主体责任。二是强化承包项目安全管理，狠抓全员安全生产责任落实，严格落实危险作业安全防范措施，严禁“三（即“违章指挥，违规作业，违反劳动纪律”），督促从业人员正确佩戴使用个体安全防护用品。三是加强从业人员安全培训教育，熟悉各项安全制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，以及事故应急处置。四是认真组织开展重大事故隐患专项排查整治2023行动工作，特别要加目、危险作业等安全管理，提高安全生产水平，确保安全生产。

（二）贺州市桂源水利电业有限公司一是要加强配电项目审核，严格服务事项程序和做好作业现场各项安全措施落实工作；二是要加强干部队律和工作规定的执行管理。

（三）贺街镇人民政府和贺州市八步区现代商贸产业园管理委员会要压实属地责任和园区管理有关工作要求，加强安全生产监管力量建设，加强单位安全生产状况监督检查，督促生产经营单位主体责任落实和做好指导服务工作，防范各类事故发生。

（四）区直各行业主管部门要从本次事故中吸取教训，举一反三，进一步提高政治站位，充分认识对抓好安全生产工作重要性，严格落实“三个必须”（即：管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”）要求，定期分析研判行业风险，强化事故防控体系建设和端口前移全防范措施落实，强化“强监管、严执法”意识，注重安全生产宣传教育工作，营造一个安全稳定环境。

八步区贺街镇广西贺州瑞宝食品有限公司

“4·27”一般触电事故调查组

2023年7月15日

（八步区人民政府于7月31日对该事故报告正式进行批复。）