天旗春阳丽景“6.19”高处坠落事故调查报告

2016年6月19日08:05左右，位于长春经开区洋浦大街的天旗春阳丽景在建项目，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

事故发生后，经管委会批准成立了由区安监局、公安分局、纪工委、总工会、建设局、质监站组成的天旗春阳丽景“6.19”事故调查组,并邀请检察院派员参加。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过勘查现场和设备、调查取证、查阅有关资料和记录、咨询法律顾问、专家认定、集体论证分析等，查清了事故发生的经过和原因、认定了事故性质和责任、提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程概况

建筑工程施工许可证，编号220107201604260301，发证机关:长春经济技术开发区建设发展局。发证日期:2016年04月26日;建设单位:吉林省天旗房地产开发有限公司;工程名称:天旗.春阳丽景二期1#、8#-13#、16#-20#;建设地址:东至泉州北街，西至洋浦大街，南至规划二路，北至规划一路;建设规模:237099.58平方米;合同价格46790.6266万元;勘察单位:长春建工工程勘测有限公司;设计单位:吉林东北亚国际工程技

术集团有限公司；施工单位：吉林建工集团有限公司；监理单位：吉林省新都工程建设监理有限公司；勘察单位项目负责人：王宪成；设计单位项目负责人：郜玉国；施工单位项目负责人：李刚；总监理工程师：苏建华。合同工期：2016年4月1日至2017年12月15日。

（二）建设单位概况

吉林省天旗房地产开发有限公司，地址：长春市自由大路4433号，法定代表人：邱壮。企业类型：其他有限责任公司。注册资本：贰千万元。经营范围：房地产开发经营、商品房销售、道路与土方工程施工、室内装修、物业管理、酒店管理、租赁业务。营业期限2010年7月16日至2040年7月16日。

（三）施工单位概况

吉林建工集团有限公司，总经理：徐保政，公司地址长春市庆丰路1333号。企业性质：有限责任公司。注册资本：叁亿零叁佰伍拾万元。经营范围：房屋建筑各等级工程总承包、工程总承包和项目管理等。经营期限：2008年10月29日至2021年10月10日。项目由吉林建工集团有限公司内设的第四工程公司具体施工。

（四）劳务单位概况

吉林省兴达建筑劳务有限公司，地址：长春市清华路855号，法定代表人：温成刚，注册资本：叁佰万元。经营范围：为社会提供劳务服务，工业与民用建设项目施工。营业期限1999年9月23日至2033年4月15日。

（五）监理单位概况

吉林省新都工程建设监理有限责任公司，位于高新区硅谷大街1877号融创上城一期58号楼,法定代表人:陶国辉,企业类型:有限责任公司,注册资本:叁佰万元,经营围范:建筑工程监理、咨询服务,房屋建筑工程监理甲级资质,营业期限:2009年1月9日至2036年3月8日。

上述各单位均签订合同,各类资质证照均在有效期内。该项目行业监管部门是经开区建设发展局，属地监管部门为经开区质监站，上述两部门对该项目履行了日常监督检查。

二、事故发生经过及应急救援情况

吉林省兴达建筑劳务有限公司木工齐殿富，经培训合格后被派遣至吉林建工集团有限公司第四工程公司天旗春阳丽景项目部从事木工工作。6月19日7时许，齐殿富与工友从天旗春阳丽景在建工地的生活区离开，进入施工区的12号楼从事拆除大梁外梆模板作业。约08:05分，齐殿富在八层拆梁口模板时坠落至地面受伤。现场同班组施工人员立即拨打120急救电话，8:30左右，120到达后，经抢救无效宣布齐殿富死亡。

三、关于事故迟报情况

吉林建工集团有限公司因总经理徐保政生病住院，不能正常履行总经理职责。于2016年三月十四日由公司授权副总经理骆弘在徐保政住院期间代为履行总经理职责。事故发生后，

项目经理李刚在第一时间接到安全员武勇的报告后，直接报告给代理总经理骆弘。骆弘接到报告后，并未按照国务院第493号令的要求在事发1小时内将事故情况向建设主管部门和安全管理部门上报。约10:00左右，区公安分局、区安监局、区质监站等相关单位工作人员接上级通知陆续到达现场，李刚、武勇等人当面汇报了事故情况，并上报了书面材料。

四、事故伤亡及经济损失情况

（一）本次事故造成一人死亡。

死者姓名：齐殿富，男，58岁，已婚，身份证号：220122195810151319，家庭住址：农安县农安镇农安堡村农安堡屯3组。

（二）直接经济损失

事故造成的直接经济损失约68万元。

五、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

综合脚手架的脚手板铺设不到位，没有达到《建筑施工扣件

式钢管脚手架安全技术规范》7.3.13 中“铺稳”的要求，脚手板在齐殿富作业踩踏时发生移位，形成缺口；同时齐殿富违反公司高处作业的规定，未佩戴使用安全带，违章作业，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、吉林建工集团有限公司作为施工单位，安全生产主体责任落实不到位，没有及时发现并消除事故隐患；安全生产规章制度不健全，作息排班不合理，未安排安全管理人员与施工人员同步入场作业，造成在临边高处作业现场没有安全管理人员进行监管、指挥，未及时发现并制止齐殿富违章作业的行为。

2、吉林省新都工程建设监理有限责任公司，没有按照工程建设强制性标准实施监理；对于存在脚手板铺设不稳和违章高处作业的事故隐患，没有及时发现。未严格履行建设工程安全生产管理的监理职责。

（三）事故的性质

经调查组认定，此事故性质为生产安全责任事故，事故类别为高处坠落，事故等级为一般事故。

六、对事故有关责任人员及事故单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议：

1、齐殿富，吉林省兴达建筑劳务有限公司派遣至天旗春阳

丽景项目从事木工作业。无视工地的岗位安全操作规程，在未佩戴安全带的情况下进行高处作业，存在不安全的行为，对事故发生负直接责任。因其死亡，责任不予追究。

2、骆弘，吉林建工集团有限公司副总经理，在总经理徐保政因病住院期间，受集团委托代为履行总经理职责。没有针对工地上不合理的安全员排班制度及时健全安全管理制度和责任制；未及时消除生产安全事故隐患；迟报事故。违反了《安全生产法》第十八条第（一）项、第（五）项、第（七）项之规定，对事故发生负主要管理责任。依据《安全生产法》第一百零六条之规定，建议由经开区安监局对其处以上一年年收入60%的罚款。

3、李刚，吉林建工集团有限公司第四工程公司天旗春阳丽景项目经理，未及时排查出脚手板铺设不稳的生产安全事故隐患。对事故发生负一定的管理责任。建议吉林建工集团第四工程公司依照公司内部规定进行处理。

4、武勇，吉林建工集团有限公司第四工程公司天旗春阳丽景项目部安全员，未及时排查出脚手板铺设不稳的生产安全事故隐患。对事故发生负一定的管理责任。建议吉林建工集团第四工程公司依照公司内部规定进行处理。

（二）对责任单位处理建议:

1、吉林建工集团有限公司,安全生产主体责任落实不到位,未及时发现并消除事故隐患，对齐殿富违章进行临边高处作业的行为未及时发现并督促整改。违反了《安全生产法》第三十八条 、第四十六条之规定,依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，建议由经开区安监局对吉林建工集团有限公司处以20万元罚款。

2、吉林省新都工程建设监理有限责任公司，对施工现场的安全生产管理缺失,没有发现脚手板铺设不稳的安全隐患。未严格履行建设工程安全生产管理的监理职责,未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的行为违反了《建设工程安全生产管理条例》，建议由建设行政管理部门进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）吉林建工集团有限公司对天旗春阳丽景项目进行全面停工整顿,把安全工作从头梳理。要切实强化安全生产主体责任，进一步落实安全生产责任制，严格落实各项规章制度，立即组织开展全员安全生产教育、培训，特别是强化岗位安全操作规程培训，加大日常安全生产巡视人员数量和巡视频次，做到安全员与施工人员同步在岗。及时发现和消除事故隐患，切实把安全生产工作落到实处，防范类似事故再次发生。

（二）建议吉林建工集团有限公司加大安全生产资金投入，强化高处作业等区域警示标识、增设可视化实时监控等技术

措施，提升日常安全生产监管效力，及时发现制止“三违”行为，消除事故隐患。

（三）建设发展局要严格落实行业管理责任，针对所辖行业领域企业项目进度中不同时期的不同安全隐患，有针对性的加强安全生产监督检查力度，消除事故隐患。对发生事故的工地，立即进行停工排查，未经验收合格，不得开工。

（四）各属地、行业安全生产监督管理部门，要认真履行《经开区三定方案》及《经开区落实安全生产监督管理职责暂行规定》要求的安全生产管理职责；结合贯彻落实安委会2016年第二季度安全生产专项整治行动的统一部署，切实采取有效的措施，立即开展行动，有效遏制各类事故的发生，确保全区安全生产态势平稳。

天旗春阳丽景“6.19”高处坠落事故调查组

二〇一六年八月十二日