龙州县霞秀糖厂“1.2”事故调查报告

2023-03-10 16:05 来源：龙州县应急管理局

2023年1月2日上午9时许，龙州糖厂锅炉车间蔗渣打包间发生了一起安全事故，造成1名工人死亡。事故发生后，县委、县政府高度重视，长、许凤锦常务副县长和汪用志副县长亲自带队到霞秀糖厂督导检查安全生产工作。县领导对这起事故先后作出批示，要求及时做好事故善后处置故调查处理工作，尽快查明事故原因，进一步采取安全措施，坚决防范遏制生产安全事故。

龙州县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规有关规定，成立了由分管安全生产工锦常务副县长担任组长，县政府办副主任、县应急局局长为副组长，县应急局、县公安局、县工信局、县人社局、县总工会、龙州镇政府等部门相成的龙州南华糖业有限责任公司霞秀糖厂“1·2”事故调查组（以下简称“调查组”），全面开展事故调查处理工作，并邀请县纪委监委介入事故查组通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，核实了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质，并对相关责任进行了认定，针对事的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关调查情况及处理意见报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生时间：2023年1月2日上午9时许。

（二）事故发生地点：龙州霞秀糖厂锅炉车间蔗渣打包间。

（三）事故发生单位：龙州南华糖业有限责任公司霞秀糖厂。

（四）事故类别：机械伤害。

（五）事故性质:生产安全责任事故。

（六）事故等级:一般事故。

（七）直接经济损失：事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定事故直接经济损失元。

(八)事故伤亡情况:事故造成1人死亡。死者：梁才亮，男，40岁，1982年8月25日出生，壮族，户口所在地龙州县上降乡上降街002号，452133XXXXXXXXXXX。职务为司炉班长，学历大专。

二、事故单位概况

（一）龙州霞秀糖厂概况

龙州南华糖业有限责任公司龙州霞秀糖厂成立日期于2001年07月24日，营业场所在龙州镇城南路53号，负责人谢勇胜，营业期限2001年07,2051年06月28日，统一社会信用代码914514231997504659，经营范围：糖（白砂糖）生产。龙州霞秀糖厂原是国营企业，始建于1979年，原能力为日处理甘蔗500吨。2001年6月企业进行改制，由国有企业转为民营企业，成为龙州南华糖业有限责任公司的下属企业，现生产能力日处理多吨。龙州霞秀糖厂占地面积4.95万平方米，设有4个车间、6个科室，现固定在职职工283人，厂级安全管理人员及和车间安全员共13人。企业制用四重复式渗透压榨提汁亚硫酸澄清工艺，目前拥有国内先进的制糖设备和现代化的生产工艺，技术力量雄厚，产品质量检测设备齐全先进。产品砂糖，年工业总产值达2亿多元。现有两台以蔗渣为燃料的锅炉分别为SHS35-2.45/400GAI和SHS30-2.45/400GAI，提供蒸汽用于发电和生产用通过输送胶带输送到锅炉进行燃烧，部分剩余的蔗渣也是通过输送胶带装车送到龙州南华纸业有限公司或者回收到蔗渣堆放场备用。其中蔗渣堆放512m2紧靠锅炉前边，输送胶带面宽1米，分为蔗渣输送带、蔗渣回收带、蔗渣分流带、蔗渣打包带、蔗渣散渣装车带等。蔗渣散渣装车处位于锅紧靠电力车间。

（二）事故现场勘查情况

事故发生在锅炉车间蔗渣打包间的6#蔗渣打包输送胶带尾滚筒（此处未安装摄像头），距离地面0.25米，尾滚筒前过道宽度1米，右边过道宽度1侧为入料。输送胶带整体支架宽1.4米，长10米，输送胶带支架边沿与密封廊边距0.9米（即过道宽度）。输送胶带型号为B=1000×6（3+1.5）×带面宽1米、长22米），带速1.25米/秒，带底方向托滚与带尾大滚筒距离2.2米。该输送带位于蔗渣打包间二楼，为上升式作业带，已使用12年。

三、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2023年1月2日8时30分许，霞秀糖厂锅炉车间蔗渣打包间外包工李美英在岗位上操作时发现6#蔗渣打包输送带走偏，就向正在此处巡检的当班亮报告，梁才亮到现场核查后，跟李美英反馈说：“输送带确实走偏一些，但没关系，小问题不影响工作，我很快就会修好的。”说完后他立即到包输送带现场维修纠正输送带。9时许，李美英发现输送带比原来走偏更大了，就要去找当班班长梁才亮再报告情况，但找不到他，就直接到锅炉室向锅炉车间副主任黄军荣报告。黄军荣接到报告后马上到现场检查情况,发现梁才亮已被6#蔗渣打包输送带卷入带尾，左半身卡在尾滚筒下，昏迷

（二）事故救援情况

锅炉车间副主任黄军荣看到梁才亮后，大吃一惊，立即紧急关停输送带运行，组织车间员工想办法把梁才亮从尾滚筒下抢救出来，但是由于输地缠着梁才亮压在尾滚筒下，没办法把他直接救出来，工友们只好找来维修工具，拆卸压在梁才亮身上的滚筒，最后才成功将他救出来，工友们一为其做心肺复苏急救，一边找来担架将他抬到厂区路口等待救护车，黄军荣副主任同时向车间主任马庭南报告，马主任到现场后，立即拨打120急9时30分许，120救护车赶到事故现场，经120医护人员现场抢救无效死亡。随后车间主任马庭南向厂主要负责人谢勇胜报告事故情况，谢勇胜核立即向龙州县应急管理局报告，随后向龙州南华糖业有限责任公司总经理黄勇猛报告。

（三）应急处置情况

接到事故报告后，县应急管理局、工信局、人社局、县工会以及龙州镇人民政府、县公安局城南派出所立即组织工作人员赶往事故现场，开展调查处置工作。

（四）事故善后事宜

事后，龙州霞秀糖厂积极与死者家属就事故善后相关事宜进行协商，1月2日下午达成了赔偿协议，死者梁才亮于1月3日在龙州上降乡老家入土

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

梁才亮是在进行正常设备巡检工作时发生的事故，当时他接到李美英报告后，就到现场检查，看到6#蔗渣打包输送带里面有蔗渣等异物，造成偏。其在没有停机的情况下，独自擅自蹲在6#蔗渣打包输送带底方向托滚处，用左手去调试带底方向托滚时，左手袖口不慎被正在转动的输送带卷失去平衡，左半身随即倒进输送带里，被输送带卷入滚筒下卡住，造成重伤，经抢救无效死亡。梁才亮对6#蔗渣打包输送带运行过程中的危险因足，未意识到输送带在未停止运行的情况下，进行调试方向托滚纠正输送带，极易造成人身伤害的严重后果。梁才亮安全生产意识淡薄，思想麻痹存侥幸，违规进行维修作业，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

龙州霞秀糖厂安全生产管理不到位，锅炉车间虽然配备有兼职安全生产管理人员，但安全管理职责不明确，安全管理员不认真履职，对现场安到位，没有及时发现并制止梁才亮的违规维修作业，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

调查组认定，这起事故是龙州霞秀糖厂安全管理不到位，导致工人安全生产意识淡薄，违规作业造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任单位的责任认定及处理建议

龙州霞秀糖厂安全生产管理不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十五条第（六）项的规定，对事故发生负有间接责任龙州县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，对该企业给予行政处罚。

（二）事故责任人员的责任认定及处理建议

1.梁才亮，龙州霞秀糖厂锅炉车间司炉班长，安全生产意识淡薄，违规作业，造成死亡事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七和龙州霞秀糖厂《锅炉车间蔗渣带工岗位安全操作规程》“输送带运行时禁止维修”的规定。对这起事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死不再追究相关责任。

2.谢勇胜，龙州霞秀糖厂主要负责人，未按规定全面履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，建议管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）严格落实全员安全生产责任制。龙州霞秀糖厂要建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核严格开展教育培训及考核工作，要让员工深刻认识到安全生产无小事，必须掌握相关岗位安全生产知识和技能，牢记本岗位的安全生产责任制，确员工在工作中自觉遵守规章制度和安全操作规程。

（二）认真落实安全生产管理职责，加强现场安全管理。

龙州霞秀糖厂要配齐专职或兼职安全管理人员，明确安全管理人员职责，建立健全安全生产管理制度。安全管理员要认真履职，加强对生产现管理，营造员工之间互相提醒、互相制止违规违章行为、保障安全生产的风气，做到生产现场安全问题隐患全方位有人管、敢于管和及时管，及时止违规违章作业，杜绝违章违规行为，确保安全生产。

（三）开展安全警示教育工作，认真吸取事故教训，防范各类事故发生。全厂要举一反三，开展全员安全警示教吸取事故教训，严防类似事故的再次发生。根据生产工作需要，增加配备相应的安全生产管理人员，要确保安全生产巡查力度，杜绝麻痹大意、工侥幸心理，强化安全生产红线意识，从源头上防范各类事故发生。

龙州霞秀糖厂“1·2”事故调查组

2023年2月27日

网站地图 联系我们

主办：龙州县人民政府办公室 承办：龙州县信息中心 地址：广西崇左市龙州县龙州镇康平街28号

桂公网安备 45142302000001号　桂ICP备11001345号-1　网站标识码：4514230003

官方微信