language

崇左正邦畜牧发展有限公司雷平怀仁 繁殖场搅拌站 “5•23”设备拆除 吊装滑落事故调查报告

2021-07-05 11:25 来源：大新县应急管理局 【字体：大 中 小】

崇左正邦畜牧发展有限公司雷平怀仁

繁殖场搅拌站“5·23”设备拆除

吊装滑落事故调查报告

2021年5月23日上午约10时20分，崇左正邦畜牧发展有限公司雷平怀仁繁殖场搅拌站搅拌设备拆除吊装时发生水泥箱体滑落，压碰陆宏专背专受重伤后经送崇左市江州区新和镇卫生院和崇左市人民医院抢救，于2021年5月23日下午4时许因伤势过重抢救无效死亡。2021年5月24日，大新府成立大新县雷平镇怀仁村“5·23”事故调查组，调查组由县政府办、应急局、人社局、总工会、农业农村局、住建局、、公安局、雷平镇政府等部事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调查询问有关当事人和分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。现将有关事故如下：

一、事故相关单位及人员基本情况

怀仁繁殖场于2020年5月开始建设，承建土建项目（一标）为江西广顺建筑公司，施工期为120天。2020年7月28日承建方开始进住，项目建2020年10月底完成。怀仁繁殖场于2021年4月10日交付使用并投产。江西广顺建筑公司2020年6月29日与崇左正邦畜牧发展有限公司签订雷平怀仁繁项目施工合同（一标），合同规定建设用混凝土为商品混凝土。江西广顺建筑公司与雷平怀仁繁殖场搅拌站没有签订供销混凝土合同关系。

（一）大新县辉杰吊装工程有限公司

大新县辉杰吊装工程有限公司为有限责任公司（自然人独资），公司地址：在大新县雷平镇车站村车站街74号，统一社会信用9145XXXXXXXXXXXXXXX,法人：农立军，注册资金980万元。经营范围：道路公物运输，机械设备租赁，建筑工程用机械销售，装卸搬运，交修，信息技术咨询报务，工程管理服务，汽车拖车、救援、清障服务，汽车零部件销售，建筑材料销售。

农立国。身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXX，持有建设机械施工操作证，操作项目：汽车式起重机操作，证号：0861XXXXXX。

（二）怀仁繁殖场搅拌站

怀仁繁殖场搅拌站为个体经营，无工商营业执照，专门为雷平怀仁繁殖场土建项目供应混凝土而建。股东有马世友和杜军泓，马世友占60%军泓占40%股份。马世友：大学文化，隆安县中等职业技术学校老师，身份证号：4521XXXXXXXXXXXX；杜军泓，四川人（无法取得联系），2021雷平怀仁繁殖场土建项目完工后已回四川老家。搅拌站与施工方（江西广顺建筑公司）没有签订混凝土供销合同关系。

（三）柴生保

柴生保，男，身份证：1422XXXXXXXXXXXXX，住址：山西省应县白马石乡上黑峪村3号。柴生保与张峰为马世友的债权人。

（四）死者：陆宏专，南宁市隆安县古潭乡振义村人龙布内屯11号农民，身份证号：4521XXXXXXXXXXXXXXX，事故前一直是马世友搅拌站2021年5月18日，马世友派他到雷平搅拌站负责组织工人拆除搅拌设备，同时负责联系吊车及运输车辆。

二、事故类型

物体打击

三、死者基本情况

死者：陆宏专，南宁市隆安县古潭乡振义村人龙布内屯11号农民，身份证号：4521XXXXXXXXXXXXXX，事故前一直是马世友搅拌站管理

四、事故经过及救援情况

2021年春节前，雷平怀仁繁殖场建设完工后，因马世友和杜军泓欠张峰和柴生保债务大约三十二万元，春节后马世友陆陆续续还了约8万元（经杜军泓同意）和张峰商定：以雷平怀仁繁殖场搅拌站搅拌设备以15万元抵债给张峰和柴生保。马世友安排搅拌站管理员陆宏专联系运输车辆、织工人拆除，拆除人工费用、吊装费和运输费用由张峰和柴生保支付。

春节过后，雷平镇政府国土所通知雷平怀仁繁殖场场长韦乃纪拆除搅拌站设备，给占用土地进行复垦。韦乃纪电话通知马世友。事故发生前次打电话给张峰，要求尽快把搅拌设备拉走。

2021年5月18日，陆宏专电话联系柴生保，让柴生保开车来接他去雷平怀仁繁殖场搅拌站看搅拌设备。大约晚上七点多到搅拌站，柴生保看决定暂时不拆不拉，等靖西那边基地平整好后再过来拉设备。2021年5月19日早上，柴生保和陆宏专返回大新中医院后，陆宏专下车，柴生保自己安。2021年5月21日早上，陆宏专又打电话催柴生保来接他去雷平怀仁搅拌站组织工人拆除设备。柴生保就叫上工友杨宝庆开车到隆安县古潭乡接大约上午11时他们三人一起来到大新境内，陆宏专就打电话给农玉林（雷平镇左安村人，原来在怀仁搅拌站开铲车）帮忙找工人拆除搅拌设备。农友农继东（雷平镇怀礼村渠坤屯人）帮忙找人，农继东找到本屯的农进军、全旭深、农建彪，他们四人于当天下午3点多到搅拌站查看现场，与柴工钱，每天300元。2021年5月22日他们四人到搅拌站开始拆除设备固定螺帽等。当天下午4时17分，陆宏专通过电话联系大新辉杰吊装有限公司军：23日定一辆吊车到雷平怀仁搅拌站吊装搅拌设备，农立军就安排农立国（其弟）去吊装，陆宏专又联系了三辆大货车。

2021年5月23日早上七点，柴生保、杨宝庆、陆宏专7点钟就到搅拌站，八点钟农继东等四个工人开始进场做工，九点钟吊车和三辆货车开地，当时柴生保指挥吊车起吊设备，因为担心货车装得少，吊车先起吊小设备放车箱底，吊装设备顺序都是柴生保安排指挥，他也一直在货车车箱脱钢丝绳，到了10时多开始起吊前方右边水泥箱体下面黄色带电机的水泥输送管道，水泥输送管道通过绳子和葫芦吊已经放到箱体底部的地面上，输送管道太重，人工无法抬出箱体下面。吊车右侧前方还有一台比箱体还高的搅拌机，柴生保在货车上没法看清吊装位置，叫在厨房休息的陆宏专指挥吊装。陆宏专到达吊装地方后就钻进箱体下面，用钢丝绳捆绑水泥输送管道，然后走出箱体侧边，叫工人离开后叫吊车师傅（农立国）收紧钢泥输送管道拉出箱体外面，他和农建彪还是靠近水泥箱体下方，没有意识箱体会滑落，因为起吊左边第一个箱体下面水泥输送管道也是这么操作，专指挥和进去捆绑输送管道。因箱体与六根支撑钢柱已经全部松开了固定螺帽，支座柱与地面水泥基座又没有固定螺帽，水泥箱体已经处于不稳定吊车开始收紧钢丝绳提升时，钢丝绳碰到水泥箱体，箱体往后滑落，落下箱体压中陆宏专身体，陆宏专身体往箱体外面倒下，身体胸部以下倒在两座中间，头部在箱体外面，因下面有3条30公分高水泥基坐顶住，落下箱体没压中陆宏专的身体。

事故发生后，陆宏专意识还比较清醒，还能和工友说话，但背部和大腿已经发青发紫。工友们把陆宏专抬到厨房饭堂，然后打电话报120，1要等一个钟三十分才能赶到，在事故现场的繁殖场员工蒙鹏冲打电话给繁殖场韦乃纪场长。韦乃纪赶到事故现场，电话通知马世友。韦乃纪用自己陆宏专送到崇左市江州区新和镇卫生院抢救，杨宝庆随同。到达新和镇卫生院后，经当班医生检查，因无急救和检查设备，建议送崇左市人民医院和镇卫生院找来救护车，给陆宏专输了液，然后就用救护车送陆宏专到崇左市人民医院抢救，车上还配了一名医生和一名护士。韦乃纪和杨宝庆也跟送崇左市人民医院。

陆宏专因伤势过重，经崇左市人民医院医生抢救无效，于2021年5月23日下午4时许死亡。

五、事故现场基本情况

1、根据2021年5月22日事故前现场照片图和5月23日事故后视频显示，当天吊车起吊现场：吊车右侧为搅拌机，搅拌机正前方为左右两个独体，右边水泥箱体已往后落下横在地面水泥基座上。箱体长6m,宽2.3m，箱体底座与箱体高度4.52m。每个水泥箱体用6根独立四方钢柱支撑，钢柱四方钢板，与箱体底座连接四方钢板开有4个固定螺丝孔，四方钢柱为长0.15m,宽0.15m，高2m。

2、水泥基座三条，基座长5.6m，宽0.6m,高0.3m；3条基坐间距2.3m。

六、事故原因

（一）直接原因

1、吊车违章操作、盲目起吊。 起吊顺序和方法不对，起吊顺序应该是从上往下起吊设备；起吊方法应该是垂直起吊，而吊车采用斜拉和斜操作造成钢丝绳触碰水泥箱体，在钢丝拉力推动下造成箱体滑落。

2、拆除搅拌设备固定螺丝顺序错误。水泥箱体未起吊前不应该松开与支撑钢柱固定螺母。

（二）间接原因

1、水泥箱体安装存在缺陷，支撑钢柱与地面无固定螺栓。

2、员工没有经过安全教育培训，安全意识淡薄。

3、拆除吊装现场管理混乱，管理人员冒险指挥，冒险作业。

4、吊车没有配备相应资质的现场指挥员。

5、吊车司机未认真履行安全管理职责，没有查看起吊现场安全环境，在人员未离开危险作业区时和视线不清就冒险起吊。

6、拆除现场和起吊现场没有安全操作规程

七、事故性质

因拆除现场无安全管理制度和安全操作规程，安全管理不到位，拆除顺序和起吊方法错误，员工冒险指挥和冒险作业是造成事故直接原因因，雷平怀仁繁殖场搅拌站“5·23”设备拆除吊装滑落事故造成一人死亡，是生产安全责任事故。

八、事故处理建议

（一）大新县辉杰吊装工程有限公司

大新县辉杰吊装工程有限公司没有建立健全各项安全管理制度和安全操作规程；现场没有配备专职起重指挥员；吊车司机农立国安全意识淡时没有查看现场安全环境，起吊物上方存在不稳定的箱体仍违章起吊；起吊点存在盲区，随便听取没有专业指挥员资质的人员指挥；起吊水泥箱体输送管道时采取斜拉斜吊方法，起吊当中因钢丝绳的拉力碰到不稳定的箱体造成滑落，属于违章起吊行为，违反起重安全操作规程：“起重机应该置起吊，禁止斜拉斜吊；起重机起吊时，禁止任何人在起吊物下方工作和停留”，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十、五十四、五十六条是发生事故的直接原因，对事故负有主要责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十一条规定，应当依法承担赔偿责任。建议由大新县局给予大新县辉杰吊装工程有限公司行政处罚。

（二）雷平怀仁繁殖场搅拌站

2021年春节前雷平怀仁繁殖场土建工程完工后，雷平镇政府国土所通知雷平怀仁繁殖场要收回土地进行复垦。雷平怀仁繁殖场搅拌站主要负友、合股人杜军泓因欠张峰和柴生保债务，商定把雷平怀仁繁殖场搅拌站搅拌设备以15万元抵押给张峰和柴生保（双方无签订抵押协议）。马世友催张峰把设备拉走。马世友安排搅拌站管理员陆宏专负责组织工人拆除，负责联系吊车和运输车辆。拆除人工费、吊装费，车辆运输费由张峰和付。

搅拌站从安装到拆除没有建立健全各项安全管理制度和安全操作规程；搅拌站安装时存在缺陷，六根独立支柱箱体四方钢柱与地面水泥基柱固定螺丝栓；没有制定专门安全拆除方案；搅拌站主要负责人马世友没有到现场排查安全隐患；拆除工人没有配戴安全帽等劳动防护用品；现场管岗前教育培训，安全意识淡薄；没有为职工交纳工伤保险；现场管理者冒险作业等。搅拌站主要负责人马世友没有落实企业安全主体责任，违反《共和国安全生产法》第四条、第五条、十七条、十八条、二十二条、二十五条、四十一条、四十二条、四十八条等规定，对事故负有主要责任，根人民共和国安全生产法》第一百一十一条规定，应当依法承担赔偿责任。建议大新县雷平镇政府对怀仁繁殖场非法搅拌站给予取缔，由大新县应急照相关法律规定给予搅拌站主要负责人马世友行政处罚。

（三）柴生保

柴生保负责到雷平怀仁繁殖场搅拌站现场验收设备和支付工人拆除费、吊车费和运输费，在拆除和吊装设备当中，担心运输车辆装得不满，成本，柴生保亲自指挥吊车司机吊装，在拆除吊装设备当中不按安全顺序拆除和吊装，盲目指挥，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条条、五十六条、五十八条等规定，是发生事故的主要原因之一，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十一条规定，承担赔偿责任。

（四）陆宏专

陆宏专作为搅拌站管理员，负责组织搅拌站安装施工，在安装水泥箱体当中存在缺陷，六根独立支柱箱体四方钢与地面水泥基柱没有安栓；负责组织拆除设备时没有认真履行安全管理职责；没有对现场隐患排查和做好防范措施；本人安全意识淡薄，进入危险作业区指挥起吊设备业。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、十八条、二十二条、二十七条、五十二条、五十四条等规定，是发生事故的主要原因之一，对事有责任。因陆宏专在发生事故当中已经死亡，建议不再追究责任 。

（五）其他建议

由事故引发的赔偿责任，由事故责任方协商调解或民事诉讼解决。

九、事故防范措施及整改意见

1.大新县雷平镇政府加强对辖区生产企业、在建工地开展安全隐患大排查大整治，特别注意检查正邦公司在雷平在建的两个养殖基地，严生。

2.住建管理部门在全县范围内开展安全大检查，全面落实企业安全主体责任，建立健全企业全员岗位安全生产责任制，完善企业内部工作协制，严格施工现场安全管理，强化施工现场人员、施工工艺的监督检查，从源头上堵住漏洞。加强对建设项目安全大检查，着重检查建设项目"时"；检查小私营、小民营安全施工条件，取缔无证经营建筑行业。

3、加强对生产经营单位职工安全教育培训进行督查。单位主要负责人和安全管理人员要经过安全教育培训并考核合格；特种作业（电工作械作业,电、气焊作业,登高架设作业等）人员,必须经专门培训、考试合格并取得特种作业上岗证,方可独立进行特种作业。

4、督促建设单位加强对外项目承包单位安全管理，严格把关承包单位经营资质，对不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人不予承加强对外包单位安全生产工作协调和管理，签订好安全管理协议，做好安全告知等工作，做好各项防范措施，杜绝事故发生。

大新县雷平镇怀仁村"5·23"事故调查组

2021年7月2日