港北区武乐镇东南村冯屋屯拱桥附近“4.29”触电伤亡事故调查报告

2020-10-16 16:05 来源： 贵港市港北区应急管理局

2020年4月29日中午13时许，陈某章等人在武乐镇东南村运输木材经过冯屋屯拱桥附近跨越屯路线缆下方时，发生触电伤亡事故。事故造成1死者陈某章，男，33岁，桂平市白沙镇人，伤者李某宁，男66岁，武乐镇东南村人。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，港北区人民政府成立了武乐镇东屯拱桥附近“4.29”触电伤亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、区应急管理局、区工业和信息化局、武乐镇人民政府、武乐派出所、区文化体育旅游局、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理以及事故防范和整改措施

一、基本情况

（一）木材运输车辆情况

1.车辆所有人。

号牌为桂R627XX中型自卸货车，行驶证和相关证件信息登记车辆所有人为袁某辉。 2019年10月何某彬和袁某辉协议购车，车辆产权归何某彬

2.车辆行驶证登记信息。

车辆行驶证登记所有人袁某辉，使用性质货运，品牌型号乘龙牌LZ3050RXX，车辆识别代号LGGR0B127DL8065XX，发动机号码JIGL5D00册日期2013年4月2日，发证日期2018年7月20日，档案编号4508004545XX，核定载人数3人，总质量5490Kg，装备质量3305 Kg，核定载质Kg，外廓尺寸6998×2490×3300mm，强制报废期止：2028年4月2日，检验有效期至2021年4月。

3.机动车登记及变更信息。

2013年4月2日登记，机动车所有人为贵港市港润物流有限责任公司玉林分公司，组织机构代码证书5615726XX，登记机关广西壮族自治区玉局交通警察支队，机动车登记编号桂KB09XX。

2018年7月20日转移登记，机动车所有人为袁某辉，登记机关广西壮族自治区贵港市公安交通警察支队，机动车登记编号桂R627XX。

道路运输证信息（待理证）：编号桂交运管贵字4508003201XX，业户名称袁某辉，地址广西桂平市大湾镇榄塘村袁屋屯，车辆号牌桂R62色），经营许可证号4508000204XX，经济类型个体，车辆类型中型自卸货车，吨（座）位1990 Kg，车辆尺寸长6998毫米，宽2490毫米，高33

（二）跨越事故现场屯路线缆

1.武乐东南村户线。中国电信股份有限公司贵港分公司的通信线缆武乐东南村户线（以下简称电信线缆），被广西广播电视信息网络股份有限分公司网络线缆武乐东南村干线（以下简称广电线缆）附挂，跨越事故现场屯路段加装反光标识套管。经现场实地测量，屯路正上方电信线缆最低垂直距离4000mm。

2.武乐东南村干线。广西广播电视信息网络股份有限公司贵港分公司网络线缆武乐东南村干线，附挂电信杆路，跨越事故现场屯路段与电信线光标识套管。经现场实地测量，屯路正上方广电线缆最低处与路面垂直距离4000mm。电信线缆、广电线缆与10KV电力线路A、C相线垂直距离不

3.10KV江头线冯屋支线。贵港供电局港南供电分局负责管理的10KV江头线冯屋支线（以下简称10KV电力线路），ABC三角排列，在电信线线缆上方，跨越事故现场屯路。经现场实地测量，屯路正上方10KV电力线路A、C相线最低处与路面垂直距离4900 mm。

（三）其他情况

1.本案树主。陈某源，男性，汉族，广西贵港市港北区武乐乡东南村陈屋屯人。系伐木作业业务介绍人李某宁妻弟。

2.本案伐木业务介绍人。李某宁，男性，汉族，住址广西贵港市港北区武乐乡东南村公桥屯。系树主陈某源姐夫。

3.业余林木砍伐人。袁某杰、袁某、陈某新、陈某章等人，农闲之余受雇李某宁在村屯附近砍伐木材。

(四)现场勘查情况

1.事故发生当天当地的天气情况：多云，最高气温32℃，最低气温21℃，东南风2级。

2.事故发生现场有关情况:事故发生地点位于冯屋屯屯路，水泥路面，距村路20米左右。桂R62XXX已经驶离事故现场。事故发生点路面中间有迹点上方为跨越屯路共杆路的电信线缆、广电线缆，反光标识套管被桂R62XXX货车上的木材刮擦后损毁，10KV电力线路在电信线缆、广电线缆越，电力线路无损。

（五）桂R62XXX装载勘查情况

事故发生当日对桂R62XXX本次装载情况进行勘查，车辆外廓尺寸长6998mm，宽2490mm，高3300mm，货厢内部尺寸长4500mm，宽23高800mm。经勘查测量：本次木材装载质量21180Kg,超过核定载质量19190 Kg；木材顶端至车轮底端的距离为4220 mm，超高装载920 mm。

二、事故发生经过和事故救援处置情况

（一）事故发生的经过

4月27日晚上，李某宁电话通知袁某杰等人第二天到武乐镇东南村李屋屯砍伐木材。

4月28日早7时30分，袁某杰、袁某、陈某新和陈某章等人到武乐镇东南村李屋屯的陈某源林地，开始砍伐木材。砍伐中，他们认为这次砍伐质比速生桉木坚硬，一天也砍伐不了多少吨，如果按吨计算工钱相当不划算。树主陈某源和李某宁来到了砍伐作业现场后，经过协商，约定本次砍工钱按天计算，由树主陈某源支付。12时许，砍伐木材人员到陈某源家吃午饭。饭后到砍伐地点休息1小时左右，继续砍伐，18时收工回家。

4月29日7时30分，袁某杰等人到达砍伐地点，继续砍伐木材。10时许，李某宁介绍运输木材的货车司机何某彬驾驶桂R6277XX到达砍伐现场何某新介绍的装载机手欧某庆也开装载机同时到达，开始装载木材上货车。按照分工，欧某庆用装载机把木材装上货车，陈某章和何某彬负责在货装上货车的木材码齐。由于不按吨计算工钱，李某宁要求尽量多装，要不然第二车装不完。袁某杰、袁某、陈某新等3人在装载点附近砍伐树木。木材装载完成，装载机手欧某庆因有事先回家了。袁某杰、袁某、陈某新等3人来到装载点，准备跟随货车出来，计划到陈某源家吃午饭。他们一车从李屋出发，李某宁驾驶小轿车，陈某章搭乘陈某新的摩托车，袁某杰、袁某各开一台摩托车，一路跟在货车的后面。陈某源在砍伐现场稍作整着出来了。他们一行沿着冯屋屯向北方向走了几百米左右，桂R627XX准备经过跨越屯路线缆下方时，由于电信线缆和广电线缆不够高，车顶的木碰到线缆了，无法正常通行，何某彬把货车停了下来。跟随在货车后的人也相继停车，袁某杰叫袁某到前面去看木材碰到线了没有，袁某听到后开货车的前面停下，还没把摩托车停好，坐陈某新摩托车的陈某章已经下车并从货车的爬梯上车顶。陈某章到车顶后弯腰双手提高通信缆线，何某彬货车，车辆移动过程中，陈某章站直身体，头部碰到了电力线路上端的B相线，下面的人看到陈某章触碰高压线瞬间，产生脸盆般大的火球，打火像煎鸡蛋的声响，陈某章倒下后压在A相线上。事故发生后，为防止事故扩大，袁某杰、袁某、陈某新不敢盲目施救。陈某源为使陈某章与电线分车前面用干木头推陈某章，但是推不动。李某宁见状，从车后侧爬到车顶的木材上，用手拉陈某章的脚，刚碰到陈某章的脚就被触电了，被电击晕的木头上。

（二）事故救援处置情况

事故发生后，在场人员不敢再冒险进行救援，为了把上面受伤人员救下来，何某彬只能往后倒车。倒车后，陈某章从高压线上掉下来，摔落在血从嘴巴、耳朵流出来，脸色变黑。陈某新等人对陈某章进行心肺复苏抢救。同时，袁某打了120急救中心电话求救，120急救中心回复称路途远杂，到达事故地点至少需要1小时左右，为不耽误抢救伤员，请袁某等人先联系武乐卫生院对伤者进行抢救。何某彬停车后，立即爬上车顶，把晕

宁的头扶起来，紧跟着陈某源也上到车顶，协助何某彬用矿泉水淋李某宁的脸部。几分钟时间，附近村屯的群众闻讯到达事故现场。袁某跑到附近借来竹梯，对李某宁开展救援。这时，李某宁稍微恢复了意识，何某彬和陈某源在车上把李某宁顺竹梯传下来，车下人员接住李某宁。把李某宁从地面之后，众人又对陈某章进行心肺复苏抢救。何某彬的哥哥何某新也把村医接到事故现场对陈某章展开抢救，在白沙派出所工作的陈某章兄弟赶场。群众用私家车把李某宁送到武乐镇卫生院抢救。1个多小时之后，贵港市人民医院120医护人员到达，在现场对陈某章进行抢救。陈某章因伤经抢救无效死亡。之后，市公安局武乐派出所、武乐镇政府、港北区应急局的人员到达事故现场处置。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

依据《企业职工伤亡事故分类 》（GB 6441-1986）有关标准，核定事故造成人员死亡1人，受伤1人。

事故造成1人死亡。死者陈某章，男，33岁，桂平市白沙镇人。事故发生后受伤，经抢救无效死亡。

事故造成1人受伤。伤者李某宁，男，66岁，武乐镇东南村人。事故发生后受伤，经送武乐镇卫生院抢救处置后转送贵港市人民医院救治。

（二）直接经济损失情况

因事故没有完成善后处理，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）标准和规定，无法核定事故直接经济损失。

四、事故发生的原因和事故性质

经事故调查组现场勘验、调查取证、综合分析，该事故原因和性质认定如下：

（一）直接原因

陈某章安全意识淡薄，在未采取安全措施的情况下，冒险上货车顶弯腰提起线缆，货车向前移动过程中，起立时头部触碰电力线路，是造成触直接原因。李某宁盲目冒险施救触电受伤，导致事故损失扩大。

（二）间接原因

1.安全培训缺失。木材砍伐作业人员、木材砍伐介绍人、树主、货车司机均未经安全培训，缺乏基本的安全知识，不具备发现事故隐患或者辨安全因素的能力，违反操作规程，事故预防和应急处理能力不强，盲目冒险作业。

2.违反规程盲目蛮干。桂R627XX货车违规超高装载，木材装载质量21180Kg,超过核定载质量19190Kg；木材顶端至车轮底端的距离为4220高装载920mm。超高在跨越屯路下方线缆不能正常通行时，未采取降低木材高度等安全有效措施，人员违规冒险上车顶提线强行通行，导致事故发

3.隐患排查治理不落实。冯屋屯路硬化路面后，路基抬高，路面上升，跨越屯路上方的线缆与路面的垂直距离也相应减小。相关单位在隐患中，没有发现线缆与路面距离不足，也没有发现电力线路与通信线缆安全距离不足，隐患得不到及时有效治理。电信线缆、广电线缆与道路4000mm，与上方的电力线缆垂直距离不足2000 mm；10KV电力线路A、C相线最低处与路面垂直距离4900 mm。

（三）事故性质

经调查认定，武乐镇东南村冯屋屯拱桥附近“4.29”触电伤亡事故是一起生产安全责任一般事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1.中国电信股份有限公司贵港分公司。事故发生路段通信线缆与道路、电力线路交越安全距离不足，多次安全巡视工作中未发现，事故隐患未治理，导致事故发生。对事故负有责任。

2. 广西广播电视信息网络股份有限公司贵港分公司。事故发生路段通信线缆与道路、电力线路交越安全距离不足，多次安全巡视工作中未发隐患未得到有效治理，导致事故发生。对事故负有责任。

3. 贵港供电局港南供电分局。事故发生路段电力线路与道路、通信线路交越安全距离不足，多次安全巡视工作中未发现，事故隐患未得到有导致事故发生。对事故负有责任。

4.何某彬。桂R627XX车主，司机，取得驾驶证及运输资格证时已经接受有关法律法规知识的培训，具备相应的安全知识。但安全观念淡薄，车载物规定，超重超高装载木材未制止，驾驶超重超高货车在跨越屯路线缆下方不能正常通行时，未采取卸下超高部分的木材等安全措施。明知

通信（网络）线缆上方有电力线路，存在触电风险。有人违规到车顶提线未制止，冒险驾驶货车通行，导致事故发生。对事故负有直接责任。

5.陈某章。本案砍伐木材人员，木材装载人员，载重货车超高不能在跨越电路线缆下方正常通行时，明知通信（网络）线缆上方有电力线路，风险，人员靠近会发生触电事故，冒险到车顶提高线缆让货车通行，不慎触碰高压电力线路触电，导致事故发生。对事故负有直接责任。

6.陈某源。本案树主，要求超重超高装载木材。载重货车超高在跨越屯路线缆下方不能正常通知时，未要求采取卸下超高部分的木材等安全措通信（网络）线缆上方有电力线路，存在触电风险，人员靠近会发生触电事故。在陈孙章上车顶提线时未制止，何某彬驾驶货车通行不制止，导生。对事故负有责任。

7.李某宁。本案林木砍伐介绍人，装载时要求超高装载木材。货车超高在跨越屯路线缆下方正常通行时，未要求采取卸下超高部分的木材等安明知通信（网络）线缆上方有电力线路，存在触电风险，人员靠近会发生触电事故。在陈某章到车顶提线时未制止，何某彬驾驶货车通行不制止，发生。对事故负有责任。

8.袁某杰、袁某、陈某新等3人。业余林木砍伐人员，在本事故中不负事故责任。

9.欧某庆。装载机操作手，在本事故中不负事故责任。

（二）对事故责任者的处理建议

1.中国电信股份有限公司贵港分公司。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条的规定，建议由主管部门责令限期30天内消除武乐镇东屯通信线缆跨越屯路处安全距离不足的隐患。拒不执行或者不完成整改的，责任停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

2.广西广播电视信息网络股份有限公司贵港分公司。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条的规定，建议由主管部门责令限期30天内镇东南村冯屋屯网络线缆跨越屯路处安全距离不足的隐患。拒不执行或者不完成整改的，责任停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

3.贵港供电局港南供电分局。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条的规定，建议由主管部门责令限期30天内消除武乐镇东南村冯屋路跨越屯路处安全距离不足的隐患。拒不执行或者不完成整改的，责任停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。

4.何某彬。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一、三、四项规定，建议由安全生产监督管理部门给予警告，并对其处100万元以下的罚款。

5.陈某源。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项、第四项规定，建议对其免予经济处罚，由安全生产监督管理部门给予警

6.李某宁。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项、第四项规定，建议对其免予经济处罚，由安全生产监督管理部门给予其

7.陈某章。根据安全生产法律法规的有关规定，应当追究责任。鉴于其在该起事故中遇难，建议免予追究其法律责任。

六、事故防范建议和整改措施

武乐镇东南村冯屋屯拱桥附近“4.29”触电伤亡事故的发生，教训十分深刻。提出以下事故防范和整改措施：

（一）落实安全生产主体责任。中国电信股份有限公司贵港分公司、广西广播电视信息网络股份有限公司贵港分公司、贵港供电局港南供电分步建立健全事故隐患排查治理制度和建档监控等制度，明确主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责机制，保证事故隐患排查治理所需级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查和监控责任制。定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事事故隐患排查不能局限于倒杆、断杆、断线、树障、坠线等，还要严格按照有关安全生产的法律、法规、规章及行业标准对交越的其他线缆、道路跨越的构建筑物等安全距离的排查，对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息和档案，并按照职责分工实施监杜绝类似事故发生。

（二）提高风险辨识和预防事故能力。相关从业人员要自觉参加安全生产教育和培训，具备所从事工种的所需的安全生产知识，了解所从事工受的职业伤害和伤亡事故，熟悉安全操作技能、自救互救、急救方法和现场紧急情况的处理措施，具备辨识事故隐患风险或者其他不安全因素的能

林木砍伐及相关人员在野外、林地作业时，要针对林间、野外作业情况复杂多变等特点，合理安排作业时间，预防高处坠落、车辆伤害、物体械伤害、森林火灾、坍塌、触电等事故及防范毒虫猛兽、山洪、泥石流、雷击等伤人事件的发生，确保安全。

木材运输人员要严格遵守相关法律法规，不得超速行驶。机动车载物不得超过机动车行驶证上核定的载质量，严禁超载。复杂路段难以正常通采取有效的安全措施，确保安全通行。