

峒中镇G219线10001KM+600M处“12•15”事故调查报告

2026-04-06 10:30 来源：防城港市防城区交通运输局

2025年12月15日13时55分许，河北XX建筑工程有限公司人员刘某驾驶鄂F*****号重型栏板货车，沿G219线行驶至防城港市防城区峒中镇10001KM+6正三轮载货摩托车发生碰撞，造成1人死亡、两车不同程度损坏的一般道路交通事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，防城区人民政府成立由区交通运输局牵头，防城公安分局、防城交管民政府等单位组成的事故调查组（以下简称事故调查组），邀请区人民检察院、区人民法院、区纪委监委派员参与调查。调查组通过现场勘查、调取资和性质，提出处理建议及防范整改措施。

经调查组调查认定：本起事故系韦某醉酒后违法驾驶机动车引发的一起道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.中铁XX集团有限公司（XX公司）：事故路段G219 线10001KM+600M施工项目总承包单位，负责施工现场安全管理、交通组织、安全设施设置及应

2.河北XX建筑工程有限公司：事故相关劳务分包单位，当事人刘某系该公司人员，负责驾驶鄂F*****号重型栏板货车在施工路段开展相关作业。

（二）当事人基本情况

1.刘某，男，1965年11月出生，身份证号：4114**********，准驾车型 C1，初次领证2009年08月06日，驾驶证长期有效，系鄂F*****号重型栏板
无伤害；经检测，血液中未检出乙醇和毒药物成分。

2.韦某，男，1964年09月出生，身份证号：4528**********，准驾车型E，初次领证2010年12月13日，系桂E*****号正三轮载货摩托车驾
171.91mg/100mL，属于醉酒驾驶。

（三）涉事车辆基本情况

1.鄂F*****号重型栏板货车：车辆识别代号LXUX**********，发动机号S06M******；车辆状态逾期未年检，未按规定投保机动车交通事故责任强
长度310cm、距地面高度143cm。

2.桂E*****号正三轮载货摩托车：车辆识别代码L2BB**********，发动机号98******；车辆状态逾期未年检、暂扣，未按规定投保机动车交通事

（四）涉事车辆技术鉴定情况

经司法鉴定机构检验鉴定：

1.鄂F*****号重型栏板货车：制动、转向、行驶系、照明装置均符合技术标准。

2.桂E*****号正三轮载货摩托车：制动系效能不符合技术标准，转向系效能符合技术标准，照明信号装置无法检测。

3.痕迹鉴定确认：摩托车与货车超限运载的标志牌立柱发生碰撞，货车车体无直接碰撞痕迹。

（五）涉事单位安全管理情况

1.XX公司（总包）：作为施工路段总包单位，施工现场交通安全管理不到位，未按规范设置完善的施工警示标志、安全防护设施及视频监控，日常
薄弱环节。

2.河北XX建筑工程有限公司（劳务分包）：对作业人员及作业车辆管理不到位，未严格核查驾驶人准驾资质、车辆年检及保险状态，未规范货物装

（六）事故路段情况

事故发生于防城港市防城区峒中镇G219 线 10001KM+600M 处，为XX公司总承包施工路段。道路呈东西走向，宽度850cm，中央黄色实线分隔，单向
设置视频监控，还未完善施工警示及交通附属设施。

（七）事故发生经过

2025年12月15日13时55分许，河北XX建筑工程有限公司人员刘某驾驶鄂F*****号重型栏板货车，自离火村（东）往江口村（西）方向行驶至G219线
号正三轮载货摩托车自江口村（西）往里火村（东）方向行驶，两车在道路南侧车道内发生碰撞，造成韦某当场死亡、两车不同程度损坏的一般道路交通
门迅速到场处置。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故共造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB6721-86），事故直接经济损失共计27万元（包含丧葬费、死亡赔偿金、

截至报告撰写之日，刘某已全额支付27万元赔偿款，与死者韦某家属达成赔偿协议并取得谅解书，民事赔偿及善后事宜全部处理完毕。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，防城港市公安局交通管理支队防城大队接到报警后第一时间赶赴现场，开展现场警戒、交通管制、勘查取证、防止二次事故等工作。

防城区道安办迅速启动道路交通事故应急预案，组织协调消防救援、医疗救护、交通运输、应急等部门赶赴现场联动处置；医疗救护人员及时开展

防城区峒中镇人民政府及时介入善后工作，与死者韦某家属沟通安抚，协助办理尸体存放、火化等手续，全程跟进赔偿协商事宜。

XX公司作为总包单位立即派员到场，配合开展现场警戒、交通疏导、秩序维护及事故调查等工作。

（二）事故应急处置评估

本起事故应急救援处置工作响应及时、联动高效、措施到位。防城区应急管理局、峒中镇政府、公安交管、消防救援、医疗救护、交通运输、XX公
疏导、证据固定、善后安抚同步推进，有效避免次生、衍生事故，家属情绪稳定，未产生负面舆情，应急处置达到预期目标。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

1.韦某醉酒后驾驶机动车上道路行驶，是造成本起事故的直接原因和主要原因。

韦某血液乙醇含量高达171.91mg/100mL，处于严重醉酒状态，判断力、反应力、操控能力显著下降，无法及时发现危险并采取有效避让措施，直接

2.韦某驾驶的正三轮载货摩托车逾期未年检、制动系统不符合安全技术标准，车辆存在安全隐患，加重事故后果。

（二）事故间接原因

1.刘某存在准驾不符、驾驶逾期未年检车辆、载货长度超限等违法行为，对事故发生及后果存在一定影响。

2.河北XX建筑工程有限公司作为劳务分包单位，对作业人员、作业车辆安全管理、资质审核、装载管控不到位，安全管理制度落实不严。

3.XX公司作为施工总包单位，施工现场交通安全管理不到位，警示标志、防护设施、监控设备不完善，日常巡查管控不足。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

韦某已在事故中死亡，依法免予追究行政及刑事责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

刘某存在准驾不符、车辆逾期未年检、载货超限等交通违法行为，鉴于其主动报警、积极配合、全额赔偿、取得家属谅解，认错态度好，善后处置

（三）对事故有关企业的处理建议

1.河北XX建筑工程有限公司（劳务分包）：对人员、车辆安全管理不到位负有责任，建议由总包单位责令限期整改，加强人员安全教育、车辆资质

2.XX公司（总包）：对施工路段安全管理、设施设置、交通管控不到位负有管理责任，建议由业主单位依法约谈公司相关负责人，责令限期全面整

（四）其他处理建议

本事故民事赔偿已全部履行完毕，赔偿协议、谅解书、支付凭证存档备查。

五、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三堵塞安全管理漏洞，有效防范和减少类似事故发生，结合事故原因及辖区实际，提出以下整改和防范措施:

（一）从严整治酒驾醉驾，强化安全宣传警示

以本起事故为典型案例，在峒中镇及周边乡镇、施工工地、村屯开展 “醉驾肇事、害人害己” 专题宣传，通过广播、宣传栏、微信群、入户告知驾驶人守法意识和安全意识。

（二）强化辖区在建交通项目施工安全管理

交通运输、应急管理等部门督促辖区在建交通项目全面规范施工现场安全警示、围挡防护、交通疏导等措施，严格落实施工现场安全管理要求，确路段通行安全。

（三）压实总包与分包单位安全生产责任

严格落实施工总包单位安全生产首要责任、劳务分包单位直接责任，强化作业人员、施工车辆、装载作业全流程管理，严禁准驾不符、无证人员上路行驶，做到隐患不清零、车辆不上路。

（四）加强重点车辆源头管控与路面执法

公安交管、交通运输部门开展货车、三轮摩托车、正三轮载货摩托车专项整治，重点查处逾期未年检、未投保交强险、准驾不符、超限装载、酒驾安全隐患。

（五）健全部门联合监管与应急处置机制

建立交通、公安交管、应急、乡镇、施工单位联合检查、联合宣传、联合执法机制，定期开展施工路段与农村道路安全隐患排查整治。完善道路救援、交通疏导、善后处置能力，坚决防范类似事故再次发生。

峒中镇G219线10001KM+600M处

“12·15”事故调查

主办：防城区人民政府 管理维护：防城区人民政府信息中心

地址：防城区防北路112号 邮编：538021 电话：0770-2211210（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备09005399号 网站标识码 ：4506030003 桂公网安备45060302000010号