岑溪市铁炉红花岗岩矿“3•6”安全事故调查报告

2019-04-30 01:58　来源：岑溪市应急管理局　作者：广西梧州岑溪市人民政府门户网站

2019年3月6日零时12分，岑溪市铁炉红花岗岩矿发生一起机械伤害事故，造成一名男性工人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律、法规的规市人民政府关于成立岑溪市铁炉红花岗岩矿“3·6”安全事故调查组的通知》（岑政办发〔2019〕13号）要求，由市人民政府牵头，市政府办安全监管局、市公安局、市国土资源局、市总工会和三堡镇政府等单位人员组成安全事故调查组（名单详见附件），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘察、查阅资料、取证、调作，已查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，已对事故的性质和责任进行了认定，对有关责任单位和人员提出处理建议发生的原因及存在问题，提出了整改建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生的时间

2019年3月6日零时12分。

（二）事故发生的地点

位于岑溪市三堡镇蒙冲村岑溪市铁炉红花岗岩采石作业平台。

（三）事故发生单位

岑溪市铁炉红花岗岩矿。

（四）事故类型

机械伤害。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者彭时胜，男，身份证号码：352227********5154，福建省福州人，岑溪市铁炉红花岗岩矿开采承包方岑溪市金圆盘锯生产班组负责人。

（六）事故现场情况

事故现场为岑溪市铁炉红花岗岩矿采矿平台，该平台是较为规则的长方形平台，南北长约120米，东西宽约85米，矿山圆盘锯的导轨为东台北边矿山道路的1组导轨在距西边终点约13米位置上停有一台圆盘锯，圆盘锯锯石的深度约为50厘米，导轨由西往东约6米处2条导轨间有一面（雨后，部分地方有积水，积水位置水深约2-3厘米），最北边的一条导轨距西边终点6米起往东约13米的位置上有残留的血迹和肌肉组织方向约6米处有一具尸体。

（七）直接经济损失

至目前为止，该事故已造成直接经济损失共人民币壹佰贰拾伍万元整（￥：1250000.00），（主要为死者丧葬费、一次性死亡补偿金、各项费用等）。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

岑溪市铁炉红花岗岩矿位于岑溪市三堡镇蒙冲村，个人独资企业，投资人黄开云，营业执照统一社会信用代码914504817968174961；证编号：（桂D）FM安许证字〔2018〕Y0006号，有效期：2018年3月23日至2021年3月22日；采矿许可证号：C4504812009017120003限：壹年，自2018年3月3日起至2019年3月3日止；矿区面积：0.0756平方公里；生产规模：3万立方米/年；现有工人25人，年产值约3000万

该矿山采矿许可证至2019年3月3日已期满。岑溪市国土资源局于2019年3月3日依法对岑溪市铁炉红花岗岩矿下达了《责令停止开采通知政府的工作人员2019年3月4日到该矿山检查时，该矿山已停止采矿，检查人员填写了《现场检查记录》并拍照留证；岑溪市安全生产监督管理3月5日对岑溪市铁炉红花岗岩矿下达了《现场处置措施决定书》（（岑）安监管现决一（2019）5号）；2019年3月6日，岑溪市铁炉红花岗采矿。

（二）事故发生的经过及事故应急处置情况

2019年3月6日零时，作业工人彭时胜单独一人操作圆盘锯进行作业，此时圆盘锯正自西往东行走锯石；零时11分，彭时胜进入行走着的室，稍后彭时胜从操作室出来入到操作室与北边锯片盖距离0.6米的狭隘空间作业时不慎被行走着的圆盘锯与导轨夹压双脚，其脖子与右臂被制器的电缆缠绕，无法逃脱自救，直到3月6日早上6时才被从旁边经过的矿山工人李德奇发现。李德奇发现后马上打电话向矿方做了汇报，矿救的同时向相关部门报告，3月6日上午7时多，经“120”救护车的医务人员现场检查确认彭时胜已死亡。

3月6日上午8时，三堡镇政府、三堡派出所，岑溪市安监局的工作人员均到达事故现场，对事故进行调查处理，三堡镇政府协助指导企作。

3月8日，岑溪市铁炉红花岗岩矿与死者彭时胜的妻子签订了死亡事故处理协议，赔付款共125万元（包括一次性工亡补偿金、丧葬费、抚赔付款已全部付清，死者的善后工作处理完毕，死者家属情绪稳定，无异议。

三、事故的原因及事故性质

（一）事故直接原因

矿山停产停业期间，彭时胜半夜单独一人操作圆盘锯作业，违反圆盘锯操作规程：机台工作时需要有专人看守（二人以上），出现异常情处理。在进入危险部位操作时没有先停机再作业，被运转的机器夹压拖拉受伤得不到及时的救治而死亡，彭时胜违规作业、违章作业是事故因。

（二）事故的间接原因

岑溪市铁炉红花岗岩矿没有严格执行落实国土、安监部门停产停业的通知是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，岑溪市铁炉红花岗岩矿“3·6”事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任划分及处理建议

（一）事故责任划分

1.彭时胜违规作业、违章作业，负此次事故的直接责任。

2.岑溪市铁炉红花岗岩矿没有严格执行落实行政管理部门停产停业的通知，负此次事故的管理责任。

3.岑溪市铁炉红花岗岩矿矿长甘旭，没有认真履行职责，对矿山的安全生产管理不到位，负此次事故的领导责任。

（二）对有关单位及人员的处理建议

1.由于事故的直接责任人彭时胜在事故中死亡，建议免予处罚。

2.建议由岑溪市应急管理局对岑溪市铁炉红花岗岩矿进行行政处罚。

3.建议由岑溪市应急管理局对岑溪市铁炉红花岗岩矿矿长甘旭进行行政处罚。

五、事故整改和防范措施

（一）建议岑溪市应急管理局及时约谈事故企业主要负责人，督促其加强、完善安全生产各项管理工作，尤其是加强作业现场安全生产管

（二）建议岑溪市铁炉红花岗岩矿认真吸取“3·6”事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。

1.严格执行企业内部的安全生产管理制度和操作规程。

2.加强对员工的安全生产教育培训，在矿山内组织全体员工以“3·6”事故为主题，进行一次全面安全生产事故教育警示，举一反三，提高范意识，预防事故的发生。

岑溪市铁炉红花岗岩矿“3·6”安全事故调查组

2019年4月15日

主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室

政府网站找错

桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001

网站地图