平南县建峰石业有限公司破碎场“12•10” 拆除传送设备高空坠落造成人员 死亡事故调查报告

2017-01-24 20:57 来源：平南县安全生产监督管理局 作者：平南县安全生产监督管理局

平南县建峰石业有限公司破碎场“12·10”

拆除传送设备高空坠落造成人员

死亡事故调查报告

2016年12月10日下午3时10分左右，在平南县建峰石业有限公司破碎场，施工人员在拆除高架输送带的过程中，发生一起高空坠落事故，造成1人死亡

依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《平南县人民政府关于同意由县安全生产监督管理局牵头成立由县安全监管局、县监察局、县总工会、县工商局、县工信局、县人社局和平南镇人民政府等相关部门组成平南县建峰石业有限公司破碎场“12·10”拆除传送设备高空坠落造成人员死亡事故调查组（以下简称“12·10”事故调查组），并邀请县人民检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、调阅有关资料和对相关行询问笔录等方式，查清了事故发生的经过、原因及事故造成人员伤亡和直接经济损失情况；认定了事故性质；提出了对事故责任者的处理建议和措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）平南县建峰石业有限公司基本情况

平南县建峰石业有限公司，位于平南县平南镇甘莲村燕石屯，公司法定代表人是吴恒辉，公司成立于2012年4月17日，其前身是平南县建峰石场。峰石业有限公司2012年4月17日取得《工商营业执照》，其统一社会信用代码：914508215951112001，营业期限：至2042年4月16日，经营范围：用灰岩露天开采； 2015年12月10日取得《采矿许可证》，证号：C4508212012047130123899，有效期限：至2018年12月10日；2016年7月29日取得产许可证》，编号：（桂R）FM安许证字[2016]Y0005号，有效期：至2019年7月28日。公司年生产规模为18万吨建筑石料用灰岩。公司还在采场附一个破碎场，主要是将采场所生产出来石灰岩加工成碎石并销售。碎石场的主要设备有破碎机1台，震筛6只，圆锥机2台，整形机2台，12条输送带荷生产能为破碎石灰岩4500吨。公司共有员工60人，其中管理人员6人，专职安全员1人。

（二）承揽工程有关情况

1、承揽工程情况

2016年12月8日，平南县建峰石业有限公司破碎场场长李善德电话联系韦梅生（原平南县氮肥厂落岗人员，电焊工，落岗后平时承揽一些焊接工程有工商营业执照，2016年办完退休手续），商谈平南县建峰石业有限公司破碎场的因大货车撞坏的输送带拆除、焊接并安装的承揽事宜，当时韦梅在电话里立即答应李善德。当日，韦梅生自己到现场了解情况，回来之后叫陈斌（平时合伙施工人员）再到现场察看。陈斌到现场看了需要维修的

后，用手机拍下照片，通过微信发给韦业阳（韦梅生的儿子，平时合伙施工人员）。12月9日，韦业阳将需要维修的输送带的照片通过微信转发给问该工程如何做？韦梅生叫韦业阳找陈斌商议，待两人商定之后，由韦梅生口头答复李善德确认承揽该工程施工，并约定拆下输送带人工费为10接、重新安装输送带的按260元/米计算人工费；施工方自备焊机、割枪和安全带，由破碎场负责2台吊机配合施工和材料（包括用电、氧气、焊等）；开工时间定为12月10日。当日，韦梅生叫韦业阳负责联系其他（平时合伙施工）人员。

2、需要维修的输送带有关情况

平南县建峰石业有限公司破碎场需要维修的整条输送带长约60米，最低点在地面（输送带尾），有3条柱支撑整条输送带架，依次是约3米高角铁立简称3米架），约8米高单钢管立柱（以下简称8米柱），约12米高双圆柱立架（以下简称12米架），输送带变形扭曲处位于3米架到8米柱之间。输装有皮带，输送带头安装有变速箱、电动机、钢挡板和滚筒等设备。平南县建峰石业有限公司需要将损坏的输送带拆下并焊接好后重新安装。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2016年12月10日8时30左右，韦业阳自备焊机、割枪和安全带与陈斌、冯球（平时合伙施工人员）、陈胜宗（平时合伙施工人员）共4人一起来到平石业有限公司破碎场，韦业阳找到了破碎场场长李善德，随后由李善德安排2台吊车和4个随车人员（破碎场向社会雇请的）配合施工，9时左右开由于输送带中间段变形扭曲，无法整条吊下，于是在吊机配合下把输送带的皮带割断拉出，再用吊机卸下地面，当日上午安全拆下输送带的皮带和马达。吃过中午饭后，下午2时40分左右，施工人员继续接着施工，韦业阳和冯球主要负责输送带架上面操作，陈斌和陈胜宗主要负责在地面协作除3米架至8米柱之间那段变形扭曲输送带架，这段操作由陈斌分别站在铲车斗用氧割割开输送带架两端，然后用吊机吊下地面，接着割地面至3米送带架，这段用吊机吊住输送带架，然后直接割断角钢立架，并用吊机吊到地面。最后割8米柱至12米架那段输送带架，大约下午3时左右，韦业阳吊砣并把自用的安全带系在吊绳上，通过吊机吊到输送带架上，再用另一台吊机钢缆绑扎好吊住输送带架，然后再通过吊机安全返回地面，韦业阳之后，接着冯球通过站在吊机吊钩上帆布吊带，双手握住吊机吊绳，由吊机将其从地面吊至输送架上。到达输送架后，冯球先用氧割割掉8米柱与接触点，然后再通过吊机吊到12米架上的输送架。冯球没有氧割12米架与输送架的接触点，而是站在输送带头一端，将输送带架氧割。下午3时10冯球将输送带架割断的瞬间，输送带头的滚筒、挡板整体倾覆，冯球与输送带头同时从12米高空坠落地面。事故发生后，在现场施工的韦业阳、陈立即跑过去施救，将被挡板压着头部的冯球移出来，移出时发现冯球颈部严重受伤，且不断流血，已无意识。见到此种情形，韦业阳和陈斌只好场，并叫陈胜宗拨打120求救。与此同时在坠落地点附近的李善德、钱铭强等管理人员也立即跑过来处理事故，并将事故报告有关部门，包括县局、平南镇政府和110。下午4时120救护车赶到现场，经医务人员诊断冯球已死亡。

（二）救援情况

接到事故报告后，县安全监管局、平南镇政府、县公安局环城派出所有关人员立即赶赴事故现场进行处置并做好保护现场，县安全监管局执法人员了勘查和证据收集工作。

（三）善后工作

事故发生后，县安全监管局责成平南县建峰石业有限公司立即停止破碎场输送带维修工程施工，做好善后和安抚家属工作。经平南镇政府组织死者任方召开多次协调会，各方于2016年12月12日达成一致赔偿协议并签字生效，并在当日对死者家属的赔偿款全部到位，死者的遗体在12月14日进行善后工作已处理完毕。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

事故造成1人死亡。

死亡人员：冯球，男，汉族，1966年3月5日出生，广西平南县上渡镇人，生前住址：广西平南县平南镇环城路。依据平南县人民医院出具的《居民证明书》，冯球的死亡原因是特重型颅脑损伤，闭合性胸腹重型损伤。

（二）经济损失

直接经济损失（不包括事故罚款）：柒拾叁万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1、直接原因

施工人员在氧割12米高的圆柱立架上的输送架时，没有采取可靠的安全防护措施，至使被割断的输送带头在12米架上形成杠杆，在滚筒、挡板的下，输送带头失去平衡，将12米架与输送架焊接缝拉脱，导致施工人员随输送带头一起从12米的高空坠落，造成施工人员颅脑、胸腹重型损伤而死t

2、间接原因

（1）企业安全生产主体责任不落实。

①平南县建峰石业有限公司没有落实教育培训责任。李善德作为破碎场场长，是公司安全管理人员，而平南县建峰石业有限公司没有依法组织其参产教育培训，在未取得安全生产知识和管理能力合格证的情况下安排其从事安全生产管理。

②平南县建峰石业有限公司没有落实安全管理责任。在破碎场输送带维修工程施工中，平南县建峰石业有限公司没有认真核查从事焊接与热切割作安装、维护、拆除作业的施工人员是否取得焊接与切割、高空作业等特种作业操作证。平南县建峰石业有限公司没有落实安全管理责任，没有及时隐患。

（2）施工人员违章作业。

①作业性违章。冯球等施工人员在未取得焊接与切割、高空作业等特种作业操作证，从事焊接与热切割作业、高处安装、维护、拆除作业。非特种从事特种作业。

②劳动防护违章。冯球在高处作业时未按规定使用安全带或采用可靠安全措施。

（3）现场安全监管不力。

在破碎场输送带维修工程施工中，平南县建峰石业有限公司破碎场场长李善德，是现场安全管理人员，既没有与施工方制定安全可行的施工方案，确双方安全管理责任，以至施工人员盲目施工，也未及时发现施工人员在施工中违章作业。现场安全监管不力，导致事故发生。

（二）事故性质

经事故调查组认定，该事故是由于企业安全生产主体责任不落实，施工人员违章操作，现场安全监管不力而造成的一起死亡1人，直接经济损失柒的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）平南县建峰石业有限公司安全生产主体责任不落实，没有落实教育培训责任，没有落实安全管理责任。平南县建峰石业有限公司的行为违反民共和国安全生产法》第二十五条和第三十八条规定，对"12·10"事故的发生负有主要责任。建议由县安全监管局依法对平南县建峰石业有限公司予罚。

（二）平南县建峰石业有限公司破碎场场长李善德，是现场安全管理人员，疏于现场监管，没有及时发现和消除安全隐患。对"12·10"事故的发生负理责任。建议由平南县建峰石业有限公司按照企业内部管理规定对李善德予以处罚。

（三）输送带维修工程承揽人韦梅生，在明知从事焊接与热切割作业、高处安装、维护、拆除作业的施工人员在未取得焊接与切割、高空作作业操作证，仍组织施工，对"12·10"事故的发生负安全管理责任。建议由县安全监管局依法对输送带维修工程承揽人韦梅生予以行政处罚。

（四）施工人员冯球违章操作，非特种作业人员从事特种作业。在高处作业时未按规定使用安全带或采用可靠安全措施。对"12·10"事故发生负有直鉴于冯球在"12·10"事故中已死亡，不再追究其责任。

六、事故防范和整改措施

（一）企业要认真吸取此次事故教训，按照事故处理"四不放过"原则，举一反三，加大安全生产管理力度，切实把安全生产工作抓紧抓实，防止各生。

（二）企业要进一步强化法律意识，认真落实企业安全生产主体责任，建立健全、安全生产管理规章制度和安全操作规程，严格落实特种作业人员规定，严禁违规操作，违规指挥，要经常组织开展反"三违"（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）活动和安全生产检查，彻底排除、整治各类事同时要加大从业人员安全生产教育教育培训力度，保证从业人员熟悉有关的安全操作规章和掌握本岗位的安全操作技能，杜绝事故再次发生。

（三）从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动保护用品；电焊工、切割工设作业人员等特殊工种人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗位作业。

（四）加强施工现场监督管理，发现安全事故隐患要及时消除，杜绝盲目施工和违章操作，防止事故发生。

平南县建峰石业有限公司破碎场 "12·10"拆除

传送设备高空坠落造成人员死亡事故调查组

2017年1月20日

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系方式
主办单位：平南县人民政府
桂公网安备 45082102000214 桂ICP备14005977号-1 网站标识码：4508210001