河池市金城江区广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿“3·17”一般冒顶事故调查报告

2024年3月17日15时10分，广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿发生一起冒顶事故，造成1人死，直接经济损失约140万元。

2024年3月22日，受市委书记秦春成委托，市长王军主持召开广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿“3·17”冒顶事故核查处置工作专题会议，听取事故核查处置工作情况汇报。由于广西博锋矿业投资股份有限公司涉嫌谎报事故地点，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（广西壮族自治区人民政府令第50号）规定，河池市人民政府决定对该起事故进行提级调查。2024年3月26日，河池市人民政府成立了广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿“3·17”一般冒顶事故调查组，由市委常委、常务副市长黄贤昌任组长，副市长、市公安局局长冉光富、副市长陈翻腾等领导为副组长，市应急管理局、自然资源局、公安局、人力资源社会保障局、总工会等相关部门有关人员为成员，对该起事故进行提级调查。事故调查组设技术组、管理组和综合组，聘请技术专家参与事故调查，并邀请市纪委监委同步介入事故调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注

重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、人员询问、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，分析了事故暴露出来的突出问题和教训，提出了事故防范和整改的措施建议。

经调查认定，广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿“3·17”冒顶事故是一起因企业安全管理缺位、有关人员“三违”行为造成的一般生产安全责任事故，企业有关人员上报事故信息时谎报事故发生地点。

一、基本情况

（一）事故发生单位情况

广西博锋矿业投资股份有限公司：成立日期：1990年7月21日，统一社会信用代码：91451200200891848C，法定代表人：蓝麒焯，企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），注册资本：1081万元人民币，登记机关：河池市市场监督管理局，登记住所：河池市西环路382号，经营范围：铅、锌、锑矿采选冶炼（采矿地点：五圩矿区0.1303平方公里），雄磺、雌磺销售；矿产品购销（国家专营专控产品除外）；机电设备、工矿机械设备、五金交电、食品粮油、日用品批发零售；自营代理一般商品进出口贸易、矿产品投资（国家专营专控产品除外）；房屋工矿建筑工程、公路工程、装修工程、井巷采掘工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

广西博锋矿业投资股份有限公司所属的金城江区五圩镇铅

锌锑矿：采矿许可证编号：C4500020110532301118885，有效期自2021年12月24日至2030年5月20日。原安全生产许可证编号：（桂M）FM安许证字〔2020〕Y0032号，有效期为2019年8月22日至2022年8月21日，已过期，尚未取得新的安全生产许可证，现为技改基建矿山，“五职矿长”和安全管理人员配备齐全。根据《河池市应急管理局关于广西博锋矿业投资股份有限公司河池市金城江区五圩镇采矿厂铅锌锑矿安全设施设计审查的批复》（河应急矿山函〔2020〕11号，2020年9月4日），批复的施工范围是+0m水平至+290m水平，根据《河池市应急管理局关于同意广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿申请延长矿井安全整改和技改工期的批复》（2023年8月2日），同意安全整改和技改工期延长至2024年12月31日。该矿事故前处于春节后复工复产准备阶段，尚未向金城江区应急管理局提出春节后复工复产申请。

（二）事故发生经过

2024年3月17日早上，广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿矿长韦运炳在办公楼一楼食堂吃完早餐后，就安排一起吃早餐的安全副矿长黄登榜、安全员华毅、安全员张毅和代理班组长莫永富下井到+290m中段检查卷扬机、电线路和通风情况是否能够正常运行，目的是为复工复产申报做准备。在派班过程中，莫永富就跟韦运炳提出要到+82m中段去看看年前莫永富所在班组在沿脉掘进巷道出的矿石还在不在（根据矿里面的奖励制度，哪个班掘进过程中出的矿石作为当班的提成奖励计件），韦运炳就交代让黄登榜、华毅和张毅带莫永富下到

+82m 中段去看看情况。11 时 10 分，黄登榜、华毅、张毅和莫永富集合在井口登记下井，因 4 人下井均未携带手机和手表，井下暂未安装人员定位系统，事故发生前 4 人行程的具体时间无法确定。黄登榜、华毅、张毅和莫永富 4 人下井后先在+290 中段进行巡查，在巡查完+290 中段后，黄登榜继续在+290 中段水泵房巡查，华毅、张毅和莫永富就沿斜井下到+82m 中段。3 人下到+82m 中段后，华毅和张毅感觉比较累，在+82m 中段斜井口休息，莫永富就 1 人先行往+82m 中段+66m 标高的斜井继续往下走。大概过了三分钟后，华毅和张毅就沿着斜井往下走去跟上莫永富，当华毅和张毅走到+66m 标高斜井底时，就听到+66m 标高平巷里传来响声，华毅和张毅意识到莫永富可能出事了，就马上往平巷里走，因当时顶板石块刚冒落，激起的灰尘比较大，无法看清里面的情况，只看到莫永富的矿灯已经掉落在地上。大概又过了 2 分钟，灰尘慢慢消失后，华毅和张毅再往里走就看到莫永富已经被顶板冒落的石块砸中卧铺在地上，石块压在莫永富上半身上。经之后的电话报告事故的通话记录推算，事故发生时间为 2024 年 3 月 17 日 15 时 10 分许。

（三）事故应急救援处置情况

事故发生后，华毅马上沿斜井上到+82m 中段电话报告井口值班室，张毅就开始对莫永富进行施救，因顶板冒落压在莫永富身上的石块比较大（经之后专家现场查看，顶板石块呈较规则的三角形，岩块长 1.5m、底宽 0.9m、厚 0.42m，重约 680kg），张毅 1 人无法对莫永富进行施救，张毅就在旁边呼喊莫永富的名字，当时莫永富已无法应答，身体也不见有任何动弹。等到华毅从

+82m 中段返回到事故现场后，2 人就开始对莫永富展开施救。为避免莫永富受到二次伤害，2 人用石头垫好空隙处后用钢钎慢慢把石块撬开。大约 30 分钟后，张毅和华毅将压在莫永富身上的石块完全移开，此时莫永富已经全身瘫软，没有任何动弹迹象，张毅和华毅两人就互相配合，一人背一人扶将莫永富背扶往上走，当莫永富被背扶到+82m 中段斜井口时，刚好遇到从地面安排下井救援的人员。之后，救援人员将莫永富放在矿车里一直拉到地面，大概在 16 时 50 分，莫永富被救援升井至地面。

升井至地面后，莫永富立即被送进在井口等候的救护车内进行抢救，经医务人员抢救无效后宣布死亡。之后救护车直接将莫永富送到金城江殡仪馆，河池市人民医院于 2024 年 3 月 18 日出具的死亡医学证明（推断）书标明莫永富的死亡时间为：2024 年 3 月 17 日 17 时 16 分。

（四）人员伤亡情况及直接经济损失

1.事故造成 1 人死亡。

死者情况：莫永富，男，1985 年 5 月 12 日生，身份证号码：4527[redacted]16，住址：广西河池市金城江区[redacted]号。系广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿职工。

2.直接经济损失。

经核算，该起事故造成直接经济损失约 140 万元。

（五）事故信息上报及核实情况

1.事故信息初报情况

（1）2024 年 3 月 17 日下午，广西博锋矿业投资股份有限公

司金城江区五圩镇铅锌锑矿矿长韦运炳在接到井口值班室事故报告后，立即安排事故救援相关工作；15 时 15 分，韦运炳拨打金城江区自然资源局矿管股股长唐承兵报告五圩镇铅锌锑矿井下发生一起顶板事故，有 1 名工人被冒落的顶板压埋，伤情比较严重；15 时 17 分，韦运炳拨打五圩镇人民政府分管副镇长韦义夫报告井下五圩镇铅锌锑矿井下发生一起顶板事故，有 1 名工人被冒落的顶板压埋，伤情比较严重；15 时 18 分，韦运炳拨打 120 急救电话让救护车赶赴矿山等待救援；15 时 20 分，韦运炳拨打 110 报警。

（2）2024 年 3 月 17 日 15 时 17 分，广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿股东之一华斌向金城江区应急管理局矿山股卢建齐报告五圩镇铅锌锑矿井下发生一起顶板事故，有 1 名员工受重伤，估计难以抢救生还。

（3）2024 年 3 月 17 日 15 时 59 分，广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿矿长韦运炳通过微信向金城江区应急管理局矿山股韦进才发送事故简报称：当班作业人员莫永富在南 220 水平回风巷排险过程中被顶板突然冒落的石头砸对，造成当事人压伤，现伤员已送往医院抢救。

（4）2024 年 3 月 17 日 16 时 59 分，金城江区应急管理局向河池市应急管理局报告事故情况称：2024 年 3 月 17 日 15 时左右，广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿当班作业人员莫永富在 220 水平回风巷排险过程中被顶板突然冒落砸对，正在组织施救。

（5）2024年3月17日18时07分，河池市应急管理局初步了解事故情况后向自治区应急管理厅指挥中心、国家矿山安全监察局广西局、市委办值班科、市政府值班室、市委政法委综合信息科上报事故信息。

2.事故信息核实情况

（1）2024年3月17日，待现场救援结束后，河池市应急管理局和金城江区应急管理局工作人员在副矿长黄登榜和安全员的指引下到井下核查事故情况，被带到+220m水平回风巷，副矿长黄登榜指认此处就是事故发生地点。

（2）2024年3月18日，国家矿山安全监察局广西局到广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿下井初步调查事故情况，对韦运炳、黄登榜、张毅和华毅4人进行询问并制作询问笔录，4人均称事故地点发生在+220m水平回风巷。

（3）2024年3月19日，国家矿山安全监察局广西局对18日调查询问企业相关人员称事故发生地点在+220m水平回风巷情况的真实性有质疑，为查明真相，于当天16时40分左右组织河池市应急管理局、金城江区应急管理局联合下井排查，在+82m中段发现现场有冒落石块，一顶后脑位置破碎的安全帽，一盏能正常开启且电量充足的矿灯，多根钢钎撬棍，若干存放矿石的纤维袋，疑似是事故发生的真实地点。后经事故当班的安全员华毅和张毅现场确认，此处为事故发生地点。

（4）2024年3月19日20时许，鉴于国家矿山安全监察局广西局带队第二次下井核实看到的实际情况反馈，以及谎报事故的利害关系压力，广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩

镇铅锌锑矿矿长韦运炳承认事故发生的地点在+82m 中段的+66m 标高采空区。

（5）2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日，经河池市人民政府成立的“3·17”一般冒顶事故调查组工作人员的调查取证结果表明，该起事故信息上报过程中存在谎报事故发生地点行为，谎报事故的主要责任人为广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿矿长韦运炳。韦运炳在事故发生后，担心事故发生地点的+82m 中段的+66m 标高采空区不在企业今年的计划施工范围内，导致事故责任更加重大，在未跟矿山实际投资控制人报告的情况下就擅自主张将事故地点谎报为+220m 中段。

（6）2020 年 9 月 4 日，河池市应急管理局批复的《广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿安全设施设计》施工范围是+0m 水平至+290m 水平。经核实，事故发生地点在广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿矿界范围内，井下+82m 中段存放的 4 斗矿车和几个编织袋的矿石为南+82 小斜井沿脉掘进出的矿石。

（六）事故善后情况

事故发生后，金城江区党委、政府在河池市委、市人民政府的指导下，迅速启动应急预案，切实做好前期事故调查、善后处置、思想疏导、政策解释等工作，坚决维护社会大局和谐稳定。经死者家属和事故单位协商，于 2024 年 3 月 25 日达成赔偿协议，并于 25 日当天支付死者家属 125 万元赔偿金。经死者家属同意，死者莫永富于 2024 年 4 月 2 日在金城江区殡仪馆进行火化。

二、事故原因

（一）直接原因

广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿员工、代理班长莫永富擅自进入无安全保障的老采空区，被老采空区松动的顶板突然冒落砸中头部，导致莫永富经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.现场安全管理缺位。广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿事故当班带班领导及安全员履职不到位，未对老采空区进行安全排险和进行安全确认，自保互保能力差，未能阻止莫永富冒险进入无安全保障的老采空区。

2.安全教育培训不到位。广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿安全教育培训效果差，导致莫永富安全意识淡薄，安全风险辨识能力差，未能及时辨识老采空区存在的事故风险。

3.安全生产主体责任落实有偏差。广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿安全生产管理混乱，工作派班随意性大，对矿山顶板安全管控措施落实不到位，对老旧采空区管理缺失，对员工安全教育培训和制止“三违”行为执行不到位。

三、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对相关责任人的处理意见建议

1.**莫永富**，男，1985年5月12日生，广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿员工、代理班长，安全意识淡薄、辨别安全风险能力差、擅自进入未经排险和安全确认的老采空区，导致发生冒顶事故，造成自己死亡，对事故发生负直接责

任。鉴于其已在事故中死亡，免予追究其责任。

2.**张毅**，男，1977年12月27日生，无党派，广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿事故当班安全员，自保互保意识差，未有效制止莫永富进入未经安全确认的老采空区，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项："生产经营单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为"的规定，对事故发生负主要责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第（一）项："事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款"的规定，建议对张毅处上一年年收入20%的罚款。

同时，张毅在国家矿山安全监察局广西局调查人员对其进行调查询问时未如实交代真实的事故发生地点，存在在事故调查中作伪证的行为，其行为触犯了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第（五）项："在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的"，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十二条："事故发生单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定的行为之一的，处上一年年收入60%至80%的罚款"的规定，建议对张毅处上一年年收入60%的罚款。

依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十二条：“违反《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和本规定，存在对事故发生负有责任以及谎报、瞒报事故等两种以上应当处以罚款的行为的，应急管理部门或者矿山安全监察机构应当分别裁量，合并作出处罚决定”规定，建议由河池市应急管理局给予张毅合并处上一年年收入80%的罚款的行政处罚。张毅2023年总工资收入为7.2万元，建议由河池市应急管理局对张毅处5.76万元罚款。

3.**华毅**，男，1975年6月15日生，无党派，广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿事故当班安全员，自保互保意识差，未有效制止莫永富进入未经安全确认的老采空区，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：“生产经营单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”的规定，对事故发生负主要责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第（一）项：“事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款”的规定，建议对华毅处上一年年收入20%的罚款。

同时，华毅在国家矿山安全监察局广西局调查人员对其进行调查询问时未如实交代真实的事故发生地点，存在在事故调查中作伪证的行为，其行为触犯了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第（五）项：“在事故调

查中作伪证或者指使他人作伪证的”，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十二条：“事故发生单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定的行为之一的，处上一年年收入60%至80%的罚款”的规定，建议对华毅处上一年年收入60%的罚款。

依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十二条：“违反《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和本规定，存在对事故发生负有责任以及谎报、瞒报事故等两种以上应当处以罚款的行为的，应急管理部门或者矿山安全监察机构应当分别裁量，合并作出处罚决定”规定，建议由河池市应急管理局给予华毅合并处上一年年收入80%的罚款的行政处罚。华毅2023年总工资收入为7.2万元，建议由河池市应急管理局对华毅处5.76万元罚款。

4.**黄登榜**，男，1964年12月20日生，无党派，广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿分管安全副矿长、事故当班带班矿领导，检查本单位安全生产状况不到位，未能及时排查生产安全事故隐患，未能及时制止员工“三违”行为，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项：“生产经营单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”的规定，对事故发生负主要责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急

管理部令第14号）第二十条第（一）项：“事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款”的规定，建议对黄登榜处上一年年收入20%的罚款。

同时，黄登榜在3月17日引导河池市应急管理局、金城江区应急管理局工作人员下井核查事故现场，以及国家矿山安全监察局广西局调查人员对其进行调查询问时未如实交代真实的事故发生地点，存在在事故调查中作伪证的行为，其行为触犯了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第（五）项：“在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的”，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十二条：“事故发生单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定的行为之一的，处上一年年收入60%至80%的罚款”的规定，建议对黄登榜处上一年年收入60%的罚款。

依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十二条：“违反《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和本规定，存在对事故发生负有责任以及谎报、瞒报事故等两种以上应当处以罚款的行为的，应急管理部门或者矿山安全监察机构应当分别裁量，合并作出处罚决定”规定，建议由河池市应急管理局给予黄登榜合并处上一年年收入80%的罚款的行政处罚。黄登榜2023年总工资收入为9.6万元，建议由河池市应急管理局对黄登榜处7.68万元罚款。

5.**韦运炳**，男，1968年10月15日生，无党派，广西博锋矿业投资股份有限公司金城江区五圩镇铅锌锑矿矿长，督促落实本单位全员安全生产责任制不到位，督促落实本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；”的规定，对事故发生负重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”的规定，建议对韦运炳处上一年年收入40%的罚款。

同时，韦运炳还存在组织谎报生产安全事故行为，其行为触犯了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第（一）项：“谎报或者瞒报事故的”，依据《生产安全事故罚款处罚规定》(应急管理部令第14号)第十一条第(一)项：“事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：(一)事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚