2020年4月14日凌晨0时左右，位于江西省上犹县东山镇高桥村新店组的上犹县顺源建材有限公司发生一起机械伤害事故，死亡一人。事故发生后，上犹县人民政府成立了由县应急管理局、工信局、自然资源局、公安局、上犹县监察委员会、总工会、东山镇人民政府等单位人员组成的事故调查组（上府办字[2020]11号）。调查组通过勘察事故现场、询问相关人员等调查取证工作，查明了事故原因，划清了事故责任，提出了处理意见和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概况

1、事故单位：上犹县顺源建材有限公司；

2、事故单位性质：有限责任公司；

3、事故时间：2020年4月14日凌晨0时左右；

4、事故地点：上犹县东山镇高桥村新店组；

5、事故类别：机械伤害；

6、事故性质：生产安全责任事故；

7、事故伤亡情况：死亡一人；

死者李民华，男，52岁，赣州市上犹县黄埠镇感坑村坑尾组人，其于2019年5月21日入职；

8、直接经济损失：130万元。

二、事故单位及事故现场情况

1、事故单位情况

上犹县顺源建材有限公司，营业执照统一社会信用代码为91360724MA35F5E36D，属有限责任公司，注册资本壹佰万元，法人代表王玉明，营业期限：2015年10月23日至长期，经营范围为建筑用砂岩露天开采，建筑材料加工、销售。

2、事故现场情况

事故现场为上犹县顺源建材有限公司石料加工区域，位于上犹县东山镇高桥村，上犹县顺源建材有限公司主要分为两个生产区域，一个是建筑用砂岩露天开采区，一个是建筑材料加工区，加工区主要设备名称为颚式破碎机，破碎机对开采的原材进行预先破碎，破碎后经过分筛生产出粗细程度不同的标石（公司主要生产直径1-3cm标石，2-4cm标石）。颚式破碎机工作原理是：破碎的物料通过运输车运输到进石口，电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板与动颚夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆和弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出，随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现连续生产。事发现场为石料破碎加工进石口（俗称“老虎口”）长134cm，宽130cm，深度360cm，“老虎口”无安全防护栏。

三、事故经过

2020年4月13日晚6时许，上犹县顺源建材有限公司员工赖恒山和周太金、李民华三人

晚饭后在石料加工操作台开始工作，赖恒山与李民华负责操作一台破碎机，两人每工作一个小时就轮换休息，周太金负责操作另外一台机器。14日0时许，赖恒山在操作机器，李民华坐在边上休息，这时“老虎口”被几块大石头卡住，李民华便拿撬棍站在进石口旁边用撬棍去撬那几块大石头，因用力过猛加上惯性的作用，李民华跟着撬棍向前倾掉进了“老虎口”，李民华被后续滚落的石头压住，赖恒山见状跑过去看，此时只看到“老虎口”里堆满了石头，看不到李民华，随即赖恒山和周太金一起关闭机器电源，但碎石机在惯性的作用下，关闭电源后还持续运行了1分钟左右才缓慢减速停下，然后周太金打电话给企业的负责人刘学文，刘学文到现场立即组织上犹县顺源建材有限公司其他在班员工一共9人过来救人，由于李民华在“老虎口”里被石头压住，工人先是清理石头，直到4月14日凌晨3点左右才清理完，清理完石头后看看到李民华被碎石机的夹板卡住，工人们又下去松夹板的螺丝，凌晨4点左右，李民华被救出，随即公司用一辆皮卡车把李华民送到了县人民医院进行抢救，凌晨5时10分，经医院抢救无效宣告李民华死亡。

四、事故性质和原因

（一）直接原因

综合走访调查、现场勘查及法医对李民华的尸表检验：李民华系掉进进石口被绞压致失血性休克合并机械性窒息死亡。

（二）间接原因

1、李民华在石料加工区域违规操作，是造成死亡事故的间接原因；

2、上犹县顺源建材有限公司对石料加工区域安全投入不足，安全防护设施缺失，是造成死亡事故的间接原因之一。

3、上犹县顺源建材有限公司未制定安全操作规程，对反“三违”教育培训不到位，也是造成死亡事故的间接原因之一。

（三）事故性质

经调查认定，上犹县顺源建材有限公司“04.14”机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故的责任追究和处理建议

1、李民华缺乏安全意识，违规操作，对事故负直接责任，鉴于李民华在事故中死亡，免予追究。

2、上犹县顺源建材有限公司对风险辨识不到位，安全投入不足，安全防护设施缺失，对事故负主要责任。鉴于上犹县顺源建材有限公司对死者家属赔偿到位并妥善处理好了善后工作，建议对上犹县顺源建材有限公司按《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项处以人民币贰拾万元（￥200000.00）罚款的行政处罚。

3、刘学文，上犹县顺源建材有限公司主要负责人，未履行好安全管理职责，对事故负主要管理责任，建议对刘学文按《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项处以人民币壹万捌仟元（￥18000.00）罚款的行政处罚。

4、王玉明，上犹县顺源建材有限公司法定代表人，未尽安全生产监管职责，对事故负管理责

任，责成企业按企业规章制度给予处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）落实主体责任，强化企业安全管理。上犹县顺源建材有限公司要全面开展石料加工区域隐患排查治理体系建设，对“老虎口”等存在安全隐患的区域加强安全防护措施建设，进一步制定完善全员安全生产责任清单，落实全员、全过程的隐患排查治理职责，形成隐患及时发现、及时治理的内在机制。各类生产经营单位要深刻吸取事故教训，坚持安全发展。一要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，强化企业安全生产主体责任，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度。二要加强安全投入，淘汰落后设备和工艺，确保本质安全。三要提升风险辨识能力，加强安全生产隐患排查治理，建立安全生产隐患排查治理台账，及时消除安全隐患。

（二）落实监管责任，强化安全生产监管。相关部门（单位）要督促企业做好善后工作，保持社会稳定，同时从事故中深刻吸取教训，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”、“属地管理”和“管行业必须管安全”的原则，认真履行职责，进一步加大安全生产监管力度，及时排查治理安全隐患。

（三）深刻吸取事故教训，坚持安全生产事故“四不放过”原则。

坚持“四不放过”原则不能只停留在口头上，而是应该有具体的实实在在的行动，不仅要做到查清原因、处理责任人、落实整改措施，更重要的是要深刻吸取教训，防止同类事故重复发生，举一反三，做好安全生产的监管和预防工作。

上犹县顺源建材有限公司“04.14”机械伤害事故调查组

2020年5月3日

相关文章