老城区洛阳卓丰物流有限公司“5·8”一般起重伤害事故调查报告（网上公示稿）

2025年5月8日上午8时40分左右，洛阳市老城区邙山街道办事处辖区老城区洛阳卓丰物流有限公司发生一起一般起重伤害事故，造成1人死亡。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，经老城区人民政府同意，由区应急管理局局长任组长，区市场监督管理局、区司法局、区总工会、市公安局老城分局、邙山街道办事处组成事故调查组。同时邀请三名专家，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、专家论证等方式，查明了事故发生原因、经过，认定了事故性质和责任，提出对事故责任单位、有关责任人处理建议，提出加强事故防范和整改措施建议。

一、事故发生单位概况

（一）事故发生单位概况

洛阳卓丰物流有限公司：成立于2016年9月26日，注册资本一百五十万元，法定代表人：刘某学，经营范围为：道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；仓储服务（不含危险品）；货运代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其《道路运输经营许可证》号：豫交运管许可洛

字 410300001117 号，有效期至 2028 年 9 月 29 日。

二、事故发生经过和事故救援情况

2025 年 5 月 8 日上午 8:20 左右，洛阳卓丰物流有限公司货运线路经理常某征联系汽车吊司机杨某生（个体户），使用一台徐工生产的汽车吊（型号徐工牌 XZJ5131JQZ8，注册日期 2020 年 8 月 20 日，总重量 13160KG，最大额定总起重量 8000KG），到金燕物流园洛阳卓丰物流公司现场吊装一台离心机（重约 4.8 吨）至大货车上，约定劳务费人民币 200 元。

上午 8:30 左右，常某征带领本单位工人武某峰和刘某乐在待吊离心机处等候，均已佩戴安全帽。由于离心机较重，吊装需采用大钩作业。上午 8:40 左右吊车司机杨某生操作汽车吊开始作业，当大钩一侧钢丝绳挂好，刘某乐在挂另一侧钢丝绳时，发现大臂位置不当，便指挥吊车司机杨某生移动大臂，在大臂移动过程中，小钩钢丝绳断裂小钩坠落，直接砸中正在下方挂绳、指挥的刘某乐头部，安全帽脱落，人体倒地。

事故发生后，武某峰迅速前往公司办公室报告事故，同一处办公的洛阳三志物流有限公司经理刘某煜立即拨打 120 急救电话，8 点 47 分左右救护车到达现场，并将刘某乐送往河南科技大学第二附属医院抢救治疗后转入重症监护室，5 月 22 日，刘某乐抢救治疗无效死亡。

根据河南科技大学第二附属医院《居民死亡医学证明（推断）书》（编号 41652751920250359），刘某乐死亡原因为“颅内损伤”。





事故现场照片

三、事故现场勘查情况

2025年5月21日洛阳市老城区应急管理局接到市民举报，2025年5月22日，洛阳市老城区应急管理局相关人员对事故现场进行了初步勘查，并对事故当事人及相关人员进行了调查询问。

2025年6月10日，洛阳市老城区人民政府批复成立由区应急管理局局长任组长，区市场监督管理局、区司法局、区总工会、市公安局老城分局、邙山街道办事处相关人员组成的事故调查组，并聘请三名专家作为技术组的成员参与事故调查。

2025年6月16日召开事故调查组第一次全体会议，并下发事故调查组工作方案，事故调查工作正式启动。

洛阳市金燕物流园位于洛阳市老城区邙山镇王城大道与310国道交叉口西北角，是洛阳金燕物流有限公司建设的物流园区，洛阳卓丰物流有限公司成立于2016年9月26日，2016年9月26日至2024年12月31日在金燕物流园东区开展经营活动，2025年1月1日，移址金燕物流园西区（与洛阳三志物流有限公司共用一个工作区域），并与洛阳金燕物流有限公司重新签订了房屋

和场地租赁协议。



金燕物流园位置图





事故现场照片

四、事故造成的人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

刘某乐，男，汉族，2025 年 4 月 4 日与洛阳卓丰物流公司签订《劳动合同》，成为公司洛阳卓丰物流公司员工。

（二）设备损坏情况

汽车吊钢丝绳断裂，小钩脱落。

（三）直接经济损失情况

事故调查组核定，该起事故直接经济损失为人民币160万元，费用包含设备损坏、赔偿、停工损失等。

五、事故发生的原因和事故性质

事故调查组人员通过深入现场勘察、查阅视频监控录像、调阅相关资料、对相关当事人进行询问，对事故进行了讨论分析，事故原因分析如下。

（一）事故直接原因

1.违章操作：吊车司机作业前未对吊索具进行安全检查，作业时违章操作，小钩到达顶部，限位器失效时，未及时停止作业，仍然上升小钩，致使钢丝绳拉断，小钩坠落。（经现场查证，小钩所使用的钢丝绳存在严重磨损，局部断丝达30%）

2.死者刘某乐作业中，在吊车大臂移动时处于吊臂下方的危险位置。

（二）事故间接原因

1.洛阳卓丰物流公司未履行安全责任，未制定专项吊装方案，未向吊车司机杨某生进行安全技术交底。

2.洛阳卓丰物流公司现场安全管理有漏洞，起重作业现场未明确监护人员。

3.洛阳卓丰物流公司未与吊车司机签定合同和安全协议。

（三）事故性质

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，经笔录询问、现场勘察、视频分析、实研验证后综合认定本次事故是一起因吊索具失效、违章操作及管理缺失导致的一般安全生产责任事故。

五、事故责任人的认定和处理建议

（一）对相关责任单位的处理建议

洛阳卓丰物流有限公司安全生产主体责任落实不到位，作业现场无起重机械指挥人员，作业现场无安全管理人员，致使未能及时纠正司机的违章行为，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，建议由老城区应急管理局对其进行行政处罚。

（二）对相关责任人的处理建议

杨某生 汽车吊司机，安全意识淡薄，作业前未对吊索具进行安全检查，作业时违规操作，对该起事故负有直接责任。建议移送司法机关依法追究其法律责任。

刘某乐 洛阳卓丰物流有限公司工人，安全意识淡薄，违章作业，在吊车大臂移动时处于吊臂下方的危险位置作业，对该事故负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，免于追究责任。

刘某学 洛阳卓丰物流有限公司主要负责人，履行安全生产第一责任人职责不到位，督促、检查本单位安全工作不到位，未及时消除事故隐患，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由老城区应急管理局对其进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）洛阳卓丰物流有限公司要汲取事故教训，加强对第三方人员的安全管理。完善安全管理制度，加强人员进入生产区域之前的教育培训及在工作过程中的监管，帮助作业人员了解相关作业活动安全风险和防范措施，教育其遵守作业现场安全规定。

（二）洛阳卓丰物流有限公司应加强起重作业等危险作业的安全管理，严格落实作业审批、安全监护、技术交底等流程，消除作业风险。

（三）洛阳卓丰物流有限公司要完善安全生产责任制，督促人员落实自身安全责任，完善监督检查考核机制，切实将安全生产责任落到实处。

（四）吊车所有者和司机要加强设备维护保养，切实开展隐患排查治理，及时发现和整改设备隐患，杜绝事故发生。

严禁复制