广西丰岭肥业有限公司“9•13”一般 高处坠落事故调查报告

2025-10-28 16:00　来源：崇左市江州区应急管理局

广西丰岭肥业有限公司“9·13”一般

高处坠落事故调查报告

广西丰岭肥业有限公司“9·13”一般高处坠落事故调查组

2025年10月

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生地点

（二）事故相关单位

1.屋面补漏及彩钢瓦更换项目建设单位

2.屋面补漏及彩钢瓦更换项目施工单位

（三）事故相关人员..... 3

（四）事故死亡人员..... 4

二、事故发生经过和应急处置情况..... 4

（一）事故发生经过..... 4

（二）事故应急处理情况..... 4

（三）事故发生时气象情况..... 5

（四）事故善后处理情况..... 5

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失..... 5

四、事故现场勘验情况及调查情况..... 6

（一）事故现场勘验情况..... 6

（二）事故调查情况..... 7

1.事故直接原因..... 9

2.事故间接原因..... 10

五、事故性质..... 11

六、部门履职情况..... 12

（一）崇左市江州区农业农村局安全监管情况..... 12

（二）崇左市江州区应急管理局安全监管情况..... 12

（三）崇左市江州区工信局安全监管情况..... 12

（四）崇左高新技术产业开发区管理委员会安全监管情况. 13

七、事故责任的认定以及对事故责任单位和人员的处理建议. 13

（一）建议对广西丰岭肥业有限公司追究责任..... 13

（二）建议对广西聚林有限责任公司追究责任..... 14

（三）对相关人员处理建议..... 15

八、事故防范和整改措施..... 16

（一）强化落实企业主体安全生产责任..... 16

（二）举一反三，建筑施工企业要严格遵守法律法规.... 17

（三）强化属地安全生产责任..... 18

（四）强化行业部门安全生产责任..... 18

2025年9月13日8时10分左右，广西丰岭肥业有限公司生产车间厂房顶棚维修时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经江州区人民政府批广西丰岭肥业有限公司“9·13”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由江州区委常委、常务副区长为组长，江州区应急管理局、总工会、人社局、工信局、住建局、农业农村局、市公安局江州分局、太平街道办事处，崇左高新技术产业开发区管理委员会为成员请江州区纪委监委、检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析和论证，深入中暴露出的隐患问题，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、直接经济损失和人员伤亡情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单

的处理建议以及事故整改和防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生地点

广西丰岭肥业有限公司生产车间。

（二）事故相关单位

1.屋面补漏及彩钢瓦更换项目建设单位：广西丰岭肥业有限公司

营业执照：广西丰岭肥业有限公司，成立于2004年12月7日，注册资本为2500万元人民币，法定代表人为陈**，统一社会信用代码为914***册地址为崇左市********。公司经营范围：许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：化肥销售；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

2.屋面补漏及彩钢瓦更换项目施工单位：广西聚林钢结构有限责任公司

营业执照：广西聚林钢结构有限责任公司，成立于2024年1月25日，注册资本为1000万元人民币，法定代表人为林**，统一社会信914********，公司经营范围：一般项目：金属结构制造；金属材料制造；金属材料销售；金属加工机械制造；金属表面处理及热处理加工；有色加工；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；钢压延加工；用品销售；电线、电缆经营；五金产品批发；消防器材销售；金属制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；技术玻璃制品销售；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；门窗销售售；照明器具销售；普通机械设备安装服务；对外承包工程；电气设备销售；机械电气设备销售；气体压缩机械销售。（除依法须经批准的项目外执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门或许可证件为准）

（三）事故相关人员

1.陈**，身份证号：33******，家庭住址：广西南宁市青秀区******房，广西丰岭肥业有限公司法定代表人。

2.蒋**，身份证号：45*******，家庭住址：广西南宁市民族大道******，广西丰岭肥业有限公司生产总经理。

3.吕**，身份证号：45******，家庭住址：广西陆川县温泉镇*****，广西丰岭肥业有限公司采购专员，负责与广西聚林钢结构有限责任公司补漏及彩钢瓦更换项目合同。

4.林**，身份证号：35******，家庭住址：广西南宁市高新区***号，广西聚林钢结构有限责任公司法定代表人代表，与王**是朋友关系。

5.王**，身份证号：45******，家庭住址：广西崇左市江州区******，屋面补漏及彩钢瓦更换项目实际项目负责人，非广西聚林钢结构有限员工，与林**是朋友关系。

6.李**，身份证号：45******，家庭住址：广西崇左市江州区******，非广西聚林钢结构有限责任公司员工，现场施工队负责人，与王**系。

（四）事故死亡人员

本次事故造成1名人员死亡，死者：杜**，男，39岁，身份证号：45******，左州镇****人。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

经询问相关人员和调查相关证据，还原经过如下：

2025年9月1日，王**以广西聚林钢结构有限责任公司名义从广西丰岭肥业有限公司获得项目，并与该公司采购专员吕**签订《屋面补漏及彩施工合同》《屋面补漏及彩钢瓦更换现场安全管理协议书》及《广西丰岭肥业有限公司屋面补漏及彩钢瓦更换施工方案》。9月13日，王**合伙人杜**、农**、蒙**、许**等4名施工人员到广西丰岭肥业有限公司生产车间进行屋面补漏及彩钢瓦更换施工中，4名施工人员均没有特种作业操作证业）。8时许，4人到达广西丰岭肥业有限公司生产车间，在佩戴安全帽、穿戴劳保鞋，携带安全带后，从车间外扶梯攀爬到距离地面约13米高的厂8时10分左右，到达厂房顶棚后，4人前往作业区域。施工人员杜**在生产车间顶棚顶前往作业处时不慎踩到石棉瓦，由于石棉瓦没有承重力，而且的安全带没有挂扣，下方也没有防护网，致使杜**坠落到生产车间地面死亡。

（二）事故应急处理情况

9月13日8时10分左右，在厂房下的李**发现坠落的杜**后拨打120急救电话及110报警电话，农**、蒙**、许**3人尝试唤醒杜**；9时左右，车、110警车陆续到达现场，经医护人员现场抢救约30分钟后，宣布杜**抢救无效死亡。抢救期间李**和其他工友通知死者家属。

接到事故情况报告后，江州区委、区政府高度重视，立即组织江州区应急管理局、市公安局江州分局、太平街道办事处，崇左市高新技术开会等赶赴事故现场开展事故调查及善后等相关工作。工作组到达现场后立即进行调查取证、现场勘验，对事故发生的过程及原因进行初步核实，了故单位和死者基本情况，对死者家属进行安抚。

（三）事故发生时气象情况

根据气象部门提供的数据，9月13日7时至9时江州区太平街道雨花石景区附近天气为：多云，无降水。气温23.8-25.0℃，风向偏北风，风力1-2

（四）事故善后处理情况

截至2025年10月22日，广西丰岭肥业有限公司、广西聚林钢结构有限责任公司及王**已与死者家属协商一致，达成先行赔付协议。根据协议西丰岭肥业有限公司支付30万元，王**支付5万元，两方赔付金额合计35万元，该笔款项用于向死者家属支付部分赔偿。同时，广西丰岭肥业有限西聚林钢结构有限责任公司及王**明确表示，待后续事故法律责任划分结果确定后，进一步向死者家属履行剩余赔偿义务。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成一人死亡，死者：杜**，男，39岁，身份证号：45******，家庭地址：崇左市江州区左州镇******人，为屋面补漏及彩钢瓦更目施工人员，平时打零工。本次事故已造成直接经济损失35万元。

四、事故现场勘验情况及调查情况

（一）事故现场勘验情况

2025年9月13日，事故调查组勘验人员对事故地点进行了现场勘验，记录如下：

事故地点位于广西丰岭肥业有限公司生产车间，具体位置为：公司厂区**生产车间。该车间坐南朝北，面宽62米，进深129米，中心高度13热瓦（石棉瓦）屋面、四周砖砌的简易结构建筑，水泥硬化路面直通车间。

经当时参与施工的工人（蒙**、许**、李**、农**）以及施工项目负责人王**指认，2025年9月13日，杜**在接到工头李**的施工任务后，于许到广西丰岭肥业有限公司事发车间顶棚开展屋面补漏和彩钢瓦更换施工作业。据蒙**、许**、李**陈述，2025年9月13日8时许，蒙**、许**、**4人来到广西丰岭肥业有限公司厂房，佩戴安全帽和系好安全带后，从车间外扶梯攀爬到车间顶棚上开展屋面补漏和彩钢瓦更换施工作业。2025年8时10分左右，杜**从车间顶棚坠落。事发后，李**立即拨打了120和110，随后急救人员和民警陆续到达现场对杜岸进行抢救，经抢救无效宣告死亡

经现场勘验，杜**坠落落地部位距离车间大门12.7米、距离车间配电房3.3米、距离复混肥传送带3.3米。坠落落地部位上方的车间顶棚屋面有缺口（位于顶棚相邻两根檩条之间，长约1.3米、宽约1.25米，距地面12.5米），坠落落地部位周边散落有海蓝色石棉瓦碎片若干，还有红色安全帽全带一根（完好）、货运木架一套（经当时参与施工的工人蒙**、许**、李**、农**以及施工项目实际负责人王**指认，杜**坠落时，上述安全帽佩戴在其身上，后因医疗施救需要，从其身上解开后放置在坠落落地部位周边）。

（二）事故调查情况

经调查，事故发生的基本情况如下：

1.项目招投标及合同签订情况

广西丰岭肥业有限公司（以下简称“丰岭肥业公司”）厂房屋面补漏及彩钢瓦更换项目通过内部招投标确定施工方。2025年9月，采购专员招投标，参与单位包括广西聚林钢结构有限公司（以下简称“聚林钢构公司”）、广西利天建筑防水工程有限公司、广西初旭防水装饰工程有限公钢构公司由王**以公司名义参与投标，最终以最低价中标。吕**在审核资质时仅查看了聚林钢构公司的营业执照，未核实其高空作业资质及施工能查人员、机构或施工方案。9月3日，吕**代表丰岭肥业公司与聚林钢构公司签订《屋面补漏及彩钢瓦更换施工合同》，合同金额约8.5万元，涵盖1、成品仓、滤泥发酵棚三个区域，作业高度约13米，属于高空作业范畴。

2.项目基本情况及施工组织

该项目实际由无资质的施工项目实际负责人王**承接，王**通过挂靠聚林钢构公司资质签订合同，与李**合伙组织施工。王**负责对接丰岭并签订合同，李**召集杜**、蒙**、许**等5名散工（均无高空作业证），加上李**共6人组成施工队。工人工资按天结算（技术工300元/天，普通天），工程款扣除工资及材料成本后，利润由王**与李**平分。施工队未签订劳动合同，未购买保险，劳动防护用品（安全带由李**提供，安全帽经验收，现场使用无固定措施的木制脚手架（方凳），作业时未铺设防坠缓冲设施。

3.挂靠关系梳理

聚林钢构公司法定代表人林**与王**系朋友关系，双方存在口头挂靠协议：聚林钢构公司允许王**以公司名义签订合同，提供营业执照电子账号用于走款，仅收取税金，不参与项目管理；王**负责施工组织、安全管理及人员招聘，自负盈亏并承担全部安全责任。丰岭肥业公司采购专员订合同时知晓王**为实际施工人，未提出异议。聚林钢构公司无高空作业资质，营业执照经营范围仅为“钢结构制造加工”等，无高空作业许可，全协议中约定的“乙方负责安全管理”条款实际由王**履行。

4.丰岭肥业公司法定代表人及管理层履职情况

丰岭肥业公司法定代表人陈**自2016年任职以来，未参与公司日常管理，将全部职权授权给2025年9月4日入职的总经理蒋**，对项目招投标订、安全管理均不知情。事故发生时，陈**在广西其他地区，未到现场，仅通过电话要求上报相关部门。蒋**作为安全生产第一责任人，入职仅12织安全培训或隐患排查，未审核聚林钢构公司实际施工能力，未建立外包管理制度，对施工队擅自开工、未系安全带作业等违规行为未察觉。生产管农**虽参与现场漏雨区域统计，但未收到施工通知；车间主任凌**在巡查时未关注高空作业安全，未发现防护措施缺失。

5.施工组织情况

施工期间王**、李**未对工人进行安全培训，仅口头提醒“注意安全”；未配备合格防护用品（安全带由李**购买，安全帽工人自备），现固定措施的木制脚手架（方凳）；未设置监护人员，允许工人在负责人未到场的情况下擅自开工。9月13日8时许，杜**未沿横梁行走，踩踏石棉瓦破裂坠落，当场死亡。

综上所述，分析事故的直接原因和间接原因为：

1.事故直接原因

一是违规踩踏石棉瓦导致坠落。死者杜**在未确认现场负责人李**到场的情况下，擅自攀爬至约13米高的车间顶棚作业。杜**未沿承重横梁是直接踩踏石棉瓦中央薄弱区域，导致瓦片破裂并从高空坠落。石棉瓦作为脆性材料，其承重能力主要依赖下方檩条，直接踩踏中央区域属于典作。

二是临时作业设施不规范且无固定措施。施工队在石棉瓦上仅铺设单张木板，未采取防滑或加固措施；使用的90公分高木制脚手架（方凳）置，稳定性极差，无法提供安全作业平台。该设施设置未经过专业安全评估，且未安排专人检查验收，进一步加剧了作业风险。

三是个体防护用品使用不规范。施工人员虽佩戴安全帽和安全带，但未按规定将安全带系挂于牢固承重结构；工人穿普通劳保鞋而非专业鞋，在石棉瓦表面行走时易打滑。此外，施工队未配备防坠缓冲器、安全网等高空作业专用防护设施，缺乏最后一道安全屏障。

四是擅自开工且无专人监护。杜**等4人在负责人李**未到场的情况下擅自开工，现场未设置专职安全监护人员。李**到达现场时正在系安上爬，未能及时制止违规行为。

2.事故间接原因

（1）**广西丰岭肥业有限公司安全生产主体责任不落实。一是**丰岭肥业公司审核流于形式，仅审核聚林钢构公司营业执照，未核实其高空作施工能力，且未发现聚林钢构公司无实际施工队伍，将施工项目发包给没有施工资质也没有施工条件的单位。**二是**丰岭肥业公司安全管理制度缺失条断裂，未制定外包工程安全管理制度，未明确甲方监管责任；未把施工项目安全纳入本单位统一管理；未对施工人员开展进厂前的安全教育培训目的安全管理和安全防护措施缺少安全生产经费投入，在项目实施过程中也没有严格按照高空作业的规范要求开展安全管理工作，“以包代管”导目在安全管理上存在责任真空和管理空白。**三是**法定代表人陈**长期未参与管理，授权2025年9月4日入职的蒋**全权负责，对项目招投标、合同签情。生产总经理蒋**伟入职仅12天，未组织安全培训、隐患排查，对13米高空作业的法规要求认知不足。

（2）广西聚林钢结构有限责任公司违法出借资质与监管缺位。聚林钢构公司法定代表人林**明知公司无高空作业资质，仍向王**提供营业章，允许其以公司名义签订合同，仅收取税金，未履行安全管理义务。事故发生后，林**称“施工与公司无关”，拒绝承担责任，其行为违反《中和国建筑法》关于禁止出借资质的规定，导致安全管理责任主体虚化。

（3）施工方无资质承揽工程及安全管理全面缺位。一是挂靠资质与违法分包。施工项目实际负责人王**无高空作业资质，通过挂靠聚林钢订合同。聚林钢构公司法定代表人林**承认，公司仅提供营业执照及收款账号，未参与施工管理，且明确无屋面维修或高空作业资质。丰岭肥业公员吕**在签订合同时已知晓王**为施工项目实际负责人，仍默许其以聚林钢构公司名义签约，导致“资质造假”。**二是**未落实安全培训与技术交底失。王**、李**临时组建施工队，未与蒙**、许**、农**、杜**等施工人员签订劳动合同，未为施工人员购买工伤保险，仅对工人进行“注意安全提醒，未开展高空作业规范、石棉瓦承重特性、应急处置等专项培训，工人“对石棉瓦防护不清楚，也没人讲”，直接导致杜**误判承重区域，无别和防范风险。丰岭肥业公司有关人员仅用10分钟口头交代“戴安全帽、安全绳，踩檩条”，未形成书面交底记录，且未针对石棉瓦作业风险提出要求。**三是**劳动防护用品管理混乱。聚林钢构公司、丰岭肥业公司均未为工人配备合规防护用品，安全帽、安全带由工人自备，且未监督工人正确工队未建立防护用品检查制度，未及时发现劳保鞋非防滑型等隐患。

五、事故性质

经事故调查组分析认定：这是一起由于施工方无资质承揽工程、违规操作，甲方监管失职，乙方违法出借资质等多方面安全生产责任不落实般生产安全责任事故。施工项目实际负责人王**以聚林钢构公司名义违法承揽工程，因丰岭肥业公司资质审查缺失、违法发包工程项目，双方安全位，造成施工人员杜**安全意识不足导致“9·13”高处坠落身亡的事故，事故等级为一般事故，属于生产安全责任事故。

六、部门履职情况

（一）崇左市江州区农业农村局安全监管情况：2025年以来开展安全生产专项执法检查与服务指导2次。重点围绕安全风险管控、设施运行营管理体系3个核心维度开展检查指导，共排查发现安全隐患12项，现场下达《整改通知书》，明确具体整改要求并责令企业限期完成整改。

（二）崇左市江州区应急管理局安全监管情况：一是强化指导服务覆盖。2025年以来，组织人员赴企业开展现场指导服务2次，通过微信平上安全指导33次，邀请企业主要负责人参加区级安全生产专题会议1次，实现“线上+线下”“现场+会议”多维指导全覆盖。**二是**严格隐患排查整企业生产安全关键环节，排查出一般安全隐患10项，下达《责令限期整改指令书》，明确整改内容、责任主体及时限，推动隐患问题闭环管理。

（三）崇左市江州区工业和信息化局安全监管情况：一是深化联合执法检查。联合江州区应急管理局、崇左高新技术产业开发区管理委员会检查组，共排查安全隐患10项，现场下达《现场检查记录》，责令企业限期整改并跟踪督促落实，形成“检查－反馈－整改”监管闭环。**二是**强化提醒。结合实体经济走访、工业经济运行监测，多次向企业负责人及安全管理团队传达上级安全生产要求，督促落实主体责任、汲取事故教训、常自纠。

（四）崇左高新技术产业开发区管理委员会安全监管情况：一是突出重点时段监管。岁末年初、节前及节后复工阶段，联合江州区应急管理生产车间、仓储区域、消防设施、施工作业等重点部位开展全覆盖检查，同步组织安全生产法律法规宣传与风险警示教育，重点核查设备检修维护前安全培训等关键环节，确保复工安全。**二是**分层分类开展培训。安全生产月期间，联合江州区应急管理局指导企业实施“管理层+一线员工”分针对管理层开展安全生产法律法规及主体责任专题解读，提升责任意识；针对一线员工开展岗位风险辨识、应急处置技能及违规操作危害专项培训操能力。**三是**严控高风险作业管理。在春节后复工检查及9月初联合执法检查中，发现企业存在厂房维修、高空作业及动火作业等高风险作业，专强调安全管理要求，明确需严格落实外包单位资质审核、施工人员准入备案、作业过程监护等制度，规范施工作业人员操作流程，严防高风险环生。

七、事故责任的认定以及对事故责任单位和人员的处理建议

（一）建议对广西丰岭肥业有限公司追究责任

一是违法发包给无资质单位，未审查施工资质。未履行审核王**无高空作业资质的义务，使其通过挂靠聚林钢构公司（无实际施工能力）承未核实聚林钢构公司资质及王**实际施工负责人身份，违反《中华人民共和国建筑法》第二十二条“建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位**二是**未履行安全生产统一协调管理义务。未与承包单位签订有效安全管理协议，未对施工安全进行统一协调、现场检查，默许施工队违规作业；其约定的“不承担安全责任”条款因违反法律强制性规定无效，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条“对承包单位安全生产统一协调管理全检查”规定。**三是**未开展安全培训与技术交底。未对施工人员进行高空作业安全规程、石棉瓦防护等专项培训，未落实书面安全技术交底，违反民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训”规定。**四是**未保障安全生产投入。合同及工程入安全防护设施、个体防护用品等必要安全费用，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十三条“保证安全生产所必需的资金投入”规定。对广业有限公司“9·13”一般高处坠落事故负有主要责任。建议由崇左市江州区应急管理局依法对其作出行政处罚。

（二）建议对广西聚林钢结构有限责任公司追究责任

一是违法出借资质，允许无资质人员承揽工程。该公司明知自身无高空作业或屋面维修资质，仍向无施工资质的施工项目实际负责人王**提照、公章等资质材料，允许其以公司名义签订合同承揽工程，未实际参与施工管理，属于典型的“出借资质”违法行为。其行为违反《中华人民共法》第二十六条“禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程”规定。**二是**全生产主体责任。作为名义上的承包单位，未对施工人员资质、现场安全措施、安全培训等进行任何管理，未配备专职安全员，未开展安全检查，工队的违规操作（如使用无固定脚手架、未系挂安全带等）完全失察，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条“生产经营单位应当对承包全生产统一协调、管理”规定。建议由崇左市江州区应急管理局依法对其作出行政处罚。因其违法出借资质行为与事故发生存在直接关联，应依法担事故赔偿连带责任。

（三）对相关人员处理建议

1.陈**（丰岭肥业公司法定代表人）未履行法定代表人安全生产主体责任，长期未参与公司安全管理，授权总经理蒋**全权负责但未监督其公司安全管理制度缺失、外包工程监管失控负主要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由崇左市江州区应急管理局依法行政处罚。

2.蒋**（丰岭肥业公司总经理）作为实际安全生产负责人，入职后未组织制定施工安全方案、未审核施工队资质、未开展高空作业安全培训查，对13米高空作业现场监管失职，负主要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由崇左市江州区应急管理局依法对其作罚。

3.吕**（丰岭肥业公司采购专员）在负责外包工程发包过程中，未核实聚林钢构公司资质及施工项目实际负责人王**的无资质情况，未履行义务，负直接管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由崇左市江州区应急管理局依法对其作出行政处罚。

4.林**（聚林钢构公司法定代表人）违法出借公司资质，允许无资质人员王**以公司名义签订合同，未履行安全生产管理义务，对施工安全主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由崇左市江州区应急管理局依法对其作出行政处罚。

5.王**（实际施工负责人）无资质承揽工程，未与施工人员签订劳动合同、未购买工伤保险，未开展安全技术交底（仅口头安全教育），违林钢构公司资质，对施工安全负直接责任。根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由崇左市江州区应急管理局依法对其作出行政处罚。

6.李**（施工队组长，王勇合伙人）协助王勇组织无资质人员违规作业，未制止杜**擅自开工，未固定脚手架、未培训石棉瓦防护知识，对操作负直接责任。根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由崇左市江州区应急管理局依法对其作出行政处罚。

7.杜**（施工人员）无高空作业证从事13米高空作业，未正确使用安全带，对事故发生负直接操作责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予任。

八、事故防范和整改措施

为认真吸取本起事故深刻教训，杜绝类似事故发生，针对事故暴露出来的问题，现提出如下防范和整改意见:

（一）强化落实企业主体安全生产责任

1.广西丰岭肥业有限公司要严格按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，落实企业负责人法定职责，建立健全企业全员安全生产责任制程，完善安全生产法制审查制度和针对外包人员的安全生产管理制度，严禁将施工项目发包给无相应资质的施工单位，严禁一包了之、以包代管，经营有章可循；要抓好安全生产教育培训制度落实，加强对本单位，包括外包人员的安全生产教育培训和应急演练，强化员工安全防范意识；要做产管理和监督，定期开展安全检查，做好隐患排查整治，形成闭环管理，真正落实、落细各项安全生产管理制度。

2.广西聚林钢结构有限责任公司要严格遵守法律法规规定，立即终止所有资质出借行为，对公司资质使用情况开展专项清查，建立《资账》，严禁无实际施工能力的个人或单位挂靠经营，同时进一步加强法律法规学习，增强法律意识，落实安全生产法定职责，切实履行企业安全生任，杜绝类似事件再次发生。

（二）举一反三，建筑施工企业要严格遵守法律法规

建筑施工企业要深刻吸取此次事故教训，主要负责人要发挥好安全生产“第一责任人”的主导作用，带队对本单位排查整治情况开展检查，从事特种作业人员的检查，严格落实特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。不得以任何形式允许或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程，做到遵纪守法开展生产经营。继续完善作业风险预判机制，作业前必须开识评估，提升本质安全水平。

（三）强化属地安全生产责任

崇左高新技术产业开发区管理委员会、太平街道办事处及各乡镇（街道）要切实加强对本行政区域内小散工程和零星作业安全生产状况的监进一步强化政府属地监管责任。加强对零散工人员的安全生产法律法规宣传教育，督促辖区企业落实安全生产主体责任，确保安全生产和社会稳定。

（四）强化行业部门安全生产责任

江州区农业农村、住建、工信、应急管理等部门以及崇左高新技术产业开发区管理委员会有关成员单位要按照“三管三必须”要求，切实履管责任。住建部门要牵头开展钢结构、屋面维修等行业专项整治，严查资质挂靠、违法分包行为；应急管理部门要指导企业落实安全生产投入、隐度，配合住建部门开展资质出借案件的事故追责；农业农村、工信部门要切实担负起行业管理责任，结合行业特点将外包工程安全管理纳入企业安准化评审核心指标进行监管。各行业部门要以事故暴露问题为导向，加强对小散工程和零星作业的监管，加大安全生产举报奖励宣传和落实，加强调配合，形成监管合力，筑牢安全防线。

广西丰岭肥业有限公司“9·13”一般高处坠落事故调查组

2025年10月28日

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办：崇左市江州区人民政府办公室 承办：崇左市江州区信息化工作中心

桂公网安备 45140202000128号 桂ICP备12004173号-1 网站标识码：4514020002

微信江州区公众号