梧州市三龙大道永兴五金店“7•16” 一般触电事故调查报告

2020-09-21 09:59 来源：长洲区应急管理局

2020年7月16日19时10分左右，梧州市三龙大道永兴五金店内发生一起生产安全事故，事故造成1人死亡。7月16日约20时30分左右，长洲区局接到市应急指挥中心电话报告后，马上派员到现场调查了解情况，组织相关单位人员妥善处理相关善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》及《生产安全事故报告和调查处理条例》 的有关规定，为查明事故因、事故性质和责任，2020年7月22日梧州市长洲区人民政府批准成立了梧州市三龙大道永兴五金店“7·16”事故调查组，调查组由区政府办副主任应急管理局局长黄循强为组长，由公安长洲分局、区应急管理局、区人社局、区总工会、区市场监督管理局、区司法局、红岭街道办事处、长洲供有关单门（单位）人员组成（名单详见附件），并邀请长洲区纪委监察委、长洲区检察院派员参与事故调查。按照“四不放过、科学严谨”及“依法依求是、注重实效”的原则，调查组对事故进行了现场勘查取证，对相关人员进行询问调查，现已查明了事故的经过和原因，认定了事故的性质和责出了对事故责任人的处理建议和事故整改防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年7月16日19时10分左右。

（二）事故发生地点：梧州市长洲区三龙大道梧州市永兴五金店内。

（三）事故发生涉及单位或个人：梧州市永兴五金店（以下简称永兴五金店），经济类型为个体工商户；马某魁（永兴五金店卷闸门维修安装人）。

（四）事故类别：触电。

（五）事故伤亡情况：死亡1人。

死者李某琦，男，22岁，汉族，身份证号码：45042219980817****，地址：广西梧州市藤县象棋镇人，是卷闸门维修安装人员。

（六）事故现场情况：

事故现场位于梧州市长洲区三龙大道精通花园一临街店铺内，室内面积约50平方米，两个店铺合为一间使用，有两扇卷闸门（每扇宽约2.内向外左侧的一扇卷闸门完全关闭，尾端的门叶搭在装有电动机的转动轴管上并打了约有5颗锣钉固定，靠近左侧卷闸门处有一把约3米高的不锈钢梯子旁边地面有一把手电钻连着一条带插排的电缆线，两堆货物的中间走道地面有一台电焊机和一把冲击钻。

（七）直接经济损失：

至目前为止，该事故尚未达成相关和解协议赔偿。

二、事故发生涉及单位概况

事故发生在梧州市永兴五金店,该店与江山石材店合为一店，店主是黄某强，。

三、事发经过和救援情况

梧州市永兴五金店由于店铺的卷闸门提升困难，于是电话联系到之前给旁边店铺维修卷闸门的马某魁，并双方商议好以一千元全包（包含电机料）的价格把店铺原来的手动卷闸门改装为电动卷闸门。几天后（7月16日）马某魁电话通知马某明下午2点多到永兴五金店帮忙改装卷闸门，马某

达指定地点，发现永兴五金店未开门，于是电话告知马某魁，马某魁随后与五金店主黄某强取得联系，得知黄某强回店铺开门的信息后，马某魁便安装卷闸门所需要的材料、工具等开车到梧州火车站那边接上李某琦一起到永兴五金店，他们到五金店达不一会，店主就外出干活了。由于李某饭，马某魁在李某琦去吃午饭的时间把电动卷闸门的轴管焊接好，等李某琦回来就开始改装工作。前期的拆卸、轴管安装及电机调试都按序完成后和马某明在店内负责把卷闸门页片固定在轴管上，马某魁侧在店外看着防止行人靠近。因只有一把梯子（不锈钢人字梯），李某琦叫马某魁回火车拿一把，他就站在梯子上约2米多高的地方和马某明继续把卷闸门页片提升到轴管上用电钻打螺丝钉固定。约19时10分左右，在一旁打下手的马某一些螺丝钉回身给李某琦时，见到他有点异常，手拿电钻，头和身体侧倾，眼睛翻白不出声，这时马某明刚好不小心碰到卷闸门，手上有麻感，于把电缆的插头拔了，李某琦就从梯子上跌了下来头部着地，面部朝下趴在地上，马某明马上对外面呼叫，这时刚好拿梯子回来的马某魁和刚好干完店主黄某强及其他路人闻声急忙把卷闸门撬起来，看见李某琦面部朝下趴在地上就把他翻过身来，马某魁和黄某强分别打120和110电话通知救护车门前来救援。约过了10分钟，120救护车和公安派出所人员相继到场，经医护人员现场抢救了约30分钟后宣布抢救无效死亡。

事故发生后，长洲区应急管理局工作人员立即赶到事故现场调查了解情况，并及时把相关情况上报长洲区人民政府区，提请区政府成立事故调事故进行调查。

2020年7月22日长洲区人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》和《广西壮族自治区安全生产条例》及《生产安全事故报告和调查处理条有关规定，依法成立了梧州市永兴五金店“7·16”事故调查组对该事故进行调查。事故调查组根据案情需要，协调长洲供电部门的专业技术人员对事电力情况进行勘查，技术人员现场勘查发现，死者李某琦使用的手电钻与插排电缆捆绑在一起（防止电钻插头脱落），插排电缆有多处破损，且离一米的地方破损严重，肉眼能见铜线裸露。

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故的直接原因

经调查分析，卷闸门维修安装人员李某琦安全意识薄弱，作业前没有对需使用的工具、插排电缆进行安全检查，加上事发当天天气闷热，工作的衣服被汗水湿透，而其使用的金属梯子没有绝缘措施，导致破损裸露的电缆接触到金属梯子，电流通过人体与地面形成回路，是发生触电事故致直接原因。

（二）事故的间接原因

经调查分析，卷闸门维修安装业务承揽人（因作业用的电焊机、电钻、电缆插排等工具由马某魁提供，因此认定其为该维修安装工作的承头），马某魁对作业人员安全教育培训不到位，现场安全监管不到位，提供的作业工具、设备未能做到确保安全及未能督促作业人员使用前检查工是否安全，致使李某琦在安装作业中触电死亡，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查分析，认定此起事故是卷闸门维修安装人员李某琦安全意识薄弱，作业前没有对需使用的工具、插排电缆进行检查，未能确保使用工具的情况下盲目作业及卷闸门维修安装业务承揽人马某魁现场安全监管不到位等因素引发的一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

（一）事故责任划分

1. 自然人马某魁，作为卷闸门维修安装的承揽人，对作业人员安全教育培训不到位，现场安全监管不到位，提供作业的工具、设备未能做到及未能督促作业人员使用前检查工具、设备是否安全，导致李某琦在安装作业发生触电事故，应负此事故的主要责任。

2. 自然人李某琦，安全意识薄弱，作业前没有对需使用的工具、插排电缆、梯子进行检查，在未能确保安全的情况下盲目施工，导致发生触应负此事故的直接责任。

3. 个体工商户梧州市永兴五金店店主黄某强，作为本店铺卷闸门维修安装工程的定作人，在开门给维修安装人员进场后就离开自己的店铺，维修安装卷闸门的作业人员未能尽到安全告知和现场监督的责任，应负此事故的次要责任。

（二）处理建议

1.事故责任人李某琦，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议由梧州市长洲区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》相定，依法对本次事故的主要责任人马某魁予以相应的行政处罚。

六、事故整改和防范措施

梧州市永兴五金店“7·16”一般触电事故给人民生命财产造成了较大的损失，教训深刻，此起事故暴露出当前劳务市场中的安全教育培训和现场不到位等问题，事故涉及各方要认真吸取事故教训，各行政管理部门应加大安全生产知识的宣传力度，提高广大劳动者的安全意识，防止类似事故生。

梧州市三龙大道永兴五金店“7·16”事故调查组（代）

2020年9月14日

政府网站找错

网站地图 地址：广西梧州市长洲区新兴二路193号

主办：梧州市长洲区人民政府办公室 电话：0774-3840577

桂公网安备 45040502000003号 桂ICP备15009968号 网站标识码：4504050001

微信长洲区官微