陆川县沙坡镇大连村泵车侧翻物体打击“10•23”一般生产安全责任事故调查报告

2026-04-13 17:25　来源：陆川县安全生产和应急管理委员会办公室

我要收藏 公共资源调 【字体：大

陆川县沙坡镇大连村泵车侧翻物体打击“10·23”一般生产安全责任事故调查报告

2025年10月23日15时许，陆川县沙坡镇大连村发生一起泵车侧翻物体打击事故，造成1名正在施工的施工人员受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，2026年1月8日经陆川准，成立了事故调查组，调查组由县应急管理局局长担任组长，县应急管理局分管副局长、交通运输局分管副局长、住房和城乡建设局分管副局长、经贸局长、公安局交管大队分管副大队长、沙坡镇人民政府分管副镇长担任副组长，成员由县应急管理局、交通运输局、住房和城乡建设局、经贸科技局、人保障局、公安局交管大队、总工会和沙坡镇人民政府等部门人员组成，全面负责事故调查工作。事故调查组下设技术（专家）组、管理组和综合组，并聘与事故调查工作，同时，邀请县纪委监委机关、县检察院派员参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、专家论证，查明了事故发生的经过伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进议。

一、车辆、房屋、企业及有关人员基本情况

（一）事故有关车辆情况

桂KY8679号重型非载货专项作业车，所有人：郭*琼，住址:广西陆川县米场镇****，使用性质：非营运，品牌型号：中联牌ZLJ5337THB，车JALX9F4Y3C7007056,发动机代码：6WF1A448704，注册日期：2013-09-11，发证日期：2025-01-26，档案编号：450901092480，核定人数：3 32500KG，整备质量：32305KG，外廓尺寸：12145*25005*4000mm，检验记录：检验有效期至2026年9月，强制报废期止：2043-09-11。

（二）房屋建筑情况

该房屋屋主为阮*华，2025年8月15日向沙坡镇政府申请了农村宅基地批准书（农宅字4509221062025087号），宅基地面积86.4㎡，房基占地面房建筑面积：286.65㎡，建筑层数三层，建筑高度10.8米，地址：陆川县沙坡镇大连村******。

（三）事故有关人员情况

1.罗*武，桂KY8679重型非载货专项作业操作员，男，汉族，1997年2月28日生，身份证号：450922******，住址：广西陆川县沙湖镇******，夫妻关系。持有《中华人民共和国驾驶证》，准驾车型：B2D，初次领证日期：2016-06-20，有效期限：2022-06-20至2032-06-20。经湖南省建培耘心的技能培训，持有住房和城乡建设行业岗位技能培训操作证，岗位名称：混凝土泵车操作，技能等级：高级，发证日期：2023-10-10，有效日期：2 证号：JP2023073119814，发证单位：湖南省建培职业技能鉴定中心。

2.郭*琼，桂KY8679重型非载货专项作业车主，女，汉族，1982年3月2日生，身份证号：452527******，住址：广西陆川县米场镇****，与操妻关系，工作单位：陆川县米场镇桥鲁村村委会妇联主任，中共党员，米场镇人大代表。

3.阮*华（屋主），男，汉族，1973年7月15日生，身份证号：452527******，住址：广西陆川县沙坡镇******。

4.农*芳（受伤人员），女，汉族，1970年12月26日生，身份证号：450922******，住址：广西陆川县沙坡镇******，系屋主阮*华聘请劳务人员。

（三）事故发生经过

2025年10月23日，阮*华因建房需要，从陆川县悦桂贸易公司购买72立方混凝土浆浇筑房屋地基，约15时浇筑完阮伯华房屋地基后，罗*武为将泵车的混凝土浆清理干净，便操作该泵车的泵管旋转，由于泵车在四个支撑脚未按要求和比例伸展，因此在泵管旋转的过程中，出现车辆重心不稳的情况，且基松软，导致了该泵车直接侧翻，侧翻时，泵车的泵管摆动压到正在施工作业人员农*芳左脚，造成农*芳当场受伤和电线杆等其它财产损失。



（四）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1.受伤人员：农*芳，女，55周岁，左脚截肢。

2.直接经济损失情况：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准，截止2026年2月2日直接经济损失约11.3万元。

二、事故原因分析

（一）直接原因

桂KY8679重型非载货专项作业司机兼操作员罗*武，一是泵车停放不当，其未认真观察作业场所的周围环境，便直接将泵车停放在较软的路基之上，实际承载力是否大于泵车运转操作过程中产生的压力；二是泵车操作不当，泵车的四个支撑脚未按要求和比例伸展，存在泵车重心不稳的风险，在泵车工转时导致泵车重心偏移，车辆直接侧翻，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

阮*华因建房需要聘请施工人员，但其个人安全意识淡薄，在施工作业中，未采取相应防护措施，未给工人发放安全帽等劳保用品，未开展安全教育作规程，即违规安排人员上岗。

三、事故性质。

经事故调查组研究讨论一致认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故责任人和责任单位处理建议

（一）阮*华，男，建房屋主，未督促工人正确佩戴安全帽和使用劳保用品等，对事故造成负有责任，且在该事故中，不配合调查组调查工作，建议设综合保障中心进行处置。

（二）郭*琼，女，桂KY8679车辆所有人，郭*琼作为车主，未对罗*武进行安全教育培训，未督促罗*武在施工中按相关规章流程操作，对事故负有中共党员、米场镇人大代表、米场镇桥鲁村村委妇联主任，建议米场镇人民政府对其进行处置。

（三）罗*武，男，桂KY8679操作员，罗*武安全意识淡薄，未做好施工前安全检查工作，施工时对泵车操作不当导致事故发生，且在该事故调查中调查组工作，对事故的发生负有责任。

五、事故教训和防范措施

（一）进一步落实好安全生产主体责任。各个体工商户和自然人要深刻汲取事故教训，举一反三，落实好企业安全生产主体责任。一是要建立健全并生产责任制，完善安全生产规章制度，落实安全教育和培训机制，提升从业人员的安全理念，二是要强化隐患排查治理，特别是加强对车辆机械使用安全绝安全设施不全存在生产安全隐患的车辆上路行驶和操作，采取有效措施保证运输车辆、机械等合法操作运营。

（二）严防农村自建房施工安全事故发生，提升农村安全防范意识。各镇各部门要严格落实日常监管责任，加强日常巡查检查，深入到各村屯开展自安全检查。一是要重点紧盯农村自建房施工中的搅拌浆、使用车辆、机械、脚手架搭设规范、临时用电安全管理、防护网布设达标、施工人员佩戴安全帽放等关键风险点；二是向施工作业人员宣传安全生产法律法规和实操规范，及时发现和纠正施工作业中存在的违法违规行为，要督促相关经营单位加强对的安全教育培训，规范施工作业人员安全作业行为，引导施工人员杜绝侥幸心理、规范操作，坚决杜绝松懈麻痹思想。切实提高施工作业人员安全意识、强作业人员自我防范保护能力。

（三）加强农村自建房隐患排查整治。各镇要开展农村自建房的安全隐患排查整治工作，深刻剖析当前农村自建房建设施工安全领域存在的风险隐患次事故暴露出的监管短板，认真查找事故防控的薄弱环节，各镇要开展专项排查，对建筑操作员和建筑机械车辆等安全隐患排查，依法严厉查处各类违法

陆川县沙坡镇大连村泵车侧翻物体打击“10·23”

一般生产安全责任事故调查组

2026年4月13日

友情链接　中国政府网　广西壮族自治区人民政府门户网站

重点网站　国家省部委　市级网站　县级网站　政务新媒体