北海市骏国水产有限公司“5·15”触电死亡事故调查报告

2021年5月15日14:25分左右，北海市骏国水产有限公司进行冷藏库安装项目施工时发生一起触电事故，造成1人死亡。

为查清事故原因，吸取事故教训，追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2021年5月20日，合浦县人民政府成立了由副县长劳小兰任组长，县政府办副主任劳启炽、县政府办副主任杨作春、县应急管理局局长廖作海、县公安局副局长陈劲松任副组长，县应急管理局、公安局、总工会、人社局、工信局、合浦供电局、合浦工业园区管委会、督考办等部门和单位有关人员组成的北海市骏国水产有限公司“5.15”触电死亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请县检察院派员参加，展开事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证及分析认定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故的处理意见及防范发生同类事故的措施。现将有关情况报告如下:

一、事故有关单位概况

（一）冷藏库安装单位基本情况

北海市智达制冷设备有限公司（以下简称“智达公司”），位于北海市海角大道36号，成立于2020年09月 09日，统一社会信用代码：91450500MA5PW1CD9P，注册资本伍拾万元整，经营范围为

制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），营业期限：长期，法定代表人为庞俊，企业类型为有限责任公司（自然人独资）。

（二）冷藏库业主单位基本情况

北海市骏国水产有限公司（以下简称“骏国水产”），位于合浦工业园创业大道西侧，占地面积约8.8亩，是一家以水产品深加工为主的企业，目前尚处在筹建阶段。成立于2021年04月23日，统一社会信用代码：91450521MA5QEF955T，注册资本100万人民币，法定代表人为钟龙，企业类型为有限责任公司（自然人投资）；经营范围包括一般项目：水产品批发；水产品零售；水产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（三）冷藏库安装工程合同及安全责任的承担

2021年5月13日，骏国水产与智达公司签订《冷藏库安装工程合同书》，双方就冷库及制冷机组安装工程施工事项订立合同，项目工程款为人民币肆拾贰万圆整（小写：420000.00元），合同条款明确在施工过程中发生的安全事故由智达公司自行承担。

二、事故发生经过及救援情况

2021年5月15日上午，智达公司负责人庞俊安排江德云、蔡昌霖等人到骏国水产安装冷库设备。下午14点，江德云、周安帅、

蔡昌霖、陈德强、陈芳铭等 5 人携带 2 台电钻、2 个钢构件移动式脚手架、2 台通风机到达后便分两组开始施工。其中陈德强和周安帅一组在仓库北面定位钻孔，陈芳铭、江德云、蔡昌霖在南面（仓库门口）定位钻孔。陈芳铭站在脚手架上(离地面约 5 米高)用电钻钻孔，脚手架上放了 1 台通风机用来吹散钻孔时产生的粉尘。江德云、蔡昌霖负责推移脚手架等地面工作。14: 25 分左右，陈芳铭钻好第一个孔后，江德云、蔡昌霖准备推移脚手架，刚握住脚手架，蔡昌霖便大喊有电手被吸住了。江德云也感觉手麻触电，马上松开脚手架，用手拉扯蔡昌霖的衣服让其脱离脚手架，但未能拉开，便赶快断电，蔡昌霖脱离脚手架向后倒在地上。陈芳铭见状从脚手架下来拨打 120 电话求救，并报告智达公司负责人庞俊。其他人把蔡昌霖抬到地面干燥平整的地方进行心肺复苏急救。

14 点 55 分，120 救护车到达，医务人员对蔡昌霖继续抢救约 50 分钟后，宣布抢救无效死亡。

15: 37 分，江德云拨打 110 报警。

16: 18 分，合浦工业园区管委会接到县政府办事故通知，初步核实相关情况后电话报县应急管理局。

16: 24 分，县应急管理局接到合浦工业园区管委会事故报告。接报后，廖作海局长立即带队赶赴现场开展事故处置及勘验调查，并按规定向北海市应急管理局及县委县政府作了事故报告。

三、事故伤亡人员和直接经济损失情况

（一）死者基本情况

事故造成 1 人死亡。死者蔡昌霖,男，25 岁，居民身份号码为 4505211995********，汉族，家庭住址是广西合浦县**镇**村委会****号，是智达公司聘用的工人。

（二）直接经济损失情况

2021 年 5 月 17 日，智达公司和死者蔡昌霖家属就死者经济赔偿问题达成协议。智达公司赔付蔡昌霖死亡赔偿金、丧葬费、处理丧事误工费、交通费等一切费用合计人民币 130 万元整。赔偿款分批赔付，在 2021 年 5 月 18 日前支付 50 万元，2021 年 6 月 1 日前支付 50 万元，在 2022 年 6 月 15 日前支付 30 万元。本次事故造成的直接经济损失为 130 万元。

四、事故现场勘察情况及技术检测结论

事故发生在北海市骏国水产有限公司仓库，仓库拟安装制冷设备改造成冷藏库，为单层混凝土建筑，面积为 1215 ㎡。

现场勘察：冷藏库大门口有一架钢构件移动式脚手架，长 2m×宽 0.8m×高 6.8m，分四层，顶层平台离地面 6.1m。顶层平台上面放置 1 台高效节能高速通风机。通风机铭牌标识，生产厂家：佛山市风凌电器有限公司；型号：SF-3G-2；功率：370W ；电压:220V；执行标准：GB/T13274-91；规格：300mm 全压：200-280PA。脚手架地面有积水，现场用电笔检测脚手架，通电时显示电压为 220V，断电时显示电压为 0，说明移动式脚手架通电时已带电。第二层平台高 5.1m，上面放置一台电钻。制冷车间未设置施工用电警示标识牌，施工用电未按“TN-S 接零保护系统”、三级配电两级漏电保护系统设置。

技术检测：5 月 27 日，县应急局 3 名执法人员和合浦供电局 2 名技术人员对“5•15”事故现场封存的施工设备、工具进行了技术检测。检测仪器为 ZC-7 500V 兆欧表，在断开需测量设备电源并确认测量设备不带电压进行测量。测量结果是：测量电源线对移动铁架绝缘电阻，大于 75MΩ，绝缘电阻合格；测量移动铁架上的电钻对铁架绝缘电阻，大于＞100MΩ，绝缘电阻合格；测量移动

铁架上的通风机，对铁架绝缘电阻为 0MΩ，绝缘电阻不合格；单独测量通风机对其外壳绝缘电阻为 0MΩ，绝缘电阻不合格。测量说明通风机外壳漏电传导给移动式脚手架，脚手架带电。

五、事故的直接原因

通过现场勘查取证、调查询问和技术检测，经综合分析，对事故发生的直接原因认定如下：移动式脚手架上的通风机外壳漏电传导给脚手架，江德云、蔡昌霖站在有积水地面上推移脚手架时，导致蔡昌霖触电身亡。

六、事故的间接原因

（一）施工单位智达公司安全生产主体责任不落实。一是未对作业人员进行安全生产教育培训和安全施工技术交底，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，致使作业人员安全意识淡薄、缺乏安全用电知识及技能；二是施工临时用电违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）的要求，未设置 “TN-S”接零保护系统、三级配电两级漏电保护系统，致使通风机外壳漏电导致脚手架带电时未能及时断电，最终造成触电死亡事故。

（二）智达公司负责人庞俊，未切实履行安全生产工作职责。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促检查骏国水产冷藏库安装施工现场的安全生产工作并及时消除事故隐患。

七、事故的性质

经调查认定，北海市骏国水产有限公司“5·15”触电死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

八、事故责任认定及处理建议

（一）智达公司，安全生产主体责任不落实。一是未对作业人员进行安全生产教育培训和安全施工技术交底，未向从业人员如实

告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，致使作业人员安全意识淡薄、缺乏安全用电知识及技能；二是施工临时用电违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）的要求，未设置 “TN-S”接零保护系统、三级配电两级漏电保护系统，致使通风机外壳漏电导致脚手架带电时未能及时断电，最终造成触电死亡事故的发生。智达公司的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款①、第四十一条② 的规定，对“5·15”触电死亡事故负有责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项③的规定对其进行行政处罚。

（二）智达公司负责人庞俊，未切实履行安全生产工作职责。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促检查骏国水产冷藏库安装施工现场的安全生产工作并及时消除事故隐患。庞俊的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）、（五）项④的规定，对“5·15”触电死亡事故的发生负有领导责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项⑤的规定对其进行行政处罚。

---

①《安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

②第四十一条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章　制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

③《安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

④《安全生产法》第十八条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

⑤《安全生产法》第九十二条规定生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；…

九、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的再次发生，调查组建议:

（一）智达公司要认真吸取事故教训，坚持安全第一、预防为主的方针，切实落实安全生产主体责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和管理规定；要建立健全安全生产管理规章制度和操作规程，并教育和督促从业人员严格执行，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；要加强对从业人员的安全教育培训；加强现场临时用电等安全管理，杜绝“三违”现象，及时采取有效措施消除事故隐患，确保安全。

（二）合浦工业园区管委会要认真分析事故原因，总结经验教训；要进一步加强对辖区内企业的安全管理，加大对园区企业的指导和监管力度，及时采取有效措施消除安全隐患，防止事故再次发生。

（三）各乡镇，住建、交通运输、水利、公路等有关部门，要深刻吸取事故教训，加强各类建设工程临时用电的安全管理，督促施工单位严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）的要求，规范设置 “TN-S”接零保护系统、三级配电两级漏电保护系统，确保用电安全。

附件：北海市骏国水产有限公司“5·15”触电死亡事故调查组成员签名表（略）

县事故调查组

2021 年 7 月 14 日