language

龙州县上龙乡马龙种养专业合作社养猪场“2.27”事故调查报告

2022-04-25 17:00　来源：龙州县应急管理局

【字体：大 中 小】

2022年2月27日上午9时40分许，龙州县上龙乡马龙种养专业合作社养猪场在进行母猪产舍墙体改造施工过程中发生一起墙体倒塌事故，造成人员死亡。

事故发生后，龙州县依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第等有关法律法规，经县人民政府批准，成立了由县应急局、纪委监委、公安局、农业农村局、人社局、总工会、住建局和上龙乡人民政府有关人员故调查组，开展事故调查处理工作。调查组通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，核实了事故发生的经过、原因，认定了事故的性相关责任进行了认定，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施建议，现将有关调查情况及处理意见报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生时间：2022年2月27日上午9时40分许。

（二）事故发生地点：龙州县上龙乡马龙种养专业合作社养猪场母猪产舍休息室。

（三）事故发生单位：许美光施工队。

（四）事故类别：坍塌事故。

（五）事故性质:生产安全责任事故。

(六) 事故等级:一般事故。

(七) 直接经济损失：60万元。

(八) 事故伤亡情况:事故造成1人死亡。死者：许其斌，男，47岁，1975年10月15日出生，壮族，户口所在地龙州县武德乡农干村孔治屯，身452133**********。

二、事故相关单位概况

（一）龙州县马龙种养专业合作社基本情况（建设单位）

龙州县马龙种养专业合作社位于龙州县上龙乡板汪屯陇合地，类型为农民专业合作经济组织，法定代表人为马芳萍，成立日期2020年9月9日围：许可项目，牲畜饲养;家禽饲养(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为项目:水果种植;蔬菜种植;薯类种植;谷物种植;农业生产资料的购买、使用;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农村民间工艺及闲农业和乡村旅游资源的开发经营:与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开动)。

猪场经县人民政府批准，2020年8月份开始基建，2020年底竣工。现建有4栋育肥猪舍共4200平方米，1栋母猪定位栏舍600平方米，1栋母猪平方米，1栋仔猪保育栏舍600平方米。2021年养1200多头育肥猪，2022年春节前全部出栏销售。由于猪舍前期设计不合理引起猪舍温度过高，猪只死亡，以及受市场价格低等因素影响，2021年猪场亏损120多万元。2022年春节后至今猪场未养有猪。

（二）许美光施工队情况（施工单位）

施工队负责人许美光（男，壮族，55岁，身份证号码452133**********，家庭住址龙州县武德乡农干村孔治屯）。施工队共有施工人员9人德乡农干村孔治屯村民。2月24日猪场管理员马小文发现许其斌的工作是在龙州屠宰场杀猪后，认为其晚上杀猪工作至凌晨5点，未得到好好休息连续来猪场做工，人很疲劳精力不足，就强烈地告知许其斌和工头许美光及其工友，不要许其斌来猪场施工，许其斌不听劝阻，25日和26日仍然参与施工，马小文看见后又告知许其斌不要来猪场做工，但27日许其斌仍然又来到猪场参加施工。施工队无施工资质（建筑企业资质证书，安全证）。

（三）工程简要概况

工程项目为龙州县马龙种养专业合作社养猪场母猪产舍改造，工程地点在龙州县马龙种养专业合作社养猪场，发生事故的施工内容为母猪产舍体改造，建设单位龙州县马龙种养专业合作社将工程承包给工头许美光，双方没有签订书面协议，只是口头约定并交代安全注意事项。由许美光自屯民工进场施工作业，未委托具有相应资质的设计单位设计施工图纸。

三、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2022年2月27日上午约7时30分，施工队来到猪场后，工头许美光安排许局和许其斌2位民工对母猪产舍的员工休息室墙体进行拆改，改造内息室的墙面从2.7米高拆除至1米高。许局负责拆改左边休息室，许其斌负责拆改右边休息室。许局和许其斌接受工作任务后，立即各自拿着电锤开墙。上午9时40分许，许局突然听到从对面的右边休息室距离约4米远处传来“轰”的一声，他抬头望去，发现刚才还站着拿电锤凿墙的许其斌不是赶忙跑过去查看，看见许其斌蹲坐在墙外角下，被倒塌的墙体压在后背上，动弹不得，不省人事。许局急忙呼喊在附近做工的民工来帮忙一起开，抬着许其斌到安全的地方进行应急抢救，工友们找来针刺对着许其斌的人中穴反复穿刺，刺激其神经系统，同时进行人工心肺复苏，但许其斌醒，猪场管理员马小文见状立即电话呼救120急救中心和报告猪场负责人马芳萍。工友们在现场抢救大约10分钟后，仍不见许其斌有所好转，于是早上他自己开车来猪场做工的五菱宏光面包车，由许局开车许美光等陪同急忙送往龙州县人民医院抢救。当车开到飞机场大洲汽修厂大门前时遇到车，许局当即停车让120医生上车检查抢救，经医生检查确定许其斌已无生命体征，同村的民工便将许其斌尸体送回武德乡农干村孔治屯，其家属天按照当地风俗将死者入土下葬。

（二）事故应急救援处置情况

事故发生后，马龙种养专业合作社养猪场第一时间报告上龙乡乡政府，并积极协助工头许美光安抚死者家属。接到事故报告后，上龙乡政府和出所，县应急管理局、纪委监委、农业农村局、住建局、人社局和总工会第一时间赶赴事故现场进行了勘验，开展事故初步调查和善后处置工作。县人民政府成立了由各相关单位人员组成的事故调查组展开事故调查工作。

（三）事故现场勘查情况

事故现场位于猪场母猪产舍中间员工休息室。现场勘查，该休息室长4米，宽3米，墙高2.7米，位于母猪产舍中间，分左右两间，需拆除墙体量约25平方米。死者许其斌当时是站在右边休息室的外墙施工，发生事故后，他背部被工作面墙体砸压在外墙角，面部朝墙蹲在墙角下，头部无明

四、事故发生原因和性质

事故调查组本着科学、严谨的态度客观分析了事故的成因，现将原因分析如下：

（一）直接原因

许其斌在屠宰场工作至凌晨5点，早上7点又赶到猪场疲劳施工，其未对被拆除墙体采取必要的防倾覆安全措施，在施工过程中未从上至下、逐段进行而是采用比较危险的掏掘或推倒的方法进行拆除作业是导致本起事故的直接原因。

（二）间接原因

工头许美光缺少安全意识，对施工现场监护不到位，落实防范措施不力，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施未能及时发现并消除许其斌违反操作规程的危险拆除作业行为，是导致此起事故的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组认定，龙州县上龙乡马龙种养专业合作社养猪场“2.27”事故是生产安全责任事故。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）许其斌

许其斌违规疲劳施工，且对施工作业安全风险辨识不足，违规采用掏掘或推倒的方法进行拆除墙体作业。其违反《建筑拆除工程安全技术规范》和5.1.3之规定，对事故的发生负有直接和主要责任。鉴于其在事故中死亡，故不予追究。

（二）许美光

工头许美光在安排许其斌进行拆除作业时，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，违反《安全生产法》条之规定，对本起事故负有管理责任，鉴于其是自然人，故不适合用《安全生产法》进行行政处罚，建议由武德乡农干村委对其进行安全教育约谈。

（三）许美光施工队

施工队对施工现场监护不到位，落实防范措施不力，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，未能及时发许其斌违反操作规程的行为，对事故的发生负有管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之施工队给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为了避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中吸取教训，责任单位和相关人员在今后的工作中，应该从以下方面采取预防措施：

（一）切实加强安全生产隐患排查整改和作业现场安全管理工作。马龙种养专业合作社养猪场要立即停止墙体拆改施工，认真组织落实隐患排度和措施，立足现场安全管理，及时发现问题和隐患，及时堵塞安全管理漏洞，坚决做到隐患不排除不施工。

（二）加强安全生产教育培训，增强防范事故意识。许美光民工施工队和马龙种养专业合作社养猪场要结合实际制订员工安全生产教育培训计不同岗位人员落实培训时间、培训内容，提高员工安全生产素质。

（三）落实安全生产责任制。许美光民工施工队和马龙种养专业合作社养猪场要进一步明确各岗位的安全责任人员、责任范围，尤其是在猪舍作业等高危现场管理上存在安全意识不高的问题，在今后的施工中要以此为鉴促进全员安全生产责任制的有效落实。要针对“2.27”事故案例开展教育，普及安全生产基本知识和风险防范意识，查漏补缺，对于事故调查报告提出的防范措施和整改意见，要按要求及时整改，并把落实情况及时县应急管理局。

龙州县上龙乡马龙种养专业合作社

养猪场“2.27”事故调查组

2022年4月23日

网站地图 联系我们

主办：龙州县人民政府办公室 承办：龙州县信息中心 地址：广西崇左市龙州县龙州镇康平街28号

桂公网安备 45142302000001号　桂ICP备11001345号-1　网站标识码：4514230003

官方微信