广东新合铝业新兴有限公司“10.8”铝材坍塌伤害一般事故调查报告

发布时间：2015-12-25 00:00 来源：新兴县安全监管局(安委) 浏览次数：225 次 【字号： 大 中 小】

广东新合铝业新兴有限公司“10.8”铝材坍塌

伤害一般事故调查报告

2015年10月8日下午15:30分左右，广东新合铝业新兴有限公司成品一号仓库的桥式起重机，在装吊料框作业时发生料框坍塌，造成一名搬运工重伤的坍塌伤害事故，伤者后经医院抢救无效死亡，直接经济损失1001347.3元。

2015年10月9日，新兴县人民政府发文《新兴县人民政府关于开展“10.8”广东新合铝业新兴有限公司铝材压伤员工的一般事故调查的通知》31号），由新兴县安全生产监督管理局牵头负责对该起事故开展调查。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，成立了由县安全监管局、人社局、新成工业园管委会、监察局、质监局、总工会、公安局等部门组成的广东新合铝业新兴公司“10.8”铝材坍塌伤害事故调查组，邀请了县检察院参加。事故调查组通过现场取证，询问相关人员，查阅有关资料，研判分析，查清了事故发生的经过、原因、和性质，现将事故有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

广东新合铝业新兴有限公司持有企业法人营业执照。注册号：445321000010309；名称：广东新合铝业新兴有限公司；住所：新兴县新城镇新块；法定代表人姓名：曹贵水；注册资本：人民币伍仟万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：生产、销售、安装铝合金型材、门窗、制品及铝卷板；公司成立日期：2011年5月10日；营业限期：至长期。

二、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2015年10月8日下午15:30分钟左右，广东新合铝业新兴有限公司成品仓库搬运员工甘xx将装有铝材的料框运至成品一号仓库后，擅自、独自一的桥式起重机进行吊料框作业（当时当班专职桥式起重机司机陈四娣因事脱离工作岗位）。甘xx吊装工作完成后，行至堆叠料框的位置约50公分至1叠四层的料框叠放不规范，导致最上面一框铝材滑落，从侧面击中站在旁边的甘xx，甘xx躲避不及，被铝材撞击到左腰倒地，后铝材散落地面部分工车间员工杨玉良距离事发现场约5米左右（深加工车间与成品一号仓库同一厂房内，相隔人行通道5米左右），当时正在低头调试机械，听到声响下压倒甘xx，立即跑过去和其他闻声赶来的员工一起搬开铝材将伤者抱出来，深加工车间主任助理杨军立即通知车间主任石洋，石洋同时联系公司兵，王小兵即时拨打“120”派出救护车，约15:40时新兴县中医院救护车赶到现场，把伤者抬上车，在救护车上进行急救，到医院后伤者已呼吸减xx因抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

1、事故发生后，县安全监管局牵头组织相关部门派员组成了“10.8”事故调查组，对该起事故进行调查。经过对事故现场勘查和对有关人员调起生产安全责任事故。

2、广东新合铝业新兴有限公司与死者家属于2015年10月10日签订了死亡赔偿协议书，家属对事故赔偿无意见，事故赔偿及善后处理工作完1001347.3元（包括医疗救援、家属补偿、殡葬费等）。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1、直接原因：

经调查，甘xx安全生产意识淡薄，缺乏司索作业人员（信号指挥员）业务操作知识和起重机械吊装技能。在没有起重机专职吊机员在场时，违规操作，擅自使用起重机吊装料框，致使四层料框叠放不规范，引起滑落，是导致事故的主要原因。

2、间接原因

（1）广东新合铝业新兴有限公司未能履行好安全生产管理职责，企业安全主体责任落实不到位，未能及时发现专职起重机操作员脱岗，员工培

（2）车间管理松懈，专职起重机操作员离岗达30多分钟。在离岗前没有进行安全检查，导致机械处于随意人员操作状态。

（二）事故性质

经过调查组调查认定，“10.8”坍塌伤害事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

四、事故责任认定及对责任单位和责任人的处理情况及建议

（一）单位

广东新合铝业新兴有限公司：未能依法履行好安全生产管理职责，企业安全生产主体责任落实不到位。安全生产负责人不专职，车[illegible]守现场指挥等制度不健全，安全生产教育、培训不到位。未能有效督促从业人员严格执行安全操作规程，存在管理漏洞，对这起事故负重要

上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十条和四十一条相关规定。建议由新兴县安全生产监督管理局依据《中华人民[illegible]全九条之规定，给予广东新合铝业新兴有限公司相应的行政处罚。

（二）个人

1、曹贵水：男，已婚，现任广东新合铝业新兴有限公司总经理兼法人代表，负责公司全面工作，安全生产领导小组长。其未能履[illegible]生认真执行“管生产必须管安全”的规定，在该宗事故中负领导责任。

上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条相关规定，建议由新兴县安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产（一）款之规定，给予其相应的行政处罚。

2、甘xx因在事故中死亡，建议不再追究其事故责任。

3、陈四娣：成品一号仓库吊机工，离岗时间达30多分钟，在离岗前没有进行安全检查，导致起重机械处于任人随意操作状态，故产生事故生。按照安全生产事故调查处理“四不放过”的原则，建议广东新合铝业新兴有限公司按公司有关规定严肃处理。

五、事故防范和整改措施建议

1、广东新合铝业新兴有限公司：要依法履行好安全生产管理职责，落实企业主体责任，完善安全生产领导机构，加强对员工安全生产教育、行各项规章制度和机械的操作规程。

2、广东省新兴县质量技术监督局：要严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》，加强对特种设备使用单位的日常监督检查，督促企业进操作规章，完善特种设备使用场所视频监控，加大对特种设备违法违规行为的执法监察力度。

3、县新成工业园管委会：要加强对园区企业安全生产的日常巡查工作，依法负起安全生产行业管理、属地管理的职责，督促企业完善安全生安全生产层级责任。

4、各镇政府、各职能部门要结合正在开展的第四季度等安全生产大检查活动，加强所辖区域、行业安全生产监管力度，深入进行一次安全生产安全隐患，加强安全生产舆论宣传，确保全县安全生产大局稳定。

“10.8”铝材料框坍塌事故教训十分惨痛，各镇、各相关部门、新成工业园区要认真吸取教训，举一反三，迅速组织开展安全生产大检查行安全生产隐患，杜绝类似的安全生产事故发生。

新媒体
×关闭
分享到：
【扌
中国政府网 国务院部门网站 省区市网站 地市网站 县(市区)网站 党群机关网站 政府部门专栏 各镇专栏
政府网站找错
关于本网 | 联系我们 | 隐私声明 | 网站地图
版权所有： 新兴县人民政府门户网站 网站标识码 4453210026 ICP备案号： 粤ICP备12036698号
主办： 新兴县人民政府 承办： 新兴县政务服务和数据管理局 粤公网安备44532102445329号