政策文件 +
政府信息公开指南
政府信息公开制度 +
法定主动公开内容 −

昭阳区青岗岭乡农村自建房“7.20”一般高处坠落事故调查报告

发布时间: 2026-11-02 来源: 区应急局

昭阳区青岗岭乡农村自建房 “7·20”一般高处坠落事故调查报告

2026年7月20日11时51分许，昭阳区青岗岭乡青岗岭村XX组村民施某忠在建自建房中，工人缪某华用吊机将三楼材料运输一楼时，连同吊机从房屋三楼掉落至一楼，事故造成1人死亡，直接经济损失32.9万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，昭阳区人民政府成立了由区应急管理局、区农业农村局、区住建局、区总工会、区人社局、青岗岭乡人民政府、昭通市公安局昭阳分局青岗岭乡派出所派员组成的昭阳青岗岭“7.20”一般高处坠落事故调查组，并邀请昭阳区纪委监察委参加此次事故调查。事故调查组由昭阳区应急管理局牵头，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，对青岗岭乡人民政府、区农业农村局、区住建局等相关单位及人员进行了调查，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，昭阳区青岗岭乡农村自建房“7.20”一般高处坠落事故是一起因安全意识淡薄，安全防护不到位而造成的一般生产安全责任事故。

· 规划信息
· 统计信息
· 行政许可
· 行政处罚
· 行政强制
· 财政预算/决算 +
· 行政事业性收费
· 政府集中采购
· 重大建设项目
· 公共文化
· 监督检查
· 公务招考录用
· 其他法定信息
· 基层政务公开标准目录
· 权责清单 +
· 人大代表建议办理
· 政协委员提案办理
· 政府会议
· 减税降费
· 稳岗就业
· 财政资金直达基层
· 乡村振兴
· 社会保障
· 生态环境
· **安全生产（食品安全）**
· 义务教育
· 医疗卫生
· 重大决策听证事项
· 养老服务

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.施某忠，自建房房主。男，56岁，居民身份证号码：5321XXXXXXXXX5012，昭阳区青岗岭乡青岗岭村村民。涉事自建房位于青岗岭乡青岗岭村XX组，施某忠因原住房达不到抗震要求，于2026年3月11日向青岗岭乡联审联批办申请拆除重建。青岗岭乡联审联批办批复同意重建，重建房屋建筑面积120平方米，建筑层数为3层，总建筑高度11米。重建房屋四自界限：东至村组道路，南至施某仁房屋，西临院坝，北至村组道路。

2.陈某义，自建房施工负责人。男，45岁，居民身份证号码：5321XXXXXXXXX3036，昭阳区洒鱼镇联合村村民。2026年3月16日，施某忠将房屋工程主体以包工的方式承包给陈某义，双方签订了建房合同，建房合同中约定施工所需建材由施某忠负责提供，陈某义提供施工所需建筑工具（模版、钢管等），施工过程中的现场安全由陈某义负责管理，一切安全事故由陈某义负责。事故发生时自建房共建成三层。

3.缪某华，陈某义雇佣工人（在事故中死亡）。男，居民身份证号码：5321XXXXXXXXX3032，昭阳区洒渔镇大桥村村民。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.施某忠，根据建房合同中第6条规定“施工过程中现场安全，由乙方负责管理，一切安全事故由乙方负责”，施某忠在房屋修建过程中，未对该房屋修建进行过安全管理，只负责向施工队提供建材。

2.陈某义，作为施工队负责人，陈某义对现场工人进行了安全提示，在施工过程中要注意安全；为施工队的大工（泥瓦工）购买了保险。除此之外，陈某义无其他安全管理措施。

（三）事故发生经过。

2026年7月20日8时许，施工人员王某莉、缪某华前往建房户施某忠家转运施工材料（木板）。王某莉将货车停靠在房屋楼下装载施工材料。缪某华在三楼楼顶操作吊机，用吊机将三楼的施工材料吊运到一楼。材料吊运到一楼，王某莉将吊运材料的钢丝绳解开，将吊运下来的材料码放到货车上。11时19分许，当王某莉在

· 应急预案
· 产品质量
· 重大决策预公开
· 涉农补贴
· 昭阳区政府信息公开保密审查制度
· 昭阳区不得公开政府信息清单
· 政府网站监管年度报表（政府网站与政务新媒体监管）

政府信息公开年报 +

依申请公开

货车上拆解钢丝绳挂钩时，缪某华连同吊机一同从三楼楼顶边沿坠落至一楼地面，王某莉立即拨打120急救电话，青岗岭乡卫生院医生到现场后，经检查缪某华已经死亡。

（四）事故现场情况。

事故现场位于昭阳区青岗岭乡青岗岭村施某忠家新房子西侧，施某忠家新房子座东朝系位于一便道水泥路东侧，该房屋为三层砖混结构在建房屋，尸体位于房屋西北侧地面，尸体头东脚西呈仰卧状，尸体上盖一蓝色塑料布，尸体南侧停放一辆货车，该车内装木板等物品，车东侧地面分别见一吊机及三个破裂的沙袋。三楼楼顶西北角地面见三包沙袋，沙袋西侧地面见擦划痕迹。对现场周边进行搜索，未发现其他物证。

包含本地图片！
请点击 转存

事故现场概貌，照片右侧为施某忠房屋



货车上装有木板，货车旁是掉到地面的吊机

（五）人员伤亡和直接经济损失情况。

1.死亡人员基本情况。本起事故共造成1人死亡。死者缪某华，男，49岁，居民身份证号码：5210XXXXXXXXXX3032，昭阳区洒渔镇大桥村村民。

2.直接经济损失情况。依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB/T6721—2025）统计，事故造成直接经济损失32.9万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年7月20日11时19分许，缪某华连同吊机从三楼坠落至一楼地面后，现场工人王从莉反复呼喊缪某华，未见其应答。11时30分许，王某莉拨打120急救电话，11时37分许，青岗岭乡卫生院120急救车到达现场后，经医生检查，缪某华已无生命体征。12时42分，青岗岭乡卫生院工作人员周某美拨打110电话报警，接警后，青岗岭乡派出所立即组织人员赶赴现场开展现场勘查和调查工作。13时11分，青岗岭乡派出所向青岗岭乡人民政府分管安全的副乡长报告事故信息。13时42分，青岗岭乡派出所向昭通市公安局昭阳分局刑侦大队技术中队报告，请求派人勘查现场，14时12分，刑侦大队抵达现场，进行现场勘验。13时55分，青岗岭乡向昭阳区应急管理局上报事故信息。14时43分，区应急管理局向区政府值班室上报事故信息。14时56分，区应急管理局向市应急管理局上报事故信息。该事故信息报送过程无迟报、漏报情况。

（二）事故现场应急处置情况

2026年7月20日11时19分许，事故发生后，工人王某莉看到缪某华从三楼坠落后，通过反复呼喊其姓名，试图叫醒缪某华。120救护车到达现场后，经医生初步检查无生命体征，急救车医生周某美拨打110报警电话，挂断后开展徒手心肺复苏，心电图检测。青岗岭派出所民警赶到现场后，对事故现场进行了封闭管控，随后，派出所向刑侦大队报告事故信息。昭通市公安局昭阳分局刑侦大队对事故现场进行勘验，青岗岭乡人民政府开展现场维稳处置工作。现场勘查结束后，殡仪馆车辆将死者缪某华拉至昭阳区大龙洞殡仪馆，昭通市昭阳区公安司法鉴定中心法医金荣斌、刘斌对其进行尸检。

（三）医疗救治和善后情况

2026年7月20日11时37分，120急救车抵达事故现场，青岗岭乡卫生院医生对缪某华进行诊断后，确定缪某华已无生命体征。青岗岭岭乡人民政府得知发生事故后，派出相关人员赶赴现场协助调查并积极协调涉事相关方开展善后协商处置。昭阳区人民政府接到报告，立即启动了昭阳区事故应急预案，组织青岗岭乡人民政府、青岗岭乡司法所、青岗岭乡派出所等部门抽调工作人员，对死者家属进行思想安抚和心理疏导，做好善后处置工作，经死者家属同意，陈某义先期支付68000元安葬费，后经青岗岭乡人民调解委员会协调，涉事相关人员与死者家属于2026年7月31日达成赔偿协议，由本次自建房修建的房主施某忠妻子王某会和另一涉事房主陈某会分别支付死亡赔偿金14000元，陈某义支付死亡赔偿金301000（含68000元安葬费），本次事故善后事宜得到妥善处理。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，该起事故发生后，应急响应启动迅速，工人王某莉拨打120急救车对伤者进行抢救，医务人员拨打110报警电话后，青岗岭派出所快速出警到现场进行调查。青岗岭乡党工委、行政知晓事故后，迅速协调相关部门对事故进行处置，化解矛盾，对事故当事人双方进行调解。昭阳区人民政府高度重视，政府领导第一时间作出批示，落实事故应急救援处置工作，保证了事故应急救援处置工作效率。因现场处置得当未发生二次事故，现场及善后工作未发生负面舆情。

三、事故发生原因

（一）直接原因

缪某华安全意识淡薄，未佩戴安全帽及未系安全绳，冒险作业，从存在坠落风险的三楼楼顶向一楼吊运材料，导致发生高处坠落事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2026年7月20日，昭通市昭阳区公安司法鉴定中心对缪某华尸体进行检验，根据法医学尸表检验意见书（昭）公（刑）鉴（尸）字（2026）169号，缪某华死亡原因为高处坠落致颅脑损伤死亡。

（三）其他可能因素排除

2026年7月20日，青岗岭派出所和昭阳分局刑侦大队民警对事故现场进行了勘查，制作了现场勘查笔录。根据公安机关现场勘验检查、尸体技术检验、询问调查走访查明，缪某华非正常死亡没有故意犯

罪事实，排除其他刑事案件可能。

（四）间接原因

1.施工队负责人陈某义对员工安全教育培训不到位，从业人员缺少作业安全意识和安全防护能力，现场安全管理不到位，未能正确使用吊机，吊运建材重量过大导致吊机失去平衡连同缪某华从三楼坠落。

2.按照《昭通市住房和城乡建设局关于加强限额以下房屋市政工程安全生产管理工作的通知》要求，“限额以下房屋市政工程”由乡镇（街道）负责监督管理，青岗岭乡对施某忠户批准建房后，青岗岭乡没有要求建设方（施某忠）按照文件要求将限额以下工程名称、地点、施工方、施工方及负责人联系方式、施工人数、质量安全保障措施、高风险作业类型、开工时间、工期等基本信息，向青岗岭乡办理工程安全生产信息登记备案。青岗岭乡政府对施某忠户自建房安全监管存在履职不到位问题。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.陈某义，施某忠户房屋承建人。陈某义无工商营业执照，无建筑工程施工资质，无固定建筑专业队伍。一是没有在三楼楼顶高处边缘处设置安全防护栏，工作场所安全防范措施缺失；二是没有要求工人佩戴安全防护用品，尤其是安全帽，个人安全防护缺失；三是没有在危险的场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，或张贴安全警示标语或设置醒目的安全警告牌，安全警示缺失；四是没有建立健全安全生产管理制度和操作规程，给参加施工人员无章可遵，无规可依，安全管理缺失。对事故发生负有管理责任。

2.施某忠，涉事自建房业主。施某忠系自然人，施某忠和陈某义签订的建房合同中第6条已规定“施工过程中现场安全，由乙方负责管理，一切安全事故由乙方负责”。

（二）有关监管部门

1.昭阳区住房和城乡建设局履行安全监管工作情况。一是明确领导班子成员分工，定期召开了安全生产会议，研究解决安全生产突出问题，部署安全生产工作；二是开展了住房城乡建设系统“安全生产月”活动，结合重大节日开展了安全生产专项检查，日常开展施工安全检查巡查，对存在的安全隐患下达整改通知书，企业整改后销号，形成闭环。三是制定了昭阳区住房和城乡建设局2026年消防事故应急演练方案；四是认真安排部署自建房安全工作，印发《昭阳区住房和城乡建设局关于持续推进自建房安全专项整治工作的通知》、《昭阳区自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于做好汛期自建房安全专项整治工作的通知》、《昭阳区自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于交办自建房消防安全隐患的通知》、《昭阳区自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于进一步抓好自建房安全专项整治工作的通知》，对各乡镇（街道）开展了自建房相关业务培训和指导。

2.昭阳区农业农村局履行安全监管工作情况。一是明确领导班子成员分工，成立由局长为组长，局属各站所、中心主要负责人为成员的安全生产领导组。二是不定期召开安全生产工作专题会议、安全生产形势分析会，及时传达学习上级安全生产会议文件精神，研究解决重点难点问题，部署安全生产工作；三是经管站下乡检查农村宅基地审批业务，对存在的问题现场提出整改，建立全区农村宅基地联审联批群聊，及时分享学习相关政策文件。主要领导带队深入超越公司开展安全生产专项检查，现场指出隐患问题，明确整改要求和时限，落实企业安全生产主体责任。联合区政府两办督查室、住建局、自然资源局对农村自建房开展了检查；四是不定期组织企业主要负责人和责任主体学习相关法律法规标准；五是制定了《昭阳区农业农村局5月安全生产大排查大整治工作方案》，并建立了相关工作台账；六是组织开展昭通市2026年农机事故应急演练培训活动。

（三）地方党委政府

青岗岭乡人民政府落实安全属地管理责任情况。一是明确各领导班子成员分工，印发了《青岗岭乡2026年安全生产年度任务清单》，不定期召开安全工作专题会议，部署安全生产工作；二是印发了《青岗岭乡安全生产治本攻坚三年行动方案》、《青岗岭乡“打非治违”专项行的工作方案》，并开展了相关工作；三是制定了青岗岭乡2026年安全生产监督工作计划，对工作计划中的部分企业进行了安全检查，对存在的安全隐患责令企业进行整改；四是青岗岭乡综合执法队对村民自建房常态化开展巡查检查，制定了违法建房巡查检查台账表；青岗岭乡综合执法队于3月对施辉忠户房屋建设进行了巡查，当时房屋正处于地基施工阶段。2026年6月2日，工作人员再次赴现场开展巡查，后续巡查中发现建房户施某忠拟违规加建第四层，建设层数与审批许可的三层标准不符，执法人员责令停止违规建设行为，该处房屋后续未再加建第四层。五是制定了青岗岭乡地震应急预案，组织了青岗岭乡防震减灾暨防汛抗旱综合应急演练活动、青岗岭村应急抢险救灾和群众转移避险综合演练。

施某忠和陈某义签订建房合同后，青岗岭乡人民政府未督促和要求施某忠按照《昭通市住房和城乡建设局关于加强限额以下房屋市政工程安全生产管理工作的通知》文件要求，将自建房工程名称、地点、施工方、施工方及负责人联系方式、施工人数、质量安全保障措施、高风险作业类型、开工时间、工期等基本信息，向青岗岭乡联审联建办登记备案。青岗岭乡对施某忠自建房安全监管存在履职不到位问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故性质认定

1.认定依据

⑴《中华人民共和国安全生产法》第二条“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法”规定。

⑵“生产安全事故”司法解释：生产安全事故是指生产经营单位在生产经营活动（包括与生产经营有关的活动）中突然发生的，伤害人身安全和健康，或者损坏设备设施，或者造成经济损失的，导致原

生产经营活动（包括与生产经营活动有关的活动）暂时中止或永远终止的意外事件。

⑶生产经营单位司法解释：按照应急管理部印发的《安全生产违法行为行政处罚办法》第八十七条[1]之规定，陈某义虽然是自然人，不是生产经营单位，但是其在生产经营过程中发生事故，依然适用《中华人民共和国安全生产法》进行处罚。

2.认定证据。

（1）陈某义承包工程施工存在以下问题：一是没有在三楼楼顶高处边缘处设置安全防护栏，工作场所安全防范措施缺失；二是没有要求工人佩戴安全防护用品，尤其是安全帽，个人安全防护缺失；三是没有在危险的场所和有关设施、设备上，设置明

[1]《安全生产违法行为行政处罚办法》第八十七条：本办法所称的生产经营单位，是指合法和非法从事生产或者经营活动的基本单元，包括企业法人、不具备企业法人资格的合伙组织、个体工商户等生产经营主体。个人未依法取得有关安全生产许可、营业执照从事生产经营活动的，依照关于安全生产以及无证无照经营查处的法律、行政法规进行处理；导致发生生产安全事故的，依法承担责任。

显的安全警示标志，或张贴安全警示标语或设置醒目的安全警告牌，安全警示缺失；四是没有建立健全安全生产管理制度和操作规程，给参加施工人员无章可遵，无规可依，安全管理缺失。

（2）缪某华未经接受安全培训上岗，安全意识薄弱，未佩戴安全帽、安全绳到工地高处进行施工作业。

3.性质认定。

依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第八十七条[1]之规定，陈某义虽然形式上是自然人，但从事生产经营活动，事实上已适用《中华人民共和国安全生产法》，陈某义违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定。依据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第四款[2]的等级规定等，事故调查组认定昭阳区青岗岭乡农村自建房“7·20”一般高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

（二）对事故责任人员的处理建议

1.缪某华，陈某义雇佣的工人，其安全意识淡薄，在施工作业时未佩戴安全帽和安全绳，在未做好安全防护措施的前提下，未正确使用吊机，导致发生坠落事故，对事故的发生负有直接责

[1]《安全生产违法行为行政处罚办法》第八十七条：本办法所称的生产经营单位，是指合法和非法从事生产或者经营活动的基本单元，包括企业法人、不具备企业法人资格的合伙组织、个体工商户等

生产经营主体。个人未依法取得有关安全生产许可、营业执照从事生产经营活动的，依照关于安全生产以及无证无照经营查处的法律、行政法规进行处理；导致发生生产安全事故的，依法承担责任。

[2]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]之规定，鉴于缪某华在事故中死亡，不再追究责任。

2.陈某义，施某忠户房屋承建人，陈某义无工商营业执照，无建筑工程施工资质，作为涉事自建房施工负责人，在不具备相应建筑施工资质和不具备安全生产条件的情况下开展建筑施工作业；未督促、检查自建房施工期间的安全生产，未及时消除安

全生产问题隐患，施工现场安全管理不到位，在现场作业的工人

未佩戴安全帽，事故发生时本人不在施工现场，对事故发生负有

负有管理责任。按照应急管理部印发的《安全生产违法行为行政处罚办法》第八十七条第二款[2]之规定，陈某义违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）项[3]、第二十八条[4]、第三十五条[5]、第四十五条[6]之规定，建议由昭阳区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条： 从业人员在作业过程中,应当严格落实岗位安全责任,遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《安全生产违法行为行政处罚办法》第八十七条：本办法所称的生产经营单位，是指合法和非法从事生产或者经营活动的基本单元，包括企业法人、不具备企业法人资格的合伙组织、个体工商户等生产经营主体。个人未依法取得有关安全生产许可、营业执照从事生产经营活动的，依照关于安全生产以及无证无照经营查处的法律、行政法规进行处理；导致发生生产安全事故的，依法承担责任。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;

(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

第一项[1]之规定，依法对陈某义作出处罚。

3.刘某文，青岗岭乡人民政府副乡长，分管农村危房改造、农村宅基地联审联批工作。作为分管副乡长，对区住建局转发的文件《昭通市住房和城乡建设局关于加强限额以下房屋市政工程安全生产管理工作的通知》学习不到位，未严格按照文件要求开展工作，未要求青岗岭乡联审联建办对已审批的农村自建房开展备案管理，负领导责任，建议刘发文向青岗岭乡党委作出书面检查。

4.张某红，青岗岭乡人民政府联审联建办负责人，对青岗岭乡2026年审批的农村自建房未办理工程安全生产信息登记备案，违反了《昭通市住房和城乡建设局关于加强限额以下房屋和城乡建设局关于加强限额以下房屋市政工程安全生产管理工作的通知》相关要求。履行工作职责不到位，建议由青岗岭乡纪委监察室按照有关规定予以处理。

（三）对事故责任单位的处理建议

青岗岭乡人民政府，对全乡农村自建房修建存在监管不到位问题。建议青岗岭乡人民政府向昭阳区人民政府作出书面检查。

六、事故主要教训

（一）农村自建房建设监管不到位。属地政府对辖区自建房

[1]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款;

建设的安全监管存在短板和盲区。未严格落实项目备案管理制度，未督促辖区自建房屋施工项目完成资料备案，属地监管责任悬空。

（二）承建方主体责任缺失。施工项目负责人未督促、检查自建房施工期间的安全生产，未及时消除安全生产问题隐患，施工现场安全管理不到位，现场安全管控处于空白状态。

（三）一线作业人员安全意识淡薄。施工人员漠视安全生产法律法规，无高空作业专项资质却擅自违规开展高空施工作业，自身专业作业技能缺失、安全认知严重不足。同时个人安全意识淡薄，未佩戴安全帽和安全绳，心存侥幸、麻痹大意，无视高空作业高风险特性，将个人生命安全置于危险境地。

七、事故防范和整改措施建议

（一）深刻汲取事故教训，全面落实属地监管责任。各乡镇要深刻汲取本次事故教训，认真开展自查自纠，从严管理自建房施工现场，作业前开展安全交底，作业时加大督促检查，全面排查并整改安全生产隐患，杜绝违章操作。特别是青岗岭乡要建立健全全员安全生产责任制，严格履行安全生产统一协调、管理职责，加强对自建房的安全管理，确保自建房建设安全生产。

（二）强化自建房安全监管，有效消除安全风险隐患。各乡镇、行业主管部门加强对自建房建设过程中的安全监管，确保所有施工人员严格遵守安全操作规程。定期组织安全教育培训，增强施工人员的安全意识和自我保护能力，强化对施工现场的巡查力度，及时发现并纠正安全隐患，建立健全事故应急预案，确保一旦发生紧急情况能够迅速有效地进行处置，对于违反安全生产规定的行为，要依法依规进行严肃处理，绝不姑息。

（三）扎实开展教育培训，着力提升全民安全素养。各乡镇、行业主管部门要把自建房施工安全教育和日常监管、现场检查相结合，教育从业人员提高风险辨识能力、安全防范意识，自觉采取安全防护措施。要全方位、多角度开展安全生产法律法规宣传，全面提升全民的安全法律意识和安全防范意识。