蒙山县黄村镇旺发砂砖厂“9•13”事故 调查报告

2023-11-07 17:50　来源：蒙山县应急管理局

图1：事故现场照片.jpg

图2：事故现场照片.jpg

2023年9月13日14:10左右，蒙山县黄村镇旺发砂砖厂发生了一起机械伤害事故，造成一名工人受伤，后经抢救无效于2023年9月22日死亡。后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等有关法律法规规定，蒙山县迅速成立了以县政府分管领导为组长，县政府办村镇人民政府、县住房城乡建设局、县应急局、县市场监管局、县总工会、黄村派出所相关人员为成员的“9•13”事故调查组，按照“科学严谨、依实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、调查取证、人员询问等查明了事故经过、原因亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和的意见建议。

事故调查组认定，蒙山县黄村镇旺发砂砖厂“9•13”事故是一起一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况。

事故发生单位为蒙山县黄村镇旺发砂砖厂，该公司营业执照统一社会信用代码为91450423MA5ND5JQ54，类型为：个人独资企业，投资人：成立日期为：2018年9月25日，住所为：蒙山县黄村镇大化村桐油坪佛鸟冲，主要经营范围有：淤泥砂、石粉砂砖生产、销售（依法须经批准的项关部门批准后方可开展经营活动）。产品为淤泥砂砖、石粉砂砖，工艺流程：原材料--配比搅拌--发酵--压制成型--蒸压--成品。

（二）人员伤亡和财产损失情况。

事故共造成1人死亡。死者蒙XX，男，汉族，1970年2月3日生，身份证号：45252419XXXXXX0859，户籍住址为：平南县XX镇XX号。20日，蒙山县黄村镇旺发砂砖厂厂长卢华健联系蒙XX到砂砖厂维修机械，并于2023年9月12日开始对厂区内机械设备进行维修维护，口头约定按上工工资，未签订劳动合同。

该事故造成直接经济损失共计壹佰叁拾贰万陆仟肆佰玖拾叁元玖角壹分（¥：1326493.91元）（主要为死者一次性工亡补助金、丧葬补助金、抚恤金、医疗费用等全部费用）。

（四）事故现场勘查情况

事故现场为蒙山县黄村镇旺发砂砖厂配料岗位的搅拌槽。事故现场勘查发现，蒙山县黄村镇旺发砂砖厂配料岗位内包括电机、开关、变速箱（长约3.5米，宽约1.2米）、搅拌轴、进料转动皮带。事发时蒙XX面向开关方向，脚踩在两个搅拌轴上更换搅拌刀（见下图1、图2）。

三、事故经过和救援情况

2023年9月13日上午8:30，根据厂长卢XX安排，配料工覃XX和蒙XX对设备进行维修（更换搅拌槽搅拌刀），大约11:30午餐休息，13:30继续刀。事发时蒙XX面向开关方向，脚踩在两个搅拌轴上更换搅拌刀（见上图1、图2），14点10分左右，覃XX听到“咔”的一声和蒙XX惨叫声，回头

右脚卡在搅拌轴和搅拌槽之间。覃XX立即侧身跨一步对设备进行了断电，并想将蒙XX从搅拌槽拉出来，但无法拉出来。覃XX立即跑到上砖岗位（搅拌槽与上砖岗位直线距离约40米，中间间隔蒸压和发酵设备），厂长卢XX和1名上砖工人立即跑过来帮忙抢救，并拨打了120急救电话。将蒙X后，发现其右脚和左腹部受伤。14:20左右黄村镇卫生院救护人员赶到现场，14:40左右县人民医院救护车到达现场，厂长卢XX和覃XX一起跟随救人民医院配合对蒙XX开展抢救。接到事故报告后，蒙山县委、县政府高度重视，立即启动应急救援预案，黄村镇人民政府、县应急局、县住房局、县市场监督管理局、县总工会、黄村派出所等单位第一时间赶赴事故现场开展应急处置工作。

2023年9月14日，蒙XX转院到柳州市人民医院进行救治。9月22日，蒙XX经抢救无效死亡。9月28日，在县事故善后组协助下，事故发生单位村镇旺发砂砖厂与死者家属达成了赔偿协议，事故善后工作得到妥善处理。目前死者家属情绪稳定，未造成恶劣的社会影响。

四、事故原因与性质

（一）直接原因

工人蒙XX违规作业。蒙XX在蒙山县黄村镇旺发砂砖厂进行设备维修时，在机械设备未完全断电情况下，站在机械设备的搅拌轴上进行操作外启动，搅拌轴转动，致使蒙XX被夹伤，后经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.蒙山县黄村镇旺发砂砖厂未严格落实安全生产主体责任。一是对从业人员进行安全生产教育和培训不到位。经笔录取证，蒙山县黄村镇旺在蒙XX上岗前未对其进行“三级”教育和培训，未能保证其具备必要的安全生产知识，熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位作技能。违反《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）第二十八条和第四十四条规定;**二是安全隐患排查整改不到位**健全生产安全事故隐患排查治理制度，未能采取技术、管理措施、及时发现并消除事故隐患。在笔录取证时，蒙山县黄村镇旺发砂砖厂未能提供日查整改台账资料。违反《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）第四十一条规定;**三是作业现场安全管理不到位。**企过程中未安排专人对维修工作进行监管，蒙XX在设备未完全断电情况下开展维修作业。经笔录取证，蒙XX站在搅拌轴上开展作业，只有同工位员，未安排专人监督，未能及时发现、制止和纠正违反机修工安全操作规程的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令号）第二十五条规定。

2.蒙XX安全生产意识淡薄，没有遵守蒙山县黄村镇旺发砂砖厂编制的《蒙山县黄村镇旺发砂砖厂安全生产制度》和《机修工安全操作规程》工作区域的安全状况，在机械设备未完全断电状态下开展维修维护作业。

（三）事故性质

综上所述，这是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任单位认定及处理建议

蒙山县黄村镇旺发砂砖厂：从上述事故原因分析可知，蒙山县黄村镇旺发砂砖厂安全生产主体责任落实不到位。未严格落实生产安全事故隐度，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，没有采取有效的技术措施、管理措施及时发现并消除事故隐患，蒙山县黄村镇旺发砂砖厂对这起责任。建议由县应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定依法对蒙山县黄村镇旺发砂砖厂进行行政处罚。

（二）事故责任人认定及处理建议

1.蒙XX: 安全意识淡薄，违规作业。未确认工作区域的安全状况，在机械设备未完全断电情况下，站在机械设备的搅拌轴上进行操作，设动，搅拌轴转动，蒙XX被夹伤，经抢救无效死亡。蒙XX本人对这起事故负有责任，鉴于其本人已在事故中死亡，免于行政处罚。

2.卢XX: 蒙山县黄村镇旺发砂砖厂主要负责人、厂长，未认真履行主要负责人安全生产工作职责。

（1）安全生产重视程度不够，落实安全生产制度不到位。落实隐患排查整改制度不到位，对员工发现的问题隐患没有及时督促整改。从对问笔录中发现，事故发生前，搅拌槽电机启动开关就有问题，作为企业负责人，卢XX未落实安全生产责任，督促问题隐患及时整改。

（2）未严格落实本单位安全生产教育和培训计划。企业制定了安全生产教育和培训计划，但仅于2023年2月2日和4月2日开展2次安全生产训，且在9月复工复产前未开展安全生产教育和培训，蒙XX上岗前也未对其开展“三级”安全教育培训。

（3）作业现场安全管理不到位。企业在维修过程中未安排专人对维修工作进行监管，蒙XX在设备未完全断电情况下开展维修作业。

建议由县应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定依法对蒙山县黄村镇旺发砂砖厂主要负责人（厂长）卢XX进行行政处罚

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，切实做好安全生产工作，有效防范生产安全事故的发生，针对本起事故反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施:

蒙山县黄村镇旺发砂砖厂。要深刻汲取事故教训，举一反三，要深入学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及行业标准规范，并严格落实全员安全生产责任制和各项安全生产规章制度及操作规程，按照行业标准和规范，进一步完善各项工作制度；要加强工作现场的安全管工作现场安全管理责任，加强工作现场隐患排查整治，切实落实工作现场各项安全防护措施，杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为；要加产教育培训工作，对不同岗位要进行有针对性安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规本岗位的安全操作技能，告知从业人员现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，提高安全管理人员和作业人员安全意识、管理我安全保护意识及操作技能。

蒙山县黄村镇旺发砂砖厂“9•13”事故调查组　　2023年11月7日

网站地图　主办：蒙山县人民政府办公室

承办：蒙山县大数据发展局　联系方式：0774-6285708（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂公网安备 45042302000009号　桂ICP备13006628号-1　网站标识码 ：4504230002

“蒙山政府网”微信公众号：msxzfw