蒙山县永昌木业有限公司“4•24”事故调查报告

2021-05-24 17:45　来源：县应急局

2021年4月24日上午8时30分许，位于蒙山县西河镇桐油坪工业区的蒙山县永昌木业有限公司发生一起生产安全事故，造成一名工人死亡。后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，县人民政府依法成立了由县府办、县公安局、县应急管理局、县司法局、县工信局、县总人社局、西河镇政府组成的“4·24”事故调查组，事故调查组按照“四不放过”及“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事场勘查、取证、调查和分析，查明事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位及责任人的处理建议和整改防范措施。情况报告如下：

一、事故概况

（一）事故发生时间

2021年4月24日8时30分左右。

（二）事故发生地点

位于蒙山县西河镇桐油坪工业区。

（三）事故发生单位

蒙山县永昌木业有限公司。

（四）事故类别

生产安全事故。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，无人员受伤。

死者玉世德，男，XX岁，XXXX年X月X日出生，身份证号码：452425XXXXXXXX007X，户籍地址为：广西XX县XX镇XX村XX组XX号，未持有高处作种作业证》。

（六）事故现场情况

事故地点为物料厂房，事故当天，死者玉世德在物料厂房房顶开展清理房顶木屑粉尘作业时，踩到物料厂房房顶采光塑料瓦，采光塑料瓦破德从约9米高的房顶掉到地面。（详见下图：采光塑料瓦缺失处为玉世德掉落点）



（七）直接经济损失

该事故造成直接经济损失共计约陆拾叁万元整（¥：630000元）（主要为死者死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金、被抚养人抚养费等全部费用

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

事故单位为蒙山县永昌木业有限公司。该公司营业执照统一社会信用代码为91450423MA5NYKH05E,类型为：有限责任公司（自然人投资或控所为：广西壮族自治区梧州市蒙山县西河镇桐油坪工业区，法定代表人：阮海新，成立日期：2019年07月25日，注册资本壹仟万元整，经营范围：造，胶合板制造，木片加工，单板加工，锯材加工，家居制造，软木制品及其他木制品制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开动。）

（二）事故经过和应急处置情况

2021年4月24日上午8时30分许，死者玉世德在距离地面9米的物料厂房房顶开展清理房顶木屑粉尘作业时，踩到物料厂房房顶采光塑料瓦，瓦无法承重直接断裂，玉世德从断裂处掉到地面上。蒙山县永昌木业有限公司立即组织人员抢救（同时向120求救），120医护人员赶到现场，确认死亡。

事故发生后，蒙山县永昌木业有限公司与死者家属协商善后事宜，并于2021年4月24日达成赔偿调解协议，没有造成恶劣的社会影响。

为查清事故经过和原因，蒙山县人民政府办公室于2021年4月24日批准成立蒙山县永昌木业有限公司“4·24”事故调查组，依法对该起事件勘查、人员调查及分析处理工作。

二、事故调查及取证、原因分析及事故性质认定

（一）调查取证基本情况

事故发生后，蒙山县永昌木业有限公司“4·24”事故调查组对事故现场进行了勘查，提取了相关操作规程、安全教育培训记录、安全检查料，同时对事故相关人员进行了笔录取证，基本情况如下：

1.玉世德未持有高处作业的《特种作业证》。

2.蒙山县永昌木业有限公司只配备一名安全员，未见设置安全生产管理机构，未见隐患排查治理、岗位操作规程相关台账资料。

3.玉世德上高处作业时，蒙山县永昌木业有限公司未组织人员监督。

4.经公安机关现场勘查、现场照片、情况说明及相关人员询问笔录取证，永昌木业有限公司其他工人证实：企业未向工人玉世德发放安全防事故发生时玉世德未按要求使用防护用品，只佩戴一个电车头盔，事故现场也未见安全帽等防护用品。

（二）事故的直接原因

经现场勘查及询问相关人员有关情况后进行综合分析：工人玉世德在物料房房顶上作业时，未使用安全带，身体失去安全保护，不慎从物料约9米高处坠落至地面而引发事故，其个人的不安全行为是事故发生的直接原因，也是事故发生的主要原因。

（三）事故的间接原因

1.企业安全主体责任落实不到位。生产经营单位在组织从业人员进行高处作业时未按规定发放劳动防护用品，未监督、教育从业人员玉世德防护用品使用规则佩戴、使用安全带，企业安全主体责任落实不到位是事故的间接原因。

2.施工现场安全生产管理混乱。生产经营单位的安全负责人安全管理不规范，督促、检查安全生产工作不到位，未及时消除从业人员不规范防护用品的生产安全事故隐患，工人在物料房房顶上移动时使用劳动防护用品随意性大，施工现场安全生产管理混乱是事故的间接原因之一。

3.从业人员生产安全意识淡薄。从业人员生产安全知识不足，安全生产意识淡薄，冒险在物料房房顶上移动，个人生产安全意识淡薄也是事原因。

（四）事故性质

根据事故原因分析，事故调查组成员一致认定：蒙山县永昌木业有限公司“4·24”事故是一起因企业安全主体责任落实不到位和现场安全及个人不安全行为、生产安全意识淡薄而引发的生产安全责任事故。

三、事故责任划分及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，结合本事故的具体情况，经综合分析，事故责任认定及处理意见为：

（一）玉世德（事故单位从业人员）。未正确使用劳动防护用品，在房顶上移动时未系好安全带，身体失去安全保护，个人行为不安全，其安全知识不足，安全意识淡薄，不慎从房顶上约9米高处坠落而下，摔至地面而引发事故，是事故的直接责任人，对事故的发生负有责任，鉴于在经死亡，建议不再追究责任。

（二）蒙山县永昌木业有限公司（事故发生单位）。在组织工人进行安全生产施工作业中，未教育和督促从业人员玉世德严格执行本单位的规章制度和安全操作规程；未向从业人员玉世德如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未教育、监督从业人按照使用劳动防护用品规则佩戴、使用安全帽和安全带，企业主体责任落实不到位，导致作业人员玉世德在房顶上移动时，未使用安全带，身体失护不慎引发事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”和第四十二条“生产经营单位必须为从供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并教育、监督从业人员按照使用规则佩戴、使用”的相关规定，对事故负有管理责任，由县应急管照相关法律法规给予行政处罚，并将处罚结果报送事故调查组。

（三）阮海新（事故单位法定代表人）未组织制定本单位安全生产操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对施工现产管理不规范，督促、检查事故作业生产安全工作不到位，未及时消除事故作业施工现场事发时从业人员在房顶上移动未按照使用规则佩戴、使用用品的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（二）、第（三）和第（五）项“督促、检查本单位的安全生及时消除生产安全事故隐患”的相关规定，对事故发生负有责任，由县应急管理部门依照相关法律法规给予行政处罚，并将处罚结果报送事故调查

（四）黄正才（事故单位安全管理人员）对企业安全管理不规范，企业安全生产规章制度落实不到位，对事故发生负有责任，由蒙山县永昌公司按照企业内部规定给予处理，并将处理结果报送事故调查组。

（五）蒙山县永昌木业有限公司法人和安全管理人员接受蒙山县应急管理局约见警示教育。

（六）关于涉嫌刑事责任的追究。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第二十六条第三款规定涉嫌刑事责任的，事故调查组建议将该事故调查有关材料或者复印件移交司法机关，由司法机关按相关规定立案处理。

四、事故防范和整改措施

责成蒙山县永昌木业有限公司认真落实安全生产主体责任，严把从业人员资格审查关，杜绝特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安训，未取得相应资格而上岗作业的情况；严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关安全生产法律法规，提高从业人员的安全防范意识，及时安全隐患，做到防患于未然，防止类似事故发生。

蒙山县“4·24”事故调查组

2021年5月24日

网站地图　主办：蒙山县人民政府办公室

承办：蒙山县大数据发展局　联系方式：0774-6285708（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂公网安备 45042302000009号　　桂ICP备13006628号-1　网站标识码 ：4504230002

“蒙山政府网”微信公众号：msxzfw